

### LISTAGEM DE OS'S

#### CAPTAÇÃO PARAIBA DO SUL

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
001-MBHO-001	MBHO-001	MOTOBOMBA-01 CAPTAÇÃO	●	5
001-MBHO-002	MBHO-002	MOTOBOMBA-02 CAPTAÇÃO	●	1

#### ELEV.POÇO SÃO GERMANO

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
002-BCEN-002	BCEN-002	BOMBA-02 ELEVATÓRIA POÇO SÃO GERMANO	●	2
002-MELE-002	MELE-002	MOTOR BOMBA-02 ELEVATÓRIA POÇO SÃO GERMANO	●	3

#### ELEV. SÃO GUIDO

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
003-BCEN-003	BCEN-003	BOMBA-01 ELEVATÓRIA SÃO GUIDO	●	6
003-MBHO-003	MBHO-003	MOTOBOMBA-02 ELEVATÓRIA SÃO GUIDO	●	7

#### ETA

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
004-MBHO-004	MBHO-004	MOTOBOMBA-01 ETA	●	8
004-MBHO-005	MBHO-005	MOTOBOMBA-02 ETA	●	4

OS: 0219\_01

**Localização:** CAPTAÇÃO PARAIBA DO SUL

**Coleta:** 08/02/2019

**Equipamento** MBHO-002 - MOTOBOMBA-02 CAPTAÇÃO

**PRIORIDADE 1**

**TAG:** 001-MBHO-002



**Defeito** FALHA LUBRIFICAÇÃO

► **Recomendações**

**Realizar a lubrificação dos rolamentos da motobomba.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	


► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção

 OS: 0219\_02

**Localização:** ELEV. POÇO SÃO GERMANO

**Equipamento:** BCEN-002 - BOMBA-02 ELEVATÓRIA POÇO SÃO GERMANO

**TAG:** 002-BCEN-002

**Defeito:** RIGIDEZ/LUBRIFICAÇÃO

**Coleta:** 08/02/2019

**PRIORIDADE 1**



► **Recomendações**

**Fixar base ao solo e realizar a lubrificação dos rolamentos da bomba.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**


► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção



OS: 0219\_03

**Localização:** ELEV. POÇO SÃO GERMANO

**Coleta:** 08/02/2019

**Equipamento:** MELE-002 - MOTOR BOMBA-02 ELEVATÓRIA POÇO SÃO GERMANO

**PRIORIDADE 1**

**TAG:** 002-MELE-002



**Defeito:** FALTA DE RIGIDEZ

► **Recomendações**

**Fixar base ao solo.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
 ► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
 MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção



OS: 0219\_04

**Localização:** ETA

**Equipamento** MBHO-005 - MOTOBOMBA-02 ETA

**TAG:** 004-MBHO-005

**Defeito** FALHA LUBRIFICAÇÃO

**Coleta:** 08/02/2019

**PRIORIDADE 1**



► **Recomendações**

**Realizar a lubrificação dos rolamentos da motobomba.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
 ► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
 MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim


► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Estado do equipamento:  OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219\_05

**Localização:** CAPTAÇÃO PARAIBA DO SUL

**Coleta:** 08/02/2019

**Equipamento** MBHO-001 - MOTOBOMBA-01 CAPTAÇÃO

**PRIORIDADE 2**

**TAG:** 001-MBHO-001



**Defeito** FALHA LUBRIFICAÇÃO

### ▶ **Recomendações**

**Realizar a lubrificação dos rolamentos da motobomba.**

### ▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
▶ **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
MN \_\_\_\_\_

### ▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

### ▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

### ▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção



OS: 0219\_06

**Localização:** ELEV. SÃO GUIDO

**Coleta:** 08/02/2019

**Equipamento:** BCEN-003 - BOMBA-01 ELEVATÓRIA SÃO GUIDO

**PRIORIDADE 2**

**TAG:** 003-BCEN-003



**Defeito:** FALTA DE RIGIDEZ

► **Recomendações**

**Melhorar fixação da bomba ao solo.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
 ► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
 MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção



OS: 0219\_07

**Localização:** ELEV. SÃO GUIDO

**Coleta:** 08/02/2019

**Equipamento** MBHO-003 - MOTOBOMBA-02 ELEVATÓRIA SÃO GUIDO

**PRIORIDADE 2**

**TAG:** 003-MBHO-003



**Defeito** CAVITAÇÃO

► **Recomendações**

**Inspecionar rotor e tubulação de sucção quanto a possíveis obstruções.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

---



---



---

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
 ► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
 MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Estado do equipamento:  OK  Necessita de nova intervenção





OS: 0219\_08

**Localização:** ETA

**Equipamento** MBHO-004 - MOTOBOMBA-01 ETA

**TAG:** 004-MBHO-004

**Defeito** FALTA DE RIGIDEZ

**Coleta:** 08/02/2019

**PRIORIDADE 3**



► **Recomendações**

**Reapertar os parafusos de fixação da motobomba.**

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** ( ) Liberado ( ) Não Liberado PRO \_\_\_\_\_  
 ► **Aprovação do Serviço:** ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado PRO \_\_\_\_\_  
 MN \_\_\_\_\_

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Estado do equipamento:  OK

Necessita de nova intervenção