

LISTAGEM DE OS'S

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO CACHOEIRINHA

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
001-BCEN-001	BCEN-001	BOMBA 01 ABASTECE ETA SEDE	●	3
001-BCEN-002	BCEN-002	BOMBA 02 ABASTECE ETA SEDE	●	8

RECALQUE VALE DO SOL

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
002-MBHO-001	MBHO-001	MOTOBOMBA 01 RECALQUE VALE DO SOL	●	1

ETA ALPES D'OURO

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
003-MBHO-003	MBHO-003	MOTOBOMBA RETROLAVAGEM DOS FILTROS	●	4

CAPTAÇÃO SERINGUEIRA

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
004-MBHO-004	MBHO-004	MOTOBOMBA 02 CAPTAÇÃO SERINGUEIRA	●	9

ETA SEDE

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
006-MBHO-010	MBHO-010	MOTOBOMBA RETROLAVAGEM DOS FILTROS ETA 2	●	5
006-MBHO-011	MBHO-011	MOTOBOMBA BOOSTER ETA II MANDA PARA ETA I	●	6
006-MBHO-012	MBHO-012	MOTOBOMBA 01 BOOSTER HORTENCIAS	●	2

MARF I

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
007-MBHO-013	MBHO-013	MOTOBOMBA 02 MARF I	●	10

BOOSTER MIRANDA

TAG	Equipamento	Descrição	S	Pag.
008-MBHO-015	MBHO-015	MOTOBOMBA 01 BOOSTER MIRANDA	●	7

 OS: 0219_01

Localização: RECALQUE VALE DO SOL

Coleta: 07/02/2019

Equipamento MBHO-001 - MOTOBOMBA 01 RECALQUE VALE DO SOL

PRIORIDADE 1

TAG: 002-MBHO-001



Defeito FALTA DE RIGIDEZ

► **Recomendações**

Melhorar fixação da motobomba a base.

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

► **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_02

Localização:ETA SEDE

Equipamento MBHO-012 - MOTOBOMBA 01 BOOSTER HORTENCIAS

TAG: 006-MBHO-012

Defeito FALHA ELÉTRICA

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 1



▶ **Recomendações**

Checar a isolação e aterramento do motor, revisar se necessário para corriair problemas no induzido e

▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

▶ **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_03

Localização: CAPTAÇÃO RIBEIRÃO CACHOEIRINHA
Equipamento BCEN-001 - BOMBA 01 ABASTECE ETA SEDE
TAG: 001-BCEN-001
Defeito FALHA LUBRIFICAÇÃO

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 2



▶ **Recomendações**

Realizar a lubrificação dos rolamentos da bomba.

▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____
▶ **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____
MN _____

▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_04

Localização: ETA ALPES D'OURO

Coleta: 07/02/2019

Equipamento MBHO-003 - MOTOBOMBA RETROLAVAGEM DOS FILTROS

PRIORIDADE 2

TAG: 003-MBHO-003



Defeito FALTA DE RIGIDEZ

▶ **Recomendações**

Reapertar parafusos de fixação da motobomba.

▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

▶ **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_05

Localização:ETA SEDE

Equipamento MBHO-010 - MOTOBOMBA RETROLAVAGEM DOS FILTROS ETA 2

TAG: 006-MBHO-010

Defeito FALTA DE RIGIDEZ

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 2



▶ **Recomendações**

Reapertar parafusos de fixação da motobomba.

▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

▶ **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim

▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção



OS: 0219_06

Localização: ETA SEDE

Equipamento MBHO-011 - MOTOBOMBA BOOSTER ETA II MANDA PARA ETA I

TAG: 006-MBHO-011

Defeito FALTA DE RIGIDEZ

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 2



► **Recomendações**

Reapertar os parafusos de fixação da motobomba.

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

► **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_07

Localização: BOOSTER MIRANDA

Equipamento MBHO-015 - MOTOBOMBA 01 BOOSTER MIRANDA

TAG: 008-MBHO-015

Defeito FALTA DE RIGIDEZ

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 2



► **Recomendações**

Reapertar parafusos de fixação da motobomba.

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

► **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_08

Localização: CAPTAÇÃO RIBEIRÃO CACHOEIRINHA
Equipamento BCEN-002 - BOMBA 02 ABASTECE ETA SEDE
TAG: 001-BCEN-002
Defeito FALTA DE RIGIDEZ

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 3



► **Recomendações**

Repertar os oarafusos de fixação.

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____
 ► **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____
 MN _____

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_09

Localização: CAPTAÇÃO SERINGUEIRA

Coleta: 07/02/2019

Equipamento MBHO-004 - MOTOBOMBA 02 CAPTAÇÃO SERINGUEIRA

PRIORIDADE 3

TAG: 004-MBHO-004



Defeito FALTA DE RIGIDEZ

▶ **Recomendações**

Reapertar parafusos de fixação da motobomba.

▶ **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

▶ **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

▶ **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

▶ **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

▶ **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

▶ **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim


▶ **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção

 OS: 0219_10

Localização: MARF I

Equipamento MBHO-013 - MOTOBOMBA 02 MARF I

TAG: 007-MBHO-013

Defeito FALTA DE RIGIDEZ

Coleta: 07/02/2019

PRIORIDADE 3



► **Recomendações**

Reapertar parafusos de fixação da motobomba.

► **Ações Tomadas (Serviços Executados)**

► **Teste Serviço Executado:** () Liberado () Não Liberado PRO _____

► **Aprovação do Serviço:** () Aprovado () Não Aprovado PRO _____

MN _____

► **Apontamentos de Mão de Obra**

Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs	Data	Funcionário	Início	Término	Total Hrs
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	
		:	:				:	:	

► **Apontamentos de Materiais**

Código	Quantidade	Unidade	Descrição

► **Satisfação:** () Ótimo () Bom () Regular () Ruim

► **Análise de vibração realizada após manutenção**

Executante: _____

Data: ____/____/____

Estado do equipamento: OK

Necessita de nova intervenção