

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMPARO

**PRESTADOR: SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL** 

Relatório R1 – Diagnóstico

Americana, abril de 2014





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## **SUMÁRIO**

1.	INT	RODUÇÃO3
DE	FINIÇ	ÕES4
2.	IDE	NTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR5
	2.1	Município5
	2.2	Prestador5
3.	EQU	JIPE TÉCNICA5
3.1	L ARES	S-PCJ5
	3.2 Pr	estador5
4.	RES	SULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES6
	4.1 Sis	stemas de Água6
	4.2 Sis	stemas de Esgotamento Sanitário7
5.	PLA	NEJAMENTO8
	5.1. Pl	lano Municipal de Saneamento Básico8
	5.2. Pl	lano Diretor de Perdas8
6.	FISC	CALIZAÇÃO8
	6.1 SIS	STEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA9
	6.1.	1 Descrição do SAA9
	6.1.	2 Componentes do SAA9
	6.1.	3.1 Manancial (MAN) – Rio Camanducaia10
	6.1.	3.2 Captação (CAP) – Juca Bento12
	6.1.	.3.3 Estação de Tratamento de Água – ETA 215
	6.1.	.3.6 Rede de Distribuição de Água (RDA)19
	6.2 SIS	STEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES21
	6.2.	1 Descrição do SES21
	6.2.	2 Componentes do SES21
	6.2.	3 Sistemas Fiscalizados para o presente relatório21
	6.2.	3.1 Rede Coletora de Esgoto (RCE)21
	6.2.	3.2 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Piero Fioravante22
7.	REC	COMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS26



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 1. INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem, também, responsáveis pela prestação desses serviços, seja por meios próprios, ou através da contratação de terceiros.

Desta forma, as funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não acumula a função de prestador dos serviços, sendo necessária, portanto, a designação de outro órgão, no âmbito da administração direta ou indireta.

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante desta nova realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum adequada, aliando menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a realidade de cada município.

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e independente, parceira dos municípios consorciados, que atua visando conciliar tecnicamente os interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como objetivos básicos:

- Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos;
- Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento;
- Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico;
- Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do prestador;
- Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.

Atualmente a Agência Reguladora ARES-PCJ conta com 45 municípios consorciados e tem como Presidente eleito em Assembleia Geral o Prefeito de Corumbataí, Sr. Vicente Rigitano, bem como Primeiro Vice-Presidente o Prefeito de Cosmópolis, Sr. Antônio Fernandes Neto e como Segundo Vice-Presidente o Sr. Antônio Meira, Prefeito de Hortolândia.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## **DEFINIÇÕES**

**Providências imediatas:** medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas prontamente, em função de risco de segurança, saúde ou operacionalidade do sistema.

**Providências a médio prazo:** medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas;

**Providências e longo prazo:** medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, postergadas;





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

## 2.1 Município

Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito: LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Vice-Prefeito: Celso Manzolli

Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro

Telefone: (19) 3817-9300

E-mail: imprensa@amparo.sp.gov.br

Código ARES: 42

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.767 de 19 DE março de 2014

#### 2.2Prestador

Nome: SAAE – Saneamento Ambiental Amparo/SP

Responsável legal: ANTÔNIO CARLOS DE SIQUEIRA

Endereço: Rua José Bonifácio, 300 - Centro

Telefone: (19) 3808-8400

E-mail: saae@amparo.sp.gov.br

## 3. EQUIPE TÉCNICA

#### 3.1 ARES-PCJ

- Fernando Girardi de Abreu Analista de Fiscalização e Regulação Engº Ambiental
- Gabriel Bertola Prestador de serviços Eng<sup>o</sup> Ambiental

#### 3.2 Prestador

- Luis Augusto Gropo (Químico responsável pelas Estações de Tratamento de Água 1 e 2)
- Ricardo Zanelato (Coordenador geral de água e esgoto do SAAE)



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 4. RESULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES

## 4.1 Sistemas de Água





Figura 1 - Principais indicadores do sistema de água



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 4.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário





Extensão da Rede Coletora de Esgoto:

Número de ligações de esgoto:

Extensão de Rede por Ligação de Esgoto (SNIS 2010 - IN021):

Extensão de Rede por Ligação de Esgoto:

12,11 m/lig em 2013




Figura 2 - Principais indicadores do sistema de esgoto



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

#### 5. PLANEJAMENTO

## 5.1. Plano Municipal de Saneamento Básico

O PMSB foi elaborado pela empresa DRZ gestão ambiental no ano de 2012

## 5.2. Plano Diretor de Perdas

O município não possui plano de perdas.

## 6. FISCALIZAÇÃO

Em 16/04/2014 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto:

- Manancial Rio Camanducaia
- Captação Juca Bento
- Estação de Tratamento de Água ETA 2
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Piero Fioravante

Na mesma ocasião foram solicitados dados adicionais sobre as redes de distribuição de água e coletoras de esgoto, a seguir apresentados.




Figura 3 - Sistemas fiscalizados em 16/04/2014



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA

#### 6.1.1 Descrição do SAA

O sistema de abastecimento de água de Amparo utiliza como principal manancial de abastecimento o Rio Camanducaia, que recalca a água até a ETA localizada no centro da cidade, anexo a setor administrativo do SAAE. O município possui 4 ETAs, sendo que as ETAs 1 e 2 são as mais representativas do município. A água é aduzida para a rede de distribuição por 23 estações elevatórios até os 53 reservatórios localizados no município, que através de 327 km de rede de abastecimento abastecem 22.800 ligações de água.

## 9

## 6.1.2 Componentes do SAA

SUBSISTEMA	EXISTENTES	FISCALIZADOS EM 16/04/2014
Manancial e Captação	3	1 (85%)
Adutora de Água Bruta		-
Estação de Tratamento de Água	4	1 (25%)
Adutora de Água Tratada		-
Estação Elevatória de Água	23	-
Reservatório	53	-
Rede de Distribuição	327 km	-



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 6.1.3 SISTEMAS FISCALIZADOS PARA O PRESENTE RELATÓRIO

## 6.1.3.1 Manancial (MAN) - Rio Camanducaia



Figura 4 - Imagem de satélite do Rio Camanducaia

#### Constatações:

Município: Amparo Nome: Rio Camanducaia Coordenadas de localização:

Latitude: -22.69987 Longitude: -46.748942

Altitude: 678 m Accuracy: 16.0 m

Tipo de manancial: Rio

Há sinalização informando que o local se trata de manancial para abastecimento público? : Sim Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de vistoria das áreas de entorno?: Sim

Indícios de fontes de poluição? : Não



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Indícios de eutrofização? : Não

Indícios de assoreamento?: Não

O acesso é fácil?: Sim

Está em boas condições?: Sim

O acesso à captação está protegido? : Sim

Há erosão aparente próximo a captação?: Não

Há atividade agrícola a montante? : Sim

Tipo de cultura: Cana, café

Indícios de inundações ou enchentes?: Não

Existe plano de ação para emergências ou contingências? : Não



Figura 5 – Rio Camanducaia

Figura 6 – Enroncamento próximo a captação

Providências necessárias		
Imediatas	Nenhuma	
Médio prazo	Nenhuma	
Longo prazo	Nenhuma	



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 6.1.3.2 Captação (CAP) - Juca Bento

#### Constatações

Município: Amparo

Nome: Juca bento

Coordenadas:

Latitude: -22.699774 Longitude: -46.748961 Altitude: 685 m Accuracy: 16 m

A área está devidamente identificada?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?: Sim

Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

**Validade da outorga:** Vigente Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Vazão captada média (L/s): 220

Tipo de Captação: Sucção aspirada

#### **Dispositivos existentes:**

- Barragem de nível
- Tomada d'água
- GradeamentoTela
- Desarenador
- Comportas
- / Poço de sucção

Macromedidor: Nenhum

Existe extintor no local?: Sim Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim

Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores?: Sim

Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural?: Sim

Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar?: Sim

Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim

Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim

Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada

Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m3/h)(1): 140



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Altura manométrica (mca)(1): 63

Potência (CV)(1): 500

Quantidade(1): 2

Vazão (m3/h)(2): 77

Altura manométrica (mca)(2): 63

Potência (CV)(2): 300

Quantidade(2): 2

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não

Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração?: Não

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim

Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual?: Sim

Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual?: Não

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:

√ Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica?:

√ Inversor de frequência

Partida suave (soft starter)

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :

√ Telefone



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 7 – Sinalização de entrada da captação



Figura 8 - Chegada da água bruta



Figura 9 - Entrada da água bruta



Figura 10 – Sucção aspirada



Figura 11 - Bombas de recalque da água bruta



Figura 12 - Bombas de recalque da água bruta

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340 – Americana-SP Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Providências necessárias		
Imediatas	Nenhuma	
Médio prazo	Nenhuma	
Longo prazo	Nenhuma	

## 15

## 6.1.3.3 Estação de Tratamento de Água – ETA 2



Figura 13 - Imagem de satélite da Estação de Tratamento de Água ETA 2

#### Constatações:

Município: Amparo Nome: ETA 2 Coordenadas: Latitude: -22,704167 Longitude: -46,762222 Altitude: 558 m Accuracy: 4.0 m

Vazão de projeto (L/s): 140

Vazão média de operação (L/s): 135



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Está licenciada?: Sim Art. 1º da Resolução SMA nº 54/2007

Existe placa identificando a concessionária?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim

Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1992

Tipo de mistura rápida: Hidráulico

Correção de pH: Cal hidratada

Dosagem da correção de pH: Manual

Coagulante:

Sulfato de Alumínio

Dosagem de coagulante: Manual

Pré-cloração: Cloro Gás

Usa carvão ativado?: Não

Tipo de floculação: Mecânico

Quantidade instalada: 3

Quantidade em operação: 3

Área total aproximada (m²): 20

A formação de flocos é visível?: Sim

Tipo de decantação: Convencional

Quantidade instalada: 2

Quantidade em operação: 2

Área total aproximada (m²): 150

Os vertedores de água decantada estão aparentemente nivelados?: Não

Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992

Há passagem de flocos para os filtros?: Sim

Qual a frequência de limpeza (dias)?: 30

Qual o destino da água de descarga de fundo?: Retorna ao manancial

Tipo de filtração: Rápido

Quantidade instalada: 4

Quantidade em operação: 4

Área total aproximada (m²): 20

Frequência de limpeza (horas): 48

Qual o destino da água de lavagem de filtros?: Retorna ao manancial

Há vazamentos aparentes nas tubulações dos filtros? : Não

O material filtrante está sendo reposto está sendo reposto

de acordo com as orientações de projeto?: Sim

Tipo de desinfecção: Cloro Gás

Se utilizado cloro gás, há treinamento e kits de emergência adequados?: Sim



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Usa poliortofosfato?: Sim

Como é feita a aplicação de Flúor? : Manual Portaria 2914/2011 e Art. 12 da Resolução Estadual SS-65/2005

Desidratação do Iodo: Nenhum

A destinação do lodo é adequada?: Não

As condições de higiene e limpeza do laboratório são boas?: Sim

NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local?: Sim Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim

Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?: Não

Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da NBR 13035/1993

É realizado controle de qualidade dos produtos químicos?: Não

Realiza Jar-Test periódicos?: Não

Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

É realizado monitoramento de cianobactérias no manancial?: Sim

Portaria 2914/2011

Em quantos pontos?: 1

Com qual frequência?: Semestral

Parâmetros de controle do processo (análise local):

Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

- ✓ Alumínio
- √ Cloro Residual Livre
- ✓ Cor
- √ Ferro
- √ Fluoreto
- √ pH
- √ Turbidez

Há medição on-line na produção de água?:

√ Nenhum

Como é feita a comunicação com o centro de operações?: Telefone

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? : Sim

Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Não

Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim

Art. 5.21 da NBR 12216/1992 e NBR 13035/1993



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 14 - Entrada para a ETA 2



Figura 15 - Entrada da água bruta (calha parshall)



Figura 16 – Floculadores mecânicos



Figura 17 - Decantadores



Figura 18 – Detalhe para o desnível e fissuras nos vertedores



Figura 19 - Filtro



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Providências necessárias		
Imediatas	<ul> <li>✓ Realizar treinamentos para emergência e para a correta manipulação do uso de cloro gás;</li> <li>✓ Nivelar e adequar os vertedores do decantador;</li> <li>✓ Instalar chuveiros de emergência no laboratório;</li> </ul>	
Médio prazo	✓ Destinar corretamente o lodo de descarga dos decantadores e filtros	
Longo prazo		



## 6.1.3.6 Rede de Distribuição de Água (RDA)

#### Constatações:

Município: Amparo

Existe cadastro técnico atualizado da rede?: Não

Em meio digital?: Não

Existe mapa de levantamento de pressões?: Não

A rede de distribuição está setorizada em zonas de pressão?: Sim

Há regiões de mistura de setores?: Não Número de Macromedidores instalados: 9 Existe micromedição de 100% na rede?: Não

Há manutenção preventiva em registros de rede?: Não

Há regiões sujeitas a intermitência na distribuição ou racionamento?: Sim Quais regiões?: Jardim Brasil; Jardim Alberto; Jardim Santana; Jardim Itália

Há treinamento das equipes de manutenção de redes?: Não

Qual a idade média dos hidrômetros?: 7

Há programa para troca de hidrômetros?: Não São realizadas aferições de hidrômetros?: Não Há programa de pesquisa de vazamentos?: Não

Há programa de redução de pressão?: Não Há programa de combate a fraudes?: Não

Há ensaio de recebimento de novas redes?: Sim

Informações complementares: O município possui 48% perdas e 97% de cobertura de hidrometação.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Providências necessárias			
Imediatas	<ul> <li>✓ Realizar cadastro técnico da rede;</li> <li>✓ Implantar pesquisa sistemática de vazamentos na rede, redução de pressão e combate a fraudes.</li> </ul>		
Médio prazo	Nenhuma		
Longo prazo	Nenhuma		





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES

## 6.2.1 Descrição do SES

O município de Amparo atende a 89% da população com coleta e afastamento de esgoto, sendo que 32% desse efluente é tratado em ETE inaugurada em 2013. A ETE opera atualmente aquém de sua capacidade, sendo necessária a implantação de novos interceptores e coletores tronco para a chegado do mesmo a Estação. O município conta com 230 km de rede coletora de esgoto e um total de 19.000 ligações de esgoto.

## 6.2.2 Componentes do SES

SUBSISTEMA	EXISTENTES	FISCALIZADOS EM 13/12/2013
Rede Coletora	230 km	-
Estação Elevatória de Esgoto	1	-
Estação de Tratamento de Esgoto	1	(100%)

## 6.2.3 Sistemas Fiscalizados para o presente relatório

#### 6.2.3.1 Rede Coletora de Esgoto (RCE)

#### Constatações:

Município: Amparo

Existe cadastro técnico atualizado da rede?: Sim

Em meio digital?: Sim

Está geoposicionado?: Não

Há programa de manutenção preventiva?: Não

Número de equipes de manutenção: 9

Há treinamento das equipes de manutenção de redes?: Sim

Como é realizada desobstrução de redes?:

/ Mecânica


Hidrojato próprio

Existem ocorrências de retorno de esgoto nos imóveis?: Não

Há programa de verificação de ligações irregulares de águas pluviais nas redes coletoras?: Não



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



## 22

## 6.2.3.2 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Piero Fioravante



Figura 20 - Imagem de satélite da ETE Piero Fioravante

#### Constatações:

Município: Amparo Nome: Piero Fiovavante

Coordenadas: Latitude: -22.70437 Longitude: -46.818656 Altitude: 657 m Accuracy: 12 m

Vazão de projeto (L/s): 155

Vazão média de operação (L/s): 36

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340 – Americana-SP Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Ano de início de operação: 2013

Está licenciada?: Sim Resolução CONAMA nº 237/1998

Existe placa identificando a área?: Sim

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETE encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim

Macromedidor de entrada: Eletromagnético

Art. 5.6 da NBR 12209/1992

A ETE possui by-pass?: Sim

Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Existe elevatória de esgoto?: Sim

Existe acesso para manutenção na EEE?: Sim

Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe bomba reserva?: Sim

Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe sistema de içamento das bombas?: Sim

Art. 5.9 da NBR 12208/1992

As condições de iluminação/acesso estão adequadas?: Sim

Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Estado de conservação dos equipamentos?: Ótimo

Correção de pH?: Não

Odor desagradável no tratamento preliminar?: Não

Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Existe controle de odores no tratamento preliminar?: Não

Gradeamento grosseiro: Limpeza mecânica

Possui grade reserva?: Não

Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fora de operação?: Não

Estado de conservação dos equipamentos: Ótimo

Há reclamação de odor?: Não

Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Gradeamento fino: Limpeza mecânica

Possui grade fina reserva?: Sim

Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fina fora de operação?: Sim

Estado de conservação dos equipamentos: Ótimo

Desarenador: Limpeza mecânica

Possui desarenador reserva?: Não

Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

Possui desarenador fora de operação?: Não

Estado de conservação dos equipamentos: Ótimo

Tipo de lagoas de estabilização:

√ Aerada



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Número de lagoas: 1

Número de lagoas em operação: 1 O fundo da lagoa é revestido?: Sim

Tipo de revestimento: Lona
Tipo de desinfecção: Cloro Gás

Se utilizado cloro gás, há treinamento e kits de emergência adequados?: Sim

NR 15

Possui CADRI?: Sim Decreto Estadual nº 8.468/1976

É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?: Sim

Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?: 7

CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

Qual o teor médio de SST (mL/L)?: 0

CONAMA 430/2011: SST < 1 mL/L

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?: 4

CONAMA 430/2011: DBO < 120 mg/L

Há presença de materiais flutuantes?: Não

CONAMA 430/2011: ausência

Macromedidor de saída: Eletromagnético

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? : Sim

Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Sim

Há vazamentos aparentes?: Não

Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim

**Observação:** A ETE não opera com a vazão de projeto, pois não foram implantadas tubulações para chegada do efluente.







Figura 22 – Caixa de areia



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização





Figura 23 - Lagoa de aeração

Figura 24 - Lagoa de aeração







Figura 26 – Chicanas para desinfecção (gás cloro)



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

## 7. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das inspeções realizadas são propostas as seguintes recomendações:

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Abastecimento de Água (SAA)		
Estação de Tratamento de Água (ETA)	Imediatas	<ul> <li>✓ Adquirir equipamentos de proteção individuais adequados em decorrência do uso de cloro gás;</li> <li>✓ Nivelar e adequar os vertedores do decantador;</li> <li>✓ Instalar chuveiros de emergência no laboratório;</li> </ul>
	Médio prazo	✓ Destinar corretamente o lodo de descarga dos decantadores e filtros.
Rede de Distribuição de Água (RDA)	Imediato	<ul> <li>✓ Realizar cadastro técnico da rede;</li> <li>✓ Implantar pesquisa sistemática de vazamentos na rede, redução de pressão e combate a fraudes.</li> </ul>
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)		
Rede de Coletora de Esgoto (RCE)		✓ Realizar verificação sistemática de ligações irregulares de águas pluviais nas redes coletoras: