

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA

PRESTADOR: SAAE - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Relatório R1 – Diagnóstico

Americana, julho de 2013





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

SUMÁRIO

1.	INT	RODUÇÃO	3
DEI	INIÇĈ	ĎES	4
2.	IDEN	NTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	5
2	2.1	Município	5
2	2.2	Prestador	5
3.	EQU	JIPE TÉCNICA	5
3.1	ARES	-PCJ	5
3	3.2 Pre	estador	5
4.	RES	ULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES	6
4	.1 Sis	temas de Água	6
۷	.2 Sis	temas de Esgotamento Sanitário	7
5.	PLA	NEJAMENTO	8
5	5.1 Pla	no Municipal de Saneamento Básico	8
5	.2 Pla	no Diretor de Perdas	8
5	.3 Ou	tros Planos	8
6.	FISC	ALIZAÇÃO	8
6	5.1 SIS	TEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA	9
	6.1.	1 Descrição do SAA	9
	6.1.	2 Componentes do SAA	0
	6.1.	3.1 Manancial (MAN) – Rio Atibaia 1	0
	6.1.	3.2 Captação (CAP)– Rio Atibaia (Velha)1	2
	6.1.	3.3 Captação (CAP)– Rio Atibaia (Nova)1	4
	6.1.	3.4 Estação de Tratamento de Água (ETA)1	7
	6.1.	3.5 Estação Elevatória de Água (EEA) – EEAT ALVINOPOLIS	2
	6.1.	3.6 Reservatório (RES) – Alvinópolis2	4
	6.1.	3.7 Reservatório (RES) – Central2	6
	6.1.	3.8 Rede de Distribuição de Água (RDA)2	8
6	s.2 SIS	TEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES2	9
	6.2.	1 Descrição do SES2	9
	6.2.	2 Componentes do SES	9
	6.2.	3 Sistemas Fiscalizados para o presente relatório	0
	6.2.	3.1 Rede Coletora de Esgoto (RCE)	0
	6.2.	3.2 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Estoril	1
7.	REC	OMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS3	6



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

1. INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem, também, responsáveis pela prestação desses serviços, seja por meios próprios, ou através da contratação de terceiros.

Desta forma, as funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não acumula a função de prestador dos serviços, sendo necessária, portanto, a designação de outro órgão, no âmbito da administração direta ou indireta.

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante desta nova realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum adequada, aliando menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a realidade de cada município.

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e independente, parceira dos municípios consorciados, que atua visando conciliar tecnicamente os interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como objetivos básicos:

- Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos;
- Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento;
- Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico;
- Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do prestador;
- Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.

Atualmente a Agência Reguladora ARES-PCJ conta com 33 municípios consorciados e tem como Presidente eleito em Assembleia Geral o Prefeito de Corumbataí, Sr. Vicente Rigitano, bem como Primeiro Vice-Presidente o Prefeito de Cosmópolis, Sr. Antônio Fernandes Neto e como Segundo Vice-Presidente o Sr. Antônio Meira, Prefeito de Hortolândia.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

DEFINIÇÕES

Providências a médio prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas;

Providências e longo prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, postergadas;

Providências imediatas: medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas prontamente, em função de risco de segurança, saúde ou operacionalidade do sistema.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

2.1 Município

Prefeitura Municipal de Atibaia

Prefeito: SAULO PEDROSO DE SOUZA

Vice-Prefeito: MARIO YASSUO INUI

Endereço: Av. da Saudade, 252 - Centro - CEP: 12.940-560

Telefone: (11) 4414-2551

E-mail: prefeito@atibaia.sp.gov.br

Código ARES: 16

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.954, de 27/12/2010

Data: 27/12/2012

2.2 Prestador

Nome: SAAE - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Responsável legal: JOÃO CARLOS CORRÊA VIEIRA – SUPERINTENDENTE

Endereço: Praça Roberto Gomes, 11, Cidade Satélite - CEP: 12.941-606

Telefone: (11) 4414-3500

E-mail: joãocarlos@saaeatibaia.com.br

3. EQUIPE TÉCNICA

3.1 ARES-PCJ

Daniel Manzi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil

Gabriel Guidolin Bertola – Prestador de Serviço – Engº Ambiental

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental

3.2 Prestador

Carlos Maziero - Diretor de Planejamento e Finanças

Dorival Hernandes – Gerente de Produção – Químico

Luiz Alberto Malta Priolli - Controle de Perdas

Ricardo Romano – Gerente de Manutenção

Ricardo Ydehara – Diretor Técnico



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

4. RESULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES

4.1 Sistemas de Água





Figura 1 - Principais indicadores do sistema de água

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340 – Americana-SP Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

4.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário






Figura 2 - Principais indicadores do sistema de esgoto



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

5. PLANEJAMENTO

5.1 Plano Municipal de Saneamento Básico

O município possui PMSB vigente e aprovado.

5.2 Plano Diretor de Perdas

Não possui plano de perdas, mas está prevista a sua elaboração.

5.3 Outros Planos

Não possui.

6. FISCALIZAÇÃO

Em 02/07/2013 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto:

- Manancial e captação Rio Atibaia;
- Estação de Tratamento de Água I Central;
- Estação Elevatória de Água Tratada EEAT Alvinópolis;
- Reservatório Alvinópolis;
- Reservatório Central;
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Estoril;

Na mesma ocasião foram solicitados dados adicionais sobre as redes de distribuição de água e coletoras de esgoto, a seguir apresentados.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 3 - Sistemas fiscalizados em 02/07/2013

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

6.1.1 Descrição do SAA

O sistema de abastecimento de água de Atibaia é composto por três Estações de Tratamento de Água, denominadas ETA I - Central, ETA III e ETA IV a partir de quatro captações superficiais, sendo duas no manancial Rio Atibaia (400 L/s), uma no Córrego do Onofre (120 L/s) e uma no Distrito de Portão (22 L/s). Recentemente foi desativada a ETA II, adjacente a ETA I – Central, em cujo local será construída a nova ETA Central composta de três módulos com capacidade para 250L/s cada módulo.

A água produzida na ETA I – Central é distribuída em marcha e para reservatórios, sendo os principais da ETA I – Central (4.000m³) e Alvinópolis (5.800m³). Os Sistemas da ETA III (Cerejeiras), Portão e Tanque possuem reservatórios principais com capacidades de 4.100, 400 e 600 m³, respectivamente.

O município de Atibaia apresenta topografia acentuada e um processo atípico de urbanização, com vários núcleos isolados e relativamente baixa densidade populacional. Não possui



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Plano de Perdas, mas há previsão de sua elaboração, pois os índices de perdas são sabidamente altos em função da topografia e da necessidade de troca de hidrômetros.

6.1.2 Componentes do SAA

		\
(10	
/)

SUBSISTEMA	EXISTENTES	FISCALIZADOS EM 03/07/2013
Manancial e Captação	4	1 (25%)
Adutora de Água Bruta	-	-
Estação de Tratamento de Água	3	1 (33%)
Adutora de Água Tratada	-	-
Estação Elevatória de Água	16	1 (6,2%)
Reservatório	18	2 (11%)
Rede de Distribuição	-	-

6.1.3 SISTEMAS FISCALIZADOS PARA O PRESENTE RELATÓRIO

6.1.3.1 Manancial (MAN) - Rio Atibaia

Local	Rua Ana Neri,
Latitude	23°06′09″
Longitude	46° 32′40″
Altitude	748m



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 4 - Imagem de satélite do manancial Rio Atibaia

✓ Constatações:

O Rio Atibaia, no ponto de captação, possui sinalização informando que se trata de manancial para abastecimento público, com fácil acesso, com iluminação noturna e em boas condições. Esse manancial abastece outros municípios a montante e jusante.

Não existe plano de vistoria das áreas do entorno, nem indícios de eutrofização. Há indícios de fontes pontuais e difusas de poluição, inclusive com draga para remoção de areia próximo da captação. Existem rodovias a montante, mas não há plano de contingencia e emergência. Não há conflitos aparentes quanto ao uso da água.

O local possui ponto de monitoramento da SABESP e da CETESB, mas os dados do monitoramento da SABESP não são disponibilizados para a SAAE.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização







Figura 6 - Ponto de monitoramento da SABESP

	Providências necessárias
Imediatas	Nenhuma
Médio prazo	Regularizar o barramento de nível
Longo prazo	Nenhuma

6.1.3.2 Captação (CAP) – Rio Atibaia (Velha)

Local	Rua Ana Neri
Latitude	23°06′09"
Longitude	46° 32′40″
Altitude	748m
Número de bombas	3
Potência instalada	750CV
r otencia ilistalada	- 3x250CV (83 L/s)



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 7 - Estação de captação de água Rio Atibaia (Velha)

✓ Constatações:

Possui outorga de captação, através de sucção aspirada e possui barragem de nível e caixa de areia em boas condições, embora tenham sido construídas para uma vazão inicial de 90 L/s. O acesso para captação está protegido, possui acesso para manutenção com talha para içamento das bombas. Não possui plano de limpeza e plano de manutenção.

Não há erosão aparente, mas há evidências de inundações que ocorreram em 2010 e 2011. Existe iluminação noturna e as instalações elétricas estão em bom estado de conservação. Existe conjunto motobomba reserva instalada e em estoque.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização








Figura 9 - Poço de sucção da Captação Velha

6.1.3.3 Captação (CAP) – Rio Atibaia (Nova)

Local	Rua Ana Neri
Latitude	23°06′09″
Longitude	46° 32'40"
Altitude	748m
Número de bombas	3
Potência instalada	1200CV
i otelicia ilistalada	- 3x400CV (250 L/s)



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 10 - Estação de captação de água Rio Atibaia

✓ Constatações:

Possui outorga de captação, através de sucção afogada e possui barragem de nível e caixa de areia em boas condições. O acesso para captação está protegido, possui acesso para manutenção com talha para içamento das bombas. Não possui plano de limpeza e plano de manutenção.

Não há erosão aparente, mas há evidências de inundações que ocorreram em 2010 e 2011. Existe iluminação noturna e as instalações elétricas estão em ótimo estado de conservação. Existe conjunto motobomba reserva instalada.

A captação foi projetada para um total de 5 conjuntos de recalque, estando 3 instalados até a presente data. Os conjuntos foram projetados para sucção afogada com volante de inércia, para amortecimento de transitórios hidráulicos, o que provocou muitos problemas no inicio de sua operação devido ao desgaste precoce de rolamentos e mancais. Esses problemas foram sanados pelo fabricante das bombas, mas persistem problemas de cavitação nos rotores.

As captações velha e nova operam normalmente com 1 bomba na captação velha em conjunto com 2 bombas na captação nova, aduzindo uma vazão média de 420 L/s. O acionamento dos 3 conjuntos na captação nova não implica em aumento significativo da vazão, como seria esperado.

O projeto de ampliação da ETA Central inclui a construção de uma adutora de 1000 mm de diâmetro e 1800 m de extensão desde as captações no Rio Atibaia até a ETA, restando a adutora atual de 600 mm enquanto parte do anel de distribuição de água tratada após reabilitação.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 11 - Caixa de areia captação Rio Atibaia



Figura 12 - Equipamentos de captação Rio Atibaia



Figura 13 - Bomba Centrifuga com volante de inércia



Figura 14 - Quadros elétricos



Figura 15 - Rotor danificado por cavitação



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

	Providências necessárias
Imediatas	Verificar as causas da cavitação
Médio prazo	Sanar as causas da cavitação
Longo prazo	Nenhuma

17

6.1.3.4 Estação de Tratamento de Água (ETA)

Local	Praça Roberto Gomes, 11
Latitude	23°06′58″
Longitude	46°32′44″
Altitude	824 m
Vazão nominal	400 L/s
Tipo	Convencional



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 16 - Imagem de satélite da Estação de Tratamento de água I - Central

✓ Constatações:

A ETA I - Central encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais, com placa de identificação e boas condições de limpeza do pátio externo.

Esta ETA foi construída em 1972 com capacidade para 90 L/s e posteriormente foi ampliada para capacidade nominal de 400 L/s com a construção de mais um floculador, um decantador e quatro filtros. A unidade opera atualmente com vazão de 420 L/s, em função da desativação da ETA II para dar lugar a ampliação das ETAs, e no momento da inspeção estava sendo realizada a limpeza de parte da unidade.

Os processos de tratamento da ETA são do tipo convencional ou também chamado de ciclo completo, com as seguintes fases:

Coagulação: o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio, a dosagem é realizada manualmente (com regulagem de válvulas) na calha Parshall;

Floculação: floculador mecânico de eixo vertical;

Decantação: possui 2 decantadores de alta taxa em boas condições com área total de cerca de 160 m², com escadas e guarda-corpos em boas condições e foi observado passagem de flocos



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

para os filtros, possivelmente em função da elevada vazão de operação. Os decantadores são lavados quinzenalmente.

Filtração: é efetuada em 8 filtros em boas condições, com área total de cerca de 128 m², com frequência de lavagem a cada 24 horas com água tratada.

Desinfecção: realizada no tanque de contato dimensionado para 90 L/s, onde é feita a dosagem de cloro gás.





Figura 17 - Aspecto do canal de entrada para Calha Parshall



Figura 18 - Detalhe do floculador afogado pela alta vazão de entrada



Figura 19 - Detalhe da passagem de flocos do decantador para a filtração



Figura 20 - Decantador isolado após limpeza



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 21 - Dosagem de produtos químicos



Figura 22 - Detalhe da armazenagem de produtos químicos

Também no tanque de contato é feita dosagem de flúor, correção de pH da água tratada com cal e adição de poliortofosfato. Esta área, pela idade e atmosfera agressiva, apresenta corrosão acelerada de tubulações e armaduras das estruturas em concreto, com vazamentos e possibilidade de riscos estruturais.

O lodo produzido na ETA é atualmente descartado no Rio Atibaia, sendo que a nova ETA projetada deverá encaminhar o lodo para desidratação juntamente como o lodo da ETE.

Essa ETA tem previsão de ser demolida com a construção da ETA Nova.



Figura 23 - Bombeamento do tanque de contato para Reservatório Central



Figura 24 - Barrilete de saída dos filtros com processo de corrosão acelerado



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização








Figura 26 - Vazamento em um dos filtros

O laboratório é bem equipado, com equipamentos conservados e possui boas condições de limpeza. Também possui um bom programa de monitoramento da qualidade da água. Foi observada no hall de entrada do laboratório uma fissura no piso por recalque de solo.



Figura 27 - Fissura no piso do laboratório



Figura 28 - Detalhe da planilha de controle operacional da ETA



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização








Figura 30 - Capela, auto-clave e estufa do laboratório da ETA I Central

	Providências necessárias
	Sanar os vazamentos e avarias estruturais
	nas áreas do tanque de contato e
Imediatas	laboratório, passíveis de serem
imediatas	executadas, a fim de evitar riscos
	operacionais (acidentes de trabalho) até
	desativação completa da ETA
Médio prazo	Reforma ou desativação da ETA
Longo prazo	Nenhuma

6.1.3.5 Estação Elevatória de Água (EEA) – EEAT ALVINOPOLIS

Local	Rua João Soares do Amaral
Latitude	23°07′03″
Longitude	46°32′45″
Altitude	817m
Número de bombas	3
Potência instalada	145 CV



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 31 - Imagem de satélite da EEAT Alvinópolis

✓ Constatações:

Elevatória de água tratada para sistema de reservação de mesmo nome. A área encontra-se cercada, mas não tem identificação da área. Não ocorrem inundações no local. A EEAT está em bom estado de conservação, protegida e permite a livre circulação de operadores. Há facilidade para retirada de bombas e válvula de retenção tipo portinhola simples em cada recalque. Possui 3 conjuntos instalados, sendo um reserva, todos com ponto de operação 414m³/h x 54mca x 125 CV. Os conjuntos possuem manômetro individual, mas não horímetros. Há macromedidores instalados recentemente e ainda sem contato com a ETA. A operação de partida/parada de bombas é realizada remotamente na ETA, via automação e telemetria. A EEAT permite boa circulação de ar e tem boa iluminação, inclusive natural. Há extintor no local e os quadros e cabos elétricos aparentam bom estado.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 32 - Equipamentos hidráulicos da estação elevatória



Figura 33 - Detalhe da gaxeta da bomba, que apresenta vazamento excessivo

	Providências necessárias
	Identificação da EEAT;
Imediatas	Verificação do vazamento excessivo na
	gaxeta
Médio prazo	Manutenção preventiva
Longo prazo	Nenhuma

6.1.3.6 Reservatório (RES) - Alvinópolis

Av. Cel. Miguel Brizola de Oliveira
23°08′05″
46°33′55″
846m
5.800m³



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 34 - Reservatório Alvinópolis

✓ Constatações:

Centro de reservação composto por dois reservatórios apoiados bi-compartimentados em concreto armado com capacidades individuais de 4.000m³ e 1.800m³. Possui área cercada, mas sem identificação e com mato alto. Possui boas condições de conservação, sem rachaduras e tubo extravasor em ambos os reservatórios.

Esses reservatórios não possuem escada de acesso, por isso não foi inspecionada a área superior dos mesmos. Entretanto foi observado que não possuem guarda corpo na laje de cobertura, não tem pára-raios ou iluminação noturna. Não foram identificados vazamentos nas instalações.

Há macromedidor na saída dos reservatórios e medidores de nível, com realização de anotação de frequência das medidas dos níveis de reservação na ETA via telemetria.

Não são realizadas limpezas periódicas dos reservatórios, sendo a última realizada em 07/2011.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização







Figura 36 - Aspecto da área externa

Providências necessárias		
Imediatas	Realizar a poda da vegetação rasteira	
Médio prazo	Instalação de guarda corpo na laje	
	superior e para-raios	
Longo prazo	Nenhuma	

6.1.3.7 Reservatório (RES) - Central

Local	Praça Roberto Gomes, 11
Latitude	23°06′58″
Longitude	46°32′42″
Altitude	824m
Capacidade	4.000m³



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 37 - Reservatório Central

✓ Constatações:

Reservatório apoiado bi-compartimentado em concreto armado para 4000m³, com área cercada e com placa de identificação. Possui boas condições de conservação, sem rachaduras e corrosão e tubo extravassor, tubulação de ventilação.

Esse reservatório possui escada de acesso, com guarda corpo de proteção nas escadas e não possui guarda corpo na laje de cobertura. Essa cobertura encontra-se adequada, com tampas de inspeção em boas condições, não tem pára-raios ou iluminação noturna. Não foram identificados vazamentos nas instalações.

Possui macromedidor na saída do reservatório e medidor de nível, com realização de anotação de frequência das medidas dos níveis de reservação pela ETA via telemetria.

Não são realizadas limpezas periódicas do reservatório, sendo a última realizada em 07/2011.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 38 - Detalhe da tampa de inspeção



Figura 39 – Tubulação de ventilação sem tela de proteção

Providências necessárias		
	Instalação de tela de proteção contra	
Imediatas	entrada de insetos e pequenos animais	
	nas tubulações de ventilação e extravazão	
Módio prazo	Instalação de guarda corpo na laje	
Médio prazo	superior e para-raios	
Longo prazo	Nenhuma	

6.1.3.8 Rede de Distribuição de Água (RDA)

✓ Constatações:

Existe cadastro técnico da rede, em meio digital e geoposicionado. Existem 13 macromedidores instalados em 100% da rede. Existe micromedição em 100% da rede, sem cobrança por estimativas ou outros usos não medidos. Existem pontos de descarga na rede, operados apenas em casos de manutenção. Possui levantamento de pressões e a rede está setorizada. Há cadastro dos registros de rede e não há programa de manutenção preventiva nestes pontos. Não há zonas sujeitas a intermitência ou racionamento. Não há treinamento das equipes de manutenção. Não há programa para troca dos hidrômetros. Não são realizadas aferições de hidrômetros em bancadas. Há pesquisa de vazamentos, programa de redução de pressões na rede e ensaio de recebimento de novas redes. Há programa de combate a fraudes.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

Providências necessárias		
Imediatas	Nenhuma	
	Treinamento de equipes de manutenção;	
Médio prazo	verificação de hidrômetros com vida útil	
	superior a 5 anos	
Longo prazo	Nenhuma	

29

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES

6.2.1 Descrição do SES

O sistema de esgotamento sanitário de Atibaia conta com três Estações de Tratamento de Esgoto: Estoril, Palmeiras e Cerejeiras.

O município de Atibaia possui tratamento de 75% do esgoto da população atendida por rede coletora, que corresponde a 40% do esgoto produzido pela população.

O sistema de esgotamento sanitário de Atibaia foi objeto de uma Parceria Público-Privada com a empresa CAB ATIBAIA S/A, em termos de ampliação, operação e manutenção do sistema com vigência de 30 anos, assinado em dezembro/2012. O início de operação e assunção do sistema existente ocorreu em 01/07/2013.

6.2.2 Componentes do SES

SUBSISTEMA	EXISTENTES	FISCALIZADOS EM 02/07/2013
Rede Coletora	nd	-
Estação Elevatória de Esgoto	11	-
Estação de Tratamento de Esgoto	3	1 (33%)



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

6.2.3 Sistemas Fiscalizados para o presente relatório

6.2.3.1 Rede Coletora de Esgoto (RCE)

✓ Constatações

O material de cerca de 98% da rede coletora de esgoto é cerâmica. Essas redes não possuem:

- Cadastro atualizado em meio digital;
- Programa de verificação de ligações irregulares de águas pluviais nas redes coletoras;

As redes coletoras de esgoto possuem:

- Extravasores, com cerca de 2 ou 3 pontos de extravasão em caso de chuvas intensas ou regiões de baixa declividade;
- Pontos críticos, principalmente devido a ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto ou juntas antigas, já sem vedação, quando ocorrem obstruções da rede.

A desobstrução das redes é realizada de forma mecânica através de hidro jato próprio.

Nas novas redes coletoras de esgoto ocorre ensaio de recebimento.

Providências necessárias		
Imediatas	Cadastro digital atualizado da rede de coletora	
illeulatas	de esgoto;	
Médio prazo	Treinamento das equipes de manutenção das	
	redes e programa de manutenção preventiva;	
Longo prazo	Instituir programa de verificação de ligações	
	irregulares nas redes coletoras	



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

6.2.3.2 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - ETE Estoril

Local	Rua Aniceto Tavares, n° 88	
	Recreio Estoril	
Latitude	23°06′34′′	
Longitude	46°33′55′′	
Altitude	749m	
Vazão	Média – 85 L/s	
Tipo	Lodos Ativados Aeração Prolongada -	
	Batelada	



Figura 40 - Imagem de satélite da ETE Estoril

✓ Constatações:

A ETE Estoril está protegida contra acesso de estranhos, com identificação da CAB Atibaia S.A.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

O sistema de tratamento de esgoto é biológico aeróbio composto pelas seguintes unidades: Poço de Chegada; Calha Parshall; Gradeamento Grosso; Estação Elevatória; Torre de Chegada; Caixa de Areia; Tanques de aeração; Casa de desidratação do lodo.

O gradeamento grosseiro encontra-se funcionando no modo manual, apresentando condições operacionais satisfatórias. O Desarenador não estava funcionando, sendo que o efluente estava passando pela caixa de areia localizada do lado direito que não tinha raspador. A outra caixa de areia possui raspador de fundo, e a rosca helicoidal estava em outro local para manutenção. Também foi observado corrosão no defletor e no raspador de fundo dessa caixa de areia.



Figura 41 - Caixa de Areia Inoperante



Figura 42 - Oxidação defletor



Figura 43 - Rosca helicoidal quebrada



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

A ETE Estoril possui 4 tanques de aeração, sendo que 2 tanques encontram-se inoperantes devido a vazamento nessa unidade. Além disso, alguns aeradores encontram-se fora de operação, com muito material aderido provavelmente devido a ETE Estoril não possuir gradeamento fino.



Figura 44 - Caixa de Areia Inoperante



Figura 45 - Aerador com material aderido



Figura 46 – Tanque de aeração inoperante



Figura 47 - Detalhe tanque com vazamento

O efluente está sendo encaminhado a 2 reatores, operados em batelada. No momento da inspeção estava sendo realizado descarte do efluente tratado em um dos reatores e o outro reator estava em operação, na etapa de aeração da mistura. Observou-se que havia um mousse espesso de lodo cobrindo praticamente toda a superfície do reator.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização



Figura 48 – Reator com mousse de lodo



Figura 49 - Reator com mousse de lodo



Figura 50 – Saída esgoto tratado



Figura 51 – Saída esgoto tratado

O lodo retirado do sistema de tratamento de esgoto é encaminhado aos 2 adensadores de lodo existentes, a partir dos quais o teor de sólidos aumenta para em torno de 3%, conforme informações do operador. Em seguida o lodo é encaminhado por gravidade para casa de desidratação, onde é feita dosagem de polímero e centrifugação, com teor final de sólidos de cerca de 18% e com remoção diária de 1 caçamba de 3,6 ton, também conforme informações do operador.



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização








Figura 53 – Lodo desidratado



Figura 54 - Cabos espalhados da dosadora de polímero

Providências necessárias		
Imediatas	Conserto dos equipamentos fora de operação e	
	pintura dos locais com corrosão	
	Realizar balanço de massa do sistema de lodo	
Médio prazo	ativados para otimizar operação; Conserto do	
	vazamento do reator que está fora de operação	
Longo prazo	Avaliação da possibilidade de instalação de	
	gradeamento fino	



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

7. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das inspeções realizadas são propostas as seguintes recomendações:

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de abastecimento de Água (SAA)			
Manancial (MAN) – Rio Atibaia	Médio prazo	Regularizar o barramento de nível	
<u>Captação(CAP) – Rio Atibaia</u>	Imediatas	Verificar as causas da cavitação	
	Médio Prazo	Sanar as causas da cavitação	
Estação de Tratamento de Água	Imediatas	Sanar os vazamentos e avarias	
(ETA I- Central)		estruturais nas áreas do tanque de	
		contato e laboratório, passíveis de	
		serem executadas, a fim de evitar	
		riscos operacionais (acidentes de	
		trabalho) até desativação completa da	
		ETA	
	Médio Prazo	Reforma ou desativação da ETA	
Estação Elevatória (EEAT)	Imediatas	Identificação da EEAT;	
<u>Alvinópolis</u>		Verificação do vazamento excessivo	
		na gaxeta	
	Médio Prazo	Manutenção preventiva	
Reservatório (RES) – Alvinópolis	Imediatas	Realizar a poda da vegetação rasteira	
	Médio Prazo	Instalação de guarda corpo na laje superior e para-raios	
Reservatório (RES) Central	Imediatas	Instalação de tela de proteção contra	
		entrada de insetos e pequenos	
		animais nas tubulações de ventilação e extravazão	
	Médio Prazo	Instalação de guarda corpo na laje	
	Wicalo 1 Tazo	superior e para-raios	
Rede de Distribuição de Água	Médio Prazo	Treinamento de equipes de	
<u>(RDA)</u>		manutenção; verificação de	
		hidrômetros com vida útil superior a 5	
		anos	



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

PROVIDENCIAS NECESSARIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (Si	ES)

PROVIDENCIAS NECESSARIAS – Sistema de Esgotamento Sanitario (SES)		
	Imediatas	Cadastro digital atualizado da rede de
		coletora de esgoto;
Rede Coletora de Esgoto (RCE)	Médio prazo	Treinamento das equipes de
		manutenção das redes e programa de
		manutenção preventiva;
	Longo prazo	Instituir programa de verificação de
		ligações irregulares nas redes
		coletoras
	Imediatas	Conserto dos equipamentos fora de
		operação e pintura dos locais com
		corrosão
Estação de Tratamento de Esgoto	Médio prazo	Realizar balanço de massa do sistema
(ETE) – ETE Estoril		de lodo ativados para otimizar
		operação; Conserto do vazamento do
		reator que está fora de operação
	Longo prazo	Avaliação da possibilidade de
		instalação de gradeamento fino