

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

PRESTADOR: ODEBRECHT AMBIENTAL – LIMEIRA S/A

Relatório R2 - Não Conformidades

Americana, julho de 2014





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1	Município	3
	Prestador	
	EQUIPE TÉCNICA	
	ARES-PCJ	
	Prestador	
	FISCALIZAÇÃO	
	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA	
3.1.2	1 Captação Superficial – Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal	5
3.1.2	2 Estação Elevatória de Água Bruta — EEAB São Lucas	. 10
3.1.3	3 Estação de Tratamento de Água – ETA	. 14
3.2 9	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES	. 18
3.2.2	1 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Águas da Serra	. 18
1	RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	2/





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 Município

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH

Vice-Prefeito: ANTONIO CARLOS LIMA

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro

Telefone: (19) 3404-9600

E-mail: pmlgab@limeira.sp.gov.br

Código ARES: 35

Lei Municipal de definição do ente regulador n° 5.157/2013, de 26/08/2013

1.2 Prestador

Nome: Odebrecht Ambiental - Limeira S/A

Responsável legal: ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO

Endereço: Rua Tiradentes, 943 - Centro

Telefone: (19) 3404-5599

E-mail: rtadeu@odebrecht.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Daniel Manzi – Coordenador de Fiscalização – Engº Civil

2.2 Prestador

Diogenes Lyra – Gerência de Operações Marcel Z. Sandoval – Operações Esgoto

Erick Krambeck – Operações Água Nilto Cândido Faustino – Operações Água

Douglas Mendonça – Manutenção Rodrigo Zangirolami – Centro Técnico de Redes



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

3. FISCALIZAÇÃO

Em 01/07/2014 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

- Captação superficial no Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal;
- Estação Elevatória de Água Bruta São Lucas;
- Estação de Tratamento de Água ETA
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE Águas da Serra.




Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 01/07/2014



Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA

3.1.1 Captação Superficial – Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal



Figura 2 - Imagem de satélite da Captação no Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal

NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ




Município: Limeira

Nome: Captação Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -22.662564
Longitude (degrees): -47.277758
Altitude (meters): 498.370253 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):



Descrição(1): Rio Jaguari

Imagem(2):



Descrição(2): Ribeirão do Pinhal



Descrição(3): Aspecto geral da elevatória

Imagem(4):



Descrição(4): Conjuntos de recalque

Imagem(5):




Descrição(5): Conjuntos de recalque reserva (back up) **Imagem(6):**



Descrição(6): Outorga vigente

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Não foram identificadas Não Conformidades





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

3.1.2 Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB São Lucas



Figura 3 - Imagem de satélite da EEAB São Lucas

NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: Elevatória São Lucas

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -22.644087
Longitude (degrees): -47.300524
Altitude (meters): 570.589974 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):



Descrição(1): Aspecto geral da elevatória

Imagem(2):




Descrição(2): Conjuntos de recalque



Descrição(3): RHO - Reservatório Hidropneumático

Informações complementares: Não foram identificadas Não Conformidades





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

3.1.3 Estação de Tratamento de Água - ETA



Figura 4 - Imagem de satélite da ETA

NC ETA

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: ETA

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -22.564563
Longitude (degrees): -47.366417
Altitude (meters): 632.655003 meters
Accuracy (meters): 8.0 meters

Imagem(1):




Descrição(1): Aspecto geral da ETA

Imagem(2):




Descrição(2): Equipamento autônomo




Descrição(3): Extintor de incêndio

Imagem(4):



Descrição(4): Chuveiro de emergência

Informações complementares: Projeto de tratamento de lodo foi elaborado e esta em fase de licenciamento, para execução juntamente com a reforma e ampliação da ETA. Não foram identificadas Não Conformidades.





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES

3.2.1 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Águas da Serra



Figura 5 - Imagem de satélite da ETE Águas da Serra

NC ETE

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: ETE Águas da Serra

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -22.572459
Longitude (degrees): -47.462171
Altitude (meters): 588.215952 meters
Accuracy (meters): 6.0 meters

Imagem(1):



Descrição(1): Laboratório

Imagem(2):



Descrição(2): Gradeamento grosseiro e EEEB



Descrição(3): Gradeamento fino, desarenadores e removedor de gordura **Imagem(4):**



Descrição(4): Queimador de gases e UASB **Imagem(5):**



Descrição(5): Controle de odores (bio filtro)

Imagem(6):



Descrição(6): Tanques de aeração

Imagem(7):



Descrição(7): Vazamento reparado na caixa de entrada da sala de desinfecção por UV **Imagem(8):**



Descrição(8): Roda d'água para recalque de parte do efluente final para reservatório de água de reúso (ao fundo)


Imagem(9):



Descrição(9): Lancamento do efluente final

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Vazamento na caixa de entrada da sala de desinfecção, identificado no Diagnóstico, foi devidamente reparado. Não foram identificadas Não Conformidades.





Diretoria Técnica - Operacional - D.T.O. Coordenadoria de Fiscalização

4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

(24

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA)						
<u>LOCAL</u>	<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	PRAZO			
Captação Superficial – Rio Jaguari e Ribeirão do Pinhal	Nenhuma	-	-			
Estação Elevatória de Água Bruta São Lucas	Nenhuma	-	-			
Estação de Tratamento de Água	Nenhuma	-	-			

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)						
LOCAL	ITEM	<u>DESCRIÇÃO</u>	PRAZO			
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Águas da Serra	Nenhuma	-	-			