

**RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E  
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE  
PORTO FELIZ**

**PRESTADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz**

**Relatório RV6: Verificação de Não Conformidades**

**Americana, setembro de 2019**



## Sumário

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR .....</b>	<b>3</b>
1.1. MUNICÍPIO .....	3
1.2. PRESTADOR .....	3
1.3. EQUIPE TÉCNICA .....	3
1.3.1. ARES-PCJ .....	3
1.3.2. PRESTADOR .....	3
<b>2. VISITA .....</b>	<b>4</b>
<b>ANEXO.....</b>	<b>6</b>

## **1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**

### **1.1. MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Prefeito: ANTONIO CÁSSIO HABICE PRADO

Vice-Prefeito: JOSÉ GERALDO PACHECO DA CUNHA FILHO

Endereço: Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro, CEP: 18540-000, Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9000

Código ARES: 57

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 5.466, de 07 de março de 2016

3

### **1.2. PRESTADOR**

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz

Responsável legal: Gustavo Interlick – Superintendente

Endereço: Rua Cardoso Pimentel, 970 - Bairro Bepim - Porto Feliz - SP

Telefone: (15) 3261-9700

E-mail: tecnica@saaeportofeliz.sp.gov.br

### **1.3. EQUIPE TÉCNICA**

#### **1.3.1. ARES-PCJ**

Paulo Loz – Analista de Regulação e Fiscalização – Engº Civil

Marcelo Bacchi – Analista de Regulação e Fiscalização – Engº Civil

#### **1.3.2. PRESTADOR**

Luiz Fernando Segatto - Diretor de Operações

Marcelo Luiz Flauzino – Coordenador de Planejamento e Projetos

## 2. VISITA

No dia 19/09/2019 foi realizada uma visita na sede do SAAE Porto Feliz para verificação de não-conformidades em aberto pela ARES-PCJ. Devido ao relatório fotográfico enviado pelo SAAE no dia 05/09/2019 através do ofício 311/2019, as Não Conformidades listadas na Tabela 1 foram deferidas sem necessidade de vistoria em loco.

4

Tabela 1 – Não Conformidades deferidas.

Subsistema	Local	Cód.	Descrição da não conformidade	Status
<b>Captção Subterrânea</b>	CAPTAÇÃO - POÇO ITAQUI	2.2	Ausência de conjunto motor-bomba reserva em estoque	Resolvida
	CAPTAÇÃO - POÇO TOYOTA	2.2	Ausência de conjunto motor-bomba reserva em estoque	Resolvida
<b>EEE</b>	EEE - JARDIM BRASIL	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Resolvida
<b>Reservatório</b>	RESERVATÓRIO APOIADO 4 - CR POPULAR	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Resolvida
	RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI (DISTRITO INDUSTRIAL)	6.11	Reservatório sem medidor de nível	Resolvida
	RESERVATÓRIO ELEVADO ITAQUI (DISTRITO INDUSTRIAL)	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Resolvida

Além destas, algumas não conformidades ainda estão em aberto e serão verificadas novamente ao fim do prazo estabelecido pelo SAAE no ofício 311/2019. Os conjuntos motor-bombas para a solução das Não Conformidades listadas na Tabela 2 estavam no pátio do SAAE aguardando entrega de materiais (conexões e tubulações) para instalação, conforme formulário em anexo.

Tabela 2 – Não Conformidades em aberto.

Subsistema	Local	Cód.	Descrição da não conformidade	Status	PRAZO SAAE OF. 311/2019
<b>EEA</b>	EEA - CR PALMITAL	4.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEA - JUSTAPOSTAS	4.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019

Subsistema	Local	Cód.	Descrição da não conformidade	Status	PRAZO SAAE OF. 311/2019
EEE	EEE - 01	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEE - 02	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEE - 04	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEE - 05	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEE - 08	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019
	EEE - 06	7.3	Ausência de conjunto motor-bomba reserva	Vencida	30/10/2019

Ao fim do prazo solicitado pelo SAAE para a instalação dos conjuntos moto-bombas reserva, será solicitada a comprovação dessas instalações via relatório fotográfico ou será realizada uma visita para verificação em loco das Não Conformidades. Uma vez solucionadas as Não Conformidades da Tabela 2, não haverá mais pendências do SAAE com a ARES-PCJ.

Na ocasião também foram vistoriados alguns investimentos aprovados nos reajustes tarifários anteriores. São eles:

- Adequação e ampliação da ETA Central;
- Canalização do trecho I do Córrego Pinheirinho;
- Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE CEMEX;
- Implantação das redes de água, esgoto e drenagem da Rua Ararituaba.

Os andamentos das obras estão detalhados nos formulários em anexo.

# **ANEXO**

## **Formulários**



**NÃO CONFORMIDADES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA**


**Município**

Porto Feliz

**Nome**

ETA Única

**Coordenadas**



Latitude : -23.203574  
Longitude : -47.52089  
Altitude : 0.0 m  
Accuracy : 0.0 m

## FOTOS

### Imagens(1)

#### Imagem



#### Descrição

Moto-bombas aguardando conexões para instalação nos poços.

### Imagens(2)

#### Imagem



#### Descrição

Material para a instalação das bombas.

### Imagens(3)

#### Imagem



#### Descrição

Material para a instalação das bombas.

### Imagens(4)

**Imagem****Descrição**

Moto-bombas aguardando conexões para instalação nas elevatórias.

**Imagens(5)****Imagem****Descrição**

Motores que serão instalados após a reforma da ETA.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Data da inspeção**

09/17/2019

---

**Agência Reguladora ARES-PCJ**

---



---

**FISCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

---

<b>Município</b>
------------------

Porto Feliz
-------------


<b>Nome</b>
-------------

ETA Central
-------------

<b>Obra</b>
-------------

Adequação e ampliação da ETA
------------------------------

<b>Coordenadas</b>
--------------------



## FOTOS

### Imagens(1)

#### Imagem



#### Descrição

Construção de local para manutenção de máquinas e equipamentos.

### Imagens(2)

#### Imagem



#### Descrição

Construção de sistema de desidratação de lodo.

### Imagens(3)

#### Imagem



#### Descrição

Motores que serão instalados após reforma da ETA.

### Imagens(4)

**Imagem****Descrição**

Sistema de aferição de hidrômetros da ETA.

**Imagens(5)****Imagem****Descrição**

Visão geral da ETA.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Data da inspeção**

09/17/2019

---

**Agência Reguladora ARES-PCJ**

---



---

**FISCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

---

<b>Município</b>
------------------

Porto Feliz
-------------


<b>Nome</b>
-------------

Córrego Pinheirinho
---------------------

<b>Obra</b>
-------------

Canalização de Trecho - Fase I
--------------------------------

<b>Coordenadas</b>
--------------------



**FOTOS**

**Imagens(1)**

**Imagem**



**Descrição**

Detalhe do trecho em execução.

**Imagens(2)**

**Imagem**



**Descrição**

Vista do trecho já executado.

**Imagens(3)**

**Imagem**



**Descrição**

Vista do trecho a executar.

**Imagens(4)**

**Imagem****Descrição**

Operários realizando acabamento.

**Imagens(5)****Imagem****Descrição**

Detalhe da execução de um degrau.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Data da inspeção**

09/17/2019

---

**Agência Reguladora ARES-PCJ**

---



---

**FISCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

---

**Município**

Porto Feliz


**Nome**

ETE CEMEX

**Obra**

Construção da Estação de Tratamento de Esgoto CEMEX

**Coordenadas**



## FOTOS

### Imagens(1)

#### Imagem



#### Descrição

Placa da obra, executada com recursos do FEHIDRO.

### Imagens(2)

#### Imagem



#### Descrição

Serviços de terraplanagem já executados.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Data da inspeção

09/17/2019

---

**Agência Reguladora ARES-PCJ**

---



---

**FISCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

---

**Município**

Porto Feliz


**Nome**

Rua Ararituaba

**Obra**

Implantação de redes de água, esgoto e drenagem

**Coordenadas**



## FOTOS

### Imagens(1)

#### Imagem



#### Descrição

Redes já implantadas, aguardando execução dos asfalto.

### Imagens(2)

#### Imagem



#### Descrição

Redes já implantadas, aguardando execução dos asfalto.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### Data da inspeção

09/17/2019