

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
PIRASSUNUNGA**

PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA – SAEP

Relatório R7 –Não Conformidades

Americana, junho de 2017



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO.....	3
1.2 PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO.....	4
4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO	5
5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO	5
ANEXOS	6

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Prefeita: ADEMIR ALVES LINDO

Endereço: Rua Galício Del Nero, 51 – Centro

Telefone: (19) 3565-8000

E-mail: gabinete@pirassununga.sp.gov.br

Código ARES: 44

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 4.594/2014, de 22/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP

Responsável legal: JOÃO ALEX BALDOVINOTTI

Endereço: Av. Newton Prado, 2664 – Centro

Telefone: (19) 3565-4511

E-mail: superintendente@saep.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação– Eng^a Ambiental

2.2 PRESTADOR

Marcus César S. Valsecchi – Diretor Técnico

Camila Aldrigueti – Eng^a Civil

Wagner Alexandre Fonseca – Encarregado

3. FISCALIZAÇÃO

Em 20/06/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

4

- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Jardim Ferrarezi;
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Vila Belmiro;
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Vila Esperança;
- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Polo Empresarial;
- Estação de Tratamento de Água – ETA II;
- Reservatório R1 ETA II;
- Reservatório R2 ETA II;
- Reservatório San Martinho;
- Reservatório Jardim Treviso;
- Reservatório Vila Esperança;
- Reservatório Vila Belmiro;

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO

Nessa inspeção realizada, foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
Reservatório Vila Belmiro	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT Vila Esperança	4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
Reservatório R1 ETA II	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vencida/Reincidente
Reservatório Vila Esperança	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Vencida/Reincidente
ETA II	5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Vencida/Reincidente

5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO

No Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, ainda consta como **VENCIDAS**, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:

LOCAL	RELATÓRIO	ITEM	DESCRIÇÃO
EEAT booster ETA II	R4	4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas
ETA I	R2	5.7	Ausência de Macromedidor de entrada
Reservatório Semi enterrado ETA I	R4	6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação
Reservatório Semi enterrado ETA I	R4	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições
Reservatório Semi enterrado ETA I	R4	6.11	Reservatório sem medidor de nível

Ressalta-se que as não conformidades vendidas estão sujeitas as sanções previstas na Resolução ARES PCJ nº71 de 11/12/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO



Município: Pirassununga

Nome: ETA II

Coordenadas



Latitude : -22.031832
Longitude : -47.419989
Altitude : 690.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Aspecto geral da ETA II

NÃO CONFORMIDADES

Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992). Prazo: Imediato



Informações complementares:

Os guarda-corpos entre os decantadores e filtros apontados no R2, ainda não foram instalados pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/20/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Pirassununga

Nome: R1 ETA II

Coordenadas



Latitude : -22.030228
Longitude : -47.420587
Altitude : 677.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)



Descrição (2)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3



Informação complementar:

Os vazamentos aparentes apontados no R4 ainda não foram resolvidos pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/28/2017

NC RESERVATORIO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Pirassununga

Nome: Vila Esperança

Coordenadas



Latitude : -21.969538
Longitude : -47.425178
Altitude : 592.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)




Descrição(1): Reservatório Vila Esperança

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Vencida

Item 6.3



Data da inspeção: 06/20/2017

Informações complementares: Existência de vazamentos aparentes apontada no R4 ainda não foi resolvida pelo SAEP.

Powered by www.doForms.com

NC RESERVATORIO ETA

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Pirassununga

Nome: R2 ETA

Coordenadas



Latitude : -22.031408
Longitude : -47.41931
Altitude : 688.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório R2

Imagem(2)



Descrição(2): Conserto do vazamento

Informações complementares: O vazamento aparente apontado no R4 foi resolvido pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/28/2017


Powered by www.doForms.com



Município: Pirassununga


Nome: San Martinho

Coordenadas



Latitude : -21.989468
Longitude : -47.411445
Altitude : 609.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório San Martinho

Imagem(2)



Descrição(2): Identificação da área

Informações complementares: Ausência de identificação da área e existência de vazamentos aparentes apontada no R4 foi resolvida pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/20/2017

Powered by www.doForms.com



Município: Pirassununga

Nome: Vila Belmiro

Coordenadas



Latitude : -22.03397 Longitude : -47.430282 Altitude : 684.0 m Accuracy : 7.0 m
--

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Vila Belmiro

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3



Informações complementares: Esse reservatório havia sido impermeabilizado pelo SAEP, mas há indícios de vazamento.

O SAEP irá acionar a garantia do serviço realizado.

Data da inspeção: 06/27/2017


Powered by www.doForms.com



Município: Pirassununga

Nome: EEAT Jardim Ferarezzi

Coordenadas



Latitude : -21.990322
Longitude : -47.412664
Altitude : 618.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Conjuntos de recalque

Informações complementares:

Existência de vazamentos aparentes apontada no R4 foi resolvida pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/20/2017

NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Pirassununga

Nome: EEAT Vila Belmiro

Coordenadas



Latitude : -22.031398
Longitude : -47.427341
Altitude : 680.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): EEAT Vila Belmiro

Imagem(2)



Descrição(2): Drenagem da gaxeta

Informações complementares:

Ausência de acesso para manutenção e drenagem inadequada de lubrificação de gaxetas apontada nos R4 e R5 foi resolvida pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/20/2017

Powered by www.doForms.com

NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Pirassununga

Nome: EEAT Vila Esperança

Coordenadas



Latitude : -21.969513
Longitude : -47.425107
Altitude : 588.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Conjuntos de recalque

Imagem(2)



Descrição(2): EEAT Vila Esperança

Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).

Prazo: Em até 180 dias

Item 4.7



Data da inspeção: 06/20/2017

Powered by www.doForms.com

NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Pirassununga

Nome: Polo Empresarial

Coordenadas



Latitude : -22.02941
Longitude : -47.414597
Altitude : 667.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Placa identificação EEEB Polo Empresarial

Imagem(2)

Informações complementares:

Ausência de identificação de área apontada no R4 foi resolvida pelo SAEP.

Data da inspeção: 06/20/2017

Powered by www.doForms.com