

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
LOUVEIRA**

PRESTADOR: SAE – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

Relatório R9 – Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2018



Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR.....	3
1.1 MUNICÍPIO	3
1.2 Prestador	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ.....	3
2.2 Prestador	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA FISCALIZAÇÃO	4
5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO	4
ANEXOS	8

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Louveira

Prefeito: NICOLAU FINAMORE JÚNIOR

Vice-Prefeito: NEUSA ANTONIA ORESTES DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana - 451 - Vila Caldana

Telefone: (19) 3878 9708 / 4205

Código ARES: 36

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 2.320, de 23 de outubro de 2013

3

1.2 Prestador

Nome: Secretaria de Água e Esgoto – SAE Louveira

Responsável legal: FRANCISCO ADOLFO DE ARRUDA FANCHINI

Endereço: Rua Silvério Finamore - 1561 - Portão 1 - Bairro Leitão

Telefone: (19) 3878-9903

E-mail: sae.gabinete@louveira.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Débora Faria Fonseca – Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Ambiental

2.2 Prestador

Mateus Arantes – Engenheiro Civil - SAE Louveira

André Gatti – Técnico em Edificações - SAE Louveira

Vanessa Lourençon – Responsável ETA Louveira

Lidiane da Silva Nobre Alves – Responsável ETE Louveira

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/05/2018, foram realizadas inspeções na Captação Superficial Fetá, na ETA e na ETE, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4

4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA FISCALIZAÇÃO

Foram identificadas as seguintes Não Conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28/02/2014:

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
ETE Louveira	8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
	8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato

5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO

5.1 NÃO CONFORMIDADES DENTRO DO PRAZO

No Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, as seguintes Não Conformidades encontram-se **dentro do prazo** para solução:

LOCAL		DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PRAZO
1	RESERVATÓRIO PORTO SOL	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
2	RESERVATÓRIO PORTO SOL	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
3	R2 - ÁREA DE LAZER	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
4	R2 - ÁREA DE LAZER	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
5	R2 - ÁREA DE LAZER	A área não está devidamente cercada	01/10/2018
6	R3 - QUATRO MILHÕES	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	01/09/2018
7	R4 - PINHO REI	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
8	R4 - PINHO REI	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
9	R6A - JARDIM PRIMAVERA	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
10	R6B - JARDIM PRIMAVERA	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
11	R7 - SANTO ANTONIO	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	01/09/2018
12	R12 - JARDIM SÃO FRANCISCO	Reservatório sem medidor de nível	01/07/2018
13	R12 - JARDIM SÃO FRANCISCO	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/07/2018

LOCAL		DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	PRAZO
14	R13 - RESERVA DOS VINHEDOS	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
15	R13 - RESERVA DOS VINHEDOS	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	01/08/2018
16	R13 - RESERVA DOS VINHEDOS	Reservatório sem medidor de nível	01/11/2018
17	R18A - VILLAGE CAPRICCIO	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
18	R18A - VILLAGE CAPRICCIO	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
19	R18A - VILLAGE CAPRICCIO	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	01/09/2018
20	R18B - VILLAGE CAPRICCIO	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
21	R24 - PORTAL DO BOSQUE	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
22	R24 - PORTAL DO BOSQUE	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018
23	SANTA CASA	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
24	RESERVATÓRIO PORTO SOL	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	01/08/2018
25	RESERVATÓRIO PORTO SOL	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	01/09/2018
26	R6B - JARDIM PRIMAVERA	Reservatório sem medidor de nível	01/09/2018

5.2 NÃO CONFORMIDADES VENCIDAS

No Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, as seguintes Não Conformidades ainda constam como **VENCIDAS**:

7

Local		Descrição da Não Conformidade	Prazo
1	EEAT BOOSTER B5 - COND. PICCOLLO VILLAGE	Ausência de identificação da área	01/02/2017
2	EEEB JARDIM AMÉRICA	Ausência de gradeamento grosseiro	30/05/2017
3	Sede/Atendimento SAE Louveira	Não obedecer aos prazos para execução dos serviços	22/08/2017

A reincidência por permanência das **NÃO CONFORMIDADES** está sujeita à penalidade de **MULTA**, sendo que ao prestador cabe recurso administrativo, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 71, de 11 de dezembro de 2014.

Ratifica-se a necessidade de apresentação relatório fotográfico acompanhado de descritivo com as soluções, adequações e justificativas às **NÃO CONFORMIDADES** apontadas.

ANEXOS

Formulários de Fiscalização

NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Louveira

Nome: Captação Córrego Fetá

Coordenadas



Latitude : -23.089065
Longitude : -46.945426
Altitude : 644.801223 m
Accuracy : 96.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): As duas represas serão unificadas

Imagem(2)



Descrição(2): Ponto de captação

Imagem(3)



Descrição(3): Conjunto de recalque para o reservatório de 4 milhões de litros

Imagem(4)



Descrição(4): Futuras instalações da nova estação elevatória de água tratada

Imagem(5)



Descrição(5): Futuras instalações da nova subestação elétrica

NÃO CONFORMIDADES

Não foram constatadas Não Conformidades.

Data da inspeção: 21/05/2018



Município: Louveira

Nome: ETA

Coordenadas



Latitude : -23.088695
Longitude : -46.943729
Altitude : 700.023011 m
Accuracy : 64.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Laboratório da ETA, onde são realizadas algumas análises básicas (pH, flúor, turbidez)

Imagem(2)



Descrição(2): Macromedidor, turbidímetros, analisador de cloro e tomada de água

Imagem(3)



Descrição(3): Turbidímetro para até 10000 NTU e dosador de cloro para água bruta

NÃO CONFORMIDADES

Não foram constatadas Não Conformidades.

Data da inspeção: 21/05/2018



Município: Louveira

Nome: ETE

Coordenadas



Latitude : -23.073925
Longitude : -46.96766
Altitude : 639.041321 m
Accuracy : 64.0 m

Imagem(1)



Descrição(1): Abrigo sem extintor (retirado para manutenção)

Imagem(2)



Descrição(2): Laboratório em boas condições de limpeza e funcionamento

Imagem(3)



Descrição(3): Estocagem de materiais para as obras de ampliação (Módulo 4) da ETE

Imagem(4)



Descrição(4): Decantadores secundários (ao fundo). Guarda corpos danificados por corrosão.

Imagem(5)



Descrição(5): Área da centrífuga com extintores e chuveiro de emergência

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.9: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 12209/1992). Prazo: Imediato

Os guarda corpos precisam ser substituídos. A escada de acesso ao UASB apresenta avançado grau de corrosão.

Informações complementares:

1) Projeto FEHIDRO aprovado para obras de ampliação da ETE (4º Módulo), incluindo guarda corpos.