

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**

PRESTADOR: AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO

Relatório R9 – Verificação de Não-conformidades

Americana, fevereiro de 2020



Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. NÃO-CONFORMIDADES	4
ANEXO.....	5

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Junior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

Código ARES: 901

Lei Municipal que firma Convenio de Cooperação: Lei Complementar Municipal nº 2.877/2018

3

1.2. PRESTADOR

Nome: AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO

Responsável legal: Paulo Roberto de Oliveira

Endereço: Rodovia Alexandre Balbo - SP 328, Km 334,6

Telefone: (16) 3962 -8117

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Marcelo Bacchi - Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^o Civil

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Ambiental

2.2 PRESTADOR

Karina R. Carregari – Coordenadora de Operação da Ambient

2.3 REPRESENTANTE DO DAERP

Danilo Rezende – Engenheiro Civil do DAERP

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 18/12/19, foi realizada inspeção de campo nos seguintes subsistemas de esgoto:

4

- Estação de Tratamento de Esgoto – Ribeirão Preto
- Estação de Tratamento de Esgoto – Caiçara.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se no ANEXO.

4. NÃO-CONFORMIDADES

Não foram detectadas não-conformidades.

ANEXO

Formulários de Fiscalização

Agência Reguladora ARES-PCJ



NÃO CONFORMIDADES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Município

<input checked="" type="radio"/> Ribeirão Preto

Nome

ETE Ribeirão Preto

FOTOS

Imagens(1)



Descrição

Chegada esgoto bruto

Imagens(2)



Descrição

Extintor de incêndio na elevatória de chegada

Imagens(3)



Descrição

Bombas com selo mecânico

Imagem



Descrição

Guarda-corpos trocados no tratamento preliminar

Imagens(5)



Descrição

Leitura macromedidor

Imagens(6)



Descrição

Guarda-corpo

Imagem



Descrição

Detalhe para guarda-corpos - tanque de aeração

Imagens(8)



Descrição

Tanque de aeração

Imagens(9)



Descrição

Passarela em estágio inicial de oxidação no terceiro reator

Imagem



Descrição

Água de reuso

Imagens(11)



Descrição

Sistema de reúso

Imagens(12)



Descrição

Chuveiro de emergência no laboratório

Imagem



Descrição

Cronograma de coletas e análises

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da inspeção

12/19/2019

Agência Reguladora ARES-PCJ



NÃO CONFORMIDADES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Município

Ribeirão Preto

Nome

ETE Caiçara

FOTOS

Imagens(1)



Descrição

Tratamento preliminar

Imagens(2)



Descrição

Tanques de aeração

Imagens(3)



Descrição

Visualização dos flocos nos tanques de aeração

Imagem



Descrição

Decantador secundário

Imagens(5)



Descrição

Área de recirculação

Imagens(6)



Descrição

Chuveiro de emergência

Imagem



Descrição

Centrífugas para lodo

Imagens(8)



Descrição

2 das 3 bombas agora são de selo mecânico

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da inspeção

12/19/2019