

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE
SALTO**

PRESTADOR: CONASA SANESALTO

Relatório R10 – Não-Conformidades

Americana, novembro de 2017



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO	3
1.2 PRESTADOR.....	3
2. EQUIPE TÉCNICA	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO.....	4
4. NÃO-CONFORMIDADES.....	4
ANEXO	5

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Salto

Prefeito: JOSÉ GERALDO GARCIA

Vice-Prefeito: WAGNER CORREIA DA SILVA

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Código ARES: 40

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 3.250/2014, de 20/02/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: CONASA-SANESALTO SANEAMENTO S.A

Responsável legal: André Cortes Velloso – Superintendente

Endereço: Rua 9 de Julho, 849 – Centro

Telefone: (11) 4029-3700, ramal 30

Email: andre.velloso@conasa.com

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng^a Ambiental

2.2 PRESTADOR

Fabio Vecchiato – Coordenador de Operações SANESALTO

Cleber Cleidson da Silva – Assistente Técnico SAAE Salto

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 07/11/2017, foi realizada inspeção de campo na Estação de Tratamento de Esgoto – Santa Isabel para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. O formulário detalhado da fiscalização encontra-se no ANEXO.

4

4. NÃO-CONFORMIDADES

Na inspeção realizada, foram identificadas Não Conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

NÃO-CONFORMIDADES - Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)			
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO
ETE Santa Isabel	8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
	8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXO

FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Salto

Nome: ETE Santa Isabel

Coordenadas



Latitude : -23.193921
Longitude : -47.334319
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

IMAGENS

Imagem(1)



Descrição(1): Desarenador fora de operação para limpeza. Detalhe para oxidação da passagem

Imagem(2)




Descrição(2): Saída do efluente

NÃO-CONFORMIDADES

Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 12209/1992). Prazo: Imediato

Item 8.16: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 8.16



Informações complementares: Adequar os guarda-corpos oxidados dos reatores anaeróbios, e passagem da caixa de areia direita. Recomenda-se analisar estrutura dos reatores anaeróbios, haja vista algumas fissuras nas instalações.

Data da inspeção: 07/11/2017