

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO  
MUNICÍPIO DE  
SALTO**

**PRESTADOR: CONASA SANESALTO**

**Relatório R11 – Não Conformidades**

**Americana, agosto de 2018**



## Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR.....	2
1.1 MUNICÍPIO .....	2
1.2 Prestador .....	2
2. EQUIPE TÉCNICA.....	2
2.1 ARES-PCJ .....	2
2.2 Prestador .....	2
3. FISCALIZAÇÃO .....	3
4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA FISCALIZAÇÃO .....	3
ANEXOS .....	4

## **1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**

### **1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salto

Prefeito: JOSÉ GERALDO GARCIA

Vice-Prefeito: WAGNER CORREIA DA SILVA

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova, Salto - SP

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Código ARES: 40

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.250/2014, de 20/02/2014

2

### **1.2 Prestador**

Nome: CONASA-SANESALTO SANEAMENTO S.A

Responsável legal: André Cortes Velloso – Superintendente

Endereço: Rua 9 de Julho, 849 – Centro - Salto - SP

Telefone: (11) 4029-3700, ramal 30

E-mail: andre.velloso@conasa.com

## **2. EQUIPE TÉCNICA**

### **2.1 ARES-PCJ**

Débora Faria Fonseca – Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Eng<sup>a</sup> Ambiental

### **2.2 Prestador**

Fabio Vecchiato – Coordenador de Operações SANESALTO

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/08/2018, foram realizadas inspeções na ETE Santa Isabel, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 50/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3

### 4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA FISCALIZAÇÃO

As seguintes Não Conformidades foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28/02/2014:

<b>NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário</b>			
<b>LOCAL</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRAZO</b>
ETE Santa Isabel	8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	IMEDIATO (vencida em 02/12/2017)

# **ANEXOS**

## **Formulários de Fiscalização**



**Município:** Salto

**Nome:** ETE Santa Isabel

**Coordenadas:**



Latitude : -23.193816  
Longitude : -47.33407  
Altitude : 523.0 m  
Accuracy : 69.782 m

### FOTOS

**Imagem(1)**



**Descrição(1):** Tratamento preliminar: gradeamentos grosseiro e fino

**Imagem(2)**



**Descrição(2):** Desarenador em funcionamento no momento da fiscalização

**Imagem(3)**



**Descrição(3):** Desarenador aguardando limpeza manual

**Imagem(4)**



**Descrição(4):** Calha Parshall

**Imagem(5)**



**Descrição(5):** Tanque de equalização e 4 conjuntos de recalque para os reatores anaeróbios (UASB)

**Imagem(6)**



**Descrição(6):** Decantador secundário

**Imagem(7)**



**Descrição(7):** Lodos ativados

**Imagem(8)**



**Descrição(8):** 2 sopradores

**Imagem(9)**



**Descrição(9):** Paineis elétricos

### **NÃO CONFORMIDADES**

**Item 8.14:** Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 12209/1992).  
Prazo: Imediato

**Item 8.14**



**Data da inspeção:** 07/08/2018