

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO
MUNICÍPIO DE
LIMEIRA**

PRESTADOR: BRK AMBIENTAL – LIMEIRA S/A

Relatório R12 – Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2019



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO.....	3
1.2 PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA.....	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. NÃO CONFORMIDADES	4
ANEXOS	5

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Limeira

Prefeito: MÁRIO BOTION

Vice-Prefeito: JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro

Telefone: (19) 3404-9600

Código ARES: 35

Lei Municipal de definição do ente regulador nº 5.157/2013, de 26/08/2013

3

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental – Limeira S/A

Responsável legal: Mauro Penna Neves

Endereço: Rua Visconde de Rio Branco, 186 - Centro

Telefone: (19) 3404-5599

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Eng^a Ambiental

Camilla Badini – Analista de Regulação e Fiscalização - Eng^a Civil

2.2 PRESTADOR

Erick Krambeck – Coordenador de Produção de Água

Carolina Herrero – Estagiária

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/03/2019 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de abastecimento de água para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

- Reservatório Mercedes;
- Estação de Elevatória de Água – EEAT Mercedes;
- Reservatório Duque de Caxias;
- Estação de Elevatória de Água – EEAT Duque de Caxias;
- Reservatório Egisto Ragazzo;
- Reservatório Vista Alegre.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, a seguinte Não Conformidade:


NÃO CONFORMIDADE – Sistema de Abastecimento de Água				
LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO	PÁGINA
Reservatório Mercedes	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	Anexo p.02

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

**Município:** Limeira**Nome:** Reservatório Mercedes**Coordenadas**

Latitude : -22.571691
Longitude : -47.405055
Altitude : 590.0 m
Accuracy : 40.959 m

Imagem(1)**Descrição(1):** Portão de acesso, com identificação da área**Imagem(2)****Descrição(2):** Vista lateral do reservatório

Imagem(3)



Descrição(3): Escada de acesso

Imagem(4)



Descrição(4): Tapa de inspeção

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3

Localização: Adutora saída próximo ao portão e válvulas monovar



Data da inspeção: 03/29/2019

NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: EEAT Mercedes

Coordenadas



Latitude : -22.571649
Longitude : -47.405045
Altitude : 591.0 m
Accuracy : 65.230995 m

Imagem(1)



Descrição(1): Vista frontal da EEAT Mercedes

Imagem(2)



Descrição(2): Painel de comando e controle

Imagem(3)



Descrição(3): Conjuntos moto-bomba

Imagem(4)



Descrição(4): Manômetro

Imagem(5)



Descrição(5): Extintor de incêndio

Imagem(6)



Descrição(6): Vaso RHO

Informações complementares: No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES-PCJ nº48/2014.

Data da inspeção: 03/29/2019

Powered by www.doForms.com


NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ



Nome: Reservatório Duque Caxias

Coordenadas



Latitude : -22.563643
Longitude : -47.408732
Altitude : 664.0 m
Accuracy : 40.959 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Duque de Caxias

Imagem(2)



Descrição(2): Tubulação de ventilação com tela de proteção

Imagem(3)



Descrição(3): Tampa de inspeção

Informações complementares: No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES-PCJ nº48/2014.

Data da inspeção: 03/29/2019

NC ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: EEAT Duque de Caxias

Coordenadas



Latitude : -22.563407
Longitude : -47.408458
Altitude : 594.0 m
Accuracy : 45.51 m

Imagem(1)



Descrição(1): Vista frontal da área

Imagem(2)



Descrição(2): Tampas de inspeção

Imagem(3)



Descrição(3): Guarda-corpo

Imagem(4)



Descrição(4): EEAT Duque de Caxias

Informações complementares: No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES-PCJ nº48/2014.

Data da inspeção: 03/29/2019

NC RESERVATORIO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: Reservatório Egisto Ragazzo

Coordenadas



Latitude : -22.538173
Longitude : -47.390852
Altitude : 679.0 m
Accuracy : 84.951996 m

Imagem(1)



Descrição(1): Reservatório Egisto Ragazzo

Imagem(2)



Descrição(2): Identificação do local

Imagem(3)



Descrição(3): Manômetro

Imagem(4)



Descrição(4): Painel de comando e controle

Imagem(5)



Descrição(5): Escada de acesso com trava queda e guarda-corpo

Informações complementares: No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES-PCJ nº48/2014.

Data da inspeção: 03/29/2019

NC RESERVATORIO


Agência Reguladora ARES-PCJ



Município: Limeira

Nome: Reservatório Vista Alegre

Coordenadas



Latitude : -22.57396
Longitude : -47.37299
Altitude : 615.0 m
Accuracy : 34.891 m

Imagem(1)



Descrição(1): Vista da área

Imagem(2)



Descrição(2): Reservatório Vista Alegre

Informações complementares: No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES-PCJ nº48/2014.

A BRK informou que encontra-se inoperante, mas caso necessário poderá entrar em operação.

Data da inspeção: 03/29/2019