



### **ANÁLISE TERMOGRÁFICA**

### **SAAE - SOROCABA**

### 1. OBJETIVO

Apresentar ao SAAE a Inspeção Termográfica realizada nos equipamentos de sua unidade em Sorocaba-SP

### 2. INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA

Termovisor FLIR Systems modelo E60 - 76.800 Pixels Software para análise FLIR Tools Câmera fotográfica digital

### 3. METODOLOGIA

- 1- Coleta de dados
- 2- Análise e detecção de defeitos
- 3- Diagnósticos
- 4- Relatório de resultados e recomendações

### 4. PERÍODO MONITORADO

8 de Agosto de 2017

### **INDICE**

Apresentação	3
Tabela de Alarmes	5
Análise Gerencial	6
Equipamentos em Alarme	7
Informações Técnicas	8
Informações Técnicas (Equipamentos Mecânicos)	-
Equipamentos Monitorados	18
Anexo	_

Ronival Silva

Análista Responsável





### **APRESENTAÇÃO**

### 1. PRINCÍPIOS DA TERMOGRAFIA

Termografia ou termovisão, como algumas vezes é denominada, é uma técnica de monitoramento baseada na medição remota e interpretação da radiação infravermelha que é emitida por um corpo, permitindo identificar regiões, ou pontos, onde a temperatura encontra-se alterada com relação a um padrão preestabelecido, constituindo - se, assim, em uma poderosa ferramenta no diagnóstico de falhas ou problemas no sistema inspecionado.



O uso dessa tecnologia de monitoramento reduz os custos de manutenção das instalações, aumenta a disponibilidade dos equipamentos e melhora o desempenho dos processos produtivos.

Os benefícios resultantes da Implantação de um Programa Preditivo por Inspeção Infravermelha na Industria são:

- · Identificar defeitos ou anomalias antes de ocorrer uma falha do sistema produtivo.
- Aumentar a segurança e confiabilidade dos sistemas.
- Diminuir a frequência e duração das intervenções conetivas emergenciais.
- · Aumentar a eficiência e eficácia da manutenção e reduzir os custos associados.
- Reduzir os estoques em almoxarifado de peças sobressalentes.
- · Aumentar a vida útil dos equipamentos e instalações.
- Reduzir custos operacionais.
- Aumentar a qualidade do produto ou servico fornecido.
- Reduzir os riscos de incêndio devido a defeito em equipamentos ou instalações.

### 1.1 PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- **Equipamentos**: Seccionadoras, Disjuntores, Transformadores (potencia, potencial e corrente), Capacitores, Fusíveis, Rele Térmico, Reatores, Equipamentos Eletrônicos de Potencia, Descarregadores de sobretensão, Cabos e outros.
- Conexões: Barramentos, Bornes, Terminações, Bucha de passagem, Emendas, Bays de distribuição e outros.
- **Painéis :** Painéis de distribuição, Painéis de comando, CCMs, Banco de Capacitores, Drivers, Acionamento de Motores de Grande Porte, Banco de Resistências e outros.

### 1.2 GRAU DE SEVERIDADE

Severidade	Cor	Descrição
Normal		Não apresenta aquecimento
Pouco Aquecido		Quando os níveis de temperatura estiverem um pouco acima do normal. Realizar acompanhamento. Intervir se houver elevação da temperatura
Aquecido		Quando os níveis de temperatura medidos estiverem acima do normal. Programar intervenção para evitar a elevação da temperatura.
Muito Aquecido		Quando os níveis de temperatura medidos estiverem elevados. Programar intervenção urgente.
Não Coletado		Quando o equipamento não pode ser coletado, pois estava parado ou em manutenção





### MATERIAL TÉCNICO

### 1. MÁXIMA TEMPERATURA ADMISSÍVEL (MTA)

Os valores de temperatura máxima admissível para cada componente podem ser obtidos a partir das especificações técnicas dos mesmos ou através de contato com o fabricante.

Em casos de não possuir estas informações, deve-se fixar o valor de 90 graus Celsius como referência para conexões e componentes metálicos e 70 graus para cabos isolados.

### 2. PRIORIDADES DE MANUTENÇÃO

Na tabela de alarmes a seguir (ver pagina seguinte) os valores constantes na coluna "Prioridades de Manutenção" são orientações teóricas. Os intervalos citados não consideram parâmetros importantes tais como criticidade dos equipamentos no processo produtivo.

O Cliente, conhecedor de sua Planta, deverá realizar as correções necessárias de forma a priorizar as intervenções.

Nos casos em que não puder realizar a intervenção, poderá aumentar a Data Limite, tomando os seguintes cuidados:

- Redução de carga ou ventilação forçada;
- Acompanhamento da evolução térmica do componente aquecido com termovisores;
- Consulta do fabricante para embasamento técnico quanto aos limites operacionais admissíveis;





Folha: 5

### **TABELA DE ALARMES**

A classificação dos pontos aquecidos é feita automaticamente por tabela de alarmes, que são definidas através de normas ou experiência pratica do análista.

TAB01 - Critério Flexível para Componentes Aquecidos						
Severidade	Faixa de Variação	Prioridades de Manutenção				
Normal	TCA < 0,3 TMA					
Pouco Aquecido	0,3 TMA <= TCA < 0,7 TMA	Acompanhar Evolução				
Aquecido	0,7 TMA <= TCA < 1,1 TMA	Programar Manutenção				
Muito Aquecido	1,1 TMA <= TCA	Manutenção Imediata				

### Onde:

**TCA**: Temperatura do componente corrigida para 100% de carga e velocidade do vento igual a 1 m/s descontando a temperatura ambiente.

**TMA**: Maior Temperatura Admissivel (MTA) para o componente descontando a temperatura ambiente.






### ANÁLISE GERENCIAL



_	 	 			 	
QUANTIDADE					Ago	o/17
Não Coletado					0	0%
Normal					25	76%
Pouco Aquecido					3	9%
Aquecido					3	9%
Muito Aquecido					2	6%







Folha: 7

### **EQUIPAMENTOS EM ALARME**



# Observações

Na listagem abaixo somente estão apresentados os equipamentos que se encontram em Alarmes. A listagem completa, com todos os equipamentos monitorados nesta análise (Normais, Alarmados e Não Coletados), está exibida no final deste relatório.

### Equipamentos Status "Muito Aquecido"

Equipamento	Descrição	TAC			Dog		
		TAG				Ago/17	Pag.
► CAPTAÇÃO IPANEMINHA							
TRFO-06	CUBICULO 03 - TRAFO 01 - 500KVA	CPIP-TRFO-06			0		10
▶ ETA SERRADO							
PELE-02	INVERSOR BOMBA 02	ETSR-PELE-02	0	0	0		17

### Equipamentos Status "Aquecido"

Equipomento	Descrição	TAG	STATUS				Pag.	
Equipamento	Descrição	IAG				Ago/17	, ray.	
<b>▶</b> CAPTAÇÃO IPAI	NEMINHA							
CATE-06	POSTE DE ENTRADA CABINE PRIMÁRIA	CPIP-CATE-06	0	0	0		8	
▶ ETA EDEN								
PELE-11	PAINEL QLC - 1 PORTA	ETED-PELE-11	0	0	0		12	
▶ ETA SERRADO								
CATE-03	CUBICULO 02 CABINE PRIMARIA	ETSR-CATE-03	0	0	0		14	

### Equipamentos Status "Pouco Aquecido"

Equipamento	Descrição	TAG			Dog		
		IAG				Ago/17	Pag.
► CAPTAÇÃO IPANEMINHA							
CATE-08	CUBICULO 02 - DISJUNTOR	CPIP-CATE-08	0	0	0		9
► ETA SERRADO	▶ ETA SERRADO						
CATE-02	CUBICULO 01 CABINE PRIMARIA	ETSR-CATE-02	0	0	0	0	13
CATE-04	CABINE SECUNDARIA	ETSR-CATE-04	0	0	0	<u> </u>	15







### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: CATE-06 - POSTE DE ENTRADA CABINE PRIMÁRIA

TAG: CPIP-CATE-06

Localização: CAPTAÇÃO IPANEMINHA Tabela: TAB01





52,2

### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexão Entrada do Poste

**Tipo de Componente:** CONEXÃO AT **Parte:** Conexão Linha Transmissao Aerea

Valores (°C)

Função:

▶ Critérios utilizados para definição do Status

41,8

### ► Temperaturas Encontradas (°C)

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	59,2	59,2	
Fase R			
Fase S			0
Fase T			

### **RECOMENDAÇÕES**

Programar Parada para a Revisão das Conexões de Entrada do Poste.

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

Ações Tomadas:

Nº OS:

MTA: 60

62,6

Prioridade: Programar Manutenção (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES						
Severidade/Da	ta	08/08/2017				
		Aquecimento Conexão Entrada Poste				
Defeitos						
Defeitos Apresentados						





### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Equipamento: CATE-08 - CUBICULO 02 - DISJUNTOR

TAG: CPIP-CATE-08

Localização: CAPTAÇÃO IPANEMINHA

Tabela: TAB01





58

### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Valores (°C)

**Defeito:** Aquecimento Garra da Seccionadora. **Tipo de Componente:** SECCIONADORA AT

Parte: Garra

Função:

MTA: 70

74

### Critérios utilizados para definição do Status

RECOMENDAÇÕES

▶ Temperaturas Encontradas (°C)

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	42	42	
Fase R			$\circ$
Fase S			$\circ$
Fase T			$\circ$

Programar Parada Para Limpeza e Ajuste das Garras e Articulações da Seccionadora.

Ações Tomadas:

Nº OS:

Prioridade: Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES							
Severidade/Data	a	08/08/2017					
		Aquecimento Garra da Seccionadora.					
Defeitos							
Defeitos Apresentados							





### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Equipamento: TRFO-06 - CUBICULO 03 - TRAFO 01 - 500KVA

TAG: CPIP-TRFO-06

Localização: CAPTAÇÃO IPANEMINHA

Tabela: TAB01





► Temperaturas Encontradas (°C)

T. Amb: 30 °C Data: 08/08/2017 Emissiv: 0,85 Carga: 100 % V. Vento:1 m/s

### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Garras da Seccionadora Tipo de Componente: SECCIONADORA AT

Parte: Garra

Função:

MTA: 70

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	48,7	48,7	
Fase R			$\circ$
Fase S			$\circ$
Fase T			$\circ$

### Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 58 74

### **RECOMENDAÇÕES**

Limpar e Ajustar Garras da Seccionadora.

Prioridade: Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

### **ANOTAÇÕES DO CLIENTE**

**Ações Tomadas:** 

Nº OS:





### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**


Equipamento: TRFO-06 - CUBICULO 03 - TRAFO 01 - 500KVA

TAG: CPIP-TRFO-06

Tabela: TAB01

Localização: CAPTAÇÃO IPANEMINHA

**IMAGEM VISUAL** 



T. Amb: 30 °C Data: 08/08/2017 Emissiv: 0,85 Carga: 100 % V. Vento:1 m/s

### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexões de Saída do Trafo

Tipo de Componente: TRAFO A ÓLEO

Parte: Conexões de Saida

Função:

MTA: 90

### Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 72 96

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	110,5	110,5	
Fase R			
Fase S			$\bigcirc$

### **RECOMENDAÇÕES**

Reprensar Terminais, Limpar e Reapertar Conexões de Saída do Trafo.

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

Fase T

► Temperaturas Encontradas (°C)

Ações Tomadas:

Nº OS:

Prioridade: Manutenção Imediata (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES			
Severidade/Data		08/08/2017	
Defeitos		Aquecimento Conexões de Saída do Trafo Aquecimento Garras da Seccionadora	
Defeitos Apresentados			







### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Equipamento: PELE-11 - PAINEL QLC - 1 PORTA

TAG: ETED-PELE-11

Localização: ETA EDEN Tabela: TAB01





► Temperaturas Encontradas (°C)

### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Garra do Fusível NH da Fase "R"

Tipo de Componente: FUSÍVEL NH

Parte: Garra e Mola de Pressão

Função:

MTA: 80

### ▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 46,4 65,6 84,8

# T. Coletada T. Corrigida Status T. Maxíma 72,1 72,1 Fase R Fase S Fase T

# RECOMENDAÇÕES Limpar e Ajustar Garra do Fusível NH da Fase "R". Ações Tomadas: Nº OS:

RESUMO DE AÇÕES				
Severidade/Dat	ra Company	08/08/2017		
		Aquecimento Garra do Fusível NH da Fase "R"		
Defeitos				
Apresentados				






### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: CATE-02 - CUBICULO 01 CABINE PRIMARIA

TAG: ETSR-CATE-02

Tabela: TAB01





### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

**Defeito:** Aquecimento Garra Fase "S" da Seccionadora **Tipo de Componente:** SECCIONADORA AT

Parte: Garra

Garra

Função:

MTA: 70

### ▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 35 55 **75** 

## ▶ Temperaturas Encontradas (°C)

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	35	35	
Fase R			0
Fase S			0
Fase T			0

### RECOMENDAÇÕES

Limpar e Ajustar Garra da Fase "S" da Seccionadora

Ações Tomadas:

Nº OS:

**Prioridade:** Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES				
Severidade/Data		08/08/2017		
		Aquecimento Garra Fase "S" da Seccionadora		
Defeitos				
Defeitos Apresentados				






### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: CATE-03 - CUBICULO 02 CABINE PRIMARIA

TAG: ETSR-CATE-03

Tabela: TAB01





### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexão Fase Marrom Entrada Disjuntor

Tipo de Componente: CONEXÃO AT

Parte: Conexão Vergalhão MTA: 70

Função:

### Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 44,8 59,2 73,6

### ▶ Temperaturas Encontradas (°C)

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	60,2	60,2	
Fase R			0
Fase S			0
Fase T			0

### **RECOMENDAÇÕES**

Programar Parada Para Limpeza e Reaperto da Conexão de Entrada do Disjuntor

Ações Tomadas:

Nº OS:

Prioridade: Programar Manutenção (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES				
Severidade/Data			08/08/2017	
			Aquecimento Conexão Fase Marrom Entrada Disjuntor	
Defeitos				
Defeitos Apresentados				






### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: CATE-04 - CABINE SECUNDARIA

TAG: ETSR-CATE-04

Tabela: TAB01





### DADOS TERMOGRÁFICOS

MTA: 70

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Conexão Mufla da Fase "S"

Tipo de Componente: CONEXÃO AT

Parte: Conexão Mufla

Função: Conexão de Entrada - Externa

Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C)

valores (°C)	40,6	57,4	74,2

### ▶ Temperaturas Encontradas (ºC)

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	40,6	40,6	
Fase R			0
Fase S			
Fase T			

### **RECOMENDAÇÕES**

Limpar e Reapertar Conexão da Mufla da Fase "S"

Prioridade: Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

### ANOTAÇÕES DO CLIENTE

**Ações Tomadas:** 

Nº OS:






### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Equipamento: CATE-04 - CABINE SECUNDARIA

TAG: ETSR-CATE-04

Localização: ETA SERRADO Tabela: TAB01





### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

**Defeito:** Aquecimento Garra da Seccionadora. **Tipo de Componente:** SECCIONADORA AT

Parte: Garra

Função: Seccionadora Entrada Cabine - Interna

▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 40,6 57,4 74,2

### ► Temperaturas Encontradas (°C)

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	49,2	49,2	
Fase R			
Fase S			0
Fase T			0

### **RECOMENDAÇÕES**

Limpar, Ajustar Garras e Reapertar Conexões de Entrada e Saida da Seccionadora.

Ações Tomadas:

Nº OS:

MTA: 70

Prioridade: Acompanhar Evolução (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES			
Severidade/Data	a		08/08/2017
Defeitos		S   A	quecimento Garra da eccionadora. quecimento Conexão Mufla da ase "S"
Apresentados		···	






### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: PELE-02 - INVERSOR BOMBA 02

TAG: ETSR-PELE-02

Localização: ETA SERRADO Tabela: TAB01





### DADOS TERMOGRÁFICOS

### Informações sobre o componente

Defeito: Aquecimento Corpo do Cooler (Travado)

Tipo de Componente: COOLER

Parte: Corpo

Função:

MTA: 60

### ▶ Critérios utilizados para definição do Status

Valores (°C) 41,8 52,2 62,6

# ▶ Temperaturas Encontradas (°C)

**ANOTAÇÕES DO CLIENTE** 

	T. Coletada	T. Corrigida	Status
T. Maxíma	95	95	
Fase R			$\circ$
Fase S			$\circ$
Fase T			0

### RECOMENDAÇÕES

Revisar ou Substituir Cooler do Inversor.

Ações

\_\_ Nº OS:

Tomadas:

Prioridade: Manutenção Imediata (Ver Material Técnico item 2)

RESUMO DE AÇÕES							
Severidade/Data 08/08/2							
Defeitos Apresentados		Aquecimento Corpo do Cooler (Travado)					





### **EQUIPAMENTOS MONITORADOS POR LOCALIZAÇÃO**

### CAPTAÇÃO IPANEMINHA

Equipamento	Descrição	TAG	STATUS				
		IAG			Ago/17	Pag.	
CATE-06	POSTE DE ENTRADA CABINE PRIMÁRIA	CPIP-CATE-06	0	0		8	
CATE-07	CUBICULO 01 - TP/TC	CPIP-CATE-07	0	0		- 1	
CATE-08	CUBICULO 02 - DISJUNTOR	CPIP-CATE-08	0	0		9	
PELE-08	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO	CPIP-PELE-08	0	0		-	
PELE-09	PAINEL INVERSOR BOMBA 01	CPIP-PELE-09	0	0		-	
PELE-10	PAINEL INVERSOR BOMBA 02	CPIP-PELE-10	0	0		-	
TRFO-06	CUBICULO 03 - TRAFO 01 - 500KVA	CPIP-TRFO-06	0	0		10	
TRFO-06	CUBICULO 03 - TRAFO 01 - 500KVA	CPIP-TRFO-06	0	0		11	
TRFO-07	CUBICULO 04 - TRAFO 02 - 500KVA	CPIP-TRFO-07	0	0		-	

### **ETA EDEN**

Equipamento	Descrição	TAG	STATUS				
		IAG			Ago/17	Pag.	
CATE-09	POSTE DE ENTRADA DA CABINE PRIMARIA	ETED-CATE-09	0	0		-	
CATE-10	CUBICULO 01 - TP/TC	ETED-CATE-10	0	0		-	
CATE-11	CUBICULO 02 - TRAFO 75KVA	ETED-CATE-11	0	0		-	
CATE-12	CUBICULO 03 - DISJUNTOR	ETED-CATE-12	0	0		-	
PELE-11	PAINEL QLC - 1 PORTA	ETED-PELE-11	0	0		12	
PELE-12	PAINEL QFC - 2 PORTAS	ETED-PELE-12	0	0		-	
TRFO-08	CUBICULO 04 - TRAFO 01 - 500KVA	ETED-TRFO-08	0	0		-	
TRFO-09	CUBICULO 05 - TRAFO 02 - 500KVA	ETED-TRFO-09	0	0		-	

### **ETA SERRADO**

Equipamento	Descrição	TAG	STATUS				
		IAG			Ago/17	Pag.	
CATE-01	POSTE DE ENTRADA CABINE PRIMARIA	ETSR-CATE-01	0	0		- 1	
CATE-02	CUBICULO 01 CABINE PRIMARIA	ETSR-CATE-02	0	0		13	
CATE-03	CUBICULO 02 CABINE PRIMARIA	ETSR-CATE-03	0	0		14	
CATE-04	CABINE SECUNDARIA	ETSR-CATE-04	0	0		15	
CATE-04	CABINE SECUNDARIA	ETSR-CATE-04	0	0		16	
CATE-05	POSTE ENTRADA CABINE R8	ETSR-CATE-05	0	0		-	
PELE-01	INVERSOR BOMBA 01	ETSR-PELE-01	0	0		-	
PELE-02	INVERSOR BOMBA 02	ETSR-PELE-02	0	0		17	
PELE-03	INVERSOR BOMBA 03	ETSR-PELE-03	0	0		- 1	
PELE-04	INVERSOR BOMBA 04	ETSR-PELE-04		0		- 1	
PELE-05	INVERSOR BOMBA 05	ETSR-PELE-05		0		-	
PELE-06	QGBT 01 - 8 PORTAS	ETSR-PELE-06	0	0		-	
PELE-07	CCM R8 - 5 PORTAS	ETSR-PELE-07	0	0		- 1	
TRFO-01	TRAFO 01	ETSR-TRFO-01		0		- 1	
TRFO-02	TRAFO 02	ETSR-TRFO-02		0		-	
TRFO-03	TRAFO 03	ETSR-TRFO-03		0		-	
TRFO-04	TRAFO 04	ETSR-TRFO-04	0	0		-	
TRFO-05	TRAFO 05	ETSR-TRFO-05	0	0		-	