

**Relatório de Fiscalização 191/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
900.245.716.091

Salto

· 11 4602-8500

CNPJ 46.634.507/0001-06

CC

Município

Salto

· 11 4602-8500

CNPJ 46.634.507/0001-06

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

25/10/2021 10:36

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SALTO

PRESTADOR: SANESALTO

Relatório – Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salto

Prefeito: Laerte Sonsin

Endereço: Av. Tranquillo Giannini, 861

Telefone: (11) 4602-8500

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3520, de 20/02/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: CONASA-SANESALTO SANEAMENTO S.A

Responsável legal: André Cortes Velloso

Endereço: Rua 9 de Julho, 849 – Centro - Salto - SP

Telefone: (11) 4029-3700,

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Fábio Vecchiato - Coordenador de Operações CONASA

Acompanhamento SAAE Salto: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/10/2021, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
EEEB Final	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEB 01	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 01	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
SANTA ISABEL	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.163 - EEEB Madre Paulina (Salto)

EEEB Madre Paulina

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/10/2021

Data de término da fiscalização 21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

Licença de Operação de 2018

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Local da EEEB



Foto 2 - EEEB



Foto 3 - Painel elétrico



Foto 4 - EEEB

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.11] Observações sobre EEE-7.11	Não foi possível visualizar o cesto, porém não havia sinais de vazamento.
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita S.
Segundo

22/10/2021 02:35:42

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:29:42

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.164 - Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto (Salto)

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

EEEE BURU 1

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEE BURU 1](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/10/2021

Data de término da fiscalização 21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral EEEB



Foto 2 - Interior EEEB



Foto 3 - Interior EEEB



Foto 4 - Painel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita S. Segundo

22/10/2021 02:29:47

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:29:48

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.165 - Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto (Salto)

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

EEEE BURU 2

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEE BURU 2](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/10/2021
Data de término da fiscalização	21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral EEEB



Foto 2 - Interior EEEB



Foto 3 - Interior EEEB



Foto 4 - Painel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita S.
Segundo

22/10/2021 02:29:52

Assinatura Fiscalizado




22/10/2021 02:29:53

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.166 - EEEB Final (Salto)

EEEB Final

EEEB FINAL

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEB FINAL](#)

Endereço: Rua Dr. Carlos da Silva Lazcaz, 13b - Haras Paineiras, Salto - SP, 13326, Brasil. nº 13b. . CEP: 13326 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.205361, long=-47.3179161, accuracy=19.721

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/10/2021

Data de término da fiscalização 21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0**Foto 1** - Vista geral da EEEB**Foto 2** - Painel elétrico**Foto 3** - Interior da área da EEEB**[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada****SIM****[EEE-7.1] Observações sobre EEE-7.1**

Consertar a cerca para evitar entrada de animais

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4****Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro****NÃO****[EEE-7.6] Ausência de identificação da área****NÃO****[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação****NÃO****[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO**

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Passará por um
processo de reforma

Assinatura Fiscal



22/10/2021 02:29:58

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:29:58

Nome Fiscalizado

Fábio Vecchiato

Cargo Fiscalizado

Coordenador de Operações CONASA

Observações Gerais

Funcionários do SAAE que acompanharam a
fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro,
Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.167 - EEEB 02 (Salto)

EEEB 02

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

21/10/2021

Data de término da fiscalização

21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - EEEB

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.1] Observações sobre EEE-7.1

Sistema de cadeado.
Prefeitura requisitou,
na época da
construção, retirada da
cerca

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4

Extintor de incêndio
nos carros da
manutenção, já que
não há local para
instalação

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

*Thalita S.
Segundo*

22/10/2021 02:30:03

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:30:03

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.168 - EEEB 03 (Salto)

EEEB 03

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/10/2021
Data de término da fiscalização	21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Vista geral da EEEB

**Foto 3** - Interior do local**Foto 4** - Pannel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita S.
Segundo

22/10/2021 02:30:07

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:30:07

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.169 - Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto (Salto)

Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto

EEEE RONDON

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEE RONDON](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/10/2021
Data de término da fiscalização	21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Interior do local



Foto 3 - Pannel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Thalita S. Segundo

22/10/2021 02:30:12

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:30:13

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.


Item fiscalizado 6.170 - EEEB 01 (Salto)

EEEB 01

EEEB-1

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB-1](#)



Endereço: Rua Dr. Carlos da Silva Lazcaz, 13b - Haras Paineiras, Salto - SP, 13326, Brasil. nº 13b. . CEP: 13326 / Cidade: Salto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.205361, long=-47.3179161, accuracy=19.721

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/10/2021
Data de término da fiscalização	21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0Dentro da garagem da
prefeitura.**[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0****Foto 1** - Vista geral da EEEB**Foto 2** - Interior do local**Foto 3** - Painel elétrico**[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada**

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro**

NÃO

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEE-7.9] Observações sobre EEE-7.9No local do barrilete
das bombas**[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada**

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação**NÃO****[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM****[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12**Colocar guarda corpo
no lugar da tela azul**[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12****Foto 1 - Colocar guarda corpo****Assinatura Fiscal***Thalita S. Segundo*

22/10/2021 02:30:17

Assinatura Fiscalizado*[Assinatura]*

22/10/2021 02:30:17

Nome Fiscalizado

Fábio Vecchiato

Cargo Fiscalizado

Coordenador de Operações CONASA

Observações GeraisFuncionários do SAAE que acompanharam a
fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro,
Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.171 - EEEB Nações (Salto)

EEEB Nações**Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto****Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 21/10/2021**Data de término da fiscalização** 21/10/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto****SIM****[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0****Foto 1 - Vista geral da EEEB****Foto 2 - Interior do local****Foto 3 - EEEB****[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4****Foto 1 - Extintor de incêndio**

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

22/10/2021 02:30:22

Assinatura Fiscalizado

22/10/2021 02:30:23

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.172 - Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto (Salto)**Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto**

EEEB - GUARAU 2

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEB - GUARAU 2](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização	21/10/2021
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização

21/10/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB



Foto 2 - Interior do local



Foto 3 - Painel elétrico

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

22/10/2021 02:30:27

Assinatura Fiscalizado

22/10/2021 02:30:28

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.173 - Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto (Salto)**Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto**

EEEE GUARAU 1

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEE GUARAU 1](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 21/10/2021**Data de término da fiscalização** 21/10/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto**

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0**Foto 1** - Vista geral da EEEB**Foto 2** - Painel elétrico**Foto 3** - Interior do local

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
--	------------

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
---	------------

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
--	------------

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
---	------------

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
--	------------

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
--	------------

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
---	------------

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
--	------------

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
--	------------

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
--	------------

Assinatura Fiscal



22/10/2021 02:30:32

Assinatura Fiscalizado



22/10/2021 02:30:32

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

Item fiscalizado 6.174 - ETE SANTA ISABEL (Salto)

ETE SANTA ISABEL

SANTA ISABEL

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [SANTA ISABEL](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/10/2021
Data de término da fiscalização	21/10/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Entrada da ETE



Foto 2 - Gradeamento mecânico em estado avançado de oxidação



Foto 3 - Sala de sopradores



Foto 4 - Tanque de modos ativados. Todo o efluente passa por UASB, e 100 litros por segundo são tratados no tanque de lodo ativado. O excesso de vazão vai para os filtros anaeróbios. No momento da inspeção, a vazão de entrada era de 130 litros por segundo.



Foto 5 - Estrutura do segundo tanque de lodos ativados, para futura expansão.



Foto 6 - Decantador secundário

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.2] Observações sobre ETE-8.2	Não se aplica
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	NÃO
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4



Foto 1 - Chuveiro de emergência

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.5] Observações sobre ETE-8.5

Não se aplica

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6



Foto 1 - Controle de EPI manual, por responsável técnico

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não se aplica

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

NÃO

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	SIM
[ETE-8.16] Observações sobre ETE-8.16	Reator UASB 4 lado A
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20	Análises para a Cetesb são terceirizadas. Analisa DQO, PH, sólidos e outras análises químicas.

[ETE-8.20] Fotos de ETE-8.20



Foto 1 - Laboratório ETE

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	NÃO
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28



Foto 1 - Macromedidor na entrada, somente.

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal

22/10/2021 02:30:37

Assinatura Fiscalizado

22/10/2021 02:30:37

Nome Fiscalizado	Fábio Vecchiato
Cargo Fiscalizado	Coordenador de Operações CONASA
Observações Gerais	Funcionários do SAAE que acompanharam a fiscalização: Kely Soares, Alessandro de Genaro, Alexandre Moreno.

THALITA SALGADO FAGUNDES*Analista de Fiscalização e Regulação**Contato: (19) 3601-8965**(editado 1 vez - última modificação: 25/10/2021 14:19:51)*

É base de:

[Auto de Notificação 190/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)**Este item foi mencionado em:**[Memorando 339/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização](#)[Memorando 339/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização](#)[Ofício 1.270/2021 - \[NOTIFICAÇÃO\] Relatório de Fiscalização](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/10/2021 11:54:59 Thalita Salgado Fagundes **D3** emitiu o [Auto de Notificação 190/2021](#) a partir deste documento.03/11/2021 15:51:27 Thalita Salgado Fagundes **D3** finalizou para edição.03/11/2021 15:52:11 Thalita Salgado Fagundes **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 191/2021** com o certificado **THALITA SALGADO FAGUNDES CPF 368.XXX.XXX-35** conforme [MP nº 2.200/2001](#).**Tramitação 1-
191/2021**

05/11/2021 14:04

(Encaminhado)

Thalita F. **D3****DTO - Diretoria ...**A/C Diogo S.
CC—
THALITA SALGADO FAGUNDES*Analista de Fiscalização e Regulação**Contato: (19) 3601-8965*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/07/2023 16:21:17 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.170..](#)03/07/2023 16:22:42 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.166..](#)