

**Relatório de Fiscalização 212/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
237.493.833.770

Arespcj

CC

19/11/2021 09:11

Município

Sae - Louveira

· 193878 9930

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PRESTADOR: SAE – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Americana, novembro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Louveira

Prefeito: Estanislau Steck

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana - 451 - Vila Caldana

Telefone: (19) 3878 9708 / 4205

E-mail: carina.gabinete@louveira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 2.320, de 23 de outubro de 2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto – SAE Louveira

Responsável legal: Mateus Bento Batista Arantes

Endereço: Rua Silvério Finamore - 1561 - Portão 1 - Bairro Leitão

Telefone: (19) 3878-9927

E-mail: sae.projetos.mateus@louveira.sp.gov.br**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Luiz Henrique Dutra Gema - Chefe de Divisão

Thiago Trovo de Sousa - Estagiário de Eng. Civil

3. FISCALIZAÇÃO

Em 16/11/2021 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
CAPT DO RIO CAPIVARI	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	180 dias
CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	180 dias
CAPT DO RIO CAPIVARI	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
CAPT DO RIO CAPIVARI	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT CÓRREGO RAINHA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	180 dias
CAPT DO RIO CAPIVARI	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	180 dias
CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT BOOSTER - POPULAR IV	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT BOOSTER - POPULAR IV	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT BOOSTER ESTIVA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT VILA OMIZOLLO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT BOOSTER - POPULAR III	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT BOOSTER - POPULAR IV	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT BOOSTER ESTIVA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT CASA DE BOMBAS RESER. VILLAGIO CAPRICCIO - ELEVADO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT VILA OMIZOLLO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	180 dias
EEAT BOOSTER ESTIVA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT CENTRAL LOUVEIRA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. PICCOLLO VILLAGIO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. PICCOLLO VILLAGIO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	180 dias
RES. PARQUE BRASIL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
SANTA CASA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

RES. 2 MILHÕES	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. JARDIM JULIANA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. PICCOLLO VILLAGIO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. POPULAR IV	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. VERA CRUZ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
SANTA CASA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
SANTA ISABEL 2 ELEVADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	180 dias
RES. JARDIM JULIANA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. POPULAR IV	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. PICCOLLO VILLAGIO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	180 dias
RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.579 - RES. VERA CRUZ (Louveira)

RES. VERA CRUZ

RES. VERA CRUZ

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VERA CRUZ](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

16/11/2021

Data de término da fiscalização

16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****NÃO****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1****Foto 2****[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****SIM****[RES-6.2] Fotos de RES-6.2****Foto 1****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****NÃO****[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11**

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor**NÃO****[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação****NÃO**

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.580 - SANTA CASA (Louveira)

SANTA CASA

SANTA CASA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [SANTA CASA](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Vegetação sem poda junto ao reservatório.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado**Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.581 - RES. JARDIM JULIANA (Louveira)

RES. JARDIM JULIANA

RES. JARDIM JULIANA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. JARDIM JULIANA](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Foram observados vazamentos em diversos pontos na base do reservatório.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3**Foto 1****Foto 2**

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO**Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.582 - RES. PARQUE BRASIL (Louveira)

RES. PARQUE BRASIL

RES. PARQUE BRASIL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. PARQUE BRASIL](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 16/11/2021**Data de término da fiscalização** 16/11/2021**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****NÃO****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1****[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****NÃO****[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11**

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor**NÃO****[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação****NÃO****[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM****[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14**

Placa de identificação danificada por vandalismo.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14**Foto 1****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.583 - RES. PICCOLLO VILLAGIO (Louveira)

RES. PICCOLLO VILLAGIO

RES. PICCOLLO VILLAGIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. PICCOLLO VILLAGIO](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 16/11/2021**Data de término da fiscalização** 16/11/2021**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****NÃO****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Recomenda-se ao Prestador manter o reservatório em boas condições de operação.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1



Foto 2

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado**Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.584 - RES. POPULAR IV (Louveira)

RES. POPULAR IV

RES. POPULAR IV

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. POPULAR IV](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1



Foto 2

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.585 - RES. 2 MILHÕES (Louveira)

RES. 2 MILHÕES

RES. 2 MILHÕES

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 2 MILHÕES](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Recomenda-se ao Prestador manter o reservatório em boas condições de operação.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é

controlado pelo sistema
de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.591 - RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO (Louveira)

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - APOIADO](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2

Foto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.592 - RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO (Louveira)

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO

RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL CAPIVARI - ELEVADO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

O Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) possui Captor no topo do reservatório, mas não possui condutores de descida.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

De acordo com o Prestador, o nível do reservatório é controlado pelo sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.593 - RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (Louveira)

RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2

Foto 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.594 - SANTA ISABEL II ELEVADO (Louveira)

SANTA ISABEL II ELEVADO

SANTA ISABEL 2 ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SANTA ISABEL 2 ELEVADO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área	SIM
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.609 - EEAT BOOSTER - POPULAR IV (Louveira)

EEAT BOOSTER - POPULAR IV

EEAT BOOSTER - POPULAR IV

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BOOSTER - POPULAR IV](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	16/11/2021
Data de término da fiscalização	16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	NÃO
---	-----

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	SIM
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10	A EEA apresenta sinais de vandalismo na parte externa.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.610 - EEAT BOOSTER - POPULAR III (Louveira)

EEAT BOOSTER - POPULAR III

EEAT BOOSTER - POPULAR III

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT BOOSTER - POPULAR III](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 16/11/2021**Data de término da fiscalização** 16/11/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)****[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água****NÃO****[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0****Foto 1****Foto 2****[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva****NÃO****[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEA-4.5] Ausência de identificação da área****SIM****[EEA-4.5] Fotos de EEA-4.5****Foto 1****[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****NÃO****[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes****NÃO**

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.611 - EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV (Louveira)

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESER. POPULAR IV](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização**

16/11/2021

Data de término da fiscalização

16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água**

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0**Foto 1****[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada**

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.612 - EEAT CENTRAL LOUVEIRA (Louveira)

EEAT CENTRAL LOUVEIRA

EEAT CENTRAL LOUVEIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRAL LOUVEIRA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8

Foto 1

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.613 - EEAT BOOSTER ESTIVA (Louveira)

EEAT BOOSTER ESTIVA

EEAT BOOSTER ESTIVA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EAT BOOSTER ESTIVA](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização	16/11/2021
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	16/11/2021
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	NÃO
---	-----

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0**Foto 1**

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
---	-----

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
--	-----

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
---	-----

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
--	-----

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	SIM
---	-----

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
--	-----

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM
--	-----

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8**Foto 1****Foto 2**

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
--	-----

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.614 - EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA (Louveira)

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESER. JARDIM JULIANA](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0

Foto 1



Foto 2

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10

Ausência de limpeza na casa de bombas.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.615 - EEAT VILA OMIZOLLO (Louveira)

EEAT VILA OMIZOLLO

EEAT VILA OMIZOLLO - LOUVEIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT VILA OMIZOLLO - LOUVEIRA](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 1200 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1200.
. CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375019, long=-47.3189433, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.616 - EEAT CASA DE BOMBAS RESER. VILLAGIO CAPRICCIO - ELEVADO (Louveira)

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. VILLAGIO CAPRICCIO - ELEVADO

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. VILLAGIO CAPRICCIO - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESER. VILLAGIO CAPRICCIO - ELEVADO](#)

Fiscalizado**Data de início da fiscalização** 16/11/2021**Data de término da fiscalização** 16/11/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)****[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água****NÃO****[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0****Foto 1****Foto 2****Foto 3****Foto 4****[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva****NÃO****[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEA-4.5] Ausência de identificação da área****SIM****[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****NÃO****[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado**

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.617 - EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO (Louveira)

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO

EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESER. SANTA ISABEL II - ELEVADO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.618 - EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL (Louveira)

EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL

EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BOOSTER B12 - PARQUE BRASIL](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1



Foto 2

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10	Ausência de limpeza na casa de bombas.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.637 - CAPT. DO RIO CAPIVARI (Louveira)

CAPT. DO RIO CAPIVARI

CAPT DO RIO CAPIVARI

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT DO RIO CAPIVARI](#)

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	16/11/2021
Data de término da fiscalização	16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial	NÃO
---	-----

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0**Foto 1****Foto 2****Foto 3****[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada****SIM****[CSP-3.1] Fotos de CSP-3.1****Foto 1****[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva****NÃO****[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSP-3.5] Ausência de identificação da área****SIM****[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida****NÃO****[CSP-3.8] Captação de água sem outorga****NÃO****[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****NÃO****[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[CSP-3.10] Fotos de CSP-3.10**



Foto 1

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.638 - CAPT. CÓRREGO RAINHA (Louveira)

CAPT. CÓRREGO RAINHA

CAPT CÓRREGO RAINHA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT CÓRREGO RAINHA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial NÃO

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

SIM

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.639 - CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO (Louveira)

CAPT. BARRAGEM ENGENHO SECO

CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CAPTAÇÃO CÓRREGO FETÁ](#)**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 16/11/2021

Data de término da fiscalização 16/11/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

NÃO

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0

Foto 1



Foto 2



Foto 3

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSP-3.5] Ausência de identificação da área	SIM
[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSP-3.8] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	SIM

[CSP-3.12] Fotos de CSP-3.12**Foto 1**

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais****João Mateus Boll Gallas**

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

(editado 6 vezes - última modificação: 02/12/2021 09:32:07)

É base de:

[Auto de Notificação 208/2021 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 376/2021 - Relatório de Fiscalização Programada - Louveira](#)

[Memorando 376/2021 - Relatório de Fiscalização Programada - Louveira](#)

[Ofício 1.387/2021 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 256/2021 - Fiscalização Programada](#)

[OUTORGA BARRAGEM ENGENHO SECO.pdf](#) (351,61 KB)

3 downloads

[Outorga de captacoes do municipio.PDF](#) (1,11 MB)

2 downloads

[Portaria DAEE n 3 560 2020.pdf](#) (55,97 KB)

2 downloads

[SEMESTRAL CAPIVARI Relatorio de Analises 97557 1 2021 0.pdf](#) (907,07 KB)

3 downloads

[SEMESTRAL FETA Relatorio de Analises 97558 1 2021 0.pdf](#) (906,07 KB)

3 downloads

[SEMESTRAL RAINHA Relatorio de Analises 97559 1 2021 0.pdf](#) (1.013,07 KB)

3 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/11/2021 09:14:36

João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o [Auto de Notificação 208/2021](#) a partir deste documento.

02/12/2021 09:29:47

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.585..](#)

02/12/2021 09:31:16

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.583..](#)

02/12/2021 09:33:20

João Mateus Boll Gallas D1 finalizou para edição.

1 Despacho não lido

Tramitação 1- **212/2021**

03/12/2021 08:52

(Encaminhado)

João G. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Diogo S.

CC

Para providências.

—
João Mateus Boll Gallas

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

03/12/2021 08:52:50

João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 212/2021** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF **426.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

06/07/2023 09:54:57 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.639..](#)

18/07/2023 16:22:17 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.615..](#)

18/07/2023 16:23:07 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.615..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 08/09/2025 16:14:23 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc