

**Relatório de Fiscalização 230/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
588.442.530.881

Arespcj

Município

Saeec - Engenheiro Coelho

CC

2 setores envolvidos

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

10/12/2021 14:17

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
ENGENHEIRO COELHO**

PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ENGENHEIRO COELHO (SAEEC)

VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Americana, dezembro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

Prefeito: Zeedivaldo Alves de Miranda

Endereço: Rua Domingos Franco de Oliveira, nº 1.645, Paço Municipal Francisco Forner

Telefone: (19) 3857-8000

E-mail: prefeitozeedivaldo@pmec.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal de Ratificação nº 1.241/2021 de 11/06/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC)

Responsável legal: João Maurício Victor Heremann

Endereço: Rua José Correia de Oliveira, nº 120, Jardim Jordina Oliveira

Telefone: (19) 3857-7226 / 9547

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Camilla Badini - Coordenadora de Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Leonardo Pietrobon - Químico Responsável

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/11/2021 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
CAPT REPRESA PINHALZINHO	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE - ESTRADA DO BODE BRANCO	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA - FAZENDA PINHALZINHO	ETA-5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETE - ESTRADA DO BODE BRANCO	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE - ESTRADA DO BODE BRANCO	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE - ESTRADA DO BODE BRANCO	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
RES ETA ENG COELHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES ELEVADO 3	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES ELEVADO 1	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES ELEVADO 1	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.680 - Represa da Fazenda Pinhalzinho (Engenheiro Coelho)

Represa da Fazenda Pinhalzinho

CAPT REPRESA PINHALZINHO

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CAPT REPRESA PINHALZINHO](#)

Fiscalizado	SAEEC
Data de início da fiscalização	23/11/2021
Data de término da fiscalização	23/11/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

NÃO

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1



Foto 2

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.2] Observações sobre CSP-3.2

A água vai por gravidade até a ETA.

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

SIM

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.8] Fotos de CSP-3.8



Foto 1

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSP-3.13] Fotos de CSP-3.13



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.681 - ETA FAZENDA PINHALZINHO (Engenheiro Coelho)

ETA FAZENDA PINHALZINHO

ETA - FAZENDA PINHALZINHO

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA - FAZENDA PINHALZINHO](#)**Fiscalizado** SAEEC**Data de início da fiscalização** 23/11/2021**Data de término da fiscalização** 23/11/2021**Constatações (Fiscalização na ETA)****[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA****NÃO****[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Descarta o lodo no corpo hídrico, mas não tem licença de operação concedida pela CETESB.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

SIM

[ETA-5.4] Observações sobre ETA-5.4

As fichas de EPI foram apresentadas, mas não havia EPI em boas condições no local.

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4




Foto 1



Foto 2



Foto 3

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

SIM

[ETA-5.14] Fotos de ETA-5.14



Foto 1

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17



Foto 1

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

SIM

[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20

Não possui licença de
operação.

[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos

SIM

[ETA-5.21] Fotos de ETA-5.21



Foto 1

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.682 - EEA ETA ENG. COELHO (Engenheiro Coelho)

EEA ETA ENG. COELHO

EEAT DA ETA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT DA ETA](#)

Fiscalizado SAEEC

Data de início da fiscalização 23/11/2021

Data de término da fiscalização 23/11/2021

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



Foto 1

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4

Há um extintor dentro da área da ETA que pode ser utilizado em caso de incêndio na Elevatória.

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área**NÃO****[EEA-4.5] Fotos de EEA-4.5****Foto 1****[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****NÃO****[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.683 - RESERVATÓRIO ETA (Engenheiro Coelho)

RESERVATÓRIO ETA

RES ETA ENG COELHO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES ETA ENG COELHO](#)**Fiscalizado**

SAEEC

Data de início da fiscalização

23/11/2021

Data de término da fiscalização

23/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****NÃO****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1****Foto 2****[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1**

Está localizado junto à ETA.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área**NÃO****[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2**

Está localizado junto à ETA.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes**NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.9] Fotos de RES-6.9****Foto 1****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**

**Foto 1****[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****SIM****[RES-6.11] Fotos de RES-6.11**

Foto 1 - A régua utilizada para medir o nível do reservatório fica exposta ao ambiente, representando um risco de contaminação para a água reservada neste local.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor**SIM****[RES-6.12] Fotos de RES-6.12**

Foto 1 - Tubo extravasor tamponado.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**NÃO****[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado**

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.684 - RESERVATÓRIO 3 ENG. COELHO (Engenheiro Coelho)

RESERVATÓRIO 3 ENG. COELHO

RES ELEVADO 3

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO 3](#)

Fiscalizado	SAEEC
Data de início da fiscalização	23/11/2021
Data de término da fiscalização	23/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área SIM

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2 Não há placa de identificação no local.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Próximo a reservatório mais elevado com para-raio, apesar deste outro não possuir condutores de descida.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

Foto 1

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12

Foto 1

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.685 - RESERVATÓRIOS 1 E 2 (VASOS COMUNICANTES) (Engenheiro Coelho)

RESERVATÓRIOS 1 E 2 (VASOS COMUNICANTES)

RES ELEVADO 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES ELEVADO 1](#)

Fiscalizado

SAEEC

Data de início da fiscalização

23/11/2021

Data de término da fiscalização

23/11/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área**NÃO****[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2**

Este apontamento já foi feito para o reservatório 3, que está junto aos reservatórios 1 e 2.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes**SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3****Foto 1****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4****Foto 1****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****SIM****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7****Foto 1** - Para-raio sem condutor de descida.**[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO**

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

Foto 1

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.686 - EEE ENG. COELHO (Engenheiro Coelho)

EEE ENG. COELHO

EEE - ESTRADA DO BODE BRANCO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE - ESTRADA DO BODE BRANCO](#)**Fiscalizado** SAEEC**Data de início da fiscalização** 23/11/2021**Data de término da fiscalização** 23/11/2021**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto**

NÃO

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3 - Há indícios de vazamento na saída da EEE, mas o Prestador afirmou ter impermeabilizado a caixa e também que bombeia o esgoto novamente para a elevatória.



Foto 4

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.3] Fotos de EEE-7.3



Foto 1

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5



Foto 1

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	SIM
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

[EEE-7.10] Fotos de EEE-7.10



Foto 1

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.687 - ETE (Engenheiro Coelho)

ETE

ETE - ESTRADA DO BODE BRANCO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ESTRADA DO BODE BRANCO](#)

Fiscalizado SAEEC

Data de início da fiscalização

23/11/2021

Data de término da fiscalização

23/11/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

NÃO

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1



Foto 2 - Chegada da EEE



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.3] Fotos de ETE-8.3



Foto 1



Foto 2

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	SIM
[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	NÃO
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO

[ETE-8.20] Fotos de ETE-8.20



Foto 1



Foto 2

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO

[ETE-8.25] Fotos de ETE-8.25**Foto 1****Foto 2****Foto 3**

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	SIM
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	SIM
[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28	Não há macromedidor na ETE.
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais****João Mateus Boll Gallas**

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

É base de:

[Auto de Notificação 226/2021 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 395/2021 - Relatório de Fiscalização Programada - Engenheiro Coelho](#)

Ofício 1.412/2021 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 273/2021 - Fiscalização Programada

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/12/2021 14:19:39 João Mateus Boll Gallas D1 finalizou para edição.13/12/2021 13:20:53 João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o [Auto de Notificação 226/2021](#) a partir deste documento.13/12/2021 13:22:01 João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 230/2021** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF 426.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
230/202113/12/2021 13:22
(Encaminhado)João G. D1DTO - Diretoria ...A/C Diogo S.
CC

Para providências.

—
João Mateus Boll Gallas
Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas