



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
876.250.503.763

Saae - Itapira

· 1939139505

CC

08/02/2022 10:21

Município

Itapira

· 19 3843-9103

CNPJ 45.281.144/0001-00

D2 **DG** **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA

Verificação de Não-Conformidades

Americana, fevereiro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Engº. Paulo Roberto dos Santos - Diretor Técnico

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

Nelson Vergínio - Coordenador da Seção de Produção e Tratamento de Água

Ivan Correa Leite - Técnico de Segurança do Trabalho

José Bernardes - Coordenador da Seção de Tratamento de Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/01/2022 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes subsistemas de água e esgoto:

- Captação Superficial – Ribeirão da Penha
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setor Prados
- Reservatório Braz Cavenaghi
- Reservatório ETA Quadrado
- Reservatório ETA Redondo
- Estação de Tratamento de Água – ETA Itapira;
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Santa Marta
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Juscelino Kubistchek
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Itapira

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara e ETA	4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara e ETA	4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

e ETA			
Reservatório ETA Quadrado	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA Itapira	5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETA Itapira	5.18	Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Em até 180 dias
ETA Itapira	5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
EEEB Santa Marta	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE Itapira	8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE Itapira	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Itapira	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.130 - Captação Superficial - Ribeirão da Penha (Itapira)

Captação Superficial - Ribeirão da Penha

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA](#)

Fiscalizado SAAE Itapira

Data de início da fiscalização 26/01/2022

Data de término da fiscalização 26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Fachada da Estação de Captação



Foto 2 - Tomada de água



Foto 3 - vista geral do manancial



Foto 4 - Canal de entrada de água bruta



Foto 5 - Conjuntos moto-bomba



Foto 6 - Sala de bombas



Foto 7 - Vista externa da casa de bombas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.124 - EEAT ETA Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara e ETA (Itapira)

EEAT ETA Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara e ETA

EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara](#)



Endereço: R. Rui Barbosa, 968 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13974-340, Brasil. nº 968. . **CEP:** 13974-340 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4419311, long=-46.8206345, accuracy=15.928

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/01/2022

Data de término da fiscalização 26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista geral do bombeamento



Foto 2 - Soprador da retrolavagem



Foto 3 - Vista geral dos conjuntos de recalque



Foto 4 - Bombeamento Vila Ilze



Foto 5 - Bombeamento Santa Bárbara



Foto 6 - Barrilete



Foto 7 - Fachada da Casa de bombas

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

SIM

[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3

Vila Ilze não tem reserva. Santa Bárbara e Reservatório ETA tem reserva

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

SIM

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Detalhe do vazamento nos registros

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.141 - EEAT Setor Prados (Itapira)

EEAT Setor Prados

EEA Setor Prados

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA Setor Prados](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/01/2022

Data de término da fiscalização

26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos moto-bomba



Foto 2 - Pannel elétrico



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Vista externa da casa de bombas

[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9

No momento da fiscalização o extintor estava com data de validade expirada, porém o Técnico de Segurança do Trabalho Ivan mostrou os novos extintores que haviam sido entregue para substituição imediata.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus José Fernandes

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.138 - Reservatório Braz Cavenaghi (Itapira)

Reservatório Braz Cavenaghi

RESERVATÓRIOS SETOR BRAZ CAVENAGHI

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIOS SETOR BRAZ CAVENAGHI](#)



Endereço: R. Antonio Pugina, 770 - Itapira, SP, 13976-498, Brasil. nº 770. . **CEP:** 13976-498 /
Cidade: Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4181108, long=-46.8383742, accuracy=21.238

Fiscalizado

SAAE Itapira

Data de início da fiscalização

26/01/2022

Data de término da fiscalização

26/01/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Vista geral do reservatório



Foto 2 - Detalhe da Escada



Foto 3 - Detalhe do extravasor



Foto 4 - Painele da telemetria

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.125 - Reservatório ETA Quadrado (Itapira)

Reservatório ETA Quadrado

RES. ETA QUADRADO - ITAPIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA QUADRADO - ITAPIRA](#)



Endereço: R. Rui Barbosa, 968 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13974-340, Brasil. nº 968. . **CEP:** 13974-340 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4417524, long=-46.8206392, accuracy=12.136

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/01/2022

Data de término da fiscalização 26/01/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Detalhe de infiltrações na parede do reservatório



Foto 2 - Detalhe do guarda-corpo

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

O reservatório apresenta alguns pontos de infiltração com manchas indicativas de carbonatação do concreto. Solicita-se realizar vistoria e estudo especializado para averiguação bem como ações corretivas afim de evitar avanço

da patologia, manter a vida útil do reservatório e a qualidade da água.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.128 - Reservatório ETA Redondo (Itapira)

Reservatório ETA Redondo

Fiscalização no Reservatório

Fiscalizado SAAE Itapira

Data de início da fiscalização 26/01/2022

Data de término da fiscalização 26/01/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório semi-enterrado



Foto 2 - vista lateral do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

ETA Itapira

ETA ITAPIRA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ITAPIRA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/01/2022

Data de término da fiscalização 26/01/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Relatórios de análise



Foto 2 - Chuveiro de emergência



Foto 3 - Tanques de produtos químicos



Foto 4 - Chuveiro de emergência



Foto 5 - Tanques de Cloreto



Foto 6 - Tanques Cloreto



Foto 7 - Tanques de HCl



Foto 8 - Armazenamento de Fluor



Foto 9 - bombas dosadoras



Foto 10 - Tanque de produto químico



Foto 11 - Vista do bombeamento



Foto 12 - Vista geral do salão principal



Foto 13 - Vista geral do laboratório



Foto 14 - Relatório de análises



Foto 15 - Ficha de controle físico-químico



Foto 16 - Armazenamento de reagentes



Foto 17 - Vista geral do decantador



Foto 18 - Decantadores



Foto 19 - Canal de entrada e mistura rápida



Foto 20 - Zona de mistura



Foto 21 - Flocculadores



Foto 22 - Vista geral das unidades da ETA



Foto 23 - macromedidor de vazão na entrada da
ETA



Foto 24 - Canal de entrada de água bruta



Foto 25 - Canal de entrada de água bruta



Foto 26 - CCO



Foto 27 - CCO



Foto 28 - Vista interna da ETA



Foto 29 - Detalhe dos decantadores desnivelados



Foto 30 - Vista geral do prédio



Foto 31 - Vista geral das caçambas



Foto 32 - Preparador de polímero



Foto 33 - Área administrativa



Foto 34 - vista geral das instalações do tratamento de lodo



Foto 35 - Extintor de incêndio

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Observações sobre ETA-5.5

Durante a fiscalização foi constatado que alguns extintores estavam vencidos. No entanto, conforme registrado os lotes de extintores novos já estavam prontos para instalação, segundo informado Tec. de Segurança do Trabalho

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

SIM

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

O prestador faz medição parcialmente, não tem medição adutora de saída da ETA

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

SIM

[ETA-5.18] Fotos de ETA-5.18



Foto 1

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

SIM

[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20

Prestador informou que ainda está solicitando

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[ETA-5.22] Observações sobre ETA-5.22

solicita-se identificar e sinalizar TODOS os tanques de produtos químicos.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Prestador informou que substituiu o Cloro gás pelo Dióxido de cloro na pré e hipoclorito na pós - cloração por solicitação da CETESB

Item fiscalizado 7.136 - EEEB Santa Marta (Itapira)

EEEB Santa Marta

EEE JARDIM SANTA MARTA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM SANTA MARTA](#)

Fiscalizado

SAAE Itapira

Data de início da fiscalização

26/01/2022

Data de término da fiscalização

26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.4] Fotos de EEE-7.4



Foto 1

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

SIM

[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6



Foto 1 - Fachada da casa de bombas



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba



Foto 3 - Detalhe do motor



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Painelelétrico



Foto 6 - Vista geral da área

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado	Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas
Cargo Fiscalizado	Gestor de Operação de sistemas
Observações Gerais	

Item fiscalizado 7.132 - EEEB Juscelino Kubistchek (Itapira)

EEEB Juscelino Kubistchek

EEE JUCELINO KUBITSCHEK

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JUCELINO KUBITSCHEK](#)

Fiscalizado	SAAE Itapira
Data de início da fiscalização	26/01/2022
Data de término da fiscalização	26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da área da EEEB



Foto 2 - Pannel elétrico



Foto 3 - Conjunto moto-gerador



Foto 4 - Extintor de incêndio



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Gradeamento grosseiro



Foto 7 - Vista geral da EEEB

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.134 - Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici (Itapira)

Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici

EEE ANTONIO ASSAD ALCICI

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ANTONIO ASSAD ALCICI](#)

Fiscalizado

SAAE Itapira

Data de início da fiscalização

26/01/2022

Data de término da fiscalização

26/01/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Detalhe dos conjuntos moto-bomba



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Poço de gradeamento



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Pannel elétrico

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.139 - ETE Itapira (Itapira)

ETE Itapira

ETE SEDE

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SEDE](#)

Fiscalizado

SAAE Itapira

Data de início da fiscalização

26/01/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Vista geral da lagoa aerada 1



Foto 2 - Vista geral da lagoa aerada 2



Foto 3 - Estrutura de entrada de esgoto bruto



Foto 4 - Estrutura de entrada de esgoto bruto



Foto 5 - Estação Elevatória de Esgoto Bruto



Foto 6 - Detalhe do PV gradeamento da EEEB



Foto 7 - Vista geral da EEEB



Foto 8 - Vista geral das lagoas aeradas 3



Foto 9 - Detalhe dos aeradores novos para substituição



Foto 10 - Medição de vazão



Foto 11 - Prédio de tratamento de lodo



Foto 12 - Barrilete das bombas de lodo



Foto 13 - Tanques de polímero



Foto 14 - Adensador de lodo



Foto 15 - Caçambas de resíduos (lodo seco)



Foto 16 - Centrifuga



Foto 17 - Visão geral das lagoas anaeróbias



Foto 18 - Vista superior dos tanques de polímero



Foto 19 - Vista geral da entrada da ETE



Foto 20 - Estação de captação e bombeamento de lodo

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

SIM

[ETE-8.10] Observações sobre ETE-8.10

Apesar de possuir identificação interna, é necessário colocar uma placa de identificação da ETE na parte externa da unidade.

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

SIM

[ETE-8.13] Observações sobre ETE-8.13

conforme laudos das análises de eficiência do tratamento enviadas pelo prestador

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29

Roça e capina no
entorno do canal de
lançamento do efluente
tratado

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29



Foto 1 - Ausência de limpeza



Foto 2 - Ausência de limpeza

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Matheus Fernandes gestor de divisão de operação
de sistemas

Cargo Fiscalizado

Gestor de Operação de sistemas

Observações Gerais

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 5 vezes - última modificação: 09/02/2022 17:27:47)

É base de:

[Auto de Notificação 037/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 039/2022 - Relatório de Fiscalização Itapira](#)

[Ofício 121/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 155/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 421/2022 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

CADRI_lodo_ETA_2_.pd...

CADRI_lodo_ETE_2_.pd...

LOR_65003773_2_.pdf

Portaria_DAE_1560_2...

RE_1561_a_1565_0_OUT...

RE_1826_a_1830_0_NOV...

RE_2026_a_2033_0_DEZ...

RE_2040_a_2044_0_DEZ...

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Tramitação 1-**035/2022**

15/02/2022 14:46

(Encaminhado)

Edilcon A. **D2****DG - Diretoria G...**

A/C Philippe A.

CC

Segue para providências...

Edilcon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilcon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

15/02/2022 14:46:56

Edilcon Martins de Albuquerque **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 035/2022** com o certificado **EDILCON MARTINS DE ALBUQUERQUE** CPF 898.XXX.XXX-06 conforme **MP nº 2.200/2001**.

15/02/2022 14:49:21

Edilcon Martins de Albuquerque **D2** emitiu o **Auto de Notificação 037/2022** a partir deste documento.

Tramitação 2-**035/2022**

Segue para providências...

15/02/2022 17:20

(Encaminhado)

Edilinson A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

—

Edilinson Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilinson@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/02/2022 09:53:00

Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.139..](#)

**Tramitação 3-
035/2022**

22/03/2022 14:07

(Encaminhado)

Philippe A. DTO

DTO - Diretoria ...

A/C Carolina C.
CC

Encaminho o relatório solicitado.

—

Philippe Ahmed

Assistente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/07/2023 16:44:47

André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.124..](#)

18/07/2023 16:29:14

André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.125..](#)