

**Relatório de Fiscalização 036/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
651.068.549.809

Arespcj

CC

09/02/2022 09:30

Município

Saaesp - São Pedro

· 193481-8111

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO (SAAESP)

Verificação de Não Conformidades

Americana, fevereiro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Pedro

Prefeito: Thiago Silva

Endereço: Rua Valentim Amaral, 748 - Centro, São Pedro/SP - CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481.9200

E-mail: contato@saopedro.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.041, de 20/03/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro (Saaesp)

Responsável legal: Engº Danilo Albuquerque

Endereço: Rua Malaquias Guerra, 37 CEP 13520-000 Centro - São Pedro.SP

Telefone: (19) 3481.8111

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Fabio de Melo Sotelo** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****Ana Beatriz Cruzatto** – Bióloga/Supervisora Técnica

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/02/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
POÇO ALPES DAS ÁGUAS	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO HORTO FLORESTAL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALPES DAS ÁGUAS	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEEB PINHEIRINHO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.286 - ALPES DAS ÁGUAS (São Pedro)

ALPES DAS ÁGUAS

POÇO ALPES DAS ÁGUAS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ALPES DAS ÁGUAS](#)



Endereço: Av. das Vitórias, 268 - Alpes das Águas, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 268. .

CEP: 13520-000 / Cidade: São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5418171, long=-47.9143541, accuracy=6.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 02/02/2022

Data de término da fiscalização 02/02/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço Alpes das Águas, que abastece os reservatórios de mesmo nome.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cercamento da área.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor localizado junto à captação.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4**Foto 1** - Identificação dos subsistemas.**[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção**

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6**Foto 1** - Macromedidor do poço.**[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8**Foto 1** - Torneira para tomada de água.**[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível**

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10




Foto 1 - Outorga do poço Alpes das águas.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1 - Outorga da captação.

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

DIÁRIO DIÁRIO DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ALTERNATIVOS						
DATA	PROJETO	PQ	Análises			Observações
			PH	Condutividade	Temperatura	
01/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
02/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
03/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
04/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
05/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
06/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
07/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
08/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
09/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
10/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
11/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
12/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
13/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
14/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
15/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
16/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
17/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
18/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
19/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
20/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
21/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
22/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
23/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
24/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
25/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
26/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
27/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
28/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
29/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
30/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
31/01/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
01/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
02/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
03/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
04/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
05/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
06/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
07/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
08/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
09/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
10/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
11/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
12/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
13/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
14/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
15/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
16/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
17/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
18/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
19/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
20/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
21/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
22/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
23/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
24/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
25/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
26/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
27/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
28/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
29/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
30/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	
31/02/2025	Alpes	0.01	7.5	150	15.0	

Foto 1 - Planilha com o automonitoramento dos parâmetros da água na captação subterrânea Alpes das Águas.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Clorador da captação.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16




Foto 1 - Certificado do produto utilizado para fluoretação.



Foto 2 - Certificado do produto utilizado para cloração.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Ana Beatriz Cruzatto

Cargo Fiscalizado

Supervisora Técnica

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.287 - RESERVATÓRIO PORTAL (São Pedro)

RESERVATÓRIO PORTAL

RES. PORTAL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PORTAL](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

02/02/2022

Data de término da fiscalização

02/02/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Abastecido pela ETA 1

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**Foto 1** - Reservatório Portal.**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.1] Fotos de RES-6.1****Foto 1** - Cercamento da área.**[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.2] Fotos de RES-6.2****Foto 1** - Identificação do reservatório.**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**



Foto 1 - Escada com guarda-corpo.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado	Ana Beatriz Cruzatto
Cargo Fiscalizado	Supervisora Técnica
Observações Gerais	

Item fiscalizado 7.288 - RESERVATÓRIO ALPES DAS ÁGUAS (I e II) (São Pedro)

RESERVATÓRIO ALPES DAS ÁGUAS (I e II)

RES. ALPES DAS ÁGUAS I

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. ALPES DAS ÁGUAS I](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	02/02/2022
Data de término da fiscalização	02/02/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	Os reservatórios funcionam por vasos comunicantes, ambos abastecidos pelo poço Alpes das águas, localizado na mesma área.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Alpes das águas I, capacidade de 300 m3



Foto 2 - Reservatório Alpes das águas II, capacidade de 200m3.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
---	-----

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
---	-----

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Identificação dos subsistemas.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada com guarda-corpo.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raio no reservatório II, o mais alto.


[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Não conformidade verificada no reservatório Alpes das águas I, de 300m3.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

**Foto 1** - Tubo sem tela de proteção**Foto 2** - Tubo sem tela de proteção; medidor de nível do reservatório.**[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições**

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11**Foto 1** - Medidor de nível no reservatório II.**Foto 2** - Medidor de nível no reservatório I.**[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasador**

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12**Foto 1** - Tubo extravasador.**[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado**

Ana Beatriz Cruzatto

Cargo Fiscalizado

Supervisora Técnica

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.289 - EEEB PINHEIRINHO (São Pedro)

EEEB PINHEIRINHO

EEEB PINHEIRINHO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB PINHEIRINHO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 02/02/2022

Data de término da fiscalização 02/02/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Elevatória de Esgoto Pinheiro, localizada na Rua Brigida Rossi



Foto 2 - Pannel elétrico da EEEB



Foto 3 - Gerador da elevatória.



Foto 4 - Poço da chegada do efluente.




Foto 5 - Poço de sucção da elevatória.

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.1] Fotos de EEE-7.1**Foto 1** - Cercamento da área da elevatória.**[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.3] Fotos de EEE-7.3****Foto 1** - Bombas no poço de sucção da elevatória de esgoto.**[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[EEE-7.4] Observações sobre EEE-7.4**

Foi verificada a ausência de extintor no abrigo do painel de comando e gerador.

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro**NÃO****[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5****Foto 1** - Gradeamento no poço de sucção da elevatória de esgoto.**Foto 2** - Limpeza no gradeamento.**[EEE-7.6] Ausência de identificação da área****NÃO**

[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6



Foto 1 - Identificação da elevatória de esgoto.

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	Ana Beatriz Cruzatto
Cargo Fiscalizado	Supervisora Técnica
Observações Gerais	

Item fiscalizado 7.290 - Poço Horto Florestal (São Pedro)

Poço Horto Florestal

POÇO HORTO FLORESTAL


Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTO FLORESTAL](#)



Endereço: R. Geraldo de M Leitão, 970 - Horto Florestal, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 970. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374892, long=-47.3189237, accuracy=13.643

Fiscalizado**Data de início da fiscalização** 02/02/2022**Data de término da fiscalização** 02/02/2022**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea****SIM****[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0****Foto 1** - Poço Horto Florestal.**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1****Foto 1** - Cercamento da área.**[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****SIM****[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3****Foto 1** - Extintor de incêndio situado junto ao poço.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4**Foto 1** - Identificação dos subsistemas.**[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção**

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6**Foto 1** - Macromedidor do poço.**[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8**Foto 1** - Torneira para tomada de água.**[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível**

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10



Foto 1 - Clorador do poço.



Foto 2 - Armazenamento de fluor para dosagem no poço.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16




Foto 1 - Certificado do produto utilizado para fluoretação.




Foto 2 - Certificado do produto utilizado para cloração.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Ana Beatriz Cruzatto

Cargo Fiscalizado

Supervisora Técnica

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.291 - Reservatório Horto Florestal (São Pedro)

Reservatório Horto Florestal

RES. HORTO FLORESTAL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. HORTO FLORESTAL](#)



Endereço: R. Geraldo de M Leitão, 970 - Horto Florestal, São Pedro - SP, 13520-000, Brasil. nº 970. . **CEP:** 13520-000 / **Cidade:** São Pedro, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374892, long=-47.3189237, accuracy=13.643

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 02/02/2022

Data de término da fiscalização 02/02/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visao geral do reservatório, situado junto ao poço de mesmo nome.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2**Foto 1** - Identificação da área.**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes**

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**Foto 1** - Escada com guarda-corpo.**[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**Foto 1** - Para-raio no reservatório.**[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado	Ana Beatriz Cruzatto
Cargo Fiscalizado	Supervisora Técnica

Observações Gerais

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 2 vezes - última modificação: 23/02/2022 14:20:38)

É base de:

[Auto de Notificação 038/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 049/2022 - Relatório de Fiscalização de Não Conformidades - São Pedro](#)

[Ofício 159/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 061/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/02/2022 09:01:25 Fábio de Melo Sotelo [D1] assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 036/2022** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

24/02/2022 09:07:00 Fábio de Melo Sotelo [D1] emitiu o [Auto de Notificação 038/2022](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 036/2022

24/02/2022 09:08

(Encaminhado)

Fábio S. [D1]

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/02/2022 09:08:45 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

18/03/2022 11:35:20 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.290..](#)

18/03/2022 11:36:37 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.288..](#)

18/03/2022 11:37:47 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.291..](#)

18/03/2022 11:41:26 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.286..](#)

18/03/2022 11:44:17 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.289..](#)

18/03/2022 12:04:44 Fábio de Melo Sotelo [D1] realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.287..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 14:54:08 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc