



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
892.179.248.378

Arespcj

CC

22/03/2022 14:04

Município

Coden - Nova Odessa

· 19 34768500

1 setor envolvido

D2

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Elcio Alvaro Boccaletto

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta– Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/03/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
Captação Superficial Córrego Palmital	3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Reservatório elevado São Francisco	6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 7.675 - Captação Córrego Palmital (Nova Odessa)

Captação Córrego Palmital

CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT CÓRREGO PALMITAL - NOVA ODESSA](#)



Endereço: 5MJW+2V Sumaré, SP, Brasil. . **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.8198948, long=-47.3027502, accuracy=18.204

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

10/03/2022

Data de término da fiscalização

10/03/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Observações sobre CSP-3.0

Início de operação
Janeiro/22. Vazão 40
L/s. Potência 100 cv.

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista externa da captação Córrego Palmital



Foto 2 - Painel de comando e controle



Foto 3 - Macromedidor de vazão instalado na tubulação



Foto 4 - Conjunto motobomba



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Tomada de água




Foto 7 - Casa de bombas da captação Córrego Palmital

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.3] Observações sobre CSP-3.3

Em estoque. O prestador justificou que essa captação é ligada para poupar as outras captações principais.

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1 - Placa de identificação

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.7] Observações sobre CSP-3.7

Não se aplica.

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

SIM

[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8

Pedido protocolado. O prestador relatou problema no sistema DAEE para preenchimento da finalidade abastecimento.

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[CSP-3.14] Observações sobre CSP-3.14

No momento da inspeção havia empresa contratada efetuando roçagem da área.

Assinatura Fiscal

Ludimila Taveira

10/03/2022 14:15:55

Assinatura Fiscalizado

Sabrina

10/03/2022 14:15:56

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


Item fiscalizado 7.676 - Reservatório Jardim Santa Luzia (Nova Odessa)

Reservatório Jardim Santa Luzia

RES. JARDIM SANTA LUZIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM SANTA LUZIA](#)



Endereço: R. Celeste C Paulao, 51 - Região Administrativa 16, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 51. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.772465, long=-47.2789866, accuracy=24.272

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Jardim Santa Luzia

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não se aplica

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Possui telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Lusimila Tuxilla

10/03/2022 14:16:02

Assinatura Fiscalizado



10/03/2022 14:16:03

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.677 - EEAT São Francisco (Nova Odessa)

EEAT São Francisco

EEAT SÃO FRANCISCO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT SÃO FRANCISCO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - EEAT São Francisco



Foto 2 - Pannel de comando e controle



Foto 3 - Extintor de incêndio

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Ludimila Tuxilla

10/03/2022 14:16:05

Assinatura Fiscalizado

Sabrinha

10/03/2022 14:16:06

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

EEAT Terra Nova

EEAT TERRA NOVA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT TERRA NOVA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobomba



Foto 2 - Painel de comando e controle



Foto 3 - Vista externa da EEAT Terra Nova, EEAT São Francisco e Reservatório Santa Luzia

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Ludimila Turetta

10/03/2022 14:16:10

Assinatura Fiscalizado

Sabrina

10/03/2022 14:16:10

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.679 - Reservatório São Francisco apoiado (Nova Odessa)

Reservatório São Francisco apoiado

RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SÃO FRANCISCO APOIADO - NOVA ODESSA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

O reservatório São Francisco é apoiado.
Capacidade: 600 m3.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0




Foto 1 - Reservatório São Francisco apoiado




Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

[RES-6.2] Ausência de identificação da área.
Apontado no reservatório São Francisco elevado. Os reservatórios estão localizados na mesma área.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não se aplica.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Possui telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Lusimila Turetta

Assinatura Fiscalizado



10/03/2022 14:16:14

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.680 - Reservatório São Francisco elevado (Nova Odessa)

Reservatório São Francisco elevado

RESERVATÓRIO ELEVADO SÃO FRANCISCO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SÃO FRANCISCO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório São Francisco elevado



Foto 2 - Reservatórios São Francisco (elevado e apoiado)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Possui telemetria.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Ludimila Turetta

10/03/2022 14:16:17

Assinatura Fiscalizado

Sabrina

10/03/2022 14:16:17

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.681 - Captação Recanto (Nova Odessa)

Captação Recanto

CAPTAÇÃO RECANTO

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RECANTO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 10/03/2022

Data de término da fiscalização 10/03/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Barramento Córrego Recanto



Foto 2 - Casa de bombas da captação Recanto



Foto 3 - Paineis de comando e controle



Foto 4 - Conjuntos motobomba 1



Foto 5 - Conjuntos motobomba 2




Foto 6 - Extintor de incêndio



Foto 7 - Placa de identificação

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8

Portaria DAEE 2384,
de 22 de agosto de
2013. Validade 10 anos

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em
situação inadequada

NÃO


[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da
água

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal



10/03/2022 14:16:20

Assinatura Fiscalizado



10/03/2022 14:16:21

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 1 vez - última modificação: 23/03/2022 11:51:46)

É base de:

[Auto de Notificação 061/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 078/2022 - Relatório de Fiscalização - CODEN Nova Odessa](#)

[Ofício 274/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 093/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/03/2022 14:08:17 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.675..](#)

29/03/2022 09:19:07 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 061/2022](#) a partir deste documento.

29/03/2022 09:20:10 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 064/2022** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

19/05/2022 10:29:37 Camilla Ferreira Colli Badini D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.675..](#)

28/11/2023 15:47:39 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.676..](#)

28/11/2023 15:48:28 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.676..](#)

28/11/2023 15:51:34 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.676..](#)

28/11/2023 15:52:24 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.676..](#)