

**Relatório de Fiscalização 088/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
660.316.514.969.367.583

Arespcj

CC

02/05/2022 10:08

Município

Saae - Rio Das Pedras

· 19996562833

2 setores envolvidos

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

Objeto: FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS PEDRAS - SAAERDP

Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

Americana, maio de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras

Prefeito: Marcos Buzetto

Endereço: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 - Centro - Rio das Pedras-SP CEP 13.390-049

Telefone: (19) 3493-9490

E-mail: contato@riodaspedras.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.662, de 23/03/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Rio das Pedras

Responsável legal: Emerson Vieira (Superintendente)

Endereço: R: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 CEP 13.390-049 - Centro - Rio das Pedras/SP

Telefone: (019) 3493-3070

e-mail: saaerdp@saaerdp.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

José Amando Barbosa de Oliveira - Técnico Químico/Supervisor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) é um dispositivo alternativo à imposição de penalidade previsto na Resolução ARES-PCJ nº 71/2014, em que as partes (Prestador e Agência) ajustam as obrigações do prestador, particularizando as etapas de execução e respectivos prazos para cada elemento ou não conformidade. As metas estabelecidas no referido termo devem ser compatíveis com as obrigações previstas na lei, nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços, e o seu descumprimento enseja, necessariamente, a aplicação de multa no valor da Não Conformidade apontada e não resolvida acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do Art. 34, §8º, da Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

O SAAE Rio das Pedras e a ARES-PCJ firmaram o CAC nº 27/2019, cujo Anexo I estabeleceu prazos para resolução das Não Conformidades apontadas em fiscalizações anteriores. Considerando que as Resoluções ARES-PCJ nº 364/2020, 384/2021 e 395/2021 prorrogaram os prazos para solução das Não Conformidades pendentes, em **25/04/2022** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** do SAAE com o objetivo de verificar o status das Não Conformidades constantes no CAC.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exhibe as não conformidades constantes no CAC e a situação verificada na Fiscalização. Nos subsistemas fiscalizados, o objetivo consistiu na verificação das Não Conformidades sanadas pelo prestador.

SISTEMA	SUBSISTEMA	CÓD.	NÃO CONFORMIDADE	PRAZO APÓS RESOLUÇÃO 395/2021	SITUAÇÃO
Captação Subterrânea	POÇO RECANTO UNIVERSITÁRIO	2.4	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
Captação Subterrânea	POÇO RECANTO UNIVERSITÁRIO	2.2	Ausência conjunto motobomba reserva	31/12/2021	Solucionada
Captação Subterrânea	POÇO RECANTO UNIVERSITÁRIO	2.3	Ausência de Extintor de incêndio	31/12/2021	Pendente
Captação Subterrânea	POÇO RODOVIÁRIA	2.4	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente

Captação Subterrânea	POÇO RODOVIÁRIA	2.2	Ausência conjunto motobomba reserva	31/12/2021	Solucionada
Captação Subterrânea	POÇO RODOVIÁRIA	2.3	Ausência de Extintor de incêndio	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA BOM JESUS I	3.5	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA BOM JESUS II	3.1	A área não está devidamente cercada	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA SÃO JORGE II	3.1	A área não está devidamente cercada	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA SÃO JORGE II	3.5	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA SÃO JOSÉ DO VIEGAS	3.10	Existência de vazamentos aparentes	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	REPRESA SÃO JOSÉ DO VIEGAS	3.9	Drenagem Inadequada água gaxetas	31/12/2021	Pendente
Captação Superficial	SÃO JOSÉ DO VIEGAS	3.5	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
EEA	EEAT - SÃO CRISTÓVÃO II	4.4	Ausência de Extintor de incêndio	31/12/2021	Solucionada
EEAT	BOM JARDIM E POMBAL - ETA 03	4.5	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
EEAT	BOM JARDIM E POMBAL - ETA 03	4.7	Drenagem Inadequada água gaxetas	31/12/2021	Pendente
EEAT	EEAT SÃO CRISTÓVÃO II	4.8	Existência de vazamentos aparentes	31/12/2021	Pendente
EEAT	SÃO CRISTÓVÃO II	4.5	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
EEAT	SÃO CRISTÓVÃO II	4.7	Drenagem Inadequada água gaxetas	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA I	5.7	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA I	5.11	Estocagem inadequada de químicos	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA I	5.2	Ausência de tratamento de lodo	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA II	5.7	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA II	5.11	Estocagem inadequada de químicos	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA II	5.2	Ausência de tratamento de lodo	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA III	5.7	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Pendente
ETA	ETA III	5.2	Ausência de tratamento de lodo	31/12/2021	Pendente

ETA	ETA III	5.10	Existência de locais sem guarda-corpos	31/12/2021	Solucionada
Itens Gerais	ATENDIMENTO/CONDIÇÕES GERAIS	9.12	Não disponibilizar manual/Regulamento	31/12/2021	Pendente
Itens Gerais	ATENDIMENTO/CONDIÇÕES GERAIS	9.17	Não entregar Contrato aos Usuários	31/12/2021	Pendente
Itens Gerais	ATENDIMENTO/CONDIÇÕES GERAIS	9.31	Realizar cobrança indevida de hidrômetro	31/12/2021	Pendente
Reservatório	BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	6.2	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente
Reservatório	BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	6.9	Inexistência de telas de proteção	31/12/2021	Pendente
Reservatório	BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	6.10	Tampas de inspeção em más condições	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	6.11	Sem régua de medidor de nível visual	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	BOM JARDIM	6.2	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	BOM JARDIM	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	BOM JARDIM	6.7	inexistência de pára-raios	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	BOM JARDIM	6.13	Sem tubo de ventilação	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	ELEVADO ARCOR	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos	31/12/2021	Pendente
Reservatório	ELEVADO ARCOR	6.9	Inexistência de telas de proteção	31/12/2021	Pendente
Reservatório	ELEVADO ARCOR	6.11	Sem régua de medidor de nível visual	31/12/2021	Pendente
Reservatório	ELEVADO ARCOR	6.7	Inexistência de pára-raios	31/12/2021	Pendente
Reservatório	POMBAL	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos	31/12/2021	Pendente
Reservatório	RECANTO UNIVERS. E VIVENDA DO SOL	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos	31/12/2021	Pendente
Reservatório	RECANTO UNIVERS. E VIVENDA DO SOL	6.9	Inexistência de telas de proteção	31/12/2021	Pendente
Reservatório	SÃO CRISTÓVÃO II	6.3	Existência de vazamentos aparentes	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	SÃO CRISTÓVÃO II	6.9	Inexistência de telas de proteção	31/12/2021	Solucionada
Reservatório	UNIVERSITÁRIO E VIVENDA DO SOL	6.2	Ausência de identificação da área	31/12/2021	Pendente

Obs.: Apesar de o subsistema "POÇO RECANTO UNIVERSITÁRIO" não ter sido inspecionado, a não conformidade "Ausência conjunto motobomba reserva" foi considerada solucionado devido a apresentação, pelo SAAE, de contrato de manutenção de bombas de poços e elevatórias do sistema. O documento foi

citado nos formulários em anexo.

Novas não conformidades foram apontadas conforme a situação constatada nos subsistemas. A Tabela a seguir exibe novos apontamentos que não constam no CAC, porém foram verificados na Fiscalização.

Sistema	Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
RESERVATÓRIO	BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT. SUBTERRÂNEA	POÇO RODOVIÁRIA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 7.869 - ETA I - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

ETA I - RIO DAS PEDRAS

ETA I - RIO DAS PEDRAS

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - RIO DAS PEDRAS](#)



Endereço: 49MR+QR Rio das Pedras - SP, Brasil. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710105, long=-67.835285, accuracy=20.0

Fiscalizado	SAAE Rio das Pedras
Data de início da fiscalização	25/04/2022
Data de término da fiscalização	25/04/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)**[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA****NÃO****[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2**

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo: de acordo com o prestador, o lodo é encaminhado por tubulação a uma plantação de cana. Mantém-se a não conformidade do CAC.

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2

Foto 1 - Canaleta que recebe o lodo do tratamento



Foto 2 - Canaleta encaminha o lodo a um tanque



Foto 3 - Tanque que recebe lodo do tratamento



Foto 4 - Caixa com registro de tubulação que encaminha o lodo para plantação de cana.



Foto 5 - Bombeamento de água para retorno À ETA

[ETA-5.3] Observações sobre ETA-5.3

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência: considerando o objetivo de verificar apenas não

conformidades
constantes no CAC,
este item não foi
avaliado, visto que não
havia apontamento
pendente.

[ETA-5.4] Observações sobre ETA-5.4

[ETA-5.4] Ausência de
EPIs para os
operadores (óculos,
luvas, etc.):
considerando o objetivo
de verificar apenas não
conformidades
constantes no CAC,
este item não foi
avaliado, visto que não
havia apontamento
pendente.

[ETA-5.5] Observações sobre ETA-5.5

[ETA-5.5] Ausência de
extintor de incêndio:
considerando o objetivo
de verificar apenas não
conformidades
constantes no CAC,
este item não foi
avaliado, visto que não
havia apontamento
pendente.

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

[ETA-5.7] Ausência de
Macromedidor com
indicação direta de
vazão ou volume nas
entradas e saídas da
ETA: foram verificados
macromedidores de
entrada e saída, porém
apenas os de entrada
estão em
funcionamento; os de
saída, de acordo com o
prestador, estão
inoperantes por
inadequação do
projeto. Assim, a não
conformidade,
constante no CAC, está
mantida.

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7

Foto 1 - Macromedidor de saída da ETA: equipamento está inoperante



Foto 2 - Outro medidor de vazão na saída da ETA, também inoperante



Foto 3 - Macromedidor de entrada da ETA II, ao lado da ETA I



Foto 4 - Macromedidores de entrada da ETA I, em funcionamento.

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não utilizado.

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Observações sobre ETA-5.10

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas: considerando o objetivo de verificar apenas não conformidades constantes no CAC, este item não foi avaliado, visto que não havia apontamento pendente.

[ETA-5.11] Observações sobre ETA-5.11

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos. Existe projeto e local determinado para a construção de diques de contenção para tanques de cloro. Porém, muitos produtos químicos

estão armazenados incorretamente, sem diques de contenção, já tendo havido vazamento no solo. Dessa forma, a não conformidade do CAC está mantida.

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Tanque de produto químico disposto inadequadamente, sem contenção.



Foto 2 - Tanques de produtos químicos dispostos inadequadamente, sem contenção.



Foto 3 - Tanques dispostos sem contenção.



Foto 4 - Tanques adquiridos pelo prestador para futuro armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 5 - Local onde, segundo o prestador, serão construídos diques de contenção para dispor os tanques de hipoclorito de sódio.

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas: considerando o objetivo de verificar apenas não conformidades constantes no CAC, este item não foi

avaliado, visto que não havia apontamento pendente.

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Observações sobre ETA-5.14

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada: considerando o objetivo de verificar apenas não conformidades constantes no CAC, este item não foi avaliado, visto que não havia apontamento pendente.

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17

Foto 1 - Imagem da planilha de monitoramento dos parâmetros de qualidade da água preenchida pelo Prestador.

Foto 2 - Responsáveis técnicos pelas análise da ETA I.

[ETA-5.18] Observações sobre ETA-5.18

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados: considerando o objetivo de verificar apenas não conformidades constantes no CAC, este item não foi avaliado, visto que não havia apontamento pendente.

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida: considerando o objetivo de verificar apenas não conformidades constantes no CAC, este item não foi avaliado, visto que não havia apontamento pendente.

NÃO

[illegible]

Foto 2 - Laudo Hipoclorito de Sódio

Foto 3 - Laudo Carvão Ativado

NÃO

#45873125

ETA III - RIO DAS PEDRAS

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA III - RIO DAS PEDRAS](#)

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97101, long=-67.8352818, accuracy=14.791

Fiscalizado	SAAE Rio das Pedras
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	25/04/2022
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	25/04/2022
--	------------

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

Os módulos da ETA III foram substituídos. A operação foi iniciada em 09/03/2022. Vazão operacional de 20 l/s

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Módulo de filtração.



Foto 2 - Módulo de floculação e decantação.



Foto 3 - Detalhe da aplicação de produto químico e tomada para coleta de água floculada para análise.



Foto 4 - Tomada de água bruta e dosagens de produtos químicos.



Foto 5 - Visão geral dos módulos da ETA III

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.1] Fotos de ETA-5.1



Foto 1 - O local é protegido por muros

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo. O lodo é coletado por canaletas dos módulos de tratamento e descartado em rede de esgoto ou in natura. Mantém-se a não conformidade o CAC.

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2



Foto 1 - Canaleta que recebe lodo do tratamento.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência da ETA III

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Observações sobre ETA-5.4

Verificou-se no local a existência de EPIs

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Extintor de incêndio existente no local.



Foto 2



Foto 3 - Extintor de incêndio no laboratório da
ETA III

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA. Foi verificado macromedidor apenas na saída da ETA, não havendo na entrada.
Mantida a não conformidade do CAC.

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1 - Macroedidor situado na saída da ETA III;
na entrada, não há macromedidor.

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não utilizado

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.10] Observações sobre ETA-5.10

De acordo com o prestador, a manutenção é realizada por terceiros com equipamentos próprios. Assim, dispensa-se escadas e guarda-corpos de acesso.. Não conformidade do CAC a ser baixada.

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

Sem escadas para manutenção. De acordo com o prestador, a

manutenção é realizada por terceiros com equipamentos próprios. Assim, dispensa-se escadas e guarda-corpos de acesso.

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.15] Fotos de ETA-5.15



Foto 1 - Local de aplicação de Flúor

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Fotos de ETA-5.16



Foto 1 - Aplicação de ortopolifosfato.

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17



Foto 1 - Planilha com monitoramento da qualidade da água tratada na ETA III.




Foto 2 - Identificação do responsável técnico pelas análises.

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.18] Observações sobre ETA-5.18

Não há vertedores na ETA, que é modular.

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.19] Observações sobre ETA-5.19

Laudo de laboratório contratado, referente a amostra coleta na saída da ETA III

[ETA-5.19] Fotos de ETA-5.19



Foto 1 - Laudo datado de março de 2022, realizado por laboratório contratado, atestando a ausência de coliformes totais.



Foto 2 - Ensaio de coliformes totais realizado por laboratório contratado.



Foto 3 - Identificação do responsável técnico.

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

NÃO

[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETA-5.21] Fotos de ETA-5.21



Foto 1 - Certificado de Análise PAC



Foto 2 - Laudo Ácido Fluorsilicico



Foto 3 - Laudo Carvão Ativado



Foto 4 - Laudo Hipoclorito de Sódio

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#46339212

Item fiscalizado 7.871 - POÇO RODOVIÁRIA (Rio Das Pedras)

POÇO RODOVIÁRIA

POÇO RODOVIÁRIA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO RODOVIÁRIA](#)

Endereço: Av. dos Operários, 71 - Jardim Dona Antonieta, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 71. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710058, long=-67.8352764, accuracy=20.0

Fiscalizado SAAE Rio das Pedras

Data de início da fiscalização 25/04/2022

Data de término da fiscalização 25/04/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral do poço



Foto 2 - Painel elétrico do poço.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Observa-se, porém, que o cercamento necessita de reforma e que o portão de acesso deve permanecer fechado.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

O prestador apresentou contrato de manutenção de bombas, assinado em abril/2022.

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Contrato de Manutenção de Bombas



Foto 2 - Contrato de Manutenção de Bombas



Foto 3 - Contrato de Manutenção de Bombas

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio. Não existe extintor no local. Mantida a não conformidade do CAC.

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área. Não há placa de identificação no local. Mantida a não conformidade do CAC.

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Observações sobre CSB-2.5

A laje necessita de manutenção, havendo diversas rachaduras.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor de vazão

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Mangueira para coleta de água.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo para medição de nível.

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10



Foto 1 - Outorga das captações subterrâneas de Rio das Pedras, incluindo a do poço Rodoviária.



Foto 2 - Outorga datada de junho de 2014 válida por 10 anos.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há extintor no local.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

De acordo com o prestador, este poço abastece o reservatório

Baixo São Cristóvão, servindo como um reforço. O monitoramento dos parâmetros é realizado na saída do reservatório, que também é abastecido pelas ETAs do município. Assim o prestador afirmou não realizar controle dos parâmetros exclusivamente no poço.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Cloração realizada no poço.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

O apontamento se refere ao estado da laje de proteção do poço, muito danificada e com rachaduras.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Laje de proteção danificada, necessitando de manutenção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46339110


Item fiscalizado 7.872 - RESERVATÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO (Rio Das Pedras)

RESERVATÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO

RESERVATÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO](#)



Endereço: R. Aradesco Bianchim, 470 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 470. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710156, long=-67.8352712, accuracy=14.188

Fiscalizado SAAE Rio das Pedras

Data de início da fiscalização 25/04/2022

Data de término da fiscalização 25/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa do Reservatório semi enterrado.



Foto 2 - Medidor de vazão na entrada do Reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Cercamento e portão de acesso no local.

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

[RES-6.2] Ausência de identificação da área.
Mantida a Não Conformidade do CAC.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

A Não Conformidade em questão não consta no CAC, sendo um novo apontamento

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento constatado no reservatório.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Sendo o acesso eventual, considera-se não necessária a existência de guarda-corpo sobre o reservatório.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Trata-se de reservatório semi enterrado.

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação. Tubo de ventilação sem tela de proteção. Mantém-se a não conformidade do CAC.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

Foto 1 - Tubo de ventilação sem tela de proteção contra entrada de insetos.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

A não conformidade em questão consta no CAC, podendo ser baixada.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampas do acesso para inspeção.



Foto 2 - Tampa de acesso para inspeção.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

A não conformidade em questão consta no CAC, podendo ser baixada.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível instalado no reservatório.



Foto 2 - Medidor de nível instalado no reservatório, com marcação dos níveis

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubos extravasores do reservatório



Foto 2 - Tubos extravasores do reservatório

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Ventilação do reservatório.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado José Amando

Cargo Fiscalizado Supervisor Técnico

Observações Gerais #46339129

Item fiscalizado 7.875 - RESERVATÓRIO ELEVADO ARCOR (Rio Das Pedras)

RESERVATÓRIO ELEVADO ARCOR

RESERVATÓRIO ELEVADO ARCOR

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO ARCOR](#)



Endereço: R. Trajano Alves de Moura, 245 - Jardim Alberto Zeppeline, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 245. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710033, long=-67.8352792, accuracy=13.748

Fiscalizado	SAAE Rio das Pedras
Data de início da fiscalização	25/04/2022
Data de término da fiscalização	25/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório elevado



Foto 2 - Vista do local de acesso.



Foto 3 - Medidor de vazão na saída do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Ressalta-se que a cerca está em mau estado de conservação.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Cercamento da área

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada. Mantida não conformidade do CAC

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - A escada de acesso não possui guarda-corpo apropriado.

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados. Mantida não conformidade do CAC

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação. Mantida não conformidade pendente do CAC.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível. Mantida não conformidade pendente do CAC.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

Foto 1 - O prestador afirmou que o pêndulo existente não funciona para medir o nível do reservatório



Foto 2 - Há pêndulo para medição de nível, porém não está em funcionamento.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#46339174

Item fiscalizado 7.876 - RESERVATÓRIO BOM JARDIM (Rio Das Pedras)

RESERVATÓRIO BOM JARDIM

RESERVATÓRIO BOM JARDIM

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO BOM JARDIM](#)

Endereço: R. Augusto Scarassati, 346 - Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 346. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710092, long=-67.8352814, accuracy=13.856**Fiscalizado**

SAAE Rio das Pedras

Data de início da fiscalização

25/04/2022

Data de término da fiscalização

25/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório**

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No local foi instalado reservatório metálico com 180 m³, ao lado do reservatório antigo, de concreto. O novo reservatório é abastecido pelo poço

São Carlos, além de receber água tratada pelas ETAs.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Novo reservatório metálico existente no local.



Foto 2 - Novo reservatório metálico existente no local.



Foto 3 - Reservatório antigo de concreto, ainda em operação.



Foto 4 - Chegada da água do Poço São Carlos, que fica em outro local. A imagem exibe a aplicação de cloro, realizada na chegada ao reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento e acesso ao local

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação da área.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O novo reservatório possui escadas e guarda corpo em conformidade. Trata-se de Não conformidade constante no CAC.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada e guarda-corpo do reservatório novo

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não conformidade constante no CAC.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Foi instalado pára-raio no reservatório antigo.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do novo reservatório



Foto 2 - Medidor de nível do reservatório antigo

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório novo.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#46339191

Item fiscalizado 7.891 - EEAT SÃO CRISTÓVÃO II (Rio Das Pedras)

EEAT SÃO CRISTÓVÃO II

EEAT SÃO CRISTÓVÃO II

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT SÃO CRISTÓVÃO II](#)



Endereço: R. Aradesco Bianchim, 470 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 470. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710133, long=-67.835283, accuracy=20.0

Fiscalizado	SAAE Rio das Pedras
Data de início da fiscalização	25/04/2022
Data de término da fiscalização	25/04/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	SIM
[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0	A EEA em questão está situada na área do Reservatório Baixo São Cristóvão e abastece a rede de distribuição e o reservatório São Cristóvão II, em cota superior.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista da elevatória a partir da entrada.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1	A área do reservatório é cercada.

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**NÃO****[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva****NÃO****[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3**

O prestador possui contrato de manutenção de bombas, incluindo bombas de elevatórias e de poços.

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3**Foto 1** - Contrato de manutenção de bombas.**Foto 2** - Parte do contrato exibindo algumas dos equipamentos objeto de manutenção.**Foto 3** - Contrato assinado pelo SAAE e pela contratada.**[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4**

O extintor não está disposto e sinalizado corretamente. Segundo o prestador, ficava na parte externa, porém foi alvo de vandalismo e furto.

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Extintor de incêndio em sala existente junto à elevatória. Verifica-se a disposição e sinalização inadequada.

[EEA-4.5] Observações sobre EEA-4.5

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área: não há placa indicativa do local. Mantida a não conformidade do CAC.

[EEA-4.7] Observações sobre EEA-4.7

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas. A água de lubrificação das gaxetas não é drenada corretamente, permanecendo no local. Indica-se a execução de canaleta destinando a água corretamente. Mantida a não conformidade do CAC.

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Água de lubrificação acumulada na elevatória.

[EEA-4.8] Observações sobre EEA-4.8

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes. Permanece não conformidade apontada no CAC.

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento em registro da elevatória.

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46339142


Item fiscalizado 7.892 - RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II (Rio Das Pedras)

RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II

RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II](#)



Endereço: R. Gerônimo Guilherme Peroza, 763 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 763. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709042, long=-67.8353149, accuracy=16.856

Fiscalizado SAAE Rio das Pedras

Data de início da fiscalização 25/04/2022

Data de término da fiscalização

25/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Nas fiscalizações anteriores realizadas pela Agência, havia um reservatório apoiado metálico em operação e um elevado de concreto, desativado. Na fiscalização atual, verificou-se a existência de outro reservatório metálico apoiado, também em uso.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Aos fundos, reservatório novo instalado no local.



Foto 2 - Reservatório existente, já fiscalizado anteriormente.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento da área.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Não conformidade
constante no CAC que
pode ser baixada

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3

Foto 1 - Não existe vazamento no local onde foi apontada a não conformidade anteriormente.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - O reservatório novo possui escadas e guarda-corpos adequados.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Existe para-raios no reservatório já fiscalizado, que é mais alto.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível instalado no reservatório novo



Foto 2 - Medidor de nível instalado no reservatório antigo.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório novo.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#46339159

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 7 vezes - última modificação: 16/05/2022 09:30:48)

É base de:

[Auto de Notificação 104/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 159/2022 - Relatório de Fiscalização - Acompanhamento de CAC
Auto de Notificação 609/2016 - 609
Auto de Notificação 609/2016 - 609
Auto de Notificação 209/2019 - E209/2019
Auto de Notificação 609/2016 - 609
Ofício 413/2022 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização
Auto de Notificação 119/2015 - 119
Auto de Notificação 609/2016 - 609
Proc. Administrativo 152/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Ofício 425/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização
Auto de Notificação 090/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Ofício 988/2024 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/05/2022 09:34:55	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.869..
17/05/2022 15:03:27	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.871..
17/05/2022 15:19:55	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.870..
17/05/2022 15:22:51	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.869..
17/05/2022 15:24:18	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.869..
17/05/2022 15:42:22	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.869..
18/05/2022 14:12:32	Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.870..
24/05/2022 14:53:16	Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 088/2022 com o certificado FÁBIO DE MELO SOTELO CPF 399.XXX.XXX-36 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-

088/2022

24/05/2022 14:54

(Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue Relatório para providências,

Att,

—

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/05/2022 14:54:22

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

24/05/2022 14:57:49

Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 104/2022](#) a partir deste documento.

24/05/2022 15:12:03

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

24/05/2022 15:14:44

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

24/05/2022 15:18:20

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

24/05/2022 15:23:25

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

24/05/2022 15:29:34

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

24/05/2022 15:32:39

Fábio de Melo Sotelo D1 finalizou para edição.

25/07/2024 10:47:21

Diego Ruiz Soares D1 finalizou para edição.

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/09/2025 11:49:26 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc

<https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=7F24B6D095E9AE34DE5214D1&itd=3&origem=listagem&highlight=088%2F2022> 42/42