

**Relatório de Fiscalização 129/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
246.516.565.204.360.407

Arespcj

CC

29/06/2022 13:33

Município

SAERP - Ribeirão Preto

· 16999913221

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP**

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Júnior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.877/2018

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: Antônio Carlos de Oliveira Júnior

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2289

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Edson Akira Simabukuro – Assessor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24 e 25 de maio de 2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação (dias)
EEE - CAIÇARA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE - CAIÇARA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180
EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180
EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180
EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. ANTONIO PALOCCI II	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180
CAP. ANTONIO PALOCCI II	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. ANTONIO PALOCCI II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. ANTONIO PALOCCI II	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. BANANAL IV	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. BANANAL IV	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180
CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. AVELINO PALMA II	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180

CAP. AVELINO PALMA II	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. AVELINO PALMA II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. AVELINO PALMA II	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
RES. AVELINO PALMA II - APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180
RES. AVELINO PALMA II - APOIADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180
CAP. PORTINARI III	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. PORTINARI III	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
RES. PORTINARI III - ELEVADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180
RES. PORTINARI III - ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180
RES. PORTINARI III - ELEVADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. PORTINARI III - ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180
EEAT. FLAMBOYANS	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180
EEAT. FLAMBOYANS	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. DISTRITO EMPRESARIAL	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. DISTRITO EMPRESARIAL	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180
CAP. CADACAAAN	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180
CAP. CADACAAAN	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

CAP. CADACAAAN	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. ITABIRITE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. ITABIRITE	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180
CAP. ITABIRITE	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.946 - EEE Caicara (Ribeirão Preto)

EEE Caicara

EEE - CAIÇARA - RIBEIRÃO PRETO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - CAIÇARA - RIBEIRÃO PRETO](#)

Endereço: R. Amador Bueno - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-070, Brasil. . **CEP:** 14010-070

/ **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710249, long=-67.8353011, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/05/2022

Data de término da fiscalização

24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

Trata-se da localização da SAERP, porque o app da fiscalização não detectou.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0**Foto 1** - Poço de sucção de esgoto bruto**Foto 2** - Conjuntos motobombas submersos e cesto para remoção de resíduos grosseiros no interior do poço de sucção**Foto 3** - Gerador**[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro****NÃO****[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5**

Possui cesto para retirada dos resíduos grosseiros no interior do poço de sucção.

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área**SIM****[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6****Foto 1** - Portão de acesso à elevatória**[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO**

[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47902054

Item fiscalizado 7.945 - EEE. Jardim Antônio Palocci (Ribeirão Preto)

EEE. Jardim Antônio Palocci

EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. JARDIM ANTONIO PALOCCI](#)



Endereço: R. Amador Bueno, 22 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-070, Brasil. nº 22. . CEP: 14010-070 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710338, long=-67.8353079, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto	SIM
[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0	Trata-se da localização da SAERP, porque o app da fiscalização não

detectou.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0

Foto 1 - Casa de bombas da estação elevatória de esgoto Jardim Antônio Palocci



Foto 2 - Conjuntos motor-bombas no interior da elevatória Jardim Antônio Palocci



Foto 3 - Conjunto motor-bomba operante



Foto 4 - Pannel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

SIM

[EEE-7.3] Observações sobre EEE-7.3

Conjunto motor-bomba reserva fora de operação, ausência de instalação elétrica

[EEE-7.3] Fotos de EEE-7.3

Foto 1 - Conjunto motor-bomba reserva fora de operação.

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

SIM

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

SIM

[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6



Foto 1 - Portão de acesso à elevatória

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.9] Observações sobre EEE-7.9	No momento da inspeção não havia vazamento aparente.
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não se aplica
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.11] Observações sobre EEE-7.11	Não se aplica, pois não há grademaneto no local.
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12	Necessário roçagem da área. Recomenda-se reforma da unidade.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Vista externa do poço de sucção



Foto 2 - Vista externa do poço de sucção

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#47902074

Item fiscalizado 7.944 - Cap. Antônio Palocci II (Ribeirão Preto)

Cap. Antônio Palocci II

CAP. ANTONIO PALOCCI II

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ANTONIO PALOCCI II](#)



Endereço: R. Gilberto Cândido, 212 - Jardim Prof. Antonio Palocci, Ribeirão Preto - SP, 14079-145, Brasil. nº 212. . **CEP:** 14079-145 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710262, long=-67.8353015, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor de vazão do poço



Foto 2 - Cavalete do poço tubular profundo
Antônio Palocci II



Foto 3 - Painel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba submerso



Foto 4 - Display do medidor de vazão do poço

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Necessário reparo da cerca cortada.

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cerca danificada

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Portão de acesso ao poço

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº237, de 26 de Janeiro de 2015. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Segundo Prestador, a cloração/fluoretação é realizada no reservatorio Diva Tarla
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Necessário roçagem da área do poço e manutenção na parte elétrica danificada devido ao furto recente.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista externa do poço



Foto 2 - Ausência de cabos elétricos

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#47902101

Item fiscalizado 7.972 - Cap. Arnaldo Victaliano (Ribeirão Preto)

Cap. Arnaldo Victaliano

CAP. ARNALDO VICTALIANO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ARNALDO VICTALIANO](#)



Endereço: R. Arnaldo Victaliano, 1070 - Jardim Palma Travassos, Ribeirão Preto - SP, 14091-220, Brasil. nº 1070. . **CEP:** 14091-220 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710379, long=-67.8353066, accuracy=18.027

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/05/2022

Data de término da fiscalização 25/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista externa do local (poço Arnaldo Victaliano)



Foto 2 - Placa de identificação do poço



Foto 3 - Extintor de incêndio no interior da cabine do painel elétrico



Foto 4 - Pannel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba submerso



Foto 5 - Display do medidor de vazão do poço



Foto 6 - Tomada para coleta de água do poço



Foto 7 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 8 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 9 - Contenção de cloro e flúor do poço



Foto 10 - Cavalete do poço Arnaldo Victaliano

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº1141, de 20 de Junho de 2012. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #48027108

Item fiscalizado 7.947 - Cap. Bananal IV (Ribeirão Preto)

Cap. Bananal IV

CAP. BANANAL IV

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. BANANAL IV](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea	SIM
[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0	A SAERP contratou empresa para execução dos serviços de construção, manutenção e reforma



Endereço: Av. Barão do Bananal, 555 - Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, 14092-000, Brasil. nº 555. . **CEP:** 14092-000 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97102, long=-67.8353096, accuracy=20.0

de 18 áreas operacionais - Concorrência 02/2021) - Obra nessa área em andamento. O booster Bananal IV localizado junto ao poço também foi fiscalizado.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Construção da casa de dosagem de cloro e flúor, separadas



Foto 2 - Construção do alambrado



Foto 3 - Cavalete do poço tubular profundo Bananal IV e booster



Foto 4 - Painel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba submerso



Foto 5 - Display do medidor de vazão do poço Bananal

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº 2270, de 03 de Maio de 2018. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	A dosagem é realizada no local. Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Nesse momento não se aplica, pois existe reforma em andamento.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47902018

Item fiscalizado 7.959 - Cap Bananal III (Ribeirão Preto)

Cap Bananal III

CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. JARDIM ZARA - BANANAL III](#)



Endereço: R. Antônia Carrara Orlandini, 1400 - Jardim Zara, Ribeirão Preto - SP, 14092-076, Brasil. nº 1400. . CEP: 14092-076 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710274, long=-67.8353015, accuracy=15.23

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

A SAERP contratou empresa para execução dos serviços de construção, manutenção e reforma

de 18 áreas
operacionais -
Concorrência 02/2021)
- Obra nessa área em
andamento.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Tubular Profundo Bananal III



Foto 2 - Construção do muro



Foto 3 - Construção da casa de dosagem de cloro e flúor, separadas



Foto 4 - Placa de identificação (Poço Bananal II tamponado)



Foto 5 - Pannel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba submerso



Foto 6 - Placa de identificação da obra

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº, 1079 de 01 de Março de 2018. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12**Foto 1** - Vazamento no cavalete do poço

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Nesse momento não se aplica, pois existe reforma em andamento.

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado**

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#47901921


Item fiscalizado 7.948 - Cap. Avelino Palma II (Ribeirão Preto)

Cap. Avelino Palma II

CAP. AVELINO PALMA II

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. AVELINO PALMA II](#)



Endereço: V6VF+W9 Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710281, long=-67.8353016, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/05/2022

Data de término da fiscalização

24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

A SAERP instalou monitoramento por câmeras/ sensores em várias unidades operacionais. Além disso, contratou empresa para execução dos serviços de construção, manutenção e reforma de 18 áreas operacionais - Concorrência 02/2021) - Obra não iniciada

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço tubular profundo
Avelino Palma II



Foto 2 - Medidor de vazão do poço



Foto 3 - Sensor de monitoramento



Foto 4 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 5 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 6 - Tomada para coleta de água do poço

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Poço e reservatórios localizados nessa área, sem cercamento ao redor. Havia segurança localizado no topo do reservatório

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1




Foto 1 - Ausência de cerca da área dos reservatórios e poço



Foto 2 - Ausência de cerca da área dos reservatórios e poço

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº3025, de 20 de Setembro de 2017. Validade 10 anos.
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Necessário roçagem do local.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista externa do local do poço



Foto 2 - Vista externa do local do poço

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#47901948

Item fiscalizado 7.951 - Res. Avelino Palma II - Apoiado Circular (Ribeirão Preto)

Res. Avelino Palma II - Apoiado Circular

RES. AVELINO PALMA II (2) - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. AVELINO PALMA II \(2\) - APOIADO](#)



Endereço: R. Duque de Caxias, 1313 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14015-020, Brasil. nº 1313. .
CEP: 14015-020 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710215, long=-67.8353063, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/05/2022

Data de término da fiscalização

24/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Reservatório apoiado Avelino Palma II
(Capacidade 50003)



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo do reservatório



Foto 3 - Medição de nível do reservatório

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

[RES-6.2] Ausência de identificação da área. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não se aplica

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47901934


Item fiscalizado 7.952 - Res. Avelino Palma II - Apoiado (Ribeirão Preto)

Res. Avelino Palma II - Apoiado

RES. AVELINO PALMA II - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. AVELINO PALMA II - APOIADO](#)



Endereço: V6VF+W9 Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710191, long=-67.8352969, accuracy=14.242

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Avelino Palma II
(desativado)



Foto 2 - Reservatório apoiado Avelino Palma II
(Capacidade 2000m3)

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

[RES-6.2] Ausência de identificação da área. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O reservatório não possui escada fixa/guarda-corpo, no momento da inspeção a escada portátil estava danificada. A SAERP deverá tomar as providências necessárias indicadas pelo profissional de segurança do trabalho. O guarda do local fica alocado em cima do reservatório.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada danificada



Foto 2 - Escada portátil para acesso ao reservatório

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Não se aplica.
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança. Apontado no poço Avelino Palma II localizado na mesma área.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47901943

Item fiscalizado 7.949 - Cap. Portinari III (Ribeirão Preto)

Cap. Portinari III

CAP. PORTINARI III

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. PORTINARI III](#)



Endereço: Av. Profa. Diná Rizzi - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14093-550, Brasil. . **CEP:** 14093-550 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971017, long=-67.8353015, accuracy=13.905

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Medidor de vazão do poço Portinari III



Foto 2 - Casa de armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Tomada para coleta de água do poço



Foto 4 - Cavalete do poço tubular profundo Portinari III

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4

**Foto 1** - Portão de acesso à captação

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº2224, de 26 de Abril de 2018. Validade 5 anos.
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#47901940

Item fiscalizado 7.957 - Res. Portinari III - Elevado (Ribeirão Preto)

Res. Portinari III - Elevado

RES. PORTINARI III - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PORTINARI III - ELEVADO](#)



Endereço: R. Arnaldo Coppede, 210 - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14093-588, Brasil. nº 210. . **CEP:** 14093-588 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971028, long=-67.8353003, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Medição do nível



Foto 2 - Reservatório elevado Portinari III



Foto 3 - Portão de acesso ao reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área	SIM
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	SIM
[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	A SAERP deverá tomar as providências indicadas pelo profissional de segurança do trabalho .
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	SIM
[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9	Havia presença de pombas na topo do reservatório. Necessário instalar tela de proteção contra entrada de pequenos animais

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

Foto 1 - Vista do reservatório, com pombas.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais** #47901923

Item fiscalizado 7.955 - Cap. Flamboyans (Ribeirão Preto)

Cap. Flamboyans

CAP. FLAMBOYANS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [CAP. FLAMBOYANS](#)

Endereço: R. Antônio Ferreira de Andrade Filho - Parque dos Flamboyans, Ribeirão Preto - SP, 14093-640, Brasil. . CEP: 14093-640 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710238, long=-67.835302, accuracy=13.69

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0

Foto 1 - Display do medidor de vazão do poço



Foto 2 - Cavalete do poço tubular profundo
Flamboyans



Foto 3 - Laje de cobertura do poço



Foto 4 - Tomada para coleta de água do poço

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3	Possui extintor na elevatória localizada na mesma área do poço
[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4	[CSB-2.4] Ausência de identificação da área. Apontado na estação elevatória Flamboyans localizada na mesma área
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº274, de 19 de Janeiro de 2018. Validade 10 anos.
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#47901920

Item fiscalizado 7.954 - EEAT Flamboyans (Ribeirão Preto)

EEAT Flamboyans

EEAT. FLAMBOYANS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. FLAMBOYANS](#)



Endereço: R. Antônio Ferreira de Andrade Filho, 195 - Parque dos Flamboyans, Ribeirão Preto - SP, 14093-640, Brasil. nº 195. . **CEP:** 14093-640 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710292, long=-67.8352982, accuracy=15.261

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Casa de bombas da estação elevatória Flamboyans



Foto 2 - Conjuntos motor-bombas no interior da elevatória Flamboyans



Foto 3 - Painel de controle e acionamento dos conjuntos motor-bomba



Foto 4 - Extintor de incêndio no interior da casa de bombas

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	SIM

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	SIM
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47901932

Item fiscalizado 7.953 - Res. Flamboyans - Apoiado (Ribeirão Preto)

Res. Flamboyans - Apoiado

RES. FLAMBOYANS - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. FLAMBOYANS - APOIADO](#)

Endereço: R. Antônio Ferreira de Andrade Filho - Parque dos Flamboyans, Ribeirão Preto - SP, 14093-640, Brasil. . CEP: 14093-640 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710177, long=-67.8353112, accuracy=16.211

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Reservatório apoiado Flamboyans (capacidade 1000m3)



Foto 2 - Vista frontal do guarda-corpo e escada de acesso ao reservatório



Foto 3 - Medição de nível do reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2	[RES-6.2] Ausência de identificação da área. NC apontada na estação elevatória Flamboyans localizada na mesma área.
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Não se aplica
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47901924

Item fiscalizado 7.971 - Cap. Distrito Empresarial (Ribeirão Preto)

Cap. Distrito Empresarial

CAP. DISTRITO EMPRESARIAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. DISTRITO EMPRESARIAL](#)



Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 305 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709665, long=-67.8353483, accuracy=15.2

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/05/2022

Data de término da fiscalização 25/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço tubular profundo
Distrito Industrial



Foto 2 - Tubo de medição de nível do poço



Foto 3 - Tomada para coleta de água do poço



Foto 4 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 5 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 6 - Display do medidor de vazão do poço



Foto 7 - Pannel de controle e acionamento do
conjunto motor-bomba submerso

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº 3048, de 21 de Setembro de 2017. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Recomenda-se identificar os produtos químicos (cloro e flúor).
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Necessário fazer a roçagem do local e armazenagem adequada de materiais diversos espalhados na área.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista interna do local.

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#48027078

Item fiscalizado 7.970 - EEAT Distrito Empresarial (Ribeirão Preto)

EEAT Distrito Empresarial

DISTRITO EMPRESARIAL

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [DISTRITO EMPRESARIAL](#)



Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 305 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710097, long=-67.8353001, accuracy=14.931

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	25/05/2022
Data de término da fiscalização	25/05/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	SIM
[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0	Recalque para Heltor Rigon

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjunto motobomba Distrito Industrial

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3	Em estoque.
[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4	[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio - Apontado no poço Distrito Industrial localizado na mesma área.
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10	[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Apontado no poço Distrito Industrial localizado na mesma área.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #48027058

Item fiscalizado 7.969 - EEAT Distrito Empresarial elevado (Ribeirão Preto)

EEAT Distrito Empresarial elevado

EEAT. DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO](#)



Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 305 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709126, long=-67.8353556, accuracy=12.576

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/05/2022

Data de término da fiscalização 25/05/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Recalque para o reservatório elevado Distrito Industrial.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjunto motobomba da estação elevatória de água Distrito Industrial

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4	[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio. Apontado no poço Distrito Industrial localizado na mesma área.
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM
[EEA-4.7] Observações sobre EEA-4.7	Existe depósito de material junto com os conjuntos motobombas.

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7

Foto 1 - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10	Necessário limpeza e organização do depósito de material junto com os conjuntos motobomba

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Depósito de materiais no interior da elevatória de água tratada

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#48026974

Item fiscalizado 7.967 - Res. Distrito Empresarial - Apoiado (Ribeirão Preto)

Res. Distrito Empresarial - Apoiado

RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO](#)



Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 305 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.970935, long=-67.8352867, accuracy=11.579

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	25/05/2022
Data de término da fiscalização	25/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Reservatório apoiado Distrito Industrial
(capacidade 1500m3)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada**NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7**

Não se aplica.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível**NÃO****[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor****NÃO****[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14**

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Apontado no poço Distrito Industrial localizado na mesma área.

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#48027045

Item fiscalizado 7.966 - Res. Distrito Empresarial - Elevado (Ribeirão Preto)

Res. Distrito Empresarial - Elevado

RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO](#)



Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 305 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 305. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9706433, long=-67.835555, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/05/2022

Data de término da fiscalização 25/05/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório elevado Distrito Industrial
(capacidade 200 m3)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	A SAERP deverá tomar as providências indicadas pelo profissional de segurança do trabalho.
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Apontado no poço Distrito Industrial localizado na mesma área.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #48026857

Item fiscalizado 7.983 - Cap. Cadacaan (Ribeirão Preto)

Cap. Cadacaan

CAP. CADACAAN

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. CADACAAN](#)



Endereço: R. Osvaldo Ortolan - Instituição Moura Lacerda, Ribeirão Preto - SP, 14092-751, Brasil. . CEP: 14092-751 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710121, long=-67.8353246, accuracy=14.415

Fiscalizado**Data de início da fiscalização** 25/05/2022**Data de término da fiscalização** 25/05/2022**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea****SIM****[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0**

A SAERP contratou empresa para execução dos serviços de construção, manutenção e reforma de 18 áreas operacionais - Concorrência 02/2021) - Obra nessa área em andamento.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0**Foto 1** - Vista externa do local**Foto 2** - Tubo de medição de nível**Foto 3** - Cavalete do poço Cadacaan**Foto 4** - Painel de controle e acionamento do conjunto motor-bomba submerso**Foto 5** - Display de medição de vazão**Foto 6** - Obras em andamento**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****SIM**

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº1141, de 20 de Junho de 2012. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor de incêndio instalado no local.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Segundo, o prestador é realizada no centro de reservação Jardim Paulista.
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Nesse momento não se aplica, pois existe reforma em andamento.

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#48668676

Item fiscalizado 7.956 - Cap. Itabirite (Ribeirão Preto)

Cap. Itabirite

CAP. ITABIRITE

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ITABIRITE](#)



Endereço: R. Capão Bonito, 995 - Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto - SP, 14078-460, Brasil. nº 995. . **CEP:** 14078-460 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710268, long=-67.8353021, accuracy=19.203

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/05/2022

Data de término da fiscalização 24/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Display do medidor de vazão do poço Itabirite



Foto 2 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Medidor de vazão



Foto 4 - Cavalete do poço tubular profundo
Itabirite



Foto 5 - Painel de comando e acionamento do
conjunto motor-bomba submerso

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Portão de acesso

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAAE nº584, de 05 de Fevereiro de 2018. Validade 10 anos
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Ponto 1 - Localização de vazamento



Foto 2 - Ponto 2 - Localização de vazamento

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Não se aplica, pois não há extintor
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47901935

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 22 vezes - última modificação: 10/08/2022 15:36:59)

É base de:

[Auto de Notificação 144/2022 -](#)

[Auto de Notificação 165/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 201/2022 - Relatório de Fiscalização - SAERP Ribeirão Preto](#)

Ofício 585/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 231/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/07/2022 08:56:40 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.945..](#)07/07/2022 09:11:16 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.947..](#)07/07/2022 09:11:55 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.947..](#)07/07/2022 09:29:18 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.946..](#)07/07/2022 09:29:59 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.946..](#)07/07/2022 09:39:47 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.972..](#)07/07/2022 09:42:44 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.947..](#)07/07/2022 09:44:52 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.959..](#)07/07/2022 09:45:33 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.959..](#)07/07/2022 09:49:59 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.948..](#)07/07/2022 09:52:05 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.948..](#)07/07/2022 09:53:00 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.948..](#)07/07/2022 09:54:20 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.948..](#)07/07/2022 09:55:23 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.948..](#)07/07/2022 09:58:24 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.952..](#)07/07/2022 09:59:28 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.952..](#)07/07/2022 10:02:05 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.949..](#)07/07/2022 10:03:56 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.957..](#)07/07/2022 10:04:39 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.957..](#)

07/07/2022 10:07:38	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.953..
07/07/2022 10:08:31	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.955..
07/07/2022 10:10:13	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.971..
07/07/2022 10:10:55	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.971..
07/07/2022 10:11:49	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.971..
07/07/2022 10:12:33	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.971..
07/07/2022 10:16:17	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.967..
07/07/2022 14:46:04	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.969..
07/07/2022 14:46:27	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.969..
07/07/2022 14:49:46	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.970..
07/07/2022 14:53:30	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.970..
11/07/2022 13:38:49	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.946..
11/07/2022 13:43:04	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.946..
11/07/2022 14:52:56	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.946..
14/07/2022 10:58:36	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.966..
14/07/2022 10:59:56	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.957..
14/07/2022 11:02:13	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.966..
14/07/2022 11:02:50	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.957..
14/07/2022 13:47:47	Ludimila Turetta	D3	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.957..
14/07/2022 13:48:36	Ludimila Turetta	D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.966..
14/07/2022 14:22:34	Ludimila Turetta	D2	assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 129/2022 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

14/07/2022 14:40:42	Ludimila Turetta D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.953..
14/07/2022 15:41:57	Ludimila Turetta D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.956..
15/07/2022 08:50:47	Ludimila Turetta D2	emitiu o Auto de Notificação 144/2022 a partir deste documento.
26/07/2022 14:28:31	Ludimila Turetta D2	realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 7.957..
09/08/2022 14:10:34	Ludimila Turetta D2	emitiu o Auto de Notificação 165/2022 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
129/2022**

11/08/2022 08:29
(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Por favor, enviar o Relatório de Fiscalização **129/2022** acompanhado do Auto de Notificação 165/2022.

Auto de Notificação 144/2022 - Cancelado - Problemas dash e não abarcou todas NC.

—
LUDIMILA TURETTA
Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

(editado 1 vez - última modificação: 11/08/2022 09:42:03)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/08/2022 08:29:51 E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) ⇐