



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
588.816.606.801.978.488

Arespcj

CC

16/08/2022 17:03

Município

Daae - Araraquara

· 1633-2495

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Edinho Silva

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 8.178/2014, de 09/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Responsável legal: Donizete Simioni

Endereço: Rua Domingos Barbieri nº 100 Fonte Luminosa

Telefone: (16) 3324 955

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti - Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Fernando Henrique Lourencetti - Diretor Operacional

José Braz Scognamiglio- Diretor de Planejamento

Ana Rita Padilha - Diretora de Tratamento de Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 20 e 21/07/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

LOCAL	ITEM	NÃO CONFORMIDADE	PARA PARA ADEQUAÇÃO
EEE BUENO DE ANDRADA	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE BUENO DE ANDRADA	7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Imediato
EEE BUENO DE ANDRADA	7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE BUENO DE ANDRADA	8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Imediato
POÇO SÃO RAFAEL	2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SÃO RAFAEL	2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
RES. 47 SÃO RAFAEL	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT SÃO RAFAEL (BOOSTER)	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SELMI DEI 2	2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO SELMI DEI 2	2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. R18	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT SELMI DEI	4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT FLORA (BOOSTER)	4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT FLORA (BOOSTER)	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. FLORA	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT ZAVANELA	4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES. MONTE CARLO	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. R35	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SELMI DEI 2	2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO SELMI DEI 2	2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
POÇO SELMI DEI 2	2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO SELMI DEI 2	2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
EEAT ZAVANELA	4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.065 - EEE Bueno de Andrada (Araraquara)

EEE Bueno de Andrada

EEE BUENO DE ANDRADA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BUENO DE ANDRADA](#)



Endereço: 8QJ4+HX Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710152, long=-67.8352953, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	20/07/2022
Data de término da fiscalização	20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Portão de acesso a EEE Bueno de Andrada



Foto 2 - Estação elevatória de esgoto Bueno de Andrada

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	SIM
[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.

[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5



Foto 1 - Vista interna da EEE Bueno de Andrade



Foto 2

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12	Trocar a tampa de inspeção danificada.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Tampa de inspeção da EEE Bueno de Andrade

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257219

Item fiscalizado 8.057 - ETE Bueno de Andrada (Araraquara)

ETE Bueno de Andrada

ETE BUENO DE ANDRADA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BUENO DE ANDRADA](#)



Endereço: Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710149, long=-67.8352969, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Tratamento preliminar da ETE Bueno de Andrada



Foto 2 - Leito de secagem de lodo



Foto 3 - Dosadora do hipoclorito de sódio



Foto 4 - Tanque de contato da ETE Bueno de Andrada



Foto 5 - Saída do esgoto tratado



Foto 6 - Lodo ativado por batelada

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	SIM
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6



Foto 1 - EPIs

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
--	-----

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO
[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	NÃO
[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não se aplica.
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12	Não se aplica, pois não há laboratório na ETE.
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.25] Observações sobre ETE-8.25	Licença de Operação nº 28005147. Validade 20/10/2024
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	NÃO
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Portaria DAAE 2887 de 14/09/2015. Prazo 10 anos
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28	Calha Parshall na saída do esgoto tratado.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257196

Item fiscalizado 8.069 - Poço São Rafael (Araraquara)

Poço São Rafael

CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)

Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 419 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 419. . **CEP:** 14806-475 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97101, long=-67.8352989, accuracy=13.78**Fiscalizado**

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço São Rafael

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor de incêndio na parede externa da cabine do painel elétrico

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medidor de nível

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Validade 120 meses

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Portaria DAEE 4551 de
20/08/2020

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento na vedação do registro



Foto 2 - Vazamento no TAP

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

SIM

[CSB-2.13] Fotos de CSB-2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade vencida
em 2021

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Tanque de armazenamento de ácido fluorsilícico



Foto 2 - Dosadora de ácido fluorsilícico



Foto 3 - Tanque de armazenamento de hipoclorito de sódio

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256986

Item fiscalizado 8.063 - Reservatório 47 São Rafael (Araraquara)

Reservatório 47 São Rafael

RES 47 SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES 47 SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 453 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 453. . **CEP:** 14806-475 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710057, long=-67.8353002, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 1000 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Portão de acesso ao reservatório



Foto 2 - Vista frontal do reservatório São Rafael



Foto 3 - Placas de identificação



Foto 4 - Reservatório São Rafael

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento do TAP

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escadas do reservatório São Rafael

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256904

Item fiscalizado 8.067 - Booster Centro de Reservação São Rafael (Araraquara)

Booster Centro de Reservação São Rafael

EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 453 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 453. . CEP: 14806-475 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710065, long=-67.8353051, accuracy=15.643

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Booster do centro de reservação São Rafael

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento no TAP

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Vista interna da área do centro de reservação São Rafael

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257018

Item fiscalizado 8.068 - Poço Selmi Dei II (Araraquara)

Poço Selmi Dei II

CAPT POÇO SELMI DEI 2 - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO SELMI DEI 2 - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 33 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 33. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710126, long=-67.8352978, accuracy=12.816

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

O poço está parado devido a furto e queima de bomba.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista interna do local do Poço Selmi Dei II **Foto 2** - Portão de acesso e placa de identificação

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor de incêndio

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Vista interna do local do Poço Selmi Dei II

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	SIM
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	SIM
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10	Validade 120 meses.
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	Portaria DAEE 4457 de 17 de agosto de 2020.
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	SIM

[CSB-2.13] Fotos de CSB-2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio na parede externa da cabine do painel elétrico

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Não se aplica, fora de operação.
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Necessário tomar as providências necessárias para retomar a operação do poço.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista interna da área do Poço selmi dei II

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52263497

Item fiscalizado 8.066 - Reservatório R18 (Araraquara)

Reservatório R18

R18

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R18](#)



Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 61 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 61. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710056, long=-67.8352978, accuracy=12.78

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

**Foto 1** - Vista frontal do reservatório R18**Foto 2** - Placa de identificação do centro de produção e reservação do Selmi Dei

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3

**Foto 1** - Vazamento no reservatório R18

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12

**Foto 1** - Vista do extravasor do reservatório R18**Foto 2** - Vista do reservatório R18

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna da área do reservatório r18

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52300788

Item fiscalizado 8.070 - EEAT Selmi Dei (Araraquara)

EEAT Selmi Dei

EEAT SELMI DEI - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT SELMI DEI - ARARAQUARA](#)

Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 61 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 61. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710161, long=-67.8352999, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - EEAT no centro de produção e reservação Selmi Dei



Foto 2 - Pannel elétrico do EEAT do centro de produção e reservação Selmi Dei



Foto 3 - Armazenamento de produtos químicos do centro de produção e reservacao Selmi Dei

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Bombas do EEAT do centro de produção e reservação Selmi Dei

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9	Não se aplica, pois não há extintor.
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #52301479


Item fiscalizado 8.055 - Booster Flora (Araraquara)

Booster Flora

BOOSTER FLORA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER FLORA](#)



Endereço: R. Juvenal Ladeira, 20 - Chácara Flora Araraquara, Araraquara - SP, 14805-389, Brasil. nº 20. . CEP: 14805-389 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709888, long=-67.8352787, accuracy=6.8

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/07/2022

Data de término da fiscalização 21/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista interna do Booster Flora

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4	Segundo DAAE, o extintor está trancado na cabine de energia, Possui operador no local , sem acesso ao extintor.
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento na válvula da retenção entre flanges



Foto 2 - Vazamento no TAP

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9	Não avaliado.
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256724


Item fiscalizado 8.056 - Reservatório Flora (Araraquara)

Reservatório Flora

FLORA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FLORA](#)



Endereço: R. Juvenal Ladeira, 20 - Chácara Flora Araraquara, Araraquara - SP, 14805-389, Brasil. nº 20. . **CEP:** 14805-389 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710142, long=-67.8353083, accuracy=16.729

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/07/2022

Data de término da fiscalização 21/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 1000 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação do centro de produção e reservatório Chácara Flora



Foto 2 - Reservatório Flora



Foto 3 - Vista interna do centro de produção e reservatório Chácara Flora

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento do tanque de hipoclorito de sódio



Foto 2 - Vazamento no reservatório Flora

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256794

Poço Victorio de Santi

POÇO VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Jamil Ferez Haddad, 7 - Jardim Victorio Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-692, Brasil. nº 7. . **CEP:** 14808-692 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710059, long=-67.8353013, accuracy=13.964

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção estava sendo feita limpeza ferro bactéria, não é possível aproximar para fiscalização desse local.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço Victorio de Santi

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257264

Item fiscalizado 8.058 - Booster Victorino de Santi (Araraquara)

Booster Victorino de Santi

BOOSTER VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER VICTORIO DE SANTI - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Jamil Ferez Haddad, 7 - Jardim Victorio Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-692, Brasil. nº 7. . CEP: 14808-692 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710043, long=-67.835303, accuracy=13.985

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Booster Victorino de Santi II



Foto 2 - Cabine do painel elétrico do centro de produção e reservação Victorino de Santi II



Foto 3 - Portão de acesso e placa de identificação

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Extintor de incêndio na parede externa da cabine do painel elétrico

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Extintor de incêndio na parede externa da cabine do painel elétrico

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Vista interna do booster victorio de santi

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257248

Item fiscalizado 8.060 - Reservatório Victório de Santi II (Araraquara)

Reservatório Victório de Santi II

VICTORIO DE SANTI II

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VICTORIO DE SANTI II](#)



Endereço: Av. Jamil Ferez Haddad, 7 - Jardim Victório Antonio de Santi II, Araraquara - SP, 14808-692, Brasil. nº 7. . **CEP:** 14808-692 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971015, long=-67.8352963, accuracy=16.455

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 1000 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista frontal de reservatório Victorio de Santi II

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório Victorio de Santi II

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna do reservatório Victorio de Santi II



Foto 2 - Vista do reservatório Victorio de Santi II

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52257280


Item fiscalizado 8.053 - EEAT Zavanela (Araraquara)

EEAT Zavanela

EEAT ZAVANELA - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ZAVANELA - ARARAQUARA](#)



Endereço: Jardim Zavanella, Araraquara - SP, 14810, Brasil. . **CEP:** 14810 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710138, long=-67.8352995, accuracy=16.469

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foi possível visualizar as bombas de recalque.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Vista externa da EEAT Zavanela



Foto 3 - Tampa de inspeção



Foto 4 - Vista interna da EEAT Zavanela

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9

Não há extintor no local

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256695

Reservatório Monte Carlo

RES MONTE CARLO - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES MONTE CARLO - ARARAQUARA](#)



Endereço: 7V58+GW Araraquara, SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710089, long=-67.835309, accuracy=16.77

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 442 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Portão de acesso ao reservatório Monte Carlo



Foto 2 - Visão externa do reservatório Monte Carlo



Foto 3 - Reservatório Monte Carlo



Foto 4 - Barrilete

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Necessário limpeza da área.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna do local



Foto 2 - Vista interna do local

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52256869

Reservatório R44

RES R44 - ARARAQUARA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES R44 - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 61 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 61. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710135, long=-67.8353004, accuracy=16.217

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatorio R44



Foto 2 - Barrilete do reservatório R44

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna do centro de produção e resevação Selmi Dei

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52301490

Item fiscalizado 8.062 - Reservatório R30 (Araraquara)

Reservatório R30

R30

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R30](#)



Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 61 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 61. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710138, long=-67.8352994, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 20/07/2022

Data de término da fiscalização 20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 560 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório R30



Foto 2 - Vista frontal do reservatório R30

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista Interna do reservatório R30

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52301902

Item fiscalizado 8.064 - Reservatório R27 (Araraquara)

Reservatório R27

R27

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R27](#)



Endereço: Av. Tereza Pelegrinete Mota, 61 - Jardim Roberto Selmi Dei, Araraquara - SP, 14806-385, Brasil. nº 61. . **CEP:** 14806-385 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710175, long=-67.835297, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

20/07/2022

Data de término da fiscalização

20/07/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Capacidade 800 m3

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório R27



Foto 2 - Vista frontal do reservatório R27



Foto 3 - Vista frontal do reservatório R27

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório R27

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista interna do reservatório R27

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais

#52257351

Item fiscalizado 8.076 - Reservatório R35 (Araraquara)

Reservatório R35

PARQUE PLANALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [PARQUE PLANALTO](#)

Endereço: Av. Daniel Branco Haddad, 42 - Parque Planalto, Araraquara - SP, 14805-176, Brasil.
nº 42. . CEP: 14805-176 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9705212, long=-67.83532, accuracy=13.1

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

21/07/2022

Data de término da fiscalização

21/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Planalto (R35)



Foto 2 - Chegada da adutora de recalque da ETA Paiol e R35

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vista frontal do vazamento



Foto 2 - Vista lateral do vazamento

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#52756849

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 6 vezes - última modificação: 17/08/2022 15:40:16)

É base de:

[Auto de Notificação 170/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 238/2022 - Relatório de Fiscalização - DAAE Araquara](#)

[Ofício 602/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 236/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/08/2022 15:08:35 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.068..](#)

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

169/2022

22/08/2022 07:53

(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências.

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/08/2022 07:54:27 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 169/2022** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

22/08/2022 07:56:45 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 170/2022](#) a partir deste documento.

22/08/2022 09:16:30

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.065..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 16:13:09 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc