

**Relatório de Fiscalização 183/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
278.616.630.100.986.585

Arespcj

CC

12/09/2022 16:14

Município

Samae - Tietê

· 15 32858700

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TIETÊ**PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES**

Americana, agosto de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Tietê

Prefeito: Vlamir de Jesus Sandei

Endereço: Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 01

Telefone: (15) 3285-8755

E-mail: prefeitura@tiete.sp.gov.br

Lei Municipal que autoriza o Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº 3.437/2014, de 24 de fevereiro de 2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Tietê – SAMAE Tietê

Responsável legal: Reinaldo Martin Camargo

Endereço: Rua dos Expedicionários, nº 166

E-mail: diretoria@samae.sp.gov.br

Telefone: (15) 3285-8700

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Aguinaldo Brito Junior – Engenheiro SAMAE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 18/08/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
EEE Jardim Rodrigues de Moraes	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE Jardim Rodrigues de Moraes	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE Jardim Rodrigues de Moraes	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
Reservatório Terras do Francês	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Terras do	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

Francês			
Reservatório Terras do Francês	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Moinho Novo r27	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Poço 29 Moinho Novo	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 29 Moinho Novo	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 29 Moinho Novo	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
Poço 29 Moinho Novo	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço 29 Moinho Novo	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
Poço 32 - Nova Tietê	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 32 - Nova Tietê	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço 32 - Nova Tietê	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
Poço 32 - Nova Tietê	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço 32 - Nova Tietê	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço 30 - Jatobá	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
Poço 21 - Caixa d'água	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 21 - Caixa d'água	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 21 - Caixa d'água	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço 21 - Caixa d'água	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias

Poço 21 - Caixa água	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço 21 - Caixa água	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
ETE Terra Nova	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE Terra Nova	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com CONAMA 430/2011 (DBO < 120 mg/L ou redução > 60%) DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE Terra Nova	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Terra Nova	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE Terra Nova	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE Terra Nova	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 11 Altos Tietê	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE 11 Altos Tietê	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 11 Altos Tietê	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias


ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.089 - EEE Jardim Rodrigues de Moraes (Tietê)

EEE Jardim Rodrigues de Moraes

EEE 06 - JARDIM RODRIGUES DE MORAES - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE 06 - JARDIM RODRIGUES DE MORAES - TIETÊ](#)

Endereço: R. Hernani Giovanetti Bordenale, 186, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 186. . **CEP:** 18530-000 / **Cidade:** Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710342, long=-67.8352792, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto **NÃO**

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada **NÃO**

[EEE-7.1] Fotos de EEE-7.1

Foto 1 - Vista geral da EEE.

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória **NÃO**

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva **SIM**

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio **SIM**

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro **NÃO**

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área **NÃO**

[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6



Foto 1 - Detalhe da identificação do local.

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não há extintor.
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	N/A
[EEE-7.11] Observações sobre EEE-7.11	Não foi possível avaliar.
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Detalhe da vegetação crescendo dentro da área da EEE.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais

#53983016

Item fiscalizado 8.090 - Eee 12 Camilo de Arruda (Tietê)

Eee 12 Camilo de Arruda

EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE 12 - CAMILO DE ARRUDA - TIETÊ](#)

Endereço: R. Roberto Dal Coletto, 106 - Tiete, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 106. . CEP: 18530-000 / **Cidade:** Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710344, long=-67.8352885, accuracy=12.941

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Aspecto geral da situação da Estação Elevatória de Esgoto Camilo de Arruda

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

SIM

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

SIM

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6



Foto 1 - Placa de identificação da Estação
Elevatória de Esgoto Camilo de Arruda (EEE 12)

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

SIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#53982913

Item fiscalizado 8.096 - Reservatório Terras do Francês (Tietê)

Reservatório Terras do Francês

RES. TERRAS DO FRANCÊS - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. TERRAS DO FRANCÊS - TIETÊ](#)



Endereço: R. Orlando Fré, 1119, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 1119. . **CEP:** 18530-000 /
Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710358, long=-67.8352849, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

18/08/2022

Data de término da fiscalização

18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Visão geral do Reservatório Terras do Francês

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada**SIM****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****SIM****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**

Foto 1 - Escada com guarda-corpos no Reservatório Terras do Francês

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**SIM****[RES-6.7] Fotos de RES-6.7**

Foto 1 - Ausência de para-raios no Reservatório Terras do Francês

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Não foi possível avaliar.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do Reservatório Terras do Francês

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Estado de conservação e limpeza da área do Reservatório Terras do Francês

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54040186

Item fiscalizado 8.097 - Moinho Novo r27 (Tietê)

Moinho Novo r27

RES. R 27 - MOINHO NOVO - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. R 27 - MOINHO NOVO - TIETÊ](#)



Endereço: R. Lourenço Vicentin, 300, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 300. . **CEP:** 18530-000 /

Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9709198, long=-67.8353691, accuracy=9.4

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Reservatório R27 Moinho
Novo

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação do Reservatório
Moinho Novo

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada com guarda-corpos do
Reservatório Moinho Novo

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Detalhe do medidor de nível do
reservatório.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54041591

Item fiscalizado 8.100 - Poço 29 Moinho Novo (Tietê)

Poço 29 Moinho Novo

POÇO 29 - MOINHO NOVO - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 29 - MOINHO NOVO - TIETÊ](#)



Endereço: R. Lourenço Vicentin, 300, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 300. . **CEP:** 18530-000 /
Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710399, long=-67.8352785, accuracy=17.406

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

18/08/2022

Data de término da fiscalização

18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Entrada do local da captação subterrânea
Moinho Novo (Poço 29)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada**NÃO****[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1**

Foto 1 - Área da captação subterrânea Moinho
Novo murada e com portão

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**SIM****[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****NÃO****[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4**

Foto 1 - Placa de identificação do Poço 29 e R30

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção**NÃO****[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5**

Foto 1 - Laje de proteção do Poço 29

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor**NÃO****[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6**



Foto 1 - Macromedidor do Poço 29

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta do Poço 29

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível ao centro (tubo de menor diâmetro no disco)

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

SIM

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Sala de dosagem de produtos químicos
(não fiscalizada no interior)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#54040165

Item fiscalizado 8.098 - Poço 32 - Nova Tietê (Tietê)

Poço 32 - Nova Tietê

POÇO 32 - NOVA TIETÊ - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 32 - NOVA TIETÊ - TIETÊ](#)



Endereço: R. Curuçá, 22, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 22. . CEP: 18530-000 / Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97085, long=-67.8350833, accuracy=11.4

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	18/08/2022
Data de término da fiscalização	18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea****NÃO****[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1****Foto 1** - Detalhes de cercamento do Poço 32**[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****SIM****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****NÃO****[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Laje de proteção do Poço 32**[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****NÃO****[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6****Foto 1** - Macromedidor do Poço 32**[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****NÃO****[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8**



Foto 1 - Ponto de tomada de água para coleta de água bruta

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do Poço 32

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida SIM

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água SIM

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação N/A

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15 A água é bombeada para tratamento na ETA Central.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54041596

Item fiscalizado 8.099 - Jatoba (Tietê)

Jatoba

RES. JATOBÁ - TIETÊ


Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. JATOBÁ - TIETÊ](#)Endereço: V882+JH Tietê - SP, Brasil. . **CEP:** 18530-000 / **Cidade:** Tietê, São Paulo**Dados técnicos de localização:** lat=-9.9710439, long=-67.8352777, accuracy=20.0**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 18/08/2022**Data de término da fiscalização** 18/08/2022**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

Foto 1 - Visão geral da situação do Reservatório
Jatobá

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada**NÃO****[RES-6.1] Fotos de RES-6.1**



Foto 1 - Cercamento da área do Reservatório
Jatobá

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa no Reservatório Jatobá (

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada com guarda-corpos no
Reservatório Jatobá

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios no topo do Reservatório
Jatobá

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do Reservatório Jatobá
(à esquerda no reservatório)

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54041571


Item fiscalizado 8.104 - Poço 30 - Jatobá (Tietê)

Poço 30 - Jatobá

POÇO 30 - JATOBÁ - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 30 - JATOBÁ - TIETÊ](#)



Endereço: V882+JH Tietê - SP, Brasil. . **CEP:** 18530-000 / **Cidade:** Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710346, long=-67.8352817, accuracy=13.313

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Aspecto geral do Poço 30 - Jatobá

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cercamento da área do Poço 30 - Jatobá

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de Proteção do Poço 30 - Jatobá

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço 30 - Jatobá

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do Poço 30 - Jatobá

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

SIM

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	SIM
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54040104


Item fiscalizado 8.101 - Poço 21 - Caixa d'água (Tietê)

Poço 21 - Caixa d'água

POÇO 21 - CAIXA D'ÁGUA - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 21 - CAIXA D'ÁGUA - TIETÊ](#)



Endereço: R. Francisco de Toledo, 999 - Caixa D'água, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 999. .
CEP: 18530-000 / Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710339, long=-67.83528, accuracy=17.07

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Aspecto geral do Poço 21

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cercamento da área do Poço 21

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção do Poço 21

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço 21

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta do Poço 21

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do Poço 21

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

SIM

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Sistema dosador de cloro do Poço 21

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54040115


Item fiscalizado 8.103 - ETE Terra Nova (Tietê)

ETE Terra Nova

ETE TERRA NOVA - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TERRA NOVA - TIETÊ](#)



Endereço: R. Joaquim Rodrigues Alves, 100 - Pilões, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 100. .

CEP: 18530-000 / **Cidade:** Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710316, long=-67.8352802, accuracy=14.07

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

18/08/2022

Data de término da fiscalização

18/08/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****SIM****[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0****Foto 1** - Vista geral da ETE Terra Nova.**Foto 2** - Vista do primeiro piso da ETE.**Foto 3** - Detalhe do tanque principal.**Foto 4** - Detalhe do tanque auxiliar.**Foto 5** - Calha Parshall na chegada do esgoto bruto.**Foto 6** - Detalhe do aerador.**Foto 7** - Calha Parshall na saída do efluente tratado.**Foto 8** - Saída do efluente tratado.

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.1] Fotos de ETE-8.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento da ETE.

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

SIM

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

SIM

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6



Foto 1 - Fone de proteção utilizado pela operadora.



Foto 2 - Botina de proteção.

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Extintor de incêndio próximo à elevatória.

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.10] Fotos de ETE-8.10



Foto 1 - Detalhe da identificação do local.

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não usa cloro gás.

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12

Não tem laboratório.

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

SIM

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

SIM

[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14



Foto 1 - Detalhe do guarda-corpo com improvisação para fixação das barras metálicas.

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETE-8.16] Fotos de ETE-8.16



Foto 1 - Vazamento no piso superior da ETE.

[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

SIM

[ETE-8.17] Fotos de ETE-8.17



Foto 1 - Detalhe da data da inspeção prevista (maio/2022) e a última realizada (maio/2021).

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

SIM

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE-8.23] Observações sobre ETE-8.23

Não há estocagem de produtos químicos no local.

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

SIM

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

SIM

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

SIM

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29



Foto 1 - Detalhe da ausência de grades nas elevatórias da chegada do esgoto bruto.



Foto 2 - Vista geral da elevatória sem gradeamento.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54040087

Item fiscalizado 8.105 - EEE 11 Altos Tietê (Tietê)

EEE 11 Altos Tietê

EEE 11 - ALTOS DO TIETÊ - TIETÊ

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE 11 - ALTOS DO TIETÊ - TIETÊ](#)

Endereço: R. Antônio Ferreira Cardia, 6, Tietê - SP, 18530-000, Brasil. nº 6. . CEP: 18530-000 /

Cidade: Tietê, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710351, long=-67.8352792, accuracy=15.336

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Visão geral da localização da Estação Elevatória de Esgoto Altos do Tietê (EEE 11)

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[EEE-7.1] Fotos de EEE-7.1**Foto 1** - Ausência de cercamento da área**[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEE-7.2] Fotos de EEE-7.2****Foto 1** - Acesso para manutenção da Estação Elevatória de Esgoto Altos do Tietê (EEE 11)**[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro****SIM****[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5**

De acordo com o prestador, não há gradeamento

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área**NÃO****[EEE-7.6] Fotos de EEE-7.6****Foto 1** - Placa de identificação da área**[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal**

Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#53982593

—
João Mateus Boll Gallas
Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

(editado 1 vez - última modificação: 19/09/2022 15:08:23)

É base de:
[Auto de Notificação 186/2022 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 258/2022 - Relatório de Fiscalização - TIETÊ](#)

[Ofício 672/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 261/2022 - Fiscalização Programada](#)

[Ofício 169/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/09/2022 08:33:39

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.089..](#)

13/09/2022 08:34:51

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.103..](#)

20/09/2022 16:13:45

João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o [Auto de Notificação 186/2022](#) a partir deste documento.

20/09/2022 16:16:38

João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 183/2022** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS CPF 426.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
183/2022
20/09/2022 16:17
(Encaminhado)

João G. D1

Para providências, por gentileza.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

João Mateus Boll Gallas
Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/09/2022 16:17:34E-mail para fiscalizacao@arespcj.com.brE-mail entregue, clicado (2)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 08/09/2025 14:25:48 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

