



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
160.316.648.085.000.394

Arespcj

CC

03/10/2022 11:48

Município

Diretoria de Serviços Públicos de Monte Alegre do Sul

· 19 38999120

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Monte Alegre do Sul

PRESTADOR: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul

Verificação de Não Conformidades

Americana, Outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de **Monte Alegre do Sul**

Prefeito: **Edson Rodrigo de Oliveira Cunha**

Endereço: **Avenida João Girardelli, 500 – Centro**

Telefone: **(19) 3899-9120**

E-mail: **prefeito@montealegredosul.sp.gov.br**

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº **1.574**, de **2011**

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de **Monte Alegre do Sul**

Responsável legal: **Beatriz Aparecida Babler**

Endereço: **Avenida João Girardelli, 500 – Centro**

Telefone: **(19) 3899-9120**

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Adilson José Crippa - Químico Responsável

3. FISCALIZAÇÃO

Em 06/09/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
BAIRRO DAS MOSTARDAS	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
BAIRRO DAS MOSTARDAS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
BAIRRO DAS MOSTARDAS	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA - MONTE ALEGRE DO SUL	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
RIBEIRÃO MONTE ALEGRE	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CAPT POÇO PONTE PRETA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 8.176 - Poço Ponte Preta (Monte Alegre Do Sul)

Poço Ponte Preta

CAPT POÇO PONTE PRETA - MONTE ALEGRE DO SUL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO PONTE PRETA - MONTE ALEGRE DO SUL](#)



Endereço: Via de Acesso Cento e Trinta e Sete, 1220 - Monte Alegre Do Sul, Monte Alegre do Sul - SP, 13910-000, Brasil. nº 1220. . **CEP:** 13910-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710371, long=-67.835283, accuracy=12.764

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/09/2022

Data de término da fiscalização 06/09/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Entrada da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Vista da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul



Foto 2 - Vista da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

Não foram enviados
pelo prestador os
documentos
requisitados

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

SIM

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da Captação subterrânea Ponte Preta em Monte Alegre do Sul

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#55371159


Item fiscalizado 8.171 - Ribeirão Monte Alegre (Monte Alegre Do Sul)

Ribeirão Monte Alegre

RIBEIRÃO MONTE ALEGRE

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIBEIRÃO MONTE ALEGRE](#)



Endereço: Estr. Mas 040, 178 - Monte Alegre Do Sul, Monte Alegre do Sul - SP, 13910-000, Brasil. nº 178. . **CEP:** 13910-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710395, long=-67.8352826, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/09/2022

Data de término da fiscalização 06/09/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista do Ribeirão Monte Alegre



Foto 2 - Vista do Ribeirão Monte Alegre



Foto 3 - Gradeamento do Ribeirão Monte Alegre



Foto 4 - Bomba de captação do Ribeirão Monte Alegre



Foto 5 - Vista do Ribeirão Monte Alegre



Foto 6 - Vista do Ribeirão Monte Alegre



Foto 7 - Bombas de captação do Ribeirão Monte Alegre



Foto 8 - Bombas de captação do Ribeirão Monte Alegre

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[CSP-3.3] Observações sobre CSP-3.3	Baixa no ID Notificação 262/2019
[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSP-3.5] Ausência de identificação da área	N/A
[CSP-3.5] Observações sobre CSP-3.5	ID Notificação 0/2014 e 93/2016
[CSP-3.8] Captação de água sem outorga	SIM
[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8	Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados
[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	SIM
[CSP-3.13] Observações sobre CSP-3.13	Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados
[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#55370989

ETA Monte Alegre

ETA - MONTE ALEGRE DO SUL

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - MONTE ALEGRE DO SUL](#)



Endereço: 88F8+MV Monte Alegre do Sul, SP, Brasil. . **CEP:** 13910-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710379, long=-67.8352837, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/09/2022

Data de término da fiscalização 06/09/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - ETA Monte Alegre




Foto 2 - Identificação da ETA Monte Alegre



Foto 3 - Vista da ETA Monte Alegre



Foto 4 - Vista do chuveiro de emergência e tubulações da ETA Monte Alegre



Foto 5 - Dosadora de carbonato de sódio da ETA Monte Alegre



Foto 6 - Tubulações de dosagem de hipoclorito de sódio da ETA Monte Alegre



Foto 7 - Dosadora de carbonato de sódio da ETA Monte Alegre



Foto 8 - Dosadora de hipoclorito de sódio da ETA Monte Alegre



Foto 9 - Tanques de preparação de Sulfato de Alumínio e carbonato de sódio




Foto 10 - Escada para acesso aos tanques de preparação de Sulfato de Alumínio e carbonato de sódio




Foto 11 - Decantadores da ETA Monte Alegre



Foto 12 - Saída da água após decantação da ETA Monte Alegre



Foto 13 - Decantadores da ETA Monte Alegre




Foto 14 - Decantadores da ETA Monte Alegre

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

ID Notificação 67/2018
e 262/2019

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Observações sobre ETA-5.3

Baixa ID Notificação
0/2014, 93/2016 e
67/2018

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência da ETA Monte Alegre

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4



Foto 1 - EPIs da ETA Monte Alegre

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1 - Macromedidor saída da ETA Monte Alegre

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não utiliza mais.

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

N/A

[ETA-5.10] Observações sobre ETA-5.10

ID Notificação 93/2016, 67/2018 e 262/2019

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Observações sobre ETA-5.11

Baixa ID Notificação 0/2014, 93/2016 e 67/2018

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Estocagem dos produtos químicos da ETA Monte Alegre

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

N/A

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

ID Notificação 67/2018 e 262/2019

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13




Foto 1 - Vazamento nas tubulações



Foto 2 - Vazamento no tambor de Hipoclorito de sódio

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

SIM

[ETA-5.14] Fotos de ETA-5.14




Foto 1 - Extintor de incêndio com validade expirada

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17




Foto 1 - Torneiras com amostras de água de cada etapa do tratamento da ETA Monte Alegre



Foto 2 - Planilha de controle de parâmetros da ETA Monte Alegre



Foto 3 - Turbidimetro da ETA Monte Alegre



Foto 4 - Turbidimetro da ETA Monte Alegre



Foto 5 - Medidor de cloro residual da ETA Monte Alegre

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

SIM

[ETA-5.19] Observações sobre ETA-5.19

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

SIM

[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETA-5.21] Fotos de ETA-5.21



Foto 1 - Bombana de Ortopolifosfato de sódio da ETA Monte Alegre




Foto 2 - Certificado de qualidade do Sulfato de Alumínio da ETA Monte Alegre




Foto 3 - Certificado de qualidade do Carbonato de sódio da ETA Monte Alegre

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#55370988

Item fiscalizado 8.169 - Poço Bairro dos Limas (Monte Alegre Do Sul)

Poço Bairro dos Limas

POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DO BAIRRO DOS LIMAS](#)



Endereço: 7879+P5 Monte Alegre do Sul, SP, Brasil. . CEP: 13910-000 / Cidade: Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710408, long=-67.8352833, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

06/09/2022

Data de término da fiscalização

06/09/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista do Poço do Bairro dos limas



Foto 2 - Poço do Bairro dos limas



Foto 3 - Poço do Bairro dos limas

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

N/A

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

SIM

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB-2.6] Observações sobre CSB-2.6

Não visível

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

N/A

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

SIM

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista do Poço do Bairro dos Limas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#55370986


Item fiscalizado 8.168 - Poço Bairro das Mostardas (Monte Alegre Do Sul)

Poço Bairro das Mostardas

BAIRRO DAS MOSTARDAS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [BAIRRO DAS MOSTARDAS](#)



Endereço: R. Hermelindo Rodrigues Bueno, 46 - Mostardas, Monte Alegre do Sul - SP, 13910-000, Brasil. nº 46. . **CEP:** 13910-000 / **Cidade:** Monte Alegre do Sul, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710435, long=-67.8352834, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/09/2022

Data de término da fiscalização 06/09/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista do Poço do Bairro das Mostardas

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Identificação do Poço do Bairro das Mostardas

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço do Bairro das Mostardas

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta do Poço do Bairro das Mostardas

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

N/A

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

ID Notificação 93/2016

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

Não foram enviados pelo prestador os documentos requisitados

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

SIM

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#55370990

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista

(editado 4 vezes - última modificação: 04/10/2022 10:59:46)

É base de:

[Auto de Notificação 198/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 265/2022 - Relatório de Fiscalização - Monte Alegre do Sul](#)

[Ofício 744/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 276/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/10/2022 11:01:17 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.176..](#)

04/10/2022 11:02:43 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.171..](#)

04/10/2022 11:04:22 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.170..](#)

04/10/2022 11:05:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.168..](#)

04/10/2022 11:25:14 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.176..](#)

05/10/2022 09:30:10 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 198/2022](#) a partir deste documento.

05/10/2022 09:34:01

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 200/2022** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme **MP nº 2.200/2001**.

2 Despachos não lidos

Tramitação 1- 200/2022

05/10/2022 09:34
(Encaminhado)

Aline C. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências.

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada

Att

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/10/2022 09:34:51

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

Tramitação 2- 200/2022

05/10/2022 09:36
(Encaminhado)

Aline C. **D1**

DTO - Diretoria ...

CC

Para conhecimento.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/10/2022 09:36:20

E-mail para fiscalizacao@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

