

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 877.716.672.206.313.163

Arespcj

CC

31/10/2022 09:50

Município

[DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERRANA - DAES](#)

· 16 3987-9244

CNPJ 44.229.813/0001-23

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: Fiscalização Programada

Objeto: FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SERRANA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERRANA – DAES

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Serrana

Prefeito: Leonardo Caressato Capitelli

Endereço: Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Boa Vista, Serrana-SP

Telefone: (16) 3987-9244

Convênio de cooperação: nº 01/2022

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto de Serrana – DAES

Responsável legal: Carla Souza do Bem (Diretora)

Endereço: R. V C Rodarte, 61-1, Serrana - SP

Telefone: (16) 3987-9244

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Carlos Frederico Vasques de Souza Pereira - Químico/Chefe de Divisão

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/10/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Tabela 1. Não Conformidades verificadas na Fiscalização.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CAPT POÇO 16 - PREFEITURA - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 16 - PREFEITURA - SERRANA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (abrigo de produtos químicos)	Imediato
CAPT POÇO 16 - PREFEITURA - SERRANA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada (ausência de escada de acesso à laje de cobertura para manutenção)	Em até 180 dias

RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES PREFEITURA ELEVADO - ELEVADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
CAPT POÇO 13 - LUIZ BORIN - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 13 - LUIZ BORIN - SERRANA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT POÇO 13 - LUIZ BORIN - SERRANA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (ausência de limpeza no abrigo de produtos químicos)	Imediato
RESERVATÓRIOS MORRO - SERRANA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
CAPT POÇO 7 - MORRO - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 7 - MORRO - SERRANA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT POÇO 1 - DUQUE DE CAXIAS - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 1 - DUQUE DE CAXIAS - SERRANA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT POÇO 1 - DUQUE DE CAXIAS - SERRANA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT POÇO 1 - DUQUE DE CAXIAS - SERRANA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT POÇO 1 - DUQUE DE CAXIAS - SERRANA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (ausência de limpeza na área e no abrigo de produtos químicos)	Imediato
CAPT POÇO 21 - ESTRELA GUIA - SERRANA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
CAPT POÇO 21 - ESTRELA GUIA - SERRANA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE SERRANA	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE SERRANA	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE SERRANA	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE SERRANA	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE SERRANA	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE SERRANA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança. • Gradeamento grosseiro sem limpeza adequada; • Acúmulo de detritos removidos pelo peneiramento; • Canaletas para escoamento de lodo dos reatores obstruídas por sedimentos;	Imediato

Além do apontamento de não conformidades, são feitas recomendações ao Prestador, conforme tabela a seguir:

Tabela 2. Recomendações ao prestador		
Subsistema	Recomendações	Justificativas
RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA	Programar impermeabilização e pintura do reservatório.	Marcas de infiltração no reservatório.
ETE SERRANA	Reativar o laboratório da ETE e monitoramento dos parâmetros de operação	Considerando as características da ETE, recomenda-se que o laboratório esteja apto e estruturado para realização de análises dos parâmetros de operação.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.272 - Poço 21 - Estrela Guia (Serrana)

Poço 21 - Estrela Guia

CAPT POÇO 21 - ESTRELA GUIA - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [CAPT POÇO 21 - ESTRELA GUIA - SERRANA](#)



Endereço: R. Estrela Guia, 483, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 483. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710473, long=-67.8352828, accuracy=13.024

Fiscalizado DAES Serrana

Data de início da fiscalização 05/10/2022

Data de término da fiscalização 05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Portão de acesso à área do poço.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1



Foto 3 - Medidor ultrassônico.



Foto 2



Foto 4

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há extintor.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.



Foto 3 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.




Foto 5 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.




Foto 7 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

Foto 2 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.



Foto 4 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.



Foto 6 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).



Foto 8 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Aplicação de produtos químicos na água bruta da captação.



Foto 3 - Armazenamento de ácido fluossilícico para fluoretação.



Foto 2 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 4 - Bomba dosadora.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16



Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.



Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.



Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57761186

Item fiscalizado 8.273 - Poço 1 - Duque de Caxias (Serrana)

Poço 1 - Duque de Caxias

CAPT POÇO 1 DUQUE DE CAXIAS - SERRANA

Assunto: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: CAPT POÇO 1 DUQUE DE CAXIAS - SERRANA



Endereço: R. Duque de Caxias, 427, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 427. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710501, long=-67.8352921, accuracy=14.731

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Captação subterrânea mais antiga do sistema de abastecimento de água de Serrana.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1



Foto 2



Foto 3 - Painele de comando da bomba do poço.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Muro e portão de acesso aos fundos.



Foto 2 - Entrada pela rua Duque de Caxias,




Foto 3

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Medidor de vazão do poço



Foto 2

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento de grandes proporções verificado no poço



Foto 2

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

Sistema de Distribuição											
Amostras	pH	Cor	Turbidez	Cloro (Campo)	Fluor	Coli Tot	Coli Term	Heterotrófico	Amostras	pH	Cor
11	7.05	2.5	0.39	0.57	0.66	0	0	0	4	4	7
<Limite>	11	11	29	2	0	0	0	0	<Limite>	0	6.7
>Limite>	0	0	0	0	0	0	0	0	>Limite>	0	0.51

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.




Foto 3 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.



Foto 5 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

Sistema de Distribuição											
Amostras	pH	Cor	Turbidez	Cloro (Campo)	Fluor	Coli Tot	Coli Term	Heterotrófico	Amostras	pH	Cor
11	7.05	2.5	0.39	0.57	0.66	0	0	0	4	4	7
<Limite>	11	11	29	2	0	0	0	0	<Limite>	0	6.7
>Limite>	0	0	0	0	0	0	0	0	>Limite>	0	0.51

Foto 2 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.



Foto 4 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.



Foto 6 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

Ecosystem - Relatório de Análise									
Item	Quantidade	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.000 L	1.000	L	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000 L	2.000	L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000 L	3.000	L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000 L	4.000	L	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000 L	5.000	L	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000 L	6.000	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000 L	7.000	L	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000 L	8.000	L	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000 L	9.000	L	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000 L	10.000	L	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ecosystem - Relatório de Análise									
1.000 L	1.000	L	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000 L	2.000	L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000 L	3.000	L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000 L	4.000	L	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000 L	5.000	L	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000 L	6.000	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000 L	7.000	L	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000 L	8.000	L	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000 L	9.000	L	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000 L	10.000	L	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Foto 7 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

Foto 8 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Bombonas para armazenamento de produtos químicos.



Foto 3 - Armazenamento de produtos para fluoretação e cloração.




Foto 5



Foto 2



Foto 4

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16

S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA									
1.000 L	1.000	L	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000 L	2.000	L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000 L	3.000	L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000 L	4.000	L	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000 L	5.000	L	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000 L	6.000	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000 L	7.000	L	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000 L	8.000	L	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000 L	9.000	L	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000 L	10.000	L	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.

S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA									
1.000 L	1.000	L	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000 L	2.000	L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000 L	3.000	L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000 L	4.000	L	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000 L	5.000	L	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000 L	6.000	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000 L	7.000	L	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000 L	8.000	L	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000 L	9.000	L	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000 L	10.000	L	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA									
1.000 L	1.000	L	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000 L	2.000	L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000 L	3.000	L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000 L	4.000	L	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000 L	5.000	L	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000 L	6.000	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000 L	7.000	L	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000 L	8.000	L	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000 L	9.000	L	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000 L	10.000	L	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

A área necessita de limpeza para possibilitar melhor acesso para manutenção. A laje de proteção do poço necessita de reforma, assim como o abrigo de produtos químicos

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Solicita-se ao prestador manter a área roçada para deixar o acesso livre para manutenção, quando necessário.



Foto 2 - Um dos acessos à captação contém muitos detritos obstruindo a passagem.



Foto 3 - A laje de proteção da captação contém chapa metálica muito corroída.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57756111

Item fiscalizado 8.274 - Poço 7 Morro (Serrana)

Poço 7 Morro

CAPT POÇO 7 - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 7 - SERRANA](#)



Endereço: R. Procópio Ferreira Barbosa, 285, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 285. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710381, long=-67.8352901, accuracy=11.64

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1



Foto 2 - Tubulação que abastece reservatório junto à captação.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Área cercada.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor antigo instalado na captação.



Foto 3 - Medidor de vazão da captação.



Foto 2 - Medidor de vazão da captação.



Foto 4 - Sensores para medição da vazão

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11

Foto 1

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Nao há extintor

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Revenue																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.

[illegible]

Foto 3 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

	Relatório de Análises PROJETO 1.A Proposta Comercial: PCC01700001.0	
Empresa		
Nome da Empresa:		
Endereço:		
E-mail:		
Telefone:		
Data de emissão do relatório:		
Data de validade do relatório:		
Observações:		
Assinatura do responsável:		
Assinatura do cliente:		
Assinatura do analista:		
Assinatura do supervisor:		
Assinatura do gerente:		
Assinatura do diretor:		

Foto 5 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

[illegible]

Foto 7 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

[illegible]

Foto 2 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

[illegible]

Foto 4 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

[illegible]

Foto 6 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).



Ecosystem
Solutions

Relatório de Avaliação M&A L&A
em nome do Conselho de Administração da Ecosystem Solutions

Proposta Comercial P&D 2022



Resumo

Objeto do estudo

Justificativa

Metodologia

Resultados

Conclusões

Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado da avaliação de viabilidade econômica e financeira da proposta comercial P&D 2022, em nome do Conselho de Administração da Ecosystem Solutions.

A metodologia utilizada para a realização da avaliação foi a análise de custo-benefício, considerando os custos de aquisição, desenvolvimento e manutenção do produto, bem como os benefícios esperados com a sua comercialização.

Os resultados da avaliação demonstram que a proposta comercial P&D 2022 é economicamente viável, apresentando um retorno sobre o investimento (ROI) positivo e um payback period curto.

Conclui-se, portanto, que a proposta comercial P&D 2022 é recomendada para aprovação pelo Conselho de Administração da Ecosystem Solutions.

Foto 8 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Aplicação de produtos químicos na tubulação de recalque, que abastece o reservatório



Foto 2 - Armazenamento de produtos químicos para cloração e fluoretacão.



Foto 3



Foto 5



Foto 7



Foto 4 - Armazenamento de produtos químicos para cloração e fluoretação e bomba dosadora.



Foto 6

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16



Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.



Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.



Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57754868

Item fiscalizado 8.275 - Reservatórios Morro (Serrana)

Reservatórios Morro

RES. MORRO 1 - SERRANA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MORRO 1 - SERRANA](#)



Endereço: R. Procópio Ferreira Barbosa, 285, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 285. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710484, long=-67.8352903, accuracy=12.708

Fiscalizado	DAES Serrana
Data de início da fiscalização	05/10/2022
Data de término da fiscalização	05/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Sistema de abastecimento composto por 3 reservatórios ligados por vasos comunicantes. 02 com 600 m³ e 01 com 1000 m³

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista dos três reservatórios.



Foto 3 - Dispositivo para controlar a vazão de saída dos reservatórios.



Foto 5 - Indicação do volume de um dos reservatórios: 600 m³



Foto 7 - Identificação do sistema de reservação.



Foto 9 - Saída de um dos reservatórios.



Foto 2



Foto 4 - Tubulação que comunica reservatórios.



Foto 6 - Tubulação que abastece um dos reservatórios, proveniente do poço.



Foto 8 - Saída de um dos reservatórios.



Foto 10 - Dispositivo para controlar a vazão de saída dos reservatórios.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Área cercada.



Foto 2

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1



Foto 2

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada com guarda-corpo



Foto 2 - Escada com guarda-corpo

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Reservatórios apoiados.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tubo extravasor com tela de proteção.




Foto 2 - Tubo extravasor com tela de proteção.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Não foi possível avaliar.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Foi verificado sensor na saída de um dos reservatórios, porém, de acordo com o DAES, não está funcional para obtenção do nível. O prestador deverá adotar tecnologia para operacionalizar a leitura do nível ou instalar outro instrumento para a medição, como manômetro para leitura indireta, nível por contrapeso, etc.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Sensor na base de um dos reservatórios.



Foto 2 - DAES deverá operacionalizar a leitura do nível dos reservatórios, visto que na Fiscalização foi verificado que não está funcionando.



Foto 3

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12




Foto 1 - Tubo extravasor em dos reservatórios.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações sobre RES-6.13

Não foi possível avaliar.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57743342

Item fiscalizado 8.276 - ETE Serrana (Serrana)

ETE Serrana

ETE SERRANA - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SERRANA - SERRANA](#)



Dados técnicos de localização: lat=-9.9710488, long=-67.8352945, accuracy=12.265

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

ETE composta por: tratamento preliminar com gradeamento, peneira rotativa e desarenador; 2 reatores UASB; 2 filtros biológicos percoladores; 2 decantadores secundários; câmara com chicanas para mistura lenta; tanques para dosagem de hipoclorito de sódio; estrutura para tratamento do lodo (skid para desidratação, elevatória para recirculação aos reatores), além de laboratório e edificações para operadores. Inaugurada em jul/2019, a ETE foi operada por empresa contratada até fevereiro de 2021. Desde então, a ETE está funcionando sem operação adequada, o que pode ser constatado na fiscalização.

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Tratamento preliminar



Foto 2 - Tratamento preliminar na chegada do efluente bruto vindo das elevatórias



Foto 3 - Peneira rotativa no tratamento preliminar, para separação dos sólidos em suspensão



Foto 4 - Caçamba com sólidos removidos pelo peneiramento



Foto 5 - Peneira rotativa e gradeamento grosseiro.



Foto 6 - Tratamento preliminar e calha Parshall na entrada.



Foto 8 - Saída do tratamento preliminar.



Foto 7 - Tanque de areia para desarenação.



Foto 9 - Saída do tratamento preliminar.



Foto 10 - Reator UASB



Foto 12 - Estrutura que recebe o efluente do tratamento preliminar e encaminha para os reatores UASB



Foto 14 - Distribuidor do reator.



Foto 16 - Canaletas para escoar o lodo.



Foto 18 - Tomada de lodo para monitoramento.




Foto 20 - Decantador secundário.



Foto 22 - Saída do efluente tratado da câmara de contato.




Foto 24 - Decantador secundário.



Foto 11 - Reator UASB



Foto 13 - Vista dos reatores a partir da estrutura que recebe o efluente do tratamento preliminar.



Foto 15 - Distribuidor do reator.



Foto 17 - Tubulação para monitoramento e escoamento de lodo nos reatores



Foto 19 - Filtro biológico percolador.



Foto 21 - Câmara de contato com chicanas horizontais para mistura lenta do efluente final.



Foto 23 - Chicanas na câmara de contato.



Foto 25 - Filtro biológico.

[ETE-8.1] Observações sobre ETE-8.1	Está situada em uma propriedade particular
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.2] Observações sobre ETE-8.2	Elevatória situada fora da ETE. Para as demais estruturas da ETE, os acessos para manutenção são adequados.
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	SIM
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	SIM
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.5] Observações sobre ETE-8.5	O sistema de bombeamento para recirculação de lodo da ETE não estava funcionando.

[ETE-8.5] Fotos de ETE-8.5



Foto 1 - Bombeamento para recirculação do lodo para os reatores UASB. Não estava em funcionamento.



Foto 2



Foto 3 - Poço de sucção de lodo.

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[ETE-8.6] Observações sobre ETE-8.6	O laboratório não estava sendo utilizado na ocasião da fiscalização.
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO

[ETE-8.10] Fotos de ETE-8.10



Foto 1

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não utilizado.
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12	Não está sendo utilizado e não dispunha dos equipamentos necessários, contudo estava limpo

[ETE-8.12] Fotos de ETE-8.12



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 5



Foto 4

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

NÃO

[ETE-8.13] Observações sobre ETE-8.13

Remoção de DBO analisada em laudos emitidos por laboratório contratado pelo DAES.

[ETE-8.13] Fotos de ETE-8.13

Dados de Monitoramento									
Local	Parâmetro	Valor	Unidade	Limite	Observação	Resultado	Observação	Resultado	Observação
Entrada	DBO	135,30	mg/L	60					
Saída	DBO	27,60	mg/L	60					
Entrada	DBO	103,20	mg/L	60					
Saída	DBO	27,00	mg/L	60					

Foto 1 - Monitoramento de DBO na saída da ETE - agosto 2022

Dados de Monitoramento									
Local	Parâmetro	Valor	Unidade	Limite	Observação	Resultado	Observação	Resultado	Observação
Entrada	DBO	135,30	mg/L	60					
Saída	DBO	27,60	mg/L	60					
Entrada	DBO	103,20	mg/L	60					
Saída	DBO	27,00	mg/L	60					

Foto 2 - Monitoramento de DBO na saída da ETE - setembro 2022

Dados de Monitoramento									
Local	Parâmetro	Valor	Unidade	Limite	Observação	Resultado	Observação	Resultado	Observação
Entrada	DBO	135,30	mg/L	60					
Saída	DBO	27,60	mg/L	60					
Entrada	DBO	103,20	mg/L	60					
Saída	DBO	27,00	mg/L	60					

Foto 3 - Monitoramento de DBO na entrada da ETE - agosto 2022

Dados de Monitoramento									
Local	Parâmetro	Valor	Unidade	Limite	Observação	Resultado	Observação	Resultado	Observação
Entrada	DBO	135,30	mg/L	60					
Saída	DBO	27,60	mg/L	60					
Entrada	DBO	103,20	mg/L	60					
Saída	DBO	27,00	mg/L	60					

Foto 4 - Monitoramento de DBO na entrada da ETE - setembro 2022

Data da análise	DBO de entrada da ETE (mg/L)	DBO de saída da ETE(mg/L)	Eficiência de remoção (%)
16/08/2022	135,30	27,60	80
21/09/2022	103,20	27,00	74

Foto 5 - Tabela com a eficiência de remoção de DBO da ETE nos últimos 2 meses. Em ambos a DBO ficou abaixo de 60 mg/L.

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14



Foto 1



Foto 3



Foto 2



Foto 4

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[ETE-8.17] Observações sobre ETE-8.17	Não há.
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20	Há contrato com laboratório externo para análise mensal dos parâmetros de eficiência da ETE. Porém, observa-se que o DAES deve realizar as análises dos parâmetros de operação conforme exigências de projeto da ETE.

[ETE-8.20] Fotos de ETE-8.20

Foto 1 - Contrato para análises dos parâmetros de eficiência da ETE.

Foto 2 - Monitoramento da entrada da ETE - agosto 2022

Foto 3 - Monitoramento de DBO na entrada da ETE - agosto 2022

Foto 4 - Monitoramento da entrada da ETE - setembro 2022

Foto 5 - Monitoramento de DBO na entrada da ETE - setembro 2022

Foto 6 - Monitoramento da saída da ETE - agosto 2022

Foto 7 - Monitoramento da saída da ETE - setembro 2022

Foto 8 - Monitoramento de DBO na saída da ETE - agosto 2022

Foto 9 - Monitoramento de DBO na saída da ETE - setembro 2022

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.23] Observações sobre ETE-8.23	Há tanques para armazenamentos de hipoclorito de sódio, o qual anteriormente era aplicado na câmara de contato da saída da ETE, mas na fiscalização foi verificado que o produto não estava sendo aplicado. Porém, os tanques estão adequados, havendo diques de contenção.

[ETE-8.23] Fotos de ETE-8.23



Foto 1 - Tanques para armazenamento e dosagem de hipoclorito de sódio no efluente final. Não estava sendo aplicado no momento da Fiscalização.

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos N/A

[ETE-8.24] Observações sobre ETE-8.24 Não está aplicando hipoclorito.

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida NÃO

[ETE-8.25] Fotos de ETE-8.25



Foto 1




Foto 2

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida SIM

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo SIM

[ETE-8.27] Observações sobre ETE-8.27 Possui estrutura (skid) para desidratação, adição de polímeros e recirculação de lodo para os reatores UASB, porém a operação não está sendo realizada.

[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27



Foto 1 - Skid para desidratação de lodo e aplicação de polímeros.



Foto 2 - Skid para desidratação de lodo



Foto 3 - Estação bombeamento para recirculação de lodo.



Foto 4 - Estação bombeamento para recirculação de lodo.



Foto 5 - Estação bombeamento para recirculação de lodo.

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída NÃO

[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28 Calha Parshall na entrada e na saída. Porém, verificou-se que as vazões não estão sendo monitoradas.

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28



Foto 1 - Calha parshall na saída da ETE, antes das chicana para mistura lenta. Nela, havia a aplicação de hipoclorito, o que na ocasião da fiscalização não estava sendo executado.



Foto 2 - Calha parshall na entrada da ETE, no tratamento preliminar



Foto 3 - Calha parshall na entrada da ETE, no tratamento preliminar



Foto 4

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29

Foi verificado que a ETE não está sendo operada da forma como foi projetada, não havendo o controle adequado dos parâmetros de operação e eficiência e não dispondo de pessoal. São feitas as seguintes observações: o gradeamento grosseiro não estava sendo limpo adequadamente, havendo sólidos obstruindo; Havia acúmulo de detritos removidos pelo peneiramento no tratamento preliminar; As canaletas de escoamento de lodo dos reatores estavam obstruídas por sedimentos; Laboratório sem equipamentos necessários para realização das análises e controle dos parâmetros de eficiência da ETE.

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29



Foto 1 - Canaletas para escoamento de lodo nos reatores estavam obstruídas por sedimentos.



Foto 2



Foto 3 - Canaleta para escoamento de lodo nos reatores: obstruídas



Foto 4 - Caçamba com detritos removidos pelo peneiramento no tratamento preliminar.



Foto 5



Foto 6 - Laboratório sem operação: necessário haver equipamentos para realização do monitoramento da eficiência ETE.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57761489

Item fiscalizado 8.277 - Poço 5 - Vicente (Serrana)

Poço 5 - Vicente

CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 5 - VICENTE - SERRANA](#)



Endereço: R. Vicente de Paula Lima, 1704 - Jardim Bela Vista, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 1704. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710508, long=-67.8352884, accuracy=13.275

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

O reservatório existente na área está desativado. O poço abastece diretamente a rede.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço 5 - Vicente



Foto 3



Foto 5 - Tubulação de recalque do poço passa pelo reservatório R5, que está desativado.



Foto 8 - Tubulação de recalque do poço atravessa a base do reservatório desativado.



Foto 2 - Área do poço vista da calçada.



Foto 4 - Tubulação de recalque e sensores não intrusivos para medição de vazão.



Foto 6 - Tubulação de recalque do poço abastece diretamente a rede.



Foto 7 - Tubulação de recalque do poço atravessa a base do reservatório desativado. Observa-se a supressão da tubulação que abasteceria o reservatório.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Medidor de vazão do poço 5.



Foto 3 - Sensores para medição da vazão.



Foto 2

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11

SECRETARIA DE SAUDEM E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENGENHARIA
Rua Rio Verde, 175 - 7º andar - tel. 3305-8107 - CEP 01048-000 - São Paulo - SP
FONE/FAX: 3305-8107

RELATÓRIO DE ANÁLISE

1. OBJETIVO: Verificar a qualidade da água captada no poço 5, para fins de consumo humano.

2. AMPLAÇÃO: 100% da amostra.

3. METODOLOGIA: Análise de laboratório.

4. RESULTADOS:

Parâmetro	Valor	Limite	Observação
pH	7,2	6,5 - 8,5	OK
Temperatura	22,5	10 - 25	OK
Condutividade	150	100 - 200	OK
Turbidez	0,5	0,5 - 5	OK
Cor	10	10 - 15	OK
Cloro residual	0,5	0,5 - 1,0	OK
Metais pesados	Não detectados	Limites de referência	OK
Microorganismos	Não detectados	Limites de referência	OK

5. CONCLUSÃO: A água captada no poço 5 apresenta qualidade adequada para consumo humano.

6. OBSERVAÇÕES: Nenhuma.

7. ASSINATURA: Eng.º [Assinatura]

8. DATA: 10/10/2023

Foto 1

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há extintor.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

Parâmetro	Valor	Limite	Observação
pH	7,2	6,5 - 8,5	OK
Temperatura	22,5	10 - 25	OK
Condutividade	150	100 - 200	OK
Turbidez	0,5	0,5 - 5	OK
Cor	10	10 - 15	OK
Cloro residual	0,5	0,5 - 1,0	OK
Metais pesados	Não detectados	Limites de referência	OK
Microorganismos	Não detectados	Limites de referência	OK

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.

Ecosystem

Relatório de Análise de Qualidade da Água

Parâmetros Analisados: pH, Temperatura, Condutividade, Turbidez, Cor, Cloro residual, Metais pesados, Microorganismos.

Resultado: A água analisada apresenta qualidade adequada para consumo humano.

Foto 2 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

Ecosystem
Análises Ambientais

Relatório de Análises 06170222 S.A.
Este relatório foi elaborado para o cliente e somente é válido para este cliente.

Proposta Comercial: PC4170222.1



Ecosystem
Análises Ambientais

Relatório de Análises: 8017/2022: 1.6
Este relatório de análises contém resultados e comentários 8017/2022: 1.6

Página Comercial: PC01/2022: 1


 Carlos Rodríguez Cordero
 CREA 5082912108


 María Elena de Mello
 CREA 5082912107

Comparative life history (2)						
Author	Sample	Parental W SES (M/SD)	IQ	IQ	Source	Date/setting
Stevenson	1,587 twin	40.0 (7.5)	5.00	5.00	-	1980s in Britain (UK) - 1990s (US)

Ar. J. Neurobiol. 2003;54(1):1-10. Copyright © 2003 Wiley-Liss, Inc.

Ecosystem
Análises Ambientais

Ratatório de Análises 9021/2022 S.A.
Coleção de Análises Ambientais - Análises - 9021/2022 S.A.
Página Comercial: PC017/2022 S.A.

Notes
DOI: 10.1002/eqe © 2011 John Wiley & Sons, Ltd. J. Earthquake Engng. 2011; 15(1): 1–10

Ecosystem
Análises Ambientais

Relatório de Análises 0017/2022 - 1.6
Este relatório de análises ambientais está sob o número 0017/2022

Encaminhado/Protocolado: 02/04/2022 09:00:00 h

Ecosystem
Análises Ambientais

Relatório de Análises 0621-2022-1A
Este relatório de análises químicas substitui o relatório 0621-2022-1
Proposta Comercial: PC417-2022-1

		08				
2.67 Total dissolved	< 0.0000 µg/L	0.00 ± 0.00 mg/L	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total inorganic	< 0.0000 µg/L	0.00 ± 0.00 mg/L	0.00000	0.00000	-	0.00000
2.68 Total dissolved	< 0.0000 µg/L	0.00 ± 0.00 mg/L	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Ecosystem
Análises Ambientais

[illegible][illegible]

17. Resposta: a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{1}{2}$ g) $\frac{1}{2}$ h) $\frac{1}{2}$ i) $\frac{1}{2}$ j) $\frac{1}{2}$ k) $\frac{1}{2}$ l) $\frac{1}{2}$ m) $\frac{1}{2}$ n) $\frac{1}{2}$ o) $\frac{1}{2}$ p) $\frac{1}{2}$ q) $\frac{1}{2}$ r) $\frac{1}{2}$ s) $\frac{1}{2}$ t) $\frac{1}{2}$ u) $\frac{1}{2}$ v) $\frac{1}{2}$ w) $\frac{1}{2}$ x) $\frac{1}{2}$ y) $\frac{1}{2}$ z) $\frac{1}{2}$

Clotilde Scappino
 CREA 5062852308
 (RG) 04015270

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16




Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.



Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.



Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Apontamento referente ao abrigo de produtos químicos, que deve ter limpeza adequada.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57742232


Item fiscalizado 8.278 - Poço 13 - Luiz Borin (Serrana)

Poço 13 - Luiz Borin

CAPT POÇO 13 LUIZ BORIN - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 13 LUIZ BORIN - SERRANA](#)



Endereço: R. Luis Borin, 89, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 89. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710597, long=-67.8352918, accuracy=16.22

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Portão de acesso à área do poço.



Foto 2

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Sensores para medição de vazão.



Foto 2 - Painelelétrico da bomba do poço e medidor de vazão.



Foto 3 - Medidor de vazão da captação.



Foto 4



Foto 5



Foto 6 - Medidor de vazão não intrusivo.

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 2

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1




Foto 2

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há extintor.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

A imagem mostra uma planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água. A planilha tem várias colunas, incluindo data, local, parâmetros analisados e resultados. Os dados são registrados em linhas, com algumas células destacadas em verde e outras em vermelho, indicando diferentes níveis de qualidade.

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água realizado pelo DAES.

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 2 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 3 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 4 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 5 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado.

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 6 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 7 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

A imagem mostra um laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água. O laudo contém uma tabela com dados de amostragem, resultados de análise e assinaturas. O cabeçalho do documento indica que se trata de um relatório de análise de água.

Foto 8 - Laudo de análise completa dos parâmetros de qualidade da água realizada por laboratório contratado (amostra coletada na rede de distribuição).

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Abrigo de produtos químicos.



Foto 2 - Aplicação de produtos para cloração e fluoretação.



Foto 3 - Pontos de aplicação de produtos químicos.



Foto 4

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Fotos de CSB-2.16




Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.



Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.



Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57743080


Item fiscalizado 8.279 - Reservatório Apoiado Prefeitura - Serrana (Serrana)

Reservatório Apoiado Prefeitura - Serrana

RES PREFEITURA ELEVADO - SERRANA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES PREFEITURA ELEVADO - SERRANA](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 176, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 176. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710514, long=-67.8352835, accuracy=20.0

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório apoiado situado na área do Paço Municipal. Abastecido pelo poço da prefeitura, possui ligação com o reservatório enterrado.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1



Foto 3 - Tubulação marrom abastece o reservatório apoiado com água do poço 16; a tubulação azul extravasa para o reservatório semi enterrado.



Foto 2



Foto 4 - Tubulação proveniente do poço 16 - Prefeitura.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1



Foto 2

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Não foi possível avaliar.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Não foi possível avaliar.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Apesar de haver sensor na base do reservatório, o DAES informou que atualmente não é possível obter o nível do reservatório. O prestador deverá implantar ferramenta tecnológica que possibilite a leitura do nível ou utilizar outro método, como manômetro para leitura indireta, nível por contrapeso ou outro.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Sensor instalado na base do reservatório; não disponibiliza a leitura do nível do reservatório.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Extravasor encaminha água para o reservatório semi enterrado.



Foto 2

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações sobre RES-6.13

Não foi possível avaliar.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57741954

Item fiscalizado 8.280 - Reservatório semi enterrado Prefeitura (Serrana)

Reservatório semi enterrado Prefeitura

RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES PREFEITURA SUBTERRÂNEO - SERRANA](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 176, Serrana - SP, 14150-000, Brasil. nº 176. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710505, long=-67.8352943, accuracy=14.959

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização

05/10/2022

Data de término da fiscalização

05/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Abastecido pelo Poço 16 - Prefeitura e pelo Poço 1 - Duque de Caxias. Ligado ao reservatório apoiado, para o qual bombeia água através de elevatória, e do qual recebe água do extravasor

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Entrada de água proveniente do Poço Duque de Caxias



Foto 2 - Tubulação que extravasa água do reservatório Apoiado e encaminha para o reservatório enterrado



Foto 3 - Extravadores do reservatório enterrado



Foto 4 - Elevatória do água que bombeia do reservatório enterrado para o apoiado

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3	Não foram verificados vazamentos durante a fiscalização, porém há indícios de que já ocorreram, como marcas de infiltrações. Recomenda-se ao DAES programar a manutenção da impermeabilização do reservatório.
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	SIM
[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	E necessária a instalação de escada adequada para acesso à laje de cobertura do reservatório
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Não se aplica (enterrado)
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	SIM
[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9	As tubulações extravasoras possuem tela de proteção; já as de ventilação, não possuem

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tela de proteção no extravasor.



Foto 2 - Tubo de ventilação sem tela de proteção



Foto 3 - Tubo de ventilação sem tela de proteção

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Recomenda-se a pintura das tampas de inspeção.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório semi enterrado.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubos de extravasão do reservatório.



Foto 2

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Tubos de ventilação



Foto 2 - Tubos de ventilação

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57741666


Item fiscalizado 8.281 - Poço 16 - Prefeitura (Serrana)

Poço 16 - Prefeitura

CAPT POÇO 16 - PREFEITURA - SERRANA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 16 - PREFEITURA - SERRANA](#)



Endereço: R. Jose Benedito De Mattos, 95 - Serrana, SP, 14150-000, Brasil. nº 95. . CEP: 14150-000 / Cidade: Serrana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710479, long=-67.8352904, accuracy=13.65

Fiscalizado

DAES Serrana

Data de início da fiscalização	05/10/2022
Data de término da fiscalização	05/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Captação situada na área do poço municipal. Abastece reservatório enterrado e Apoiado da prefeitura

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Abrigo de produtos químicos



Foto 3 - Painel de comando da bomba



Foto 5 - Quadro elétrico abrindo também medidor de vazão



Foto 2 - Poço prefeitura



Foto 4 - Tubulação que abastece o reservatório Apoiado da prefeitura



Foto 6 - Mangueiras para aplicação de produtos químicos e sensores para medição de vazão

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Dentro do terreno da área do poço municipal

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Não necessário, considerando que há extintores em prédios próximos local.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

N/A

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

Sistema situado na área do poço municipal

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de concreto.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Medidor de vazão da captação.



Foto 3 - Sensores para medição da vazão.



Foto 2



Foto 4 - Medidor ultrassônico não intrusivo.

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 2

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

N/A

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Captação sem outorga.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14

Planilha de auto monitoramento dos parâmetros de qualidade da água											
Amostras	pH	Cor	Turbidez	Cloro (Campo)	Fúlor	Coli Tot	Coli Term	Heterotrófico	Amostras	pH	Cor
37	11	11	11	29	10	3	3	0	Amostras	4	4
38	6.82	2.5	0.53	0.88	0.57				Perc. 0.95	6.55	2.5
39	1			0	9				<Limite>	0	
40	10	11		29	1	0	0	0	<Limite>	4	4
41	0	0		0	0	0	0	0	>Limite	0	0

Foto 1 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros de qualidade da água realizado pelo DAES.

Saída do Tratamento									Sistema de Distribuição					
Amostras	pH	Cor	Turbidez	Cloro (Campo)	Fúlor	Coli Tot	Coli Term	Heterotrófico	Amostras	pH	Cor	Turbidez	Cloro (Campo)	Fúlor
37	11	11	11	29	10	3	3	0	Amostras	4	4	4	7	4
38	6.82	2.5	0.53	0.88	0.57				Perc. 0.95	6.55	2.5	0.45	0.88	0.60
39	1			0	9				<Limite>	0			0	3
40	10	11		29	1	0	0	0	<Limite>	4	4	4	7	1
41	0	0		0	0	0	0	0	>Limite	0	0	0	0	0

Foto 2 - Planilha de auto monitoramento dos parâmetros de qualidade da água realizado pelo DAES.




Foto 1 - Certificado de Análise do Ácido Fluossilícico utilizado nas captações.



Foto 2 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data da Fiscalização.



Foto 3 - Certificado de Análise do Hipoclorito de Sódio utilizado na data do envio dos documentos pelo prestador (01/11/2022)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

O apontamento refere-se ao abrigo de produtos químicos, que necessita de reforma.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#57741666

Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 8 vezes - última modificação: 04/11/2022 08:28:48)

É base de:
[Auto de Notificação 223/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 299/2022 - Relatório de Fiscalização - Serrana](#)
- [Ofício 858/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)
- [Proc. Administrativo 313/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 04/11/2022 08:32:03 Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 223/2022](#) a partir deste documento.
- 04/11/2022 08:32:56 Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 223/2022](#) com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 223/2022

04/11/2022 08:34 (Encaminhado)

Fábio S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Por favor, encaminh o relatório para providências.
Obrigado.
Att,

Fabio de Melo Sotelo
Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/11/2022 08:34:27

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 