



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
221.616.751.750.192.946

Arespcj

CC

31/01/2023 11:23

Município

Dae - Santa Bárbara Oeste

· 193459 5927

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Santa Bárbara d'Oeste

PRESTADOR: **DAE SANTA BÁRBARA D'OESTE**

Verificação de Não Conformidades

Americana, Janeiro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

Prefeito: **Rafael Piovezan**

Endereço: **Avenida Monte castelo, 1000 - Jardim Primavera**

Telefone: **(19) 3455-8000**

Lei Municipal de definição do ente regulador: **nº 3.383, de 20/04/2012**

1.2 PRESTADOR

Nome: **Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Responsável legal: **Laerson Andia Júnior**

Endereço: **Rua José Bonifácio, 400 - Centro**

Telefone: **(19) 3459-5900**

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Leandro Ramalho - Chefe de Divisão de Engenharia e Obras

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/01/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

4.1 NÃO CONFORMIDADES NOVAS

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETA 2 MÓDULO 1 E 2	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO CIRCULAR	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

4.2 NÃO CONFORMIDADES PENDENTES

Os itens listados na Tabela a seguir são as não conformidades apontadas em fiscalizações anteriores que ainda se encontram pendentes, estando sujeitas a Resolução ARES-PCJ nº 71/2014. Providenciar resolução das não conformidades abertas e vencidas (CAC), informando à ARES-PCJ com relatórios fotográficos, conforme recomendado no Parecer Consolidado Nº 01/2022 - DFB.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Status	ID de notificação
ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Vencido	2/2018
ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Vencido	2/2018
ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Vencido	2/2018
ETE Barrocão	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Vencido	209/2021
RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Aberto	228/2022
RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO CIRCULAR	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Vencido	103/2018

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.892 - ETE Barroção (Santa Bárbara d'Oeste)

ETE Barroção

ETE BARROÇÃO - SANTA BÁRBARA D'OESTE

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE BARROÇÃO - SANTA BÁRBARA D'OESTE](#)



Endereço: Estr. da Cachoeira, 1938, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13452, Brasil. nº 1938. . CEP: 13452 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710364, long=-67.8353052, alt=185.59999084472656, accuracy=13.05

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	24/01/2023
Data de término da fiscalização	24/01/2023

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - ETE Barroção em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - ETE Barroção em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 8 - ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.1] Fotos de ETE-8.1



Foto 1 - Cerca na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.2] Fotos de ETE-8.2




Foto 1 - Estação Elevatória na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Estação Elevatória na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4



Foto 1 - Chuveiro de emergência na Estação Elevatória na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Extintor de incêndio na Estação Elevatória na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não aplicável
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12	Análises não são realizadas in loco.
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14  Foto 1 - Estação Elevatória na ETE Barroco em Santa Bárbara DOeste	
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[ETE-8.16] Observações sobre ETE-8.16	Item indicado no Auto de notificação 209/2021
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.23] Fotos de ETE-8.23  Foto 1 - Estocagem de produtos químicos na Estação Elevatória na ETE Barroco em Santa Bárbara DOeste	
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida NÃO

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida NÃO

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo NÃO

[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27



Foto 1 - Estação Elevatória na ETE Barrocão em Santa Bárbara DOeste

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída NÃO

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #65268379

Item fiscalizado 8.893 - ETA 2 (Santa Bárbara d'Oeste)

ETA 2

ETA 2 MÓDULO 1 E 2

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 2 MÓDULO 1 E 2](#)



Endereço: R. Calil Baruque, 687 - Vila Linopolis I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-402, Brasil. nº 687. . CEP: 13450-402 / Cidade: Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710331, long=-67.835302, alt=185.59999084472656, accuracy=12.957

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/01/2023

Data de término da fiscalização 24/01/2023

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Startup do tratamento de lodo em dezembro de 2022

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2



Foto 1 - Tratamento de lodo na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Tratamento de lodo na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Tratamento de lodo na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4



Foto 1 - Operador com os EPIs na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

Telemetria

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7




Foto 1 - Telemetria na ETA 2 em Santa Bárbara
DOeste

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Hipoclorito de sodio

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1 - Laboratórios na ETA 2 em Santa Bárbara
DOeste



Foto 2 - Laboratórios na ETA 2 em Santa Bárbara
DOeste

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.10] Fotos de ETA-5.10



Foto 1 - ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Produtos químicos utilizados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Produtos químicos utilizados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Produtos químicos utilizados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - Produtos químicos utilizados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13



Foto 1 - Vazamento na flange da tubulação na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Vazamento na flange da tubulação na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.14] Fotos de ETA-5.14



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada	NÃO
[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada	NÃO
[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	NÃO
[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	NÃO
[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	NÃO
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO

[ETA-5.21] Fotos de ETA-5.21



Foto 1 - Produtos químicos utilizados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

[ETA-5.22] Fotos de ETA-5.22



Foto 1 - ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#65268086

Reservatorio Elevado Cálice ETA

RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO CÁLICE ETA 2](#)



Endereço: R. Calil Baruque, 657 - Vila Linopolis I, Santa Bárbara do Oeste - SP, 13450-402, Brasil. nº 657. . **CEP:** 13450-402 / **Cidade:** Santa Bárbara do Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710331, long=-67.8353017, alt=185.59999084472656, accuracy=13.789

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/01/2023

Data de término da fiscalização 24/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório **SIM**

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Cálice elevado na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada **NÃO**

[RES-6.2] Ausência de identificação da área **NÃO**

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes **NÃO**

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada **NÃO**

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados **NÃO**

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Item apontado no Id de notificação 228/2022
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Remover materiais estranhos a operação que se encontram dentro do Reservatório.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Interior do Reservatório Cálice elevado na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Interior do Reservatório Cálice elevado na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #65268996


Item fiscalizado 8.891 - Reservatório enterrados ETA 2 (Santa Bárbara d´Oeste)

Reservatório enterrados ETA 2

RESERVATÓRIOS ENTERRADOS ETA 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIOS ENTERRADOS ETA 2](#)



Endereço: R. Calil Baruque, 625 - Vila Linopolis I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13450-402, Brasil. nº 625. . **CEP:** 13450-402 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710378, long=-67.8353041, alt=185.59999084472656, accuracy=13.617

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/01/2023

Data de término da fiscalização 24/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatórios enterrados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Reservatórios enterrados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Programa de celular dos operadores que recebem as informações de nível do reservatório nos Reservatórios enterrados na ETA 2 em Santa Bárbara DOeste

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#65268262

Item fiscalizado 8.890 - Reservatório Amélia semi enterrado circular (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Amélia semi enterrado circular

RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO CIRCULAR

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO CIRCULAR](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/01/2023

Data de término da fiscalização

24/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 6 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste



Foto 7 - Reservatório Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara DOeste

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento na drenagem no Reservatório
Amélia semi enterrado circular em Santa Bárbara
DOeste

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	Item apontado no Cac 05/2020
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Semi enterrado
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #65268627

Item fiscalizado 8.889 - ETA 4 (Santa Bárbara d'Oeste)

ETA 4

ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 4 - SANTA BÁRBARA DOESTE](#)



Endereço: R. Dona Margarida - Centro, Santa Bárbara dOeste - SP, 13450-005, Brasil. . **CEP:** 13450-005 / **Cidade:** Santa Bárbara dOeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710334, long=-67.8353121, alt=185.59999084472656, accuracy=12.49

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/01/2023

Data de término da fiscalização 24/01/2023

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 3 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 4 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 5 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.6] Fotos de ETA-5.6



Foto 1 - Placa de identificação na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

Telemetria

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7




Foto 1 - Telemetria na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não aplicável

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

N/A

[ETA-5.10] Observações sobre ETA-5.10

Item apontado no CAC
05/2020

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Produtos químicos utilizados na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Produtos químicos utilizados na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

N/A

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

Item apontado no CAC
05/2020

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13



Foto 1 - Vazamento na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste




Foto 2 - Vazamento na ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.18] Fotos de ETA-5.18



Foto 1 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - ETA 4 em Santa Bárbara DOeste

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	NÃO
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #65268524


Item fiscalizado 8.888 - Reservatório Amélia semi enterrado retangular (Santa Bárbara d'Oeste)

Reservatório Amélia semi enterrado retangular

RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO RETANGULAR

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO AMÉLIA SEMIENTERRADO RETANGULAR](#)



Endereço: R. do Sódio, 102 - Jardim Amelia, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-405, Brasil. nº 102. . **CEP:** 13456-405 / **Cidade:** Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710378, long=-67.8353051, alt=185.59999084472656, accuracy=14.34

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 24/01/2023

Data de término da fiscalização 24/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Amélia semi enterrado retangular em Santa Bárbara DOeste



Foto 2 - Reservatório Amélia semi enterrado retangular em Santa Bárbara DOeste

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3	Indicado no reservatorio semi enterrado Amélia circular
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Semi enterrado
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#65268788

Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 02/02/2023 09:26:18)

É base de:

[Auto de Notificação 020/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 027/2023 - Relatório de Fiscalização de Santa Bárbara Doeste](#)

[Ofício 092/2023 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 028/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 31/01/2023 13:20:08

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.890..](#)
- 31/01/2023 13:28:29

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.889..](#)
- 02/02/2023 09:30:34

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 020/2023](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
017/2023
02/02/2023 09:32
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Para providências,

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

02/02/2023 09:32:12

E-mail para **philippe@arespcj.com.br**

E-mail entregue (1) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 14:48:54 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc