

**Relatório de Fiscalização 031/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
513.116.776.069.478.342

Arespcj

CC

28/02/2023 14:55

Município

Leme

· 19 3573-4000

CNPJ 46.362.661/0001-68

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Leme

PRESTADOR: **SAECIL****Verificação de Não Conformidades**Americana, **Fevereiro de 2023****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Leme

Prefeito: Claudemir Aparecido Borges

Endereço: Av. 29 de Agosto, 668 – Centro

Telefone: (19) 3573-4000

E-mail: gabinete@leme.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.655, de 31/12/2017

1.2 PRESTADOR

Nome: Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme– SAECIL

Responsável legal: Maurício Rodrigues Ramos

Endereço: Rua Padre Julião, 971 – Centro

Telefone: (19) 3573-6200

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR**

Claércio Fernando Mercadante - Chefe da Divisão Técnica de Serviços de Água

Maurício Rodrigues Ramos - Diretor

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23/02/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
BOMBAS DE RECALQUE ETE ANSELMO	[EEE-7.12]	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ANSELMO LUGI FAGGION	[ETE-8.26]	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO SANTA MARIA	[RES-6.3]	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 8.975 - EEAT Jardim Empyrio (Leme)

EEAT Jardim Empyrio

EEAT JARDIM EMPYRIO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM EMPYRIO](#)



Endereço: R. Sebastião Osório Martins, 406 - Jardim Pres., Leme - SP, 13616-096, Brasil. nº 406. . **CEP:** 13616-096 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	23/02/2023
Data de término da fiscalização	23/02/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - EEAT Jardim Empyrio em Leme



Foto 2 - EEAT Jardim Empyrio em Leme



Foto 3 - EEAT Jardim Empyrio em Leme

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67229054

Item fiscalizado 8.932 - Eee (Leme)

Eee

BOMBAS DE RECALQUE ETE ANSELMO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [BOMBAS DE RECALQUE ETE ANSELMO](#)



Endereço: R. Joaquim Mourão, 245 - Centro, Leme - SP, 13610-070, Brasil. n° 245. . CEP: 13610-070 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710129, long=-67.8353151, alt=185.39999389648438, accuracy=12.796

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 2 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 3 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 4 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 5 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 6 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 7 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 8 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 9 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 10 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 11 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 12 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 13 - EEE na ETE Anselmo em Leme



Foto 14 - EEE na ETE Anselmo em Leme

**Foto 15** - EEE na ETE Anselmo em Leme**Foto 16** - EEE na ETE Anselmo em Leme**Foto 17** - EEE na ETE Anselmo em Leme**Foto 18** - EEE na ETE Anselmo em Leme**Foto 19** - EEE na ETE Anselmo em Leme

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Infiltração na parede na EEE da ETE
Anselmo em Leme

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#67176278

Item fiscalizado 8.931 - Eeat Santa Carolina (Leme)

Eeat Santa Carolina

EEAT SANTA CAROLINA


Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT SANTA CAROLINA](#)



Endereço: R. Joaquim Mourão, 245 - Centro, Leme - SP, 13610-070, Brasil. nº 245. . CEP: 13610-070 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710219, long=-67.8353081, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	23/02/2023
Data de término da fiscalização	23/02/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água****NÃO****[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0****Foto 1** - Eeat Santa Carolina em Leme**Foto 2** - Eeat Santa Carolina em Leme**Foto 3** - Eeat Santa Carolina em Leme**Foto 4** - Eeat Santa Carolina em Leme**[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva****NÃO****[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[EEA-4.5] Ausência de identificação da área****NÃO****[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****NÃO****[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#67176276

Item fiscalizado 8.930 - Reservatório Apoiado Santa Carolina (Leme)

Reservatório Apoiado Santa Carolina

RESERVATÓRIO APOIADO SANTA CAROLINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO SANTA CAROLINA](#)



Endereço: R. Joaquim Mourão, 245 - Centro, Leme - SP, 13610-070, Brasil. nº 245. . CEP: 13610-070 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710187, long=-67.8353129, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme



Foto 2 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme



Foto 3 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme



Foto 4 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme



Foto 5 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme



Foto 6 - Reservatório Apoiado Santa Carolina em Leme

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67176282

Item fiscalizado 8.929 - ETE (Leme)

ETE

ANSELMO LUIGI FAGGION

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ANSELMO LUIGI FAGGION](#)



Endereço: R. Joaquim Mourão, 245 - Centro, Leme - SP, 13610-070, Brasil. nº 245. . **CEP:** 13610-070 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710155, long=-67.8353116, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme



Foto 2 - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme

**Foto 3** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 4** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 5** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 6** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 7** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 8** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 9** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 10** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 11** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 12** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme

**Foto 13** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 14** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 15** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme**Foto 16** - ETE Anselmo Luigi Faggion em Leme

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	N/A
[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3	Não foi retirado lodo da ETE até o momento
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO
[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	SIM
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Outorga de Lançamento Superficial junto ao DAEE venceu em 01/03/2022, não houve Pedido de Renovação em tempo hábil, portanto estão solicitando uma nova Outorga, está em andamento com uma empresa terceirizada.
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETE-8.27] Observações sobre ETE-8.27	Não foi retirado lodo da ETE até o momento
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #67176295


Item fiscalizado 8.928 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio (Leme)

Reservatório Elevado Jardim Empyrio

RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM EMPYRIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM EMPYRIO](#)



Endereço: R. Sebastião Osório Martins, 406 - Jardim Pres., Leme - SP, 13616-096, Brasil. nº 406. . **CEP:** 13616-096 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710195, long=-67.8353112, alt=185.39999389648438, accuracy=14.104

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio em Leme



Foto 3 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio em Leme



Foto 4 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio em Leme



Foto 5 - Reservatório Elevado Jardim Empyrio em Leme

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Item apontado no ID de notificação 214/2022

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#67176294

Item fiscalizado 8.926 - Reservatório Elevado Santa Carolina (Leme)

Reservatório Elevado Santa Carolina

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA CAROLINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA CAROLINA](#)



Endereço: R. Joaquim Mourão, 245 - Centro, Leme - SP, 13610-070, Brasil. nº 245. . CEP: 13610-070 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710132, long=-67.8353089, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 3 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 4 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 5 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme



Foto 6 - Reservatório Elevado Santa Carolina em Leme

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #67176290


Item fiscalizado 8.925 - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio (Leme)

Reservatório Apoiado Jardim Empyrio

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM EMPYRIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM EMPYRIO](#)



Endereço: R. Sebastião Osório Martins, 406 - Jardim Pres., Leme - SP, 13616-096, Brasil. nº 406. . CEP: 13616-096 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710197, long=-67.8353114, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****NÃO****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**Foto 2** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**Foto 3** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**Foto 4** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**Foto 5** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**Foto 6** - Reservatório Apoiado Jardim Empyrio em Leme**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****NÃO****[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor****NÃO**

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Item apontado no ID de notificação 214/2022

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67176292

Item fiscalizado 8.924 - Reservatório Elevado Santa Maria (Leme)

Reservatório Elevado Santa Maria

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA MARIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA MARIA](#)

Endereço: R. Prof. Domingos Cambiaghi, 1111 - Centro, Leme - SP, 13611-510, Brasil. nº 1111. .
CEP: 13611-510 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710202, long=-67.8353048, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

23/02/2023

Data de término da fiscalização

23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 2 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme




Foto 3 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme




Foto 4 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 5 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 6 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 7 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 8 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme



Foto 9 - Reservatório Elevado Santa Maria em Leme

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67177579

Item fiscalizado 8.923 - EEAT Santa Maria (Leme)

EEAT Santa Maria

EEAT SANTA MARIA LEME

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT SANTA MARIA LEME](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	23/02/2023
Data de término da fiscalização	23/02/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	SIM
---	-----

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Endereço: R. Prof. Domingos Cambiaghi, 1111 - Centro, Leme - SP, 13611-510, Brasil. nº 1111. .

CEP: 13611-510 / **Cidade:** Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710187, long=-67.8353098, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0



Foto 1 - EEAT Santa Maria em Leme




Foto 2 - EEAT Santa Maria em Leme



Foto 3 - EEAT Santa Maria em Leme



Foto 4 - EEAT Santa Maria em Leme



Foto 5 - EEAT Santa Maria em Leme

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4	O extintor de incêndio estava em local inacessível.
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #67177571

Item fiscalizado 8.922 - Reservatório Apoiado Santa Maria (Leme)

Reservatório Apoiado Santa Maria

RESERVATÓRIO APOIADO SANTA MARIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO SANTA MARIA](#)



Endereço: R. Prof. Domingos Cambiaghi, 1111 - Centro, Leme - SP, 13611-510, Brasil. nº 1111. .
CEP: 13611-510 / Cidade: Leme, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710146, long=-67.8353117, alt=185.39999389648438, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 23/02/2023

Data de término da fiscalização 23/02/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme**Foto 2** - Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme**Foto 3** - Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme**Foto 4** - Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3****Foto 1** - Vazamento no Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme**Foto 2** - Vazamento no Reservatório Apoiado Santa Maria em Leme



Foto 3 - Vazamento no Reservatório Apoiado
Santa Maria em Leme



Foto 4 - Vazamento no Reservatório Apoiado
Santa Maria em Leme



Foto 5 - Vazamento no Reservatório Apoiado
Santa Maria em Leme

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67177692

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

É base de:

Auto de Notificação 029/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 049/2023 - Relatório de Fiscalização de Leme

Ofício 159/2023 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 046/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/02/2023 14:57:35

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o Auto de Notificação 029/2023 a partir deste documento.

28/02/2023 15:23:25

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 031/2023 com o certificado ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
031/2023**

28/02/2023 15:25
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências,

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

28/02/2023 15:25:38

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

