

**Relatório de Fiscalização 074/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
345.416.830.529.895.598

Arespcj

CC

02/05/2023 15:43

Município

Saae - Capivari

· 193492-9800

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização CAC Capivari

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DE CAPIVARI

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CAPIVARI

Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

Americana, abril de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Capivari

Prefeito: VITOR HUGO RICCOMINI

Vice-Prefeito: Bruno Barnabé da Silva

Endereço: Rua XV de Novembro, 639 - Centro

Telefone: (19) 3492-9230

E-mail: prefeito@capivari.sp.gov.br

Código ARES: 04

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.755/2010, de 04/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari

Responsável legal: BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS

Endereço: Av. Pio XII, 221 - Lot. S Jose, Capivari - SP

Telefone: (19) 3492-9800

E-mail: superintendente@saaecapivari.com.br**2. EQUIPE TÉCNICA**

2.1 ARES-PCJ

Edilcon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

2.2 PRESTADOR

Lucas Aguiar Angeliari – Assessor do SAAE

3. FISCALIZAÇÃO

O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) é um dispositivo alternativo à imposição de penalidade previsto na Resolução ARES-PCJ nº 71/2014, em que as partes (Prestador e Agência) ajustam as obrigações do prestador, particularizando as etapas de execução e respectivos prazos para cada elemento ou não conformidade. As metas estabelecidas no referido termo devem ser compatíveis com as obrigações previstas na lei, nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços, e o seu descumprimento enseja, necessariamente, a aplicação de multa no valor da Não Conformidade apontada e não resolvida acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do Art. 34, §8º, da Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

O SAAE Capivari e a ARES-PCJ firmaram o CAC nº 25/2019, cujo Anexo I estabeleceu prazos para resolução das Não Conformidades apontadas em fiscalizações anteriores. Considerando que as Resoluções ARES-PCJ nº 364/2020, 384/2021 e 395/2021 prorrogaram os prazos para solução das Não Conformidades pendentes, e que o prestador informou à Agência via Protocolo o atendimento a alguns itens do CAC, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** do SAAE com o objetivo de verificar o status das Não Conformidades constantes no CAC.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exibe as não-conformidade constantes no CAC e, conforme fiscalização, foram solucionadas.

SISTEMA	SUBSISTEMA	CÓDIGO	ITEM NAO-CONFORMIDADE	DATA LIMITE CAC	SITUAÇÃO
Fiscalização na Estação Elevatória de Água	EEAT PARA RES. CONCRETO PIO XII	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO BATISTELA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO BATISTELA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO CANSIAN III	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO CANSIAN III	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO COSTINHA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO COSTINHA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado

Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO COSTINHA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO COSTINHA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO DIC I	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ETA I	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ETA I	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO MORENO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO PINHALZINHO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO PORTO ALEGRE	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SÃO JOÃO - CAPIVARI	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SÃO MARCOS	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SÃO MARCOS	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (RODOVIA)	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO VALEZINHO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Baixado
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO VALEZINHO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	31/12/2021	Baixado

Além da verificação das não-conformidades resolvidas, novas não conformidades foram apontadas conforme a situação constatada nos subsistemas. A Tabela a seguir exibe novos apontamentos que não constam no CAC, porém foram verificados na Fiscalização.

SISTEMA	SUBSISTEMA	CÓDIGO	ITEM NAO-CONFORMIDADE	PRAZO
Captação Subterrânea	POÇO SÃO MARCOS	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

Captação Subterrânea	POÇO SÃO MARCOS	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO SÃO MARCOS	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO MORENO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO MORENO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO MORENO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO PORTO ALEGRE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO PORTO ALEGRE	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO PORTO ALEGRE	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO DIC I	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO DIC I	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO DIC I	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO CANCIAN III	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO BATISTELA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO BATISTELA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias

Captação Subterrânea	POÇO BATISTELA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO ENGENHO VELHO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO VALEZINHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO VALEZINHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO PINHALZINHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO PINHALZINHO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO PINHALZINHO	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
Captação Subterrânea	POÇO SÃO JOÃO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 9.149 - Poço São João / Ismael Sanches (Capivari)

Poço São João / Ismael Sanches

POÇO SÃO JOÃO - CAPIVARI

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SÃO JOÃO - CAPIVARI](#)



Endereço: Ribeirão, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	04/04/2023
Data de término da fiscalização	04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - vista geral do poço



Foto 2 - Vista geral



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Detalhe Cavalete



Foto 5 - Vista fachada

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #70265680


Item fiscalizado 9.150 - Poço Pinhalzinho (Capivari)

Poço Pinhalzinho

POÇO PINHALZINHO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PINHALZINHO](#)



Endereço: Capivari, SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	SIM
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	SIM
[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10	Conforme planilha de outorgas enviada pelo prestador
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#70265678

Item fiscalizado 9.151 - Poço vazezinho (Capivari)

Poço vazezinho

POÇO VALEZINHO

Assunto: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO VALEZINHO



Endereço: Av. Belmiro Guitti, 275 - Centro, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 275. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Cavalete



Foto 4 - vista geral da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #70265681

Item fiscalizado 9.152 - Poço Engenho velho (Capivari)

Poço Engenho velho

POÇO ENGENHO VELHO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ENGENHO VELHO](#)



Endereço: Lot. Sitio Sao Jose, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização

04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor



Foto 2 - Cavalete



Foto 3 - Vista geral da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

SIM

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

SIM

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.153 - Poço Batistela (Capivari)

Poço Batistela

POÇO BATISTELA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BATISTELA](#)



Endereço: Capivari, SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor



Foto 2 - Cavalete



Foto 3 - Vista geral da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	SIM
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento no cavalete

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#70265679

Item fiscalizado 9.154 - EEAT PARA RES. CONCRETO PIO XII (Capivari)

EEAT PARA RES. CONCRETO PIO XII

EEAT PARA RES. CONCRETO PIO XII

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PARA RES. CONCRETO PIO XII](#)



Endereço: Lot. S Jose, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - vista da localização



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Cavalete



Foto 4 - Conj bombas



Foto 5 - Conj de bombas

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#70265729

Item fiscalizado 9.155 - Poço Sgaribold anexo (Capivari)

Poço Sgaribold anexo

POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SGARIBOLD \(ANEXO RESERVATÓRIO\)](#)



Endereço: Capivari, SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Casa de dosagem - Ausência de manutenção



Foto 2 - Acesso à area - sem fechamento



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Cavalete



Foto 5 - vista geral da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	SIM
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#70265746

Item fiscalizado 9.156 - cansion III (Capivari)

Poço Cansion III

POÇO CANSIAN III

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO CANSIAN III](#)



Endereço: R. Domingos Fortinguerra, 2 - Jd Recanto Cancian, Capivari - SP, 13360-000, Brasil.
nº 2. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor



Foto 2 - Cavalete



Foto 3 - vista da área



Foto 4 - quadro elétrico

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #70265766

Item fiscalizado 9.157 - Poço Santa Rita de Cássia (Capivari)

Poço Santa Rita de Cássia

POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA](#)



Endereço: Capivari, SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - vista geral



Foto 2 - Cavalete



Foto 3 - Cavalete

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Fachada

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

SIM

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Matagal



Foto 2 - Cavalete coberto de mato

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#70265790

Item fiscalizado 9.158 - POCO DIC I (Capivari)

Poco DIC I

POÇO DIC I

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DIC I](#)



Endereço: Capivari, SP, 13360-000, Brasil. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	04/04/2023
Data de término da fiscalização	04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****SIM****[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1****Foto 1 - Área aberta****[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****NÃO****[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****NÃO****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****NÃO****[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****NÃO****[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6****Foto 1 - Macromedidor****Foto 2 - Cavalete****[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****NÃO****[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível****SIM****[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#70265807

Item fiscalizado 9.159 - Poço Porto alegre (Capivari)

Poço Porto alegre

POÇO PORTO ALEGRE

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PORTO ALEGRE](#)



Endereço: R. Corina Cortelazzi Colaneri - Res. Porto Alegre, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. .
CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço



Foto 2 - Vista da área

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	SIM
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #70265823

Item fiscalizado 9.160 - Poço Moreno (Capivari)

Poço Moreno

POÇO MORENO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MORENO](#)



Endereço: R. João Dias da Silva, 104 - Res. Porto Alegre, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 104. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1**Foto 1 - Vista do cavalete****Foto 2 - Macromedidor****Foto 3 - Cavalete****[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****NÃO****[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****NÃO****[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4****Foto 1 - Identificação****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****SIM****[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****NÃO****[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****NÃO****[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível****SIM****[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado**

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#70265843


Item fiscalizado 9.161 - Poço São marcos (Capivari)

Poço São marcos

POÇO SÃO MARCOS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SÃO MARCOS](#)



Endereço: R. Pedro Alves, 10 - Lot. Jardim S Antonio, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 10. .
CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 04/04/2023

Data de término da fiscalização 04/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista fachada

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Fachada com placa

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Observou-se presença de água empossada no entorno das tubulação, indicando vazamento.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Presença de matagal



Foto 2 - Matagal no entorno

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#70265866

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 2 vezes - última modificação: 11/05/2023 15:46:16)

É base de:

Auto de Notificação 072/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 161/2023 - Relatório CAC Capivari
Proc. Administrativo 269/2019 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC
Ofício 462/2023 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização e Acompanhamento de CAC
Ofício 463/2023 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização e Acompanhamento de CAC
Proc. Administrativo 269/2019 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC
Proc. Administrativo 165/2023 - Fiscalização Programada
Ofício 1.210/2024 - Encaminhamento de Ofício
Ofício 280/2025 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/05/2023 17:01:10 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.160..](#)

02/05/2023 17:01:51 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.160..](#)

02/05/2023 17:03:22 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.161..](#)

2 Despachos não lidos

**Tramitação 1-
074/2023**

11/05/2023 16:40
(Encaminhado)

Edilincon A. **D2****DTO - Diretoria ...**

A/C Philippe A.
CC

Philippe, **Philippe Ibrahim Ahmed - DTO** segue para providências.

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/05/2023 16:40:26 E-mail para philippe@arespcj.com.br **E-mail entregue (1)** ⇐

12/05/2023 09:04:15 Philippe Ibrahim Ahmed **DTO** finalizou para edição.

12/05/2023 10:07:12 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** emitiu o [Auto de Notificação 072/2023](#) a partir deste documento.

12/05/2023 10:37:39 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 074/2023](#) com o certificado **EDILINCON MARTINS DE ALBUQUERQUE** CPF 898.XXX.XXX-06 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Nota interna

12/05/2023 11:46 ()

Edilincon A. **D2**

OBSERVAÇÃO:

AS SEGUINTES NÃO-CONFORMIDADES JÁ CONSTAM EM CAC E PORTANTO NÃO CONSTAM NO AUTO DE NOTIFICAÇÃO 072/2023:

[POÇO DIC I] [CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível
[POÇO PORTO ALEGRE] [CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível
[POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA] [CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível
[POÇO SANTA RITA DE CÁSSIA] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área
[POÇO MORENO] [CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível
[POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área
[POÇO SGARIBOLD (ANEXO RESERVATÓRIO)] [CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 1 vez - última modificação: 12/05/2023 15:36:01)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/05/2023 16:44:24

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** finalizou para edição.

06/07/2023 16:56:00

André Aukar B. de Camargo **D1** realizou uma edição no item mencionado **Item fiscalizado 9.156..**

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 08/09/2025 17:05:28 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc