

**Relatório de Fiscalização 078/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
878.116.832.977.163.236

Arespcj

CC

05/05/2023 11:41

Município

Cordeirópolis

· 19 3556-9934

CNPJ 44.660.272/0001-93

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Cordeirópolis**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, Maio de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Prefeito: José Adinan Ortolan

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro

Telefone: (19) 3556-9900

E-mail: gabinete.prefeito@cordeirópolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.677, de 26/10/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE

Responsável legal: Sílvia da Silva

Endereço: Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Bairro do Cascalho

Telefone: (19) 3546-1073

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****Francisco Rinaldi Junior** - Coordenador da ETA**3. FISCALIZAÇÃO**

Em 25/04/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RES. SEMI-ENTERRADO ETA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. SEMI-ENTERRADO ETA	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. SEMI-ENTERRADO ETA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. JARDIM CORDEIRO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. JARDIM CORDEIRO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
EEAT JARDIM PARATY	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. Córrego Ibicaba	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAP. Córrego Ibicaba	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAP. Córrego Ibicaba	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. Córrego Ibicaba	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAP. Córrego Ibicaba	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 9.187 - RES. SEMI-ENTERRADO ETA (Cordeirópolis)

RES. SEMI-ENTERRADO ETA

RES. SEMI-ENTERRADO ETA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMI-ENTERRADO ETA](#)



Endereço: R. Visc. do Rio Branco, 438 - Centro, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 438. .
CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	25/04/2023
Data de término da fiscalização	25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatórios semi-enterrado com vasos comunicantes.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista dos reservatórios semi-enterrados da ETA em Cordeirópolis.



Foto 2 - Vista dos reservatório semi-enterrados da ETA em Cordeirópolis.



Foto 3 - Ausência de limpeza encontrada na ETA em Cordeirópolis.



Foto 4 - Vista dos reservatórios semi-enterrados da ETA em Cordeirópolis.



Foto 5 - Tubulação de entrada dos reservatórios semi-enterrados da ETA em Cordeirópolis.



Foto 6 - Tampa de inspeção de um dos reservatórios semi-enterrados da ETA em Cordeirópolis.



Foto 7 - Vista da ETA em Cordeirópolis.



Foto 8 - Vista da ETA em Cordeirópolis.



Foto 9 - Vista da ETA em Cordeirópolis.



Foto 10 - Vista da ETA em Cordeirópolis.



Foto 11 - Vista da ETA em Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área**NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3**

Foto 1 - Vazamento no Reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****NÃO****[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****SIM****[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**

Foto 1 - Tampa de inspeção quebrada no Reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível**NÃO****[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor****NÃO****[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação****NÃO****[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM****[RES-6.14] Fotos de RES-6.14**



Foto 1 - Falta de limpeza no Reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis.

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#71716727

Item fiscalizado 9.192 - Res. Apoiado Centro de distribuição de água (Cordeirópolis)

Res. Apoiado Centro de distribuição de água

RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: Av. da Saudade - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	25/04/2023
Data de término da fiscalização	25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista lateral do Reservatório Apoiado
Centro de distribuição de água em Cordeirópolis.



Foto 2 - Placa de identificação do reservatório
Apoiado Centro de distribuição de água em
Cordeirópolis.



Foto 3 - Vista da eeat do reservatório Apoiado
Centro de distribuição de água em Cordeirópolis.



Foto 4 - Reservatório Apoiado Centro de
distribuição de água em Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71718240

Item fiscalizado 9.189 - EEAT Centro de Distribuição (Cordeirópolis)

EEAT Centro de Distribuição

EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO](#)



Endereço: Av. da Saudade - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização25/04/2023

Data de término da fiscalização25/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de ÁguaSIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - EEAT Centro de Distribuição em Cordeirópolis.



Foto 2 - EEAT Centro de Distribuição em Cordeirópolis.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercadaNÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação ElevatóriaNÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reservaNÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndioNÃO

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8




Foto 1 - Vazamento no EEAT Centro de Distribuição em Cordeirópolis.




Foto 2 - Vazamento no EEAT Centro de Distribuição em Cordeirópolis.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#71717491

Item fiscalizado 9.188 - Res. Elevado Centro de Distribuição de Água (Cordeirópolis)

Res. Elevado Centro de Distribuição de Água

RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: Av. da Saudade - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	25/04/2023
Data de término da fiscalização	25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Elevado Centro de Distribuição de Água em Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento no Res. Elevado Centro de Distribuição de Água em Cordeirópolis.



Foto 2 - Vazamento no Res. Elevado Centro de Distribuição de Água em Cordeirópolis.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção quebrada no Res.
Elevado Centro de Distribuição de Água em
Cordeirópolis.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71717342

Item fiscalizado 9.196 - Res. Jardim Paraty Apoiado (Cordeirópolis)

Res. Jardim Paraty Apoiado

RES. JARDIM PARATY NOVO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. JARDIM PARATY NOVO](#)



Endereço: R. Visc. do Rio Branco, 438 - Centro, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 438. .
CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/04/2023

Data de término da fiscalização 25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Jardim Paraty
Apoiado em Cordeirópolis.



Foto 2 - Tubulação do Reservatório Jardim Paraty
Apoiado em Cordeirópolis.




Foto 3 - Reservatório Jardim Paraty Apoiado em
Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #71718351

Item fiscalizado 9.190 - RES. PARATY ELEVADO CONCRETO (Cordeirópolis)

RES. PARATY ELEVADO CONCRETO

RES. PARATY ELEVADO CONCRETO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARATY ELEVADO CONCRETO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 291 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil.
nº 291. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/04/2023

Data de término da fiscalização 25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista da tubulação do Reservatório Elevado no Jardim Paraty em Cordeirópolis.




Foto 2 - Vista do Reservatório Elevado no Jardim Paraty em Cordeirópolis.



Foto 3 - Vista frontal do Reservatório Elevado no Jardim Paraty em Cordeirópolis.



Foto 4 - Vista lateral do Reservatório Elevado no Jardim Paraty em Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71717717

Item fiscalizado 9.193 - RES. JARDIM CORDEIRO (Cordeirópolis)

RES. JARDIM CORDEIRO

RES. JARDIM CORDEIRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM CORDEIRO](#)



Endereço: Jardim Flaminio de Freitas Levy, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/04/2023

Data de término da fiscalização 25/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Extintor de incêndio do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 2 - Vista da tubulação do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 3 - Vista da tubulação do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 5 - Vista lateral do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 6 - Vista da tubulação do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 7 - Vista frontal do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.



Foto 8 - Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento nas paredes do Reservatório Jardim Cordeiro em Cordeirópolis.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #71718312

Item fiscalizado 9.261 - EEAT JARDIM PARATY (Cordeirópolis)

EEAT JARDIM PARATY

EEAT JARDIM PARATY

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT JARDIM PARATY](#)



Endereço: R. Visc. do Rio Branco, 438 - Centro, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 438. .
CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	25/04/2023
Data de término da fiscalização	25/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Estação elevatória de água em Cordeirópolis.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento na Estação elevatória de água em Cordeirópolis.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO


Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#71786657

Item fiscalizado 9.194 - ETE CORDEIRÓPOLIS (Cordeirópolis)

ETE CORDEIRÓPOLIS

ETE CORDEIRÓPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE CORDEIRÓPOLIS](#)



Endereço: Bombocado, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	25/04/2023
Data de término da fiscalização	25/04/2023

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****SIM****[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**

Foto 1 - Extintor de incêndio da ETE em Cordeirópolis.




Foto 2 - Extintor de incêndio da ETE em Cordeirópolis.



Foto 3 - Vista dos tanques de produtos químicos da ETE em Cordeirópolis.



Foto 4 - Vista das dosadoras de produtos químicos da ETE em Cordeirópolis.



Foto 5 - Vista das dosadoras de produtos químicos da ETE em Cordeirópolis.



Foto 6 - ETE em Cordeirópolis.



Foto 7 - Placas de identificação da ETE em Cordeirópolis.



Foto 8 - ETE em Cordeirópolis.



Foto 9 - Vista da ETE em Cordeirópolis.

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	N/A
[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3	Indicado no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	N/A
[ETE-8.4] Observações sobre ETE-8.4	Indicado no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[ETE-8.9] Observações sobre ETE-8.9	Baixa no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	NÃO
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE-8.13] Observações sobre ETE-8.13	Indicado no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20	Baixa no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETE-8.25] Observações sobre ETE-8.25	Indicado no auto de notificação 154/2022. Licença venceu em 18/04/2022.

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	N/A
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Indicado no auto de notificação 154/2022
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	N/A
[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28	Indicado no auto de notificação 154/2022

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #71718340


Item fiscalizado 9.195 - CAP. CÓRREGO IBICABA (Cordeirópolis)

CAP. CÓRREGO IBICABA

CAP. CÓRREGO IBICABA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAP. CÓRREGO IBICABA](#)



Endereço: Bombocado, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/04/2023

Data de término da fiscalização 25/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0

Foto 1 - Captação Córrego Ibicaba em Cordeirópolis.



Foto 2 - Captação Córrego Ibicaba em Cordeirópolis.

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada	SIM
[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	SIM
[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSP-3.5] Ausência de identificação da área	SIM
[CSP-3.8] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #71718345

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 3 vezes - última modificação: 12/05/2023 13:52:25)

É base de:

[Auto de Notificação 066/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 151/2023 - Relatório de Fiscalização](#)

[Memorando 152/2023 - Relatório de Fiscalização programada](#)

[Ofício 468/2023 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 116/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/05/2023 11:50:04 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.194..](#)

05/05/2023 11:50:16 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.195..](#)

05/05/2023 14:02:20 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.194..](#)

05/05/2023 14:09:03 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 078/2023** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

05/05/2023 14:10:35 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 066/2023](#) a partir deste documento.

12/05/2023 13:58:02 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.187..](#)

12/05/2023 13:58:51 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.187..](#)

12/05/2023 13:59:55 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.192..](#)

12/05/2023 14:00:42 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.188..](#)

12/05/2023 14:02:27 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.196..](#)

12/05/2023 14:03:26 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.188..](#)

12/05/2023 14:04:58 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.196..](#)

12/05/2023 14:10:04	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.190..
12/05/2023 14:10:44	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.196..
12/05/2023 14:12:09	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.193..
12/05/2023 14:12:54	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.261..
12/05/2023 14:15:33	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.194..
12/05/2023 14:17:20	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 9.195..

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
078/2023

12/05/2023 14:18
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Para providências,

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/05/2023 14:18:22 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐