



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
136.716.869.222.603.218

Arespcj

CC

16/06/2023 10:31

Município

Saeam - Artur Nogueira

· 19 38772007

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA

PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA

Verificação de Não Conformidades

Americana, Junho de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeito: Lucas Sia

Endereço: Rua Dez de Abril, 629 - Centro

Telefone: (19) 3827 -9700

E-mail: prefeito@arturnogueira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.006, de 17/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Responsável legal: Gabriela Montoya Fernandes

Endereço: Rua Ademar de Barros nº 1741 – Jardim Wada

Telefone: (19) 3877-2007

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Jaqueline Adorno Balazine - Chefe do Laboratório de Análises

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/06/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
POÇO VILA NOGUEIRA	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO VILA NOGUEIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO VILA NOGUEIRA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO VILA NOGUEIRA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SACILOTTO II POÇO 2	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO 24 SACILOTTO II	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO 22 SACILOTTO II	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO 22 SACILOTTO II	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO BELA VISTA II - CIDADE JARDIM	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 9.337 - EEAT Coração Criança (Artur Nogueira)

EEAT Coração Criança

EEAT CORAÇÃO CRIANÇA - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CORAÇÃO CRIANÇA - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Coração Criança, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. . **CEP:** 13160-000 /
Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.1] Fotos de EEA-4.1



Foto 1 - Área devidamente cercada

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



Foto 1 - Acesso para manutenção da elevatória

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3

A moto bomba reserva
encontrava-se em outro
local

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1 - Local de instalação da moto bomba reserva



Foto 2 - Moto bomba reserva em um depósito na Estação de Tratamento de Água

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Extintor de incêndio no local

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Indicação de validade do extintor

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088445


Item fiscalizado 9.338 - Reservatório 27 PALMEIRAS (Artur Nogueira)

Reservatório 27 PALMEIRAS

RESERVATÓRIO 27 - PALMEIRAS - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 27 - PALMEIRAS - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Parque das Palmeiras, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. . **CEP:** 13160-000 /
Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Área dos Reservatórios devidamente
cercada

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação de um dos reservatórios



Foto 2 - Três reservatórios com identificação

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

O chão estava úmido na base do reservatório no momento da fiscalização.

Argumentou-se que a umidade deveu-se à coleta de água, feita com registro posicionado próximo à base do reservatório. A equipe do SAEAN se prontificou a trocar o registro de local, para constatar se de fato não há vazamento na base do reservatório.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Chão úmido no momento da fiscalização

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Medição via telemetria.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088447

Item fiscalizado 9.340 - Poço VILA Nogueira (Artur Nogueira)

Poço VILA Nogueira

POÇO VILA NOGUEIRA - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA NOGUEIRA - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Alameda Antônio de Faveri Neto, 1382a - Jardim Leonor, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 1382a. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

05/06/2023

Data de término da fiscalização

05/06/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

O cercamento da área
ainda não foi concluído

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Alambrados sem cercamento no Poço
Vila Nogueira

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

De acordo com o prestador, há uma bomba submersa que serve de reserva no Almojarifado para várias bombas em operação no SAEAN. As fotos das bombas reservas estão no Item Fiscalizado 9.341.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

As instalações ainda não estão concluídas, ainda que o sistema já esteja em funcionamento.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

Não há qualquer identificação na área

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço Vila Nogueira

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

N/A

[CSB-2.8] Observações sobre CSB-2.8

A tomada de água fica no reservatório próximo, antes da cloração e fluoretação e antes de passar pela rede de distribuição.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

SIM

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

Não havia tubo medidor de nível no poço.

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Ausência de tubo medidor de nível no poço

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Já foi feito o pedido de outorga, aguardando deliberação do Órgão.

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1 - Documento do pedido de outorga em deliberação.

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

A cloração e fluoretação é feita em outro ponto, antes da

rede de distribuição.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Ausência de
segurança, por
ausência de
cercamento

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088450

Item fiscalizado 9.341 - poço sacilotto II poço 1 (Artur Nogueira)

poço sacilotto II poço 1

POÇO SACILOTTO II POÇO 1 - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SACILOTTO II POÇO 1 - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Jardim Sacilotto, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. . CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

05/06/2023

Data de término da fiscalização

05/06/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Aspecto geral do Poço Sacilotto II Poço 1 com cercamento por alambrado

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Há uma bomba submersa que serve de reserva no Almoxarifado para várias bombas em operação no SAEAN

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bomba Submersa Reserva



Foto 2 - Bomba Submersa Reserva (poços menor vazão)

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

Não há qualquer tipo de identificação na área

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

N/A

[CSB-2.8] Observações sobre CSB-2.8

A coleta de água é feita em outra região, na entrada da reservatório e antes da rede de distribuição. Por ser uma região remota, o prestador quer prevenir a depreciação da

estrutura, não deixando
ponto de coleta de
água.

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Não há tomada de água para coleta no local.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10




Foto 1 - Outorga do Poço 1 Sacilotto II

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

O prestador confirmou a realização de automonitoramento e demonstrou controle de análises diários.

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14




Foto 1 - Roteiro de análises físico-química diárias




Foto 2 - Roteiro de análises físico-química diárias

(1)

(2)




Foto 3 - Roteiro de coleta diária

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088454


Item fiscalizado 9.342 - Reservatório 24 Sacilotto II (Artur Nogueira)

Reservatório 24 Sacilotto II

RESERVATÓRIO 24 SACILOTTO II - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 24 SACILOTTO II - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Dário Caetano, 500 - Sacilotto, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 500. .

CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Aspecto geral do Reservatório 24
Sacilotto II

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

O Reservatório está em um centro de reservação e distribuição com cercamento por alambrado

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Ocorrência de vazamento no registro, com enxarcamento de solo no local

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento no registro



Foto 2 - Vazamento no registro (2)

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Medição de nível por telemetria e manômetro na base do reservatório.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Manômetro na base de reservatório

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088455


Item fiscalizado 9.343 - Reservatório 22 Sacilotto II (Artur Nogueira)

Reservatório 22 Sacilotto II

RESERVATÓRIO 22 SACILOTTO II - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 22 SACILOTTO II - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Dário Caetano, 500 - Sacilotto, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 500. .
CEP: 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

O reservatório apresenta alguns pontos com severo vazamento

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Ponto de vazamento com chão enxarcado




Foto 2 - Ponto de vazamento, reparo insuficiente evidente

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Abertura na cobertura do Reservatório
Apoiado

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088456


Item fiscalizado 9.344 - poço sacilotto II POÇO 2 (Artur Nogueira)

poço sacilotto II POÇO 2

POÇO SACILOTTO II POÇO 2 - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SACILOTTO II POÇO 2 - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Afonso Facine, 437b - Sacilotto, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 437b. .
CEP: 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

O poço está em um centro de reservação e distribuição, com cercamento correspondente a todo terreno

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1




Foto 1 - Área de instalação do Poço Sacilotto II
Poço 2

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

De acordo com o prestador há uma bomba submersa que serve de reserva no Almocharifado para várias bombas em operação no SAEAN. As fotos estão no item fiscalizado 9.341.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço Sacilotto II Poço 2

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Ponto de coleta de água do Poço
Sacilotto II Poço 2

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo medidor de nível

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1 - Documento Outorga do Poço Sacilotto II
Poço 2

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

De acordo com prestador, ocorre automonitoramento, mas em pontos críticos da rede.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088459

Item fiscalizado 9.345 - poço sacilotto ii poço 3 (Artur Nogueira)

poço sacilotto ii poço 3

POÇO SACILOTTO II POÇO 3 - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SACILOTTO II POÇO 3 - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Raymundo Berny, 211 - Dois, Artur Nogueira - SP, 13167-314, Brasil. nº 211. .

CEP: 13167-314 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

05/06/2023

Data de término da fiscalização

05/06/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1




Foto 1 - Cercamento e aspecto geral do Poço
Sacilotto II Poço 3

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor conectado a sistema de
telemetria do Poço Sacilotto II Poço 3

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8




Foto 1 - Ponto de coleta de água do Poço
Sacilotto II Poço 3

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo medidor de nível

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Fotos de CSB-2.11




Foto 1 - Documento Outorga do Poço Sacilotto II
Poço 3

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

A dosagem de produtos químicos não é feita no local, mas sim no ponto de reservação. Não há nenhum ponto na rede de distribuição antes da etapa de cloração.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088460

reservatório residencial do bosque

RES. RESIDENCIAL DO BOSQUE - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL DO BOSQUE - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Sto Amaro, 69 - Dois, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 69. . CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=2.45

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão Geral do Reservatório Residencial do Bosque

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Muro de cercamento do Reservatório
Residencial do Bosque

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4




Foto 1 - Guarda-corpos do Reservatório
Residencial do Bosque

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

A autarquia está instalando telemetria nos reservatórios. Não houve, ainda, instalação nesse ponto.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75088468

Reservatório Bela Vista II CIDADE JARDIM

RES. BELA VISTA II CIDADE JARDIM - ARTUR NOGUEIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BELA VISTA II CIDADE JARDIM - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Saudade, 503 - Jardim Leonor, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 503. .
CEP: 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 05/06/2023

Data de término da fiscalização 05/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa com detalhes do Reservatório
(reformado)



Foto 2 - Placa com detalhes do Reservatório
(novo)



Foto 3 - Bomba do Reservatório



Foto 4 - Presença de extintor




Foto 5 - Extintor com validade conforme

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Reservatórios com devida identificação

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Há uma passagem improvisada com abertura do concreto na região da tampa, mantendo parte do reservatório semi-enterrado descoberta.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Abertura na região da tampa de inspeção do Reservatório semi-enterrado

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

A cobertura do reservatório semi-enterrado tem parte com abaulamento, que gera acúmulo de água parada. Recomenda-se ao prestador verificar as causas do acúmulo de água e possíveis medidas a serem tomadas.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Cobertura desnivelada, com região com acúmulo de água pluvial no reservatório semi-enterrado

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#75092248

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 21/06/2023 10:39:07)

É base de:

[Auto de Notificação 079/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Notificação 104/2023 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 191/2023 - Fiscalização técnica nos sistemas de abastecimento de água do município](#)
[Artur Nogueira](#)

[Ofício 554/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 136/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/06/2023 13:20:50 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.337..](#)

19/06/2023 13:23:17 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.348..](#)

19/06/2023 13:23:52 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.347..](#)

19/06/2023 13:25:30 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.345..](#)

19/06/2023 13:26:16 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.344..](#)

19/06/2023 13:27:22 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.343..](#)

19/06/2023 13:28:16 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.342..](#)

19/06/2023 13:28:55 Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.341..](#)

19/06/2023 16:49:36 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.340..](#)

19/06/2023 16:50:28 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.338..](#)

19/06/2023 16:59:44 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.347..](#)

19/06/2023 17:02:12 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.347..](#)

20/06/2023 15:58:17 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.337..](#)

20/06/2023 16:00:57 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.338..](#)

20/06/2023 16:14:16 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.340..](#)

20/06/2023 16:22:42 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.341..](#)

20/06/2023 16:30:37 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.342..](#)

20/06/2023 16:45:28 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.343..](#)

20/06/2023 16:53:30 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.344..](#)

20/06/2023 17:04:53 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.347..](#)

20/06/2023 17:25:51 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.348..](#)

21/06/2023 11:08:52 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.341..](#)

21/06/2023 11:16:06 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 091/2023** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF **089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

21/06/2023 11:18:41 Paulo Marcos Faria Maciel **D1** emitiu o [Auto de Notificação 079/2023](#) a partir deste documento.

Tramitação 1-
091/2023

21/06/2023 11:20

(Respondido)

Paulo M. D1

D1 - Adm Direta ...

A/C Paulo M.

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue, para providências, por gentileza,

Atenciosamente

—

Paulo Marcos Faria Maciel

Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/06/2023 11:20:44

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

04/08/2023 15:52:12

João Mateus Boll Gallas DTO emitiu o [Auto de Notificação 104/2023](#) a partir deste documento.