

**Relatório de Fiscalização 147/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
495.916.940.038.658.111

Arespcj

CC

06/09/2023 09:37

Município

Secretaria de Saneamento - Santo Antônio de Posse

· 19 3896-1213

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

PRESTADOR: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PREFEITURA)

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Prefeito: João Leandro Lolli

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-9000

E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br

Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 2543, de 02/12/2010

1.2 PRESTADORNome: **Diretoria de Água e Esgoto - DAE**

Responsável legal: Alice Bortolotto Valsechi

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-1213 | (19) 3896-9017

E-mail: alice.valsechi@pmsaposse.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alice Bortolotto Valsechi - Secretária de Saneamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/08/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EEA BELA VISTA INFERIOR (NOVO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB RESSACA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
RES. BELA VISTA INFERIOR (NOVO) 0 SANTO ANTÔNIO DE POSSE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. BELA VISTA INFERIOR (NOVO) 0 SANTO ANTÔNIO DE POSSE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. ETA (ENTERRADO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. PADRE PEDRO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. PADRE PEDRO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.430 - Reservatório Padre Pedro (Santo Antônio De Posse)

Reservatório Padre Pedro

RES. PADRE PEDRO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PADRE PEDRO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Benjamin Solera, 316, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 316. .
CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5989, long=-46.9140296, accuracy=13.653

Fiscalizado	Padre Pedro #79921306
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada Conforme

Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía placa de identificação com o nome correto. Em comprovação posterior à fiscalização no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com a placa substituída, mas devido à resolução do arquivo não foi possível constatar a adequação da placa de identificação.

Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa com identificação errada.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Descida do cabeamento do SPDA.



Foto 2 - Captador tipo Franklin.

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem da tela de proteção na tubulação já indicada no item 6.12 deste documento. Não foi comprovada a instalação da tela nas outras tubulações.

Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Aberturas sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

No dia da fiscalização o local permanecia sem medidor de nível já apontado no Auto de Notificação 14/2018. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do medidor de nível instalado.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Descida do tubo extravasor.




Foto 2 - Saída do tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.431 - Poço São Judas (Santo Antônio De Posse)

Poço São Judas

POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: Rua Marcelina Bocaletto Lolli, 193, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 193. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.601959, long=-46.9101645, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço São Judas #79922457
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral externa.



Foto 2 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada Conforme

Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cerca do poço vista externa.



Foto 2 - Cerca do poço vista interna.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque**Conforme****[CSB-2.2] Observações**Armazenada na ETA
Saúde.**Fotos de CSB-2.2****Foto 1** - Bombas reservas dos poços.**[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio****Conforme****[CSB-2.3] Observações**

No dia da fiscalização o local não possuía extintor de incêndios. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do extintor disponível no local.

[CSB-2.4] Existência de identificação da área**Conforme****[CSB-2.4] Observações**

Conforme fotos gerais.

[CSB-2.5] Existência de laje de proteção**Conforme****Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Laje de proteção do poço.**[CSB-2.6] Existência de Macromedidor****Conforme****Fotos de CSB-2.6**



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta do poço.

[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do poço.

[CSB-2.11] Captação de água com outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou o requerimento para regularização da outorga.

[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**Conforme****[CSB-2.14] Observações**

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou o automonitoramento de maio/2023, junho/2023, julho/2023 e agosto/2023.

[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação**Conforme****Fotos de CSB-2.15**

Foto 1 - Sistema de dosagem em linha.

[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular**Não Conforme****[CSB-2.16] Observações**

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador informou que existe um processo de licitação em andamento para aquisição de pastilha de cloro e flúor.

[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Conforme**

Novo Item Fiscalizado 9.432 - Reservatório São Judas (Santo Antônio De Posse)

Reservatório São Judas

RES. SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. SÃO JUDAS - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: Rua Marcelina Bocaletto Lolli, 183, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 183. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6025088, long=-46.8993813, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório São Judas #79923255
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Apenas o reservatório do fundo está em operação.

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
---	----------

Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca do reservatório.



Foto 2 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

Reservatório ao lado de antena com SPDA.

Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Antena com SPDA ao lado do reservatório.

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.9] Observações

Foto do extravasor do reservatório.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Demonstrado com imagens do drone de 27/09/2022 no Relatório de Fiscalização 214/2022.

Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Imagem da tampa de inspeção capturada com drone em 27/09/2022.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Extravasar com tela de proteção.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Demonstrado com
imagens do drone de
27/09/2022 no
Relatório de
Fiscalização 214/2022.

Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Imagem da tubulação de ventilação
capturada com drone em 27/09/2022.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.433 - Reservatório ETA (enterrado) (Santo Antônio De Posse)

Reservatório ETA (enterrado)

RES. ETA (ENTERRADO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA \(ENTERRADO\) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: Av. da Saudade, 780, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 20. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.6057342, long=-46.9281925, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Enterrado #79952280
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de RES-6.0	
	
Foto 1 - Vista geral do reservatório.	Foto 2 - Vista geral do reservatório.
	
Foto 3 - Vista geral do reservatório.	
[RES-6.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.1] Observações	No interior da ETA Saudades.
[RES-6.2] - Existência de identificação da área	Conforme

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Reinstalar/reencaixar telas de proteção.

Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tela de proteção desencaixada.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de RES-6.13



Foto 1 - Sistema de ventilação do reservatório.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.434 - EEA Reservatório Bela Vista inferior (novo) (Santo Antônio De Posse)

EEA Reservatório Bela Vista inferior (novo)

EEA BELA VISTA INFERIOR (NOVO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BELA VISTA INFERIOR \(NOVO\) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Carlos Alberto da Fonseca, 134, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 134. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6101968, long=-46.9119069, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEA BELA VISTA #79924826

Data de início da fiscalização

02/08/2023

Data de término da fiscalização

02/08/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

[EEA-4.0] Observações

EEA junto ao
reservatório Bela Vista
inferior (novo).

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

Fotos de EEA-4.1**Foto 1** - Vista da cerca da EEA.**Foto 2** - Vista da cerca da EEA.**[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**

Conforme

Fotos de EEA-4.2**Foto 1** - Vista à partir do acesso da EEA.**[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio**

Conforme

Fotos de EEA-4.4**Foto 1** - Extintor da EEA.**[EEA-4.5] - Existência de identificação da área**

Conforme

Fotos de EEA-4.5



Foto 1 - Placa de identificação da EEA.

[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA-4.8] Observações

Vazamento junto ao registro da coleta de água bruta do poço, de acordo com o prestador, e o vazamento junto ao bocal se deve à manutenção em andamento no momento da fiscalização. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento

Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento junto ao registro da coleta de água bruta do poço.



Foto 2 - Vazamento junto ao bocal.

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular

Conforme

Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Validade do extintor da EEA.

[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEA-4.10] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem demonstrando a retirada de parte do material de construção e organização do restante no espaço, de modo a não prejudicar o acesso e manutenção da EEA.

Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Material depositado no interior da EEA.


Novo Item Fiscalizado 9.435 - Reservatório Bela Vista superior (antigo) (Santo Antônio De Posse)

Reservatório Bela Vista superior (antigo)

RES. BELA VISTA SUPERIOR (ANTIGO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BELA VISTA SUPERIOR \(ANTIGO\) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Carlos Alberto da Fonseca, 151, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 151. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6099316, long=-46.9107362, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bela Vista Caixa Magrela #79926236
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.1] - A área está devidamente cercada	N/A
[RES-6.1] Observações	O reservatório possui cerca, mas de acordo com o prestador, o local é constantemente invadido.
Fotos de RES-6.1	
	
Foto 1 - Vista da cerca do reservatório.	Foto 2 - Vista da cerca depredada.
[RES-6.2] - Existência de identificação da área	Conforme
[RES-6.2] Observações	No dia da fiscalização o local não possuía placa de identificação com o nome correto. Em comprovação posterior à fiscalização no documento

"RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com a placa substituída.

Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa com identificação errada.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES-6.4




Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

Como a NC segue pendente no Auto de Notificação 14/2018, não foi feito um novo apontamento.

Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Inexistência de SPDA.

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Descida do tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista do interior do reservatório.



Foto 2 - Vista do interior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 9.436 - Reservatório Bela Vista inferior (novo) (Santo Antônio De Posse)

Reservatório Bela Vista inferior (novo)

RES. BELA VISTA INFERIOR (NOVO) 0 SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BELA VISTA INFERIOR \(NOVO\) 0 SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Carlos Alberto da Fonseca, 586, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 586. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6100234, long=-46.9120351, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bela Vista #79924729
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Falta de cabeamento de SPDA.

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Abertura sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Descida do tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.437 - Poço Bela Vista (Santo Antônio De Posse)

Poço Bela Vista

POÇO BELA VISTA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BELA VISTA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Carlos Alberto da Fonseca, 151, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil.
nº 151. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6097428, long=-46.9104224, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Bela Vista #79926729
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

[CSB-2.0] Observações

Poço temporariamente desativado devido ao recapeamento da via. Postes de energia foram removidos.

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Acesso ao poço.




Foto 3 - Cobos de energia removidos.



Foto 4 - Interior do poço.

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada	N/A
[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio	N/A
[CSB-2.4] Existência de identificação da área	N/A
[CSB-2.5] Existência de laje de proteção	N/A
[CSB-2.6] Existência de Macromedidor	N/A
[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta	N/A

[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível	N/A
[CSB-2.10]Captação de água com outorga regular	N/A
[CSB-2.11] Captação de água com outorga	N/A
[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes	N/A
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular	N/A
[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	N/A
[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular	N/A
[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A


Novo Item Fiscalizado 9.438 - EEEB Córrego Bonito (Barreiro) (Santo Antônio De Posse)

EEEB Córrego Bonito (Barreiro)

EEEB CÓRREGO BONITO (BARREIRO) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CÓRREGO BONITO \(BARREIRO\) - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: Estr. Vicinal Oscar Pereira Dias - Recanto Vale Verde, Santo Antônio de Posse - SP, 13832-380, Brasil. . **CEP:** 13832-380 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6340467, long=-46.9172483, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Barreiro Corrego Bonito #79928500
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de EEE-7.0

**Foto 1** - Vista geral da EEEB.**Foto 2** - Vista do sistema de bombeamento.**Foto 3** - Vista da bomba de EEEB.**[EEE-7.1] - A área está devidamente cercada**

Conforme

Fotos de EEE-7.1

**Foto 1** - Cerca da EEEB.**[EEE-7.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**

Conforme

Fotos de EEE-7.2

**Foto 1** - Portão de acesso à EEEB.**[EEE-7.3] - Existência de conjunto moto-bomba reserva**

Conforme

[EEE-7.3] ObservaçõesArmazenada na ETA
Saúde.

Fotos de EEE-7.3



Foto 1 - Motor reserva da EEEB.



Foto 2 - Bomba reserva da EEEB.

[EEE-7.4] - Existência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía extintor de incêndios. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do extintor disponível no local.

Fotos de EEE-7.4



Foto 1 - Local sem extintor.

[EEE-7.5] - Existência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de EEE-7.5



Foto 1 - Gradeamento grosseiro da EEEB.

[EEE-7.6] - Existência de identificação da área**Conforme****Fotos de EEE-7.6****Foto 1** - Placa de identificação.**[EEE-7.9] - Ausência de vazamentos aparentes****Conforme****[EEE-7.9] Observações**

No dia da fiscalização o local apresentava vazamento. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do reparo do vazamento.

Fotos de EEE-7.9**Foto 1** - Vazamento entre a tubulação de sucção e a parede do poço.**[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação****Conforme****[EEE-7.11] Observações**

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem comprovando a limpeza do local.

Fotos de EEE-7.11



Foto 1 - Gradeamento grosso parcialmente obstruído.



Foto 2 - Gradeamento fino parcialmente obstruído.



Foto 3 - Gradeamento fino parcialmente obstruído.

[EEE-7.12] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Conforme****[EEE-7.12] Observações**

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem comprovando a limpeza dos locais.

Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Realizar a disposição adequada de resíduos sólidos removidos do sistema de gradeamento.



Foto 2 - Realizar a limpeza da caixa de areia com disposição adequada dos resíduos.



Foto 3 - Limpeza do efluente acumulado no interior da casa de bombeamento.



Foto 4 - Limpeza do efluente acumulado no interior da casa de bombeamento.

Novo Item Fiscalizado 9.439 - POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE (Santo Antônio De Posse)

POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: Estr. Vicinal Oscar Pereira Dias - Recanto Vale Verde, Santo Antônio de Posse - SP, 13832-380, Brasil. . CEP: 13832-380 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6238565, long=-46.9173075, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Vale Verde #79929043
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cerca do poço.



Foto 2 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.2] Observações

Armazenada na ETA
Saúde.

Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bombas reservas dos poços.

[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía extintor de incêndios. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o

prestador apresentou
imagem do extintor
disponível no local.

[CSB-2.4] Existência de identificação da área Conforme

[CSB-2.4] Observações Recomenda-se a
limpeza da placa.

Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação do poço.

[CSB-2.5] Existência de laje de proteção Conforme

[CSB-2.5] Observações No dia da fiscalização o
local não possuía laje
de proteção. Em
comprovação posterior
à fiscalização, no
documento
"RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO" do e-
mail de 25/08/2023, o
prestador apresentou
imagem comprovando
a execução da laje.

[CSB-2.6] Existência de Macromedidor Conforme

Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta Conforme

Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água para coleta de água bruta do poço.

[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do poço.

[CSB-2.11] Captação de água com outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou o requerimento para regularização da outorga.

[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.12] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do reparo do vazamento.

Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento no sistema de cloração.

[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.14] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou o automonitoramento de maio/2023, junho/2023, julho/2023 e agosto/2023.

[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Estoque de pastilhas de cloro e fluor do poço.



Foto 2 - Sistema de dosagem química.

[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular

Não Conforme

[CSB-2.16] Observações

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador informou que existe um processo de licitação em andamento para aquisição de pastilha de cloro e flúor.

Fotos de CSB-2.16



Foto 1 - Validade expirada.



Foto 2 - Embalagens lacradas com data de vencimento expirada.

[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.440 - Reservatório Condomínio Monte Bello (Santo Antônio De Posse)

Reservatório Condomínio Monte Bello

RES. CONDOMÍNIO MONTE BELLO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CONDOMÍNIO MONTE BELLO - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: C344+R7, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . **CEP:** 13830-000 /
Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5929374, long=-46.944338, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Condomínio Monte Belo #79933252
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

[RES-6.2] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía placa de identificação. Em comprovação posterior à fiscalização no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com a placa.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Descida do cabeamento do SPDA.



Foto 2 - Captador tipo Franklin.

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía medidor de nível. Em comprovação posterior à fiscalização no documento "RELATÓRIO DE

FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com o medidor de nível instalado.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Descida do tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.441 - EEEB Ressaca (Santo Antônio De Posse)

EEEB Ressaca

EEEB RESSACA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RESSACA - SANTO ANTÔNIO DE POSSE](#)



Endereço: R. Paulo Marun, 619, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. nº 619. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6083467, long=-46.94866, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Ressaca #79933356
Data de início da fiscalização	02/08/2023
Data de término da fiscalização	02/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.



Foto 3 - Vista geral do preliminar da EEEB.



Foto 4 - Baía de contenção da EEEB.



Foto 5 - Vista geral do sistema de bombeamento da EEEB.



Foto 6 - Vista do sistema de bombeamento da EEEB.

[EEE-7.1] - A área está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE-7.1] Observações

No dia da fiscalização o local não possuía cercamento devido às obras de recuperação do local. Em comprovação posterior à fiscalização no documento

"RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com a cerca sendo instalada, mas ainda não concluída.

Fotos de EEE-7.1



Foto 1 - A EEEB está em obras de reforma e sem cerca.

[EEE-7.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de EEE-7.2



Foto 1 - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Existência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

[EEE-7.3] Observações

Armazenada na ETA Saudade.




Fotos de EEE-7.3



Foto 1 - Motor e bomba reserva à esquerda.

[EEE-7.4] - Existência de extintor de incêndio**Conforme****[EEE-7.4] Observações**

No dia da fiscalização o local não possuía extintor de incêndios. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do extintor disponível no local.

Fotos de EEE-7.4**Foto 1** - Local sem extintor de incêndio.**[EEE-7.5] - Existência de gradeamento grosseiro****Conforme****Fotos de EEE-7.5****Foto 1** - Vista do gradeamento grosseiro da EEEB.**Foto 2** - Vista do gradeamento grosseiro da EEEB.**Foto 3** - Vista do gradeamento grosseiro da EEEB.

[EEE-7.6] - Existência de identificação da área**Conforme****[EEE-7.6] Observações**

No dia da fiscalização o local não possuía placa de identificação. Em comprovação posterior à fiscalização no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do local com a placa.

[EEE-7.9] - Ausência de vazamentos aparentes**Conforme****[EEE-7.9] Observações**

No dia da fiscalização o local permanecia com vazamento já apontado no Auto de Notificação 14/2018. Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem do reparo do vazamento.

Fotos de EEE-7.9

Foto 1 - Vazamento entre a tubulação de sucção e a parede do poço.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação**Conforme****[EEE-7.12] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Conforme****[EEE-7.12] Observações**

Em comprovação posterior à fiscalização, no documento "RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO" do e-

mail de 25/08/2023, o prestador apresentou imagem comprovando a limpeza do local.

Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Realizar a limpeza da caixa de areia com disposição adequada dos resíduos.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:
[Auto de Notificação 132/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Auto de Notificação 014/2018 - E14/2018
Relatório de Fiscalização 140/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Memorando 280/2023 - Relatório de fiscalização
Auto de Notificação 130/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Ofício 796/2023 - Encaminhamento de Ofício
Proc. Administrativo 198/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

E_mail_Alice_2_.pdf (402,59 KB)	0 downloads
RELATORIO_DE_FISCALIZACAO.docx (9,89 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Tramitação 1-
147/2023

Esse relatório substitui o

06/09/2023 09:39
(Respondido)

André C. D1

D1 - Adm Direta ...

A/C André C.
CC

Relatório de Fiscalização 140/2023 - Relatório de Fiscalização (Arespcj)

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS
DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE POSSE**

PRESTADOR: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PREFEITURA)

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse
Prefeito: João Leandro Lolli
Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse
Telefone: (19) 3896-9000
E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br
Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 2543, de 02/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: **Diretoria de Água e Esgoto - DAE**
Responsável legal: Alice Bortolotto Valsechi
Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse
Telefone: (19) 3896-1213 | (19) 3896-9017
E-mail: alice.valsechi@pmsaposse.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alice Bortolotto Valsechi - Secretária de Saneamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 02/08/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

- Novo Item Fiscalizado 9.430 - Reservatório Padre Pedro (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.431 - Poço São Judas (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.436 - Reservatório Bela Vista inferior (novo) (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.437 - Poço Bela Vista (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.438 - EEEB Córrego Bonito (Barreiro) (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.439 - POÇO VALE VERDE - SANTO ANTÔNIO DE POSSE (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.440 - Reservatório Condomínio Monte Bello (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.441 - EEEB Ressaca (Santo Antônio De Posse)
- Novo Item Fiscalizado 9.435 - Reservatório Bela Vista superior (antigo) (Santo Antônio De Posse)

Novo Item Fiscalizado 9.434 - EEA Reservatório Bela Vista inferior (novo) (Santo Antônio De Posse)

Novo Item Fiscalizado 9.433 - Reservatório ETA (enterrado) (Santo Antônio De Posse)

Novo Item Fiscalizado 9.432 - Reservatório São Judas (Santo Antônio De Posse)

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:
[Auto de Notificação 130/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[E_mail_Alice.pdf](#) (365,30 KB) 1 download

[RELATORIO_DE_FISCALIZACAO.docx](#) (9,89 MB) 1 download

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/09/2023 13:40:38 André Aukar B. de Camargo **D1** emitiu o [Auto de Notificação 132/2023](#) a partir deste documento.

06/09/2023 13:42:41 André Aukar B. de Camargo **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 147/2023** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2-147/2023

06/09/2023 13:44
(Encaminhado)

André C. **D1**

—
Prezado Philippe,
Para providências, por favor!
Grato.

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

André Aukar B. de Camargo

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas