

**Relatório de Fiscalização 173/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
135.216.987.747.805.698

Arespcj

CC

31/10/2023 14:53

Município

Saae - Pedreira

· 19 38524283

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE

Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

Americana, Novembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedreira

Prefeito: Fábio Vinicius Polidoro

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira

Telefone: (19) 3893-3522

E-mail: gabinete@pedreira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Responsável legal: Leonardo Selingardi

Endereço: Av. Joaquim Carlos, 1539 - Vila São José

Telefone: (19) 3853-3105

E-mail: diretoriageral@saaepedreira.com.br**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização**

2.2 PRESTADOR

João Paulo Polydoro - Engenheiro

Juvenilson de Jesus Santos - Encarregado dos Serviços de Água

3. FISCALIZAÇÃO

O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) é um dispositivo alternativo à imposição de penalidade previsto na Resolução ARES-PCJ nº71/2014, em que as partes (Prestador e Agência) ajustam as obrigações do prestador, particularizando as etapas de execução e respectivos prazos para cada elemento ou não conformidade. As metas estabelecidas no referido termo devem ser compatíveis com as obrigações previstas na lei, nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços, e o seu descumprimento enseja, necessariamente, a aplicação de multa no valor da Não Conformidade apontada e não resolvida acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do Art. 34, §8º, da Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira e a ARES-PCJ firmaram o CAC nº 28/2019, cujo Anexo I estabeleceu prazos para resolução das Não Conformidades apontadas em fiscalizações anteriores. Considerando que as Resoluções ARES-PCJ nº 364/2020, 384/2021 e 395/2021 prorrogaram os prazos para solução das Não Conformidades pendentes, e que em 01/08/2023 foi lançado o boleto do CAC através do Ofício 682/2023 devido ao não cumprimento dos prazos, em 19/10/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira com o objetivo de verificar o status das Não Conformidades constantes no CAC.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nos subsistemas fiscalizados o objetivo foi verificar as Não Conformidades sanadas pelo prestador e verificar novos apontamentos de Não Conformidades nos subsistemas em operação e nos novos subsistemas que vieram a substituir àqueles desativados, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. A tabela a seguir exhibe as não conformidade constantes no CAC e a situação verificada na Fiscalização.

Sistema	Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	ID CAC	Data Limite CAAC	Situação
Fiscalização no Reservatório	ALTOS DE SANTA CLARA METÁLICO APOIADO 1	RE-S-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	CAC 26/12/2022	28/01/2023	Reservatório desativado e substituído pelo Reservatório Altos de Santa Clara Apoiado. Portanto, Não Conformidade cancelada.

Fiscalização no Reservatório	ALTOS DE SANTA CLARA METÁLICO APOIADO 2	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Reservatório desativado e substituído pelo Reservatório Altos de Santa Clara Apoiado. Portanto, Não Conformidade cancelada.
Fiscalização no Reservatório	APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Resolvido.
Fiscalização no Reservatório	APOIADO SANTA EDWIRGES	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Resolvido.
Fiscalização no Reservatório	BAIRRO KOBAYACHI	RE S- 6.3	Existência de vazamentos aparentes	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminho Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o SAAE reconhece o vazamento indicado, mas não propõe solução. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.
Fiscalização no Reservatório	BEIJA FLOR ELEVA DO	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Resolvido.

Fiscalização na Adutora	CAPTÃO ETAS I E III	AD U- 1.1	Adutora sem pontos de descarga	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9	No	Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminho Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o prestador informa que não há necessidade de execução deste item e solicita uma reunião técnica para tratar do assunto. Em reunião no dia da fiscalização foi solicitado ao prestador um laudo técnico acompanhado de ART para comprovar a não necessidade do acessório. Em e-mail do prestador de 27/10/2023 foi encaminhado relatório técnico, porém sem laudo final e ART. Foi solicitada a complementação dos documentos por e-mail. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.
Fiscalização na Adutora	CAPTÃO ETAS I E III	AD U- 1.2	Adutora sem válvulas de admissão de ar (ventosas) instaladas	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9	No	Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminho Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o prestador informa que não há necessidade de execução deste item e solicita uma reunião técnica para tratar do assunto. Em reunião no dia da fiscalização foi solicitado ao prestador um laudo técnico acompanhado de ART para comprovar a não necessidade do acessório. Em e-mail do prestador de 27/10/2023 foi encaminhado relatório técnico, porém sem laudo final e ART. Foi solicitada a complementação dos documentos por e-mail. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.

Fiscalização no Reservatório	ELEVA DO SANTA EDWIR GES	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Reservatório desativado e antigo sistema de recalque utilizado como booster. Portanto, Não Conformidade cancelada.
Fiscalização no Reservatório	ELEVA DO SANTA EDWIR GES	RE S- 6.12	Reservatório sem tubo extravasor	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	Reservatório desativado e antigo sistema de recalque utilizado como booster. Portanto, Não Conformidade cancelada.
Fiscalização na ETA	ETA I - PEDR EIRA	ETA -5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminho Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o SAAE demonstra o histórico do processo de instalação do sistema de tratamento de lodo. Atualmente o sistema está concluído e aguardando interligação com as ETAs e emissão de CADRI. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada até o início da operação.
Fiscalização na ETA	ETA III - PEDR EIRA	ETA -5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	C A C C /2 01 9	26/ 12/ 20 22	No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminho Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023

						2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o SAAE demonstra o histórico do processo de instalação do sistema de tratamento de lodo. Atualmente o sistema está concluído e aguardando interligação com as ETAs e emissão de CADRI. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada até o início da operação.
Fiscalização no Reservatório	JARDIM ALZIR A	RE S- 6.1	A área não está devidamente cercada	C A C 28 /2 01 9	26/ 12/ 20 22	No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminhado Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads informa que o reservatório está para ser substituído, já se encontra com o setor de licitação o processo para aquisição de novo reservatório. Durante a fiscalização foi constatado que o reservatório continua em operação. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.
Fiscalização no Reservatório	JARDIM ALZIR A	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C A C 28 /2 01 9	26/ 12/ 20 22	No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminhado Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads informa que o reservatório está para ser substituído, já se encontra com o setor de licitação o processo para aquisição de novo reservatório. Durante a fiscalização foi constatado que o reservatório

						continua em operação. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.
Mon itora men to de Pres são	Rua João Adalbo, s/n	CG- 9.37 .1	Pressão no ponto de fornecimento de água em desacordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9		No Protocolo 500/2023 Solicitações Diversas Boa tarde, Encaminhado Ofício 32/2023 - Referente a Resposta do ofício 682/2023 2023_08_29_CAC_Nao_Conformidades_Realizadas_2_.pdf (1,60 MB) 17 downloads o prestador informa que foram instaladas duas válvulas redutoras de pressão, sendo que uma apresentou problema. Estão adquirindo nova válvula para sanar o problema. Portanto, a Não Conformidade permanece como não solucionada.
Fisc aliza ção no Res erva tório	VILA NOVA	RE S- 6.1	A área não está devidamente cercada	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9		Reservatório desativado e substituído pelo Reservatório Vila Nova Novo. Portanto, Não Conformidade cancelada.
Fisc aliza ção no Res erva tório	VILA NOVA	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9		Reservatório desativado e substituído pelo Reservatório Vila Nova Novo. Portanto, Não Conformidade cancelada.
Fisc aliza ção no Res erva tório	VILA NOVA	RE S- 6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	C 26/ A 12/ C 20 28 22 /2 01 9		Reservatório desativado e substituído pelo Reservatório Vila Nova Novo. Portanto, Não Conformidade cancelada.

Em relação à ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo da ETAs, cabe apontar que o sistema está instalado e que já foi realizado o teste de estanqueidade. Já foram emitidas pela CETESB a Licença Prévia (25/11/2022) e a Licença de Instalação (14/09/2023) desse sistema de tratamento de lodo. A Licença

de Operação da ETA (29/09/2023) também foi emitida pela CETESB com validade até 30/08/2028, sendo que a renovação desta Licença de Operação ficará condicionada à implantação e funcionamento deste sistema de tratamento do lodo. Documentação anexa ao relatório.

A tabela a seguir exibe os novos apontamentos de não conformidade verificados na Fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
JARDIM ALZIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
JARDIM ALZIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
JARDIM ALZIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
JARDIM ALZIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

Nas inspeções realizadas também foram identificadas resoluções de não conformidades anteriores pendentes, contempladas no

Auto de Notificação 211/2022

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 2 anos 1 mês 14 dias — 12/08/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO – PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO – PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM TRIUNFO – R1 – PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ – PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA VALE VERDE - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.10]	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança			
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[POÇO VALE VERDE - PEDREIRA] [GSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
BELA VISTA SEMIENTERRADO- PEDREIRA] [RES-6.1] A área não está devidamente cercada	— 07/07/2024	Não configurado	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Sistema	Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO VALE VERDE - PEDREIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO -	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

	PEDREIRA			dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA VALE VERDE - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:

Auto de Advertência 050/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Multa 001/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 2 anos 1 mês 14 dias — 12/08/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO – PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO – PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO – PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM TRIUNFO – R1 – PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ – PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA VALE VERDE - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[POÇO VALE VERDE - PEDREIRA] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA] [RES-6.1] A área não está devidamente cercada	— 07/07/2024	Não configurado	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Sistema	Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO VALE VERDE - PEDREIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA VALE VERDE - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:

Auto de Advertência 050/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Multa 001/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

e

Auto de Notificação 097/2023

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 2 anos 1 mês 14 dias — 12/08/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA VALE VERDE - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação			
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA 4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA 4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA 4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA 4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA 4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA GANESSO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[RES-VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA-VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[POÇO VALE VERDE - PEDREIRA] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA] [RES-6.1] A área não está devidamente cercada	— 07/07/2024	Não configurado	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Sistema	Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO VALE VERDE - PEDREIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA VALE VERDE - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:

[Auto de Advertência 050/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Multa 001/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 2 anos 1 mês 14 dias — 12/08/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção,	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
limpeza, conservação e segurança			
[RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA GANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA VALE VERDE - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	— 26/09/2023	Não configurado	Todos
[RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de	— 23/02/2024	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
identificação da área			
[RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA] [EEA-4.5] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[POÇO VALE VERDE - PEDREIRA] [GSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 23/02/2024	Não configurado	Todos
[BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA] [RES-6.1] A área não está devidamente cercada	— 07/07/2024	Não configurado	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Sistema	Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Captação Subterrânea	POÇO VALE VERDE - PEDREIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias

Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório	RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório	RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Estação Elevatória de Água	EEA VALE VERDE - PEDREIRA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Reservatório	RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
--------------	------------------------------	---------	---	----------

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:

[Auto de Advertência 050/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Multa 001/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

e relacionada abaixo:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Status
ELEVADO SANTA EDWIRGES	RES-6.7	Inexistência de para-raios em Fiscalização no Reservatórios elevados	CANCELADO
RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	RESOLVIDO
RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.701 - ETA I e ETA III (Pedreira)

ETA I e ETA III

ETA I - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA I - PEDREIRA](#)

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC



Endereço: R. Padre Alexandrino do Rego Barros, 292, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 292. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	ETA I e ETA III #86663775
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

[ETA-5.0] Observações

Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Sistema de tratamento de lodo das ETAs. O sistema já está concluído e com teste de estanqueidade realizado. Falta a conclusão da rede que interliga com as ETAs e a obtenção do CADRI para remoção do lodo tratado.

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral do sistema de tratamento de lodo.



Foto 2 - Decantadores.



Foto 3 - Tanque de equalização.



Foto 4 - Centrifuga.



Foto 5 - Detalhe do sistema de centrifugação.



Foto 6 - Detalhe do sistema de centrifugação.



Foto 7 - Tanques de equalização.



Foto 8 - Futura caixa de recepção do lodo das ETAs.



Foto 9 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 10 - Paineleletrico do sistema.



Foto 11 - Detalhe do paineleletrico.



Foto 12 - Casa de química: tanques para polímero e adensador (sulfato).



Foto 13 - Casa de química: sistema dosador.



Foto 14 - Vista geral do sistema de tratamento de lodo.



Foto 15 - Sistema de bombeamento do lodo sedimentado.



Foto 16 - Sistema de bombeamento do lodo equalizado.



Foto 17 - Detalhe do sistema de tratamento.



Foto 18 - Detalhe do compressor e sistema de bombeamento.



Foto 19 - Detalhe do compressor e sistema de bombeamento.

Novo Item Fiscalizado 9.702 - Reservatório Apoiado Santa Edwirges (Pedreira)

Reservatório Apoiado Santa Edwirges

APOIADO SANTA EDWIRGES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [APOIADO SANTA EDWIRGES](#)



Endereço: R. João de Oliveira, 381, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 381. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Apoiado Santa Edwirges #86663824
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 9.703 - Reservatório Elevado Santa Edwirges (Pedreira)

Reservatório Elevado Santa Edwirges

ELEVADO SANTA EDWIRGES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO SANTA EDWIRGES](#)



Endereço: R. João de Oliveira, 381, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 381. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Elevado Santa Edwirges #86663863
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Reservatório desativado.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Linha de recalque do booster.



Foto 2 - Booster que substitui o reservatório.



Foto 3 - Identificação da desativação.



Foto 4 - Placas de identificação do local não afixadas.



Foto 5 - Vista geral do sistema de reservação.



Foto 6 - Vista geral do reservatório desativado.

Novo Item Fiscalizado 9.704 - Reservatório Jardim Alzira (Pedreira)

Reservatório Jardim Alzira

JARDIM ALZIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM ALZIRA](#)



Endereço: R. Pedro C Pinto, 61 - Jardim Alzira, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 61. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Jardim Alzira #86664739
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização****Conforme****[RES-6.0] Observações**Fiscalização de
atendimento ao CAC
28/2019.**Fotos de [RES-6.0]****Foto 1** - Vista do acesso ao reservatório.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**Foto 3** - Vista geral do reservatório.**Foto 4** - Vista geral do reservatório.**Foto 5** - Vazamento.**Foto 6** - Pontos de ferrugem e oxidação.**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada****N/A****[RES-6.1] Observações**Não conformidade já
apontada no Auto de
Notificação 480/2016 e
não solucionada.**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[RES-6.2] Observações**Providenciar placa de
identificação para o
local.**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme**

[RES-6.3] Observações

Providenciar a correção do vazamento apontado no item 6.0.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.4] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 480/2016 e não solucionada.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Providenciar e instalar SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações

Reservatório com corrosão e diversas aberturas no topo.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Telemetria.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Reservatório com corrosão e diversas aberturas no topo.
Providenciar a correção.

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

Novo Item Fiscalizado 9.705 - Reservatório Altos de Santa Clara 2 (Pedreira)

Reservatório Altos de Santa Clara 2

ALTOS DE SANTAA CLARA METÁLICO APOIADO 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ALTOS DE SANTAA CLARA METÁLICO APOIADO 2](#)



Endereço: R. Luis Belolli, 402, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 402. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Altos de Santa Clara 2 #86664754
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. O reservatório é confeccionado em fibra de vidro e não em metal. Reservatório desativado.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 9.706 - Reservatório Altos de Santa Clara 1 (Pedreira)

Reservatório Altos de Santa Clara 1

ALTOS DE SANTA CLARA METÁLICO APOIADO 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ALTOS DE SANTA CLARA METÁLICO APOIADO 1](#)



Endereço: R. Pepino Alexandre, 5 - Altos Santa Clara, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 5. .
CEP: 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Altos de Santa Clara 1 #86664765
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Reservatório desativado.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Identificação do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 9.707 - Reservatório Kobayachi (Pedreira)

Reservatório Kobayachi

BAIRRO KOBAYACHI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [BAIRRO KOBAYACHI](#)



Endereço: Tv. Sebastião Alfredo da Silva, 142, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 142. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Kobayachi #86664769
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vazamento devido ao enchimento excessivo. Falha no sistema de bombeamento devido a temporal no município.



Foto 3 - Vazamento apontado no Auto de Notificação 64/2014.



Foto 4 - Outros pontos de vazamento no reservatório (manchas).



Foto 5 - Outros pontos de vazamento no reservatório (manchas).



Foto 6 - Outros pontos de vazamento no reservatório (manchas).

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 64/2014 e não solucionada.

Novo Item Fiscalizado 9.708 - Reservatório Beija-Flor Elevado (Pedreira)

Reservatório Beija-Flor Elevado

BEIJA FLOR ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [BEIJA FLOR ELEVADO](#)



Endereço: Estr. Mun. Fioravante Carlotti, 2699, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 2699. .
CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Beija-Flor #86664804
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.709 - Reservatório Metálico Santa Cruz (Pedreira)

Reservatório Metálico Santa Cruz

RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA](#)



Endereço: R. João Moises Castelo, 500 - Jardim Sao Nilo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Metálico Santa Cruz #86664818
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

[RES-6.0] Observações

Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 5 - Tela de proteção no extravasor.



Foto 6 - Placa de identificação.

Novo Item Fiscalizado 9.710 - Reservatório Vila Nova Novo (Pedreira)

Reservatório Vila Nova Novo

RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NOVA NOVO - PEDREIRA](#)

Fiscalizado	Vila Nova Novo #86664835
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme



Endereço: R. Primo Prazato, 1 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

[RES-6.0] Observações

Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Substitui o antigo reservatório Vila Nova (Cemitério).

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Cerca do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

Alambrado finalizado. Instalar portão de acesso ao reservatório.

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cerca do reservatório.



Foto 2 - Ausência de portão de acesso.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Providenciar e instalar SPDA.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Ausência de cabeamento para SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Entravador sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

Segundo prestador haverá sistema de telemetria. Instalar sistema de medição de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]

Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.711 - Reservatório Vila Nova (Pedreira)

Reservatório Vila Nova

VILA NOVA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA NOVA](#)

Fiscalizado	Vila Nova #86664872
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Reservatório desativado.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 9.712 - Reservatório Altos de Santa Clara Novo 500m³ (Pedreira)

Reservatório Altos de Santa Clara Novo 500m³

RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. ALTOS DE SANTA CLARA APOIADO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Luis Belolli, 402, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 402. . **CEP:** 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

Fiscalizado	Altos de Santa Clara Novo 500m³ #86664901
Data de início da fiscalização	19/10/2023
Data de término da fiscalização	19/10/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Fiscalização de atendimento ao CAC 28/2019. Este reservatório substitui os reservatórios Altos de Santa Clara 1 e 2.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES-6.1] Observações	Providenciar o cercamento do reservatório.

Este documento contém assinatura digital, realizada por ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A1F9-C96E-88B2-9EDC

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.2] Observações

Identificação do SAAE
no corpo do
reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em
situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Providenciar e instalar
o SPDA.[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e
pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar telas de
proteção nas aberturas
do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas
condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a
visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

Segundo o prestador será instalada a telemetria transferida dos antigos reservatórios. Providenciar a instalação do sistema de medição de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor**Conforme****Fotos de [RES-6.12]****Foto 1** - Tubo extravasor.**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

Providenciar a roçagem/capina do mato no entorno do reservatório.

Fotos de [RES-6.14]**Foto 1** - Mato no entorno do reservatório.**Foto 2** - Mato no entorno do reservatório.



Foto 3 - Mato no entorno do reservatório.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 5 vezes - última modificação: 07/11/2023 16:55:00)

É base de:

[Auto de Notificação 159/2023 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA](#)

Este item foi mencionado em:

- [Auto de Notificação 480/2016 - 480](#)
- [Auto de Notificação 211/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)
- [Memorando 345/2023 - Relatório de Fiscalização de CAC](#)
- [Protocolo 500/2023 - Solicitações Diversas](#)
- [Ofício 974/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 278/2023 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC](#)

Licenca_Operacao_ETA_Antiga.pdf (26,93 KB)	0 downloads
Licenca_Previa_Lodo.pdf (23,24 KB)	0 downloads
LI_LODO.pdf (22,68 KB)	0 downloads
L_O_CETESB_ETA_RENOVADA_2023.pdf (1,73 MB)	1 download
RELATORIO_TECNICO_CAPTACAO_DE_AGUA_BRUTA_PEDREIRA_assinado.pdf (645,36 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código **A1F9-C96E-88B2-9EDC**.

07/11/2023 14:50:20

André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.701..](#)

07/11/2023 15:01:05

André Aukar B. de Camargo D1 emitiu o [Auto de Notificação 159/2023](#) a partir deste documento.

07/11/2023 16:56:42

André Aukar B. de Camargo D1 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 173/2023](#) com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
173/2023**

07/11/2023 16:58
(Encaminhado)

André C. D1

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

Por gentileza, para providências.

Atenciosamente,

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

07/11/2023 16:58:20

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)

07/11/2023 17:00:58

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.