

**Relatório de Fiscalização 199/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
389.717.018.666.503.995

Ares Pcj

CC

06/12/2023 09:44

Município

Saep - Pirassununga

· 193565-4511

2 setores envolvidos

D3 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
PIRASSUNUNGA****PRESTADOR:SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - SAEP**

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Prefeito: **Cícero Justino da Silva**

Endereço: Rua Galácio Del Nero, 51 – Centro

Telefone: (19) 3565-8000

E-mail: gabinete@pirassununga.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº nº 4.594/2014, de 22/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP

Responsável legal: **Fausto Victorelli Júnior**

Endereço: Av. Newton Prado, 2664 – Centro

Telefone: (19) 3565-4511

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Camila Aldriguetti – Engª Civil

Sérgio Ricardo Penteado – Diretor de Projetos e Convênios

Marcus César S. Valsecchi –Consultor

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/12/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

LOCAL	ITE M	NÃO CONFORMIDADE	PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
ETA Santa Fé (metálica)	5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
Reservatório elevado ETA Santa Fé	6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatórios apoiado Santa Fé (R100:R85;R50)	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatórios apoiado Santa Fé (R100:R85;R50)	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.916 - ETA SANTA FÉ METÁLICA (Pirassununga)

ETA SANTA FÉ METÁLICA

ETA SANTA FÉ METÁLICA - PIRASSUNUNGA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA SANTA FÉ METÁLICA - PIRASSUNUNGA](#)

Fiscalizado	ETA Santa Fé Metálica
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	06/12/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações

Licença de Operação nº 73002916. Validade 02/06/2028. No momento da inspeção



Endereço: R. São Joaquim, 1608 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-410, Brasil. nº 1608. . **CEP:** 13640-410 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374592, long=-47.3189795, accuracy=13.653

foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Chegada da água bruta



Foto 2 - Vista do floculador



Foto 3 - Vista do decantador



Foto 4 - Vista do filtro



Foto 5 - Vista do sistema de filtração



Foto 6 - Vista dos vertedores




Foto 7 - Guarda-corpos



Foto 9 - Medidor de vazão



Foto 11 - Extintor de incêndio



Foto 13 - Chuveiro de emergência



Foto 15 - Controle do processo



Foto 8 - Vista lateral da ETA Santa Fé



Foto 10 - Display do medidor de vazão



Foto 12 - Armazenamento de cloreto férrico




Foto 14 - EPIs



Foto 16 - Medidores on line de pH, Cloro, Flúor, Cor e Turbidez



Foto 17 - Validade do produto químico



Foto 19 - Sistema de desinfecção (pastilhas)



Foto 21 - Tanque de armazenamento de água de lavagem dos filtros e decantadores




Foto 24 - Vista da ETA Santa Fé



Foto 18 - Pastilhas utilizadas na desinfecção



Foto 20 - Desidratação do lodo



Foto 22 - Dosagem do polímero



Foto 23 - Tanque de lodo

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Ausência de bacia de contenção
(Dosagem de Flúor)

Novo Item Fiscalizado 9.915 - EEAT recalque ETA II (Pirassununga)

EEAT recalque ETA II

EEAT RECALQUE ETA II - PIRASSUNUNGA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RECALQUE ETA II - PIRASSUNUNGA](#)



Endereço: Jardim Morumbi, Pirassununga - SP, 13631, Brasil. . CEP: 13631 / Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.0306167, long=-47.4195733, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Recalque ETA II
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [EEA-4.0]

**Foto 1** - Vista externa da EEAT recalque ETA II**Foto 2** - Conjuntos motor-bomba (potência total 125 CV)**Foto 3** - Painel de comando e acionamento das bombas**Foto 4** - Extintor de incêndio**Foto 5** - Validade do extintor de incêndio

Novo Item Fiscalizado 9.914 - EEAT Santa Fé (Pirassununga)

EEAT Santa Fé

EEAT SANTA FÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT SANTA FÉ](#)

Endereço: R. Santa Helena, 1731 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1731. . **CEP:** 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9513067, long=-47.37773, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Santa Fé
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Santa Fé



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 4 - Recalque para Reservatório Santa Clara




Foto 5 - Recalque para Reservatório elevado Santa Fé

Novo Item Fiscalizado 9.913 - Reservatório elevado ETA Santa Fé (Pirassununga)

Reservatório elevado ETA Santa Fé

RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO ETA SANTA FÉ](#)



Endereço: R. Santa Gertrúdes, 113 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-431, Brasil. nº 113. . **CEP:** 13640-431 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9511567, long=-47.3777233, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado ETA Santa Fé
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [RES-6.0]




Foto 1 - Reservatório elevado ETA Santa Fé



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Ausência de aterramento

Novo Item Fiscalizado 9.911 - Reservatórios apoiado Santa Fé (R100:R85;R50) (Pirassununga)

Reservatórios apoiado Santa Fé (R100:R85;R50)

RES. APOIADOS ETA SANTA FÉ (R100M3;R85M3;R50M3)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADOS ETA SANTA FÉ \(R100M3;R85M3;R50M3\)](#)



Endereço: R. Santa Helena, 1731 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 1731. . CEP: 13640-430 / Cidade: Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.95119, long=-47.3780017, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatórios Apoiados ETA Santa Fé
(R100:R85;R50)

Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Observações**

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Reservatório apoiado Santa Fé (R85 e R50)




Foto 2 - Painel da telemetria



Foto 3 - Reservatório apoiado Santa Fé (R100)

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]

Foto 1 - Evidência de vazamento aparente



Foto 2 - Evidência de vazamento aparente

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

A SAEP deverá tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo



Foto 2 - Ausência de guarda-corpo

Novo Item Fiscalizado 9.910 - Reservatório apoiado Santa Fé (R400) (Pirassununga)

Reservatório apoiado Santa Fé (R400)

RES. SANTA FÉ (R400) - PIRASSUNUNGA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SANTA FÉ \(R400\) - PIRASSUNUNGA](#)




Endereço: R. Santa Gertrúdes, 129 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-431, Brasil. nº 129. . **CEP:** 13640-431 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9508717, long=-47.3780167, accuracy=13.653


Fiscalizado	Reservatório apoiado Santa Fé (R400)
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Observações**

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Fotos de [RES-6.0]**Foto 1** - Reservatório apoiado Santa Fé (R400)**Foto 2** - Escada de acesso e guarda-corpo**Foto 3** - Tubo extravasor**Novo Item Fiscalizado 9.909 - Captação Córrego da Barra (Pirassununga)****Captação Córrego da Barra**

CAPTAÇÃO CÓRREGO DA BARRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CAPTAÇÃO CÓRREGO DA BARRA](#)

Endereço: R. Santa Helena, 289 - Vila Santa Fe, Pirassununga - SP, 13640-430, Brasil. nº 289. .
CEP: 13640-430 / **Cidade:** Pirassununga, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9529817, long=-47.3670567, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Corrego da Barra
Data de início da fiscalização	05/12/2023
Data de término da fiscalização	05/12/2023
Observações Gerais	Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Observações

Outorga: Portaria
DAEE nº6170 de 03 de
novembro de 2020.
Validade 120 meses.No
momento da inspeção
não foram identificadas
não conformidades,
nos termos da
Resolução ARES PCJ
nº 48/2014.

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Barramento no Córrego da Barra



Foto 2 - Tomada de água



Foto 3 - Vista externa da captação



Foto 4 - Conjuntos motor-bombas

**Foto 5** - Painel de comando e controle**Foto 6** - Extintor de incêndio

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 4 vezes - última modificação: 15/12/2023 11:33:02)

É base de:

[Auto de Notificação 183/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 423/2023 - Relatório de Fiscalização SAEP - Pirassununga](#)

[Ofício 1.113/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 305/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/12/2023 16:07:02

Ludimila Turetta **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 199/2023** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

15/12/2023 16:07:58

Ludimila Turetta **D3** emitiu o [Auto de Notificação 183/2023](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
199/2023
15/12/2023 16:08
(Encaminhado)

Ludimila T. D3
DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA
Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/12/2023 16:08:54

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

15/07/2024 14:11:11

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.911..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 08/09/2025 16:00:05 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc

<https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=E32C4E565188D42595EEF93C&itd=3&origem=listagem&highlight=199%2F2023>

16/16