



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
396.017.032.557.601.526

Arespcj

CC

22/12/2023 11:36

Município

Atibaia

· 11 4414-2551

CNPJ 45.279.635/0001-08

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Atibaia

PRESTADOR: Saneamento Ambiental Atibaia

Verificação de Não Conformidades

Americana, **Dezembro de 2023**

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de **Atibaia**

Prefeito: Emil Ono

Endereço: Av. Professor Flávio Pires de Camargo, 77

Telefone: (11) 4411-1853

E-mail: prefeito@atibaia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.954, de 27/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento Ambiental Atibaia

Responsável legal: Fabiane Santiago

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11

Telefone: (11) 4414-3500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Talita de Souza Almeida - Técnico Automação Industrial

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/12/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
RES. ALVINÓPOLIS	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER ZONA ALTA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. BOOSTER ZONA ALTA (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. ALVINÓPOLIS	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA CEREJEIRAS	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.008 - EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL (Atibaia)

EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL

EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT RESERVATÓRIO CENTRAL - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Dr. Luis Alberto V Dos Santos, 75 - Vila Santista, Atibaia - SP, 12941-030, Brasil.
nº 75. . **CEP:** 12941-030 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1162845, long=-46.5443251, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster central #92123957
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista da elevatória do reservatório da ETA Central do Saae Atibaia.




Foto 2 - Vista da elevatória do reservatório da ETA Central do Saae Atibaia.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da elevatória do reservatório da ETA Central do Saae Atibaia.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA-4.7] Observações

Havia água saindo da tubulação de drenagem na parede. A drenagem deve ser suficiente para evitar o acúmulo de água no chão.

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Drenagem da água de lubrificação de gaxetas das bombas da elevatória do reservatório da ETA Central do Saae Atibaia.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.007 - RES. ALVINÓPOLIS (Atibaia)

RES. ALVINÓPOLIS

RES. ALVINÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ALVINÓPOLIS](#)



Endereço: Av. Cel. Miguel Brizola de Oliveira, 171 - Jardim do Alvinópolis, Atibaia - SP, 12943-500, Brasil. nº 171. . **CEP:** 12943-500 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1337679, long=-46.5651042, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório #92121937
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do reservatório do Alvinópolis do Saae Atibaia.



Foto 2 - Vista do reservatório do Alvinópolis do Saae Atibaia.



Foto 3 - Falta de corte regular da grama do reservatório do Alvinópolis do Saae Atibaia.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do reservatório do Alvinópolis do Saae Atibaia.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	Falta de corte regular da grama

Novo Item Fiscalizado 10.006 - BOOSTER ALVINÓPOLIS (Atibaia)

BOOSTER ALVINÓPOLIS

BOOSTER ALVINÓPOLIS



Endereço: Av. Cel. Miguel Brizola de Oliveira, 171 - Jardim do Alvinopolis, Atibaia - SP, 12943-500, Brasil. nº 171. . CEP: 12943-500 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1338014, long=-46.5650713, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster #92121599
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do booster do Reservatório Alvinópolis do Saae Atibaia.



Foto 2 - Extintor de incêndio do do booster do Reservatório Alvinópolis do Saae Atibaia.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.005 - BOOSTER ZONA ALTA (Atibaia)

BOOSTER ZONA ALTA

BOOSTER ZONA ALTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER ZONA ALTA](#)



Endereço: Estrada Mun., 2529 - Jardim Maracana, Atibaia - SP, 12949-299, Brasil. nº 2529. .

CEP: 12949-299 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1377807, long=-46.5882215, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster zona alta #92119685
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do booster do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.



Foto 2 - Extintor de incêndio do booster do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.10]




Foto 1 - Materiais estranhos a operação do booster do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.



Foto 2 - Materiais estranhos a operação do booster do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.




Foto 3 - Materiais estranhos a operação do booster do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.

RES. BOOSTER ZONA ALTA (ETA III - CEREJEIRAS)

RES. BOOSTER ZONA ALTA (ETA III - CEREJEIRAS)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BOOSTER ZONA ALTA \(ETA III - CEREJEIRAS\)](#)



Endereço: Av. Industrial Walter Kloth, 1029 - Jardim Imperial, Atibaia - SP, 12951-200, Brasil. n° 1029. . **CEP:** 12951-200 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1341288, long=-46.5797071, accuracy=13.653

Fiscalizado	zona alto #92119489
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.




Foto 2 - Vista do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.



Foto 3 - Vista do Reservatório Zona alta do Saae Atibaia.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme
[RES-6.13] Observações	Não foi identificado a tubulação de ventilação do reservatório, apenas tubulação de extravasamento.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.003 - BOOSTER DA ETA CEREJEIRAS (Atibaia)

BOOSTER DA ETA CEREJEIRAS

BOOSTER DA ETA CEREJEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER DA ETA CEREJEIRAS](#)



Endereço: R. José Siqueira Bastos, 370 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-020, Brasil.
nº 370. . **CEP:** 12951-020 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1320083, long=-46.5903917, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster elevado #92119135
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]




Foto 1 - Vista do booster da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 2 - Vista do booster da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.




Foto 3 - Vista do booster da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 4 - Extintor de incêndio do booster da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 5 - Extintor de incêndio do booster da ETA
Cerejeiras do Saae Atibaia.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.002 - RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS) (Atibaia)

RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)

RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO \(ETA III - CEREJEIRAS\)](#)



Endereço: R. José Siqueira Bastos, 370 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-020, Brasil.
nº 370. . **CEP:** 12951-020 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1319384, long=-46.5903142, accuracy=13.653

Fiscalizado

elevado #92118956

Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]




Foto 1 - Vista do Reservatório elevado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.




Foto 2 - Vista do Reservatório elevado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]




Foto 1 - Guarda-corpo fora dos padrões adequados do Reservatório elevado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]




Foto 1 - Para-raios do Reservatório elevado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.001 - RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS) (Atibaia)

RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)

RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO \(ETA III - CEREJEIRAS\)](#)



Endereço: R. Edmundo Zanoni, 302 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-030, Brasil. nº 302. . **CEP:** 12951-030 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1318121, long=-46.5897583, accuracy=13.653

Fiscalizado	apoiado #92118504
Data de início da fiscalização	21/12/2023
Data de término da fiscalização	21/12/2023
Observações Gerais	Considerando que o formulário de fiscalização apresenta problema temporário na assinalação de respostas, para que não restem dúvidas de

interpretação, ESCLARECEMOS QUE: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório apoiado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 2 - Vista do Reservatório apoiado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 3 - Tampas de inspeção do Reservatório apoiado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 4 - Vista do Reservatório apoiado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Materiais estranhos a operação
acondicionados externamente do Reservatório
apoiado da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

Novo Item Fiscalizado 10.000 - ETA CEREJEIRAS (Atibaia)

ETA CEREJEIRAS

ETA CEREJEIRAS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA CEREJEIRAS](#)



Endereço: R. Edmundo Zanoni, 302 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-030, Brasil. nº 302. . **CEP:** 12951-030 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1318205, long=-46.5897131, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta #92117945
--------------------	---------------

Data de início da fiscalização	21/12/2023
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	21/12/2023
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]




Foto 1 - Laboratório da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 2 - Laboratório da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 3 - Laboratório da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 4 - Vista da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 5 - Dosadoras da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.




Foto 6 - Vista da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Item constante do Auto de Notificação 102/2022 e ainda pendente.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 2 - Extintor de incêndio da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidores da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

Conforme

Fotos de [ETA-5.8]



Foto 1 - Cloro gás da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 2 - Cloro gás da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 3 - EPIs do Cloro gás da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.



Foto 4 - EPIs do Cloro gás da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpo sem fixação adequada da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Dosagem de Flúor da ETA Cerejeiras do Saae Atibaia.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Conforme
[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada	Conforme
[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada	Conforme
[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Conforme
[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Conforme
[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Conforme
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	N/A
[ETA-5.20] Observações	Item constante do Auto de Notificação 102/2022 e ainda pendente.
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 3 vezes - última modificação: 27/12/2023 11:01:30)

É base de:

Auto de Notificação 195/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

[Memorando 441/2023 - Relatório de fiscalização ATIBAIA](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/12/2023 16:37:18 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.002..](#)

27/12/2023 10:40:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.002..](#)

27/12/2023 10:42:56 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.002..](#)

27/12/2023 10:43:49 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.008..](#)

27/12/2023 10:44:22 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.006..](#)

27/12/2023 10:45:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.005..](#)

27/12/2023 10:46:26 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.004..](#)

27/12/2023 10:47:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.001..](#)

27/12/2023 10:50:08 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.002..](#)

27/12/2023 10:52:32 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.000..](#)

27/12/2023 10:53:49 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.000..](#)

27/12/2023 10:55:32 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.000..](#)

27/12/2023 11:16:07 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.000..](#)

27/12/2023 11:18:51 Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 10.003..](#)

27/12/2023 11:29:00

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 195/2023](#) a partir deste documento.

27/12/2023 11:30:14

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 218/2023** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-

218/2023

27/12/2023 11:32

(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências, por favor

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/12/2023 11:32:22

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)