

**Relatório de Fiscalização 219/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
115.417.032.614.778.432

Arespcj

CC

22/12/2023 13:11

Município

**Secretaria De Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente -
Bom Jesus dos Perdões**

· 11 4012-7516

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DOS PERDÕES**

PRESTADOR: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Prefeito: Benedito Rodrigues da Silva Filho

Endereço: Rua Dom Duarte Leopoldo, 83

Telefone: (11) 4012-1000

E-mail: gabinete@bjperdoes.sp.gov.br

Lei Municipal ratifica Protocolo de Intenções: Lei nº 2.306 de 18 de dezembro de 2014.

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente (Prefeitura)

Responsável legal: Micheli Kowalczyk Machado

Endereço: Avenida Santo Agostinho, 700 - Jardim Real

Telefone: (11) 4891-1199

E-mail: micheli.machado@bjperdoes.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Francisca Dieila de Souza Uchoa - Técnica Operadora de Água e Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 11/12/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RIBEIRÃO CACHOEIRINHA	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RIBEIRÃO CACHOEIRINHA	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RIBEIRÃO CACHOEIRINHA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RIBEIRÃO CACHOEIRINHA	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA MIRANDA D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA SERINGUEIRA ALPES D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA MIRANDA D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA SERINGUEIRA ALPES D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA MIRANDA D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE JARDIM HORTÊNSIA - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE JARDIM HORTÊNSIA - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. SANTA FÉ - BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. ETA ALPES QUADRADO - BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. SANTA FÉ - BOM JESUS DOS PERDÕES	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 9.926 - EEE Lamismar II (Bom Jesus Dos Perdões)

EEE Lamismar II

EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE LAMISMAR II - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: RGWH+FV, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1537748, long=-46.4702715, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEE Lamismar II - BJP #91197567

Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.



Foto 3 - Vista do painel elétrico da EEEB.



Foto 4 - Vista do gerador elétrico da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEEB.



Foto 2 - Cerca da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Portão de acesso da EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Poço de sucção com duas bombas instaladas.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Instalar sistema de gradeamento.

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Vista do tratamento preliminar da EEB.



Foto 2 - Vista do tratamento preliminar da EEB.



Foto 3 - Caixa de chegada do tratamento preliminar sem gradeamento/cesto.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Realizar a limpeza da caixa de areia e realizar a roçagem do mato.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Caixa de areia com acúmulo de material.



Foto 2 - Mato no interior da EEEB.

Novo Item Fiscalizado 9.927 - Reservatório Cidade Nova - Filtro Velho (Bom Jesus Dos Perdões)

Reservatório Cidade Nova - Filtro Velho

RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CIDADE NOVA BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: R. Nossa Sra. das Dores, 487 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 487. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1429448, long=-46.4642135, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Filtro Velho - BJP #91198370
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista externa do reservatório.



Foto 2 - Vista externa do reservatório.



Foto 3 - Vista interna do reservatório.



Foto 4 - Vista interna do reservatório.



Foto 5 - Vista interna do reservatório.



Foto 6 - Vista interna do reservatório.



Foto 7 - Vista interna do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.1] Observações

Área toda murada.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Providenciar a correção dos vazamentos do reservatório.

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na parede do reservatório, próximo ao chão.



Foto 2 - Vazamento na parede do reservatório. Chão molhado.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]




Foto 1 - Tubos extravasores do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo dos reservatórios.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Providenciar a roçagem do mato.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Mato no interior da área do reservatório.



Foto 2 - Mato no interior da área do reservatório.



Foto 3 - Mato no interior da área do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 9.928 - Captação Ribeirão Cachoeirinha (Bom Jesus Dos Perdões)

Captação Ribeirão Cachoeirinha

RIBEIRÃO CACHOEIRINHA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIBEIRÃO CACHOEIRINHA](#)



Endereço: VG3P+5M, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . Cidade: Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1470944, long=-46.4633439, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Sede - BJP #91198398
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)**[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização**

Conforme


Fotos de [CSP-3.0]**Foto 1** - Vista geral da captação.**Foto 2** - Armazenamento de produtos químicos.**Foto 3** - Armazenamento de produtos químicos.**Foto 4** - Pannel elétrico da elevatória nova.**Foto 5** - Dosadoras químicas na elevatória nova.**Foto 6** - Poço de sucção da elevatória nova.**Foto 7** - Vista do tratamento preliminar da água bruta.**Foto 8** - Vista da EEAB antiga.**Foto 9** - Caixa de areia do tratamento preliminar.



Foto 10 - Caixa de areia do tratamento preliminar.



Foto 11 - Gradeamento do tratamento preliminar.



Foto 12 - Vista da EEAB antiga.



Foto 13 - Poço de sucção da EEAB antiga.



Foto 14 - Bombeamento da EEAB antiga.

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSP-3.1]



Foto 1 - Portão de acesso à captação.



Foto 2 - Cerca da captação.



Foto 3 - Cerca da captação.

[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**Conforme****Fotos de [CSP-3.2]****Foto 1** - Via de acesso à elevatória.**Foto 2** - Portão de acesso à elevatória.**[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva****Conforme****Fotos de [CSP-3.3]****Foto 1** - Conjuntos moto bombas da elevatória nova.**Foto 2** - Conjuntos moto bombas da elevatória nova.**[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme****[CSP-3.4] Observações**

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área**Não Conforme****[CSP-3.5] Observações**

Providenciar placa de identificação para o local.

[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga**Não Conforme****[CSP-3.8] Observações**

Providenciar a outorga da captação.

[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**Conforme****Fotos de [CSP-3.9]**



Foto 1 - Drenagem da água de lubrificação de gaxetas.

[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [CSP-3.12]




Foto 1 - Guarda-corpo da elevatória nova.

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP-3.13] Observações

Laudos anexos ao relatório.

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP-3.14] Observações

Providenciar a roçagem do mato.

Fotos de [CSP-3.14]



Foto 1 - Mato na área de captação.

Novo Item Fiscalizado 9.929 - Reservatório ETA Alpes Quadrado (Bom Jesus Dos Perdões)

Reservatório ETA Alpes Quadrado

RES. ETA ALPES QUADRADO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA ALPES QUADRADO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Rua Licínio Carpinelli, 2227 - Alpes D Ouro, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 2227. . **CEP:** 12955-000 / **Bairro:** Alpes D Ouro / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.1692931, long=-46.4630472, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA Alpes Quadrado - BJP #91198459
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cerca da ETA Alpes. Interior de condomínio.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Providenciar e instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extrator sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extrator

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extrator.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Não foi possível a visualização.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.930 - EEA Seringueira Alpes Douro (Bom Jesus Dos Perdões)

EEA Seringueira Alpes Douro

EEA SERINGUEIRA ALPES D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA SERINGUEIRA ALPES D'OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: condomínio - R. Seringueira, 504 - Alpes D Ouro, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 504. . CEP: 12955-000 / Bairro: Alpes D Ouro / Cidade: Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.170089, long=-46.4561375, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Seringueira Alpes Douro- BJP #91198475
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do acesso à EEAB.



Foto 2 - Vista externa da EEAB.



Foto 3 - Vista externa da EEAB.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEA-4.1]




Foto 1 - Cerca da EEAB.



Foto 2 - Portão de acesso da EEAB.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Via de acesso à EEAB.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Prestador informou que a bomba reserva está em manutenção.

Apresentar ordem de
serviço ou
comprovação correlata.

Fotos de [EEA-4.3]

Foto 1 - Conjunto moto bomba da EEAB.



Foto 2 - Local de instalação da moto bomba reserva da EEAB.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio da EEAB.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

Providenciar placa de
identificação para o
local.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio da EEAB.



Foto 2 - Validade do extintor de incêndio da EEAB.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.931 - EEE Jardim Hortênsia (Bom Jesus Dos Perdões)

EEE Jardim Hortênsia

EEE JARDIM HORTÊNSIA - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE JARDIM HORTÊNSIA - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Av. das Nações, 499 - Parque das Hortencias, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 499. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1210118, long=-46.4748346, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Jardim Hortênsia - BJP #91198489
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

[EEE-7.0] Observações

EEE embaixo do
asfalto. Não foi
possível fiscalizar.

Fotos de [EEE-7.0]

Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.



Foto 3 - Vista do gerador de energia elétrica.



Foto 4 - Cabeamento elétrico de alimentação da EEEB.




Foto 5 - Cabeamento elétrico de alimentação da EEEB.



Foto 6 - Painel elétrico da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]

Foto 1 - Cerca no entorno do abrigo da parte elétrica.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**Conforme****Fotos de [EEE-7.2]****Foto 1** - EEEB embaixo do asfalto.**[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva****N/A****[EEE-7.3] Observações**

Não foi possível a visualização.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**Não Conforme****[EEE-7.4] Observações**

Providenciar extintor de incêndio para e EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro**N/A****[EEE-7.5] Observações**

Não foi possível a visualização.

Fotos de [EEE-7.5]**Foto 1** - Tampas de concreto de acesso à EEEB.**[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[EEE-7.6] Observações**

Providenciar placa de identificação para o local.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação**N/A****[EEE-7.11] Observações**

Não foi possível a visualização.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Conforme**

Novo Item Fiscalizado 9.932 - EEA Miranda DOuro (Bom Jesus Dos Perdões)

EEA Miranda DOuro

EEA MIRANDA D´OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA MIRANDA D´OURO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Tv. Haiti, 59 - Parque das Hortencias, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 59. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1260766, long=-46.4760762, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Miranda Douro - BJP #91198574
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do acesso à EEA.



Foto 2 - Vista geral da EEA.



Foto 3 - Vista geral da EEA.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Portão de acesso à EEA.



Foto 2 - Muro no entorno da EEA.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso à EEA.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Providenciar conjunto
moto bomba reserva.

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjunto moto bomba da EEA.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - EEA sem identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bomba com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA-4.9] Observações

Realizar a manutenção do extintor.

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Selo de validade do extintor.



Foto 2 - Validade expirada.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.933 - Reservatório Santa Fé (Bom Jesus Dos Perdões)

Reservatório Santa Fé

RES. SANTA FÉ - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SANTA FÉ - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Estr. Mun. Carlos Gibim, 2380 - Jardim Santa Fe, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 2380. . **CEP:** 12955-000 / **Bairro:** Jardim Santa Fe / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.1221953, long=-46.4888844, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Santa Fé - BJP #91198617
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cerca do reservatório.



Foto 2 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações Providenciar placa de identificação para o local.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Captor Franklin.



Foto 2 - Aterramento.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Providenciar e instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível**Conforme****[RES-6.11] Observações**

Monitorado por telemetria.
Recomenda-se a correção da instalação da mangueira de controle de nível.

Fotos de [RES-6.11]**Foto 1** - Plug da mangueira de controle de nível.**Foto 2** - Mangueira de controle de nível desconectada pelo vento.**[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor****Conforme****Fotos de [RES-6.12]****Foto 1** - Tubo extravasor do reservatório.**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação****N/A****[RES-6.13] Observações**

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Conforme****Novo Item Fiscalizado 9.934 - EEA ETA Sede (Bom Jesus Dos Perdões)****EEA ETA Sede****EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES**Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEA ETA SEDE - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: Av. Santo Agostinho, 700 - Vila Operaria II, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 650. . **CEP:** 12955-000 / **Bairro:** Vila Operaria II / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.1443592, long=-46.4652692, accuracy=13.653

Fiscalizado	Eea ETA Sede - BJP #91198643
Data de início da fiscalização	11/12/2023
Data de término da fiscalização	11/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA-4.0] Observações	EEAT no interior da ETA sede.

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa do abrigo das EEAT.



Foto 2 - Vista interna do abrigo das EEAT.



Foto 3 - EEAT Hortênsia.



Foto 4 - EEAT Alpes DOuro (aguardando execução da adutora)



Foto 5 - EEAT Reservatório elevado 2.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.1] Observações

EEAT no interior da
ETA sede.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.2] Observações

EEAT no interior da
ETA sede.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Providenciar conjunto
moto bomba reserva
para a EEAT Hortênsia

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - EEAT Hortênsia sem conjunto moto
bomba reserva.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.4] Observações

A ETA Sede possui
extintores em diversos
locais.

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da casa de química.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA-4.8] Observações

Providenciar a correção do vazamento da EEAT Reservatório Elevado 2.

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na bomba.



Foto 2 - Vazamento na bomba.

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor da casa de química.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 26/12/2023 16:29:51)

É base de:

[Auto de Notificação 193/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 440/2023 - Relatório de fiscalização](#)

[Ofício 1.105/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 299/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

RIBEIRAO_CACHOEIRINHA_072023.pdf (1,26 MB)	3 downloads
RIBEIRAO_CACHOEIRINHA_082023.pdf (1,41 MB)	1 download
RIBEIRAO_CACHOEIRINHA_092023.pdf (948,00 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/12/2023 14:59:43

André Aukar B. de Camargo D1 emitiu o [Auto de Notificação 193/2023](#) a partir deste documento.

26/12/2023 16:32:42

André Aukar B. de Camargo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 219/2023** com o certificado **ANDRÉ AU KAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
219/2023**

26/12/2023 16:33
(Encaminhado)

André C. D1

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

Para providências, por gentileza.

Att,

—

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/12/2023 16:33:39

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/09/2025 14:26:18 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc