

**Relatório de Fiscalização 220/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
513.817.036.140.535.828

Arespcj

CC

26/12/2023 15:07

Município

Sae - Louveira

· 193878 9930

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

PRESTADOR: SAE – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Louveira

Prefeito: Estanislau Steck

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana - 451 - Vila Caldana

Telefone: (19) 3878 9708 / 4205

E-mail: carina.gabinete@louveira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 2.320, de 23 de outubro de 2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto – SAE Louveira

Responsável legal: Mateus Bento Batista Arantes

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana, 590 - Bairro Leitão

Telefone: (19) 3878-1418

E-mail: sae.projetos.mateus@louveira.sp.gov.br**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Guilherme Afonso Marques - Técnico em Edificações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/12/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EEA BOOSTER PRIMAVERA - LOUVEIRA	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB CRUZ GRANDE - DHL	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB RESERVA DOS VINHEDOS	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE JARDIM NOVA AMÉRICA - LOUVEIRA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE RESIDENCIAL JATOBÁ - LOUVEIRA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
RES. MONTERREY - LOUVEIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 9.937 - EEEB Jardim Nova América (Louveira)

EEEB Jardim Nova América

EEE JARDIM NOVA AMÉRICA - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM NOVA AMÉRICA - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Ecológica, 408 - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 408. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0897148, long=-46.9468014, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Jardim Nova América - Louveira #91309281
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEB.



Foto 2 - Vista do gerador de energia elétrica da EEB.



Foto 3 - Vista do painel elétrico da EEB.



Foto 4 - Vista do sistema de bombeamento da EEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]

**Foto 1** - Muro no entorno da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]

**Foto 1** - Portão de acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]

**Foto 1** - Poço de sucção com uma bomba.**Foto 2** - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro Não Conforme

[EEE-7.5] Observações Instalar sistema de gradeamento.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de indentificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.938 - EEAT Casa de Bombas Reservatório Monterrey (Louveira)

EEAT Casa de Bombas Reservatório Monterrey

EEA CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO MONTERREY - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO MONTERREY - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 917 - Champirra, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 917. .
CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0897539, long=-46.8786431, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Casa de Bombas Reservatório Monterrey - Louveira #91312395
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do acesso à EEAT.



Foto 2 - Vista geral da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Cerca no entorno da EEAT.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjuntos moto bomba da EEAT.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]

**Foto 1** - Placa de identificação.**[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]


**Foto 1** - Validade do extintor da EEAT.**[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.939 - Reservatório Monterrey (Louveira)

Reservatório Monterrey

RES. MONTERREY - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. MONTERREY - LOUVEIRA](#)

Endereço: R. Sem Denominacao, 917 - Champirra, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 917. .
CEP: 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0897548, long=-46.8786398, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Monterrey - Louveira #91312409
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Acesso ao reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cerca do reservatório.



Foto 2 - Muro no entorno do reservatório.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]**Foto 1** - Placa de identificação do local.**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada


Conforme

Fotos de [RES-6.4]**Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.**Foto 2** - Guarda-corpo do reservatório.**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

N/A

[RES-6.7] Observações

Não foi possível a visualização do Captor Franklin.

Fotos de [RES-6.7]**Foto 1** - Condutor do SPDA.**Foto 2** - Captor Franklin não identificado.**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.


Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Extravador sem tela de proteção.




Foto 2 - Extravador sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Telemetria para o CCO.

Fotos de [RES-6.11]

Foto 1 - Mangueira de medição de nível.



Foto 2 - Mangueira de medição de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]

Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 2 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.940 - EEAT Booster Abadia (Louveira)

EEAT Booster Abadia

EEAT BOOSTER ABADIA - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT BOOSTER ABADIA - LOUVEIRA](#)

Endereço: R. das Palmeiras, Louveira - SP, 13290-000, Brasil - Aglomeração Urbana de Jundiá,
Louveira - SP, 13291-110, Brasil. . **CEP:** 13291-110 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.089608, long=-46.9470951, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Santa Isabel 1 / Abadia - Louveira #91312428
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA-4.0] Observações

O local possui duas
EEAT: Santa Isabel 1;
Abadia.

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista geral da EEAT.



Foto 3 - Booster Abadia no canto direito.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Cerca da EEAT.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Booster Abadia no canto direito.



Foto 2 - Booster Abadia no canto direito.



Foto 3 - Bomba reserva guardada no almoxarifado

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEAT.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bomba com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.941 - EEEB Residencial Jatobá (Louveira)

EEEB Residencial Jatobá

EEE RESIDENCIAL JATOBÁ - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE RESIDENCIAL JATOBÁ - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 225 - Fazenda Santa Isabel, Louveira - SP, 13290-000, Brasil.
nº 225. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0896186, long=-46.9466827, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Residencial Jatobá - Louveira #91312440
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.



Foto 3 - Vista geral da EEEB.



Foto 4 - Vista da caixa de areia.



Foto 5 - Vista do gerador elétrico da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]




Foto 1 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 2 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 3 - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Instalar o sistema de gradeamento da EEEB.

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Tratamento preliminar sem gradeamento.




Foto 2 - Grade aguardando instalação.




Foto 3 - Grade aguardando instalação.



Foto 4 - Projeto do sistema preliminar.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.942 - EEAT Booster Primavera (Louveira)

EEAT Booster Primavera

EEA BOOSTER PRIMAVERA - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOOSTER PRIMAVERA - LOUVEIRA](#)



Endereço: Estr. das Rainhas, 1768 - Vilagge Capricio, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1768.
. CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0712134, long=-46.9436948, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Primavera - Louveira #91312455
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****[EEA-4.0] Observações**

A EEAT possui o acesso aos painéis elétricos do lado externo do condomínio. O gerador e conjunto moto bomba são acessados pelo lado interno do condomínio.

Fotos de [EEA-4.0]

Foto 1 - Vista do acesso aos painéis elétricos da EEAT.



Foto 2 - Painéis elétricos da EEAT.



Foto 3 - Vista do gerador da EEAT.



Foto 4 - Vista geral da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[EEA-4.1] Observações**

EEAT no interior do condomínio.

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Muro da EEAT/condomínio.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Providenciar o conjunto moto bomba reserva da EEAT.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bomba com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor da EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.943 - EEAT Booster Primavera Intermediário (Louveira)

EEAT Booster Primavera Intermediário

EEA BOOSTER PRIMAVERA INTERMEDIÁRIO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOOSTER PRIMAVERA INTERMEDIÁRIO - LOUVEIRA](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 623 - Fazenda Santa Isabel, Louveira - SP, 13290-000, Brasil.
nº 623. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0704672, long=-46.940027, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Primavera Intermediário - Louveira #91312464
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista interna da EEAT.



Foto 3 - Vista dos painéis elétricos da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.1] Observações

A EEAT está protegida por uma construção de alvenaria e está no interior do condomínio.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]

Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]

Foto 1 - Conjuntos moto bomba da EEAT.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bombas com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor da EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.944 - EEAT Booster Omizollo (Louveira)

EEAT Booster Omizollo

EEA BOOSTER OMIZOLLO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOOSTER OMIZOLLO - LOUVEIRA](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 850 - Res. Aziz Louveira, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 850. .
CEP: 13290-000 / Bairro: Residencial Aziz Louveira / Cidade: Louveira, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.0722475, long=-46.9526453, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Omizollo - Louveira #91312474
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista interna da EEAT.



Foto 3 - Vista dos painéis elétricos da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Muro no entorno da EEAT.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjuntos moto bomba da EEAT.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]**Foto 1** - Placa de identificação.**[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]**Foto 1** - Bomba com selo mecânico.**[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes**

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]**Foto 1** - Validade do extintor da EEAT.**[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**


Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.945 - EEEB Picollo Villagio (Louveira)

EEEB Picollo Villagio

EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE PICOLLO VILLAGIO - LOUVEIRA](#)



Endereço: W2PR+9J Vinhedo, SP, Brasil. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0897279, long=-46.9468971, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Picollo Villagio - Louveira #91312485
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEB.



Foto 3 - Vista do painel elétrico da EEB.



Foto 2 - Vista geral da EEB.



Foto 4 - Vista geral da EEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]

**Foto 1** - Muro no entorno da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]

**Foto 1** - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]

**Foto 1** - Poço de sucção com uma bomba.**Foto 2** - Poço de sucção com uma bomba.**Foto 3** - Poço de sucção com uma bomba.**Foto 4** - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

[EEE-7.5] Observações

A EEEB possui bomba com triturador.

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Cesto da EEEB.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.


[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.946 - EEEB Reserva dos Vinhedos (Louveira)

EEEB Reserva dos Vinhedos

EEEB RESERVA DOS VINHEDOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB RESERVA DOS VINHEDOS](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 237 - Vinhedo, SP, 13290-000, Brasil. nº 237. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0896486, long=-46.9467153, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Reserva dos Vinhedos - Louveira #91312491
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 2 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 3 - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Cesto da EEEB.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de indentificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]

Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Conforme

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]

Foto 1 - Poço com acúmulo de esgoto aos fundos da EEEB.



Foto 2 - Poço com acúmulo de esgoto aos fundos da EEEB.



Foto 3 - Poço com acúmulo de esgoto aos fundos da EEEB.




Foto 4 - Estrutura para drenar o poço.

Novo Item Fiscalizado 9.947 - EEAT Booster Pau A Pique (Louveira)

EEAT Booster Pau A Pique

EEA BOOSTER PAU A PIQUE - LOUVEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA BOOSTER PAU A PIQUE - LOUVEIRA](#)



Endereço: Estr. Pau a Pique, 1551 - Jardim Vista Alegre, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 1551. . CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0982257, long=-46.9976648, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Booster Pau A Pique - Louveira #91312508
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista interna da EEAT.



Foto 3 - Vista externa da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.1] Observações

Está dentro de estrutura de alvenaria junto à calçada e muro de arrimo.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]

Foto 1 - Acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]

Foto 1 - Conjuntos moto bomba da EEAT.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bombas com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da
EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.948 - EEAT Casa de Bombas Reservatório 2 Milhões (Louveira)

EEAT Casa de Bombas Reservatório 2 Milhões

EEAT CASA DE BOMBAS RESERV. 2 MILHÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT CASA DE BOMBAS RESERV. 2 MILHÕES](#)



Endereço: R. Carlos Pagotto, 29 - Jardim Esmeralda, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 29. .
CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0928802, long=-46.9762674, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Casa de Bombas Reservatório 2 Milhões - Louveira #91312521
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista externa da EEAT.



Foto 3 - Vista interna da EEAT.



Foto 4 - Vista dos painéis elétricos da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada


Conforme

Fotos de [EEA-4.1]

**Foto 1** - Grade no entrono da EEAT.**[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]

**Foto 1** - Acesso à EEAT.**[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva**

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]

**Foto 1** - Conjuntos moto bomba da EEAT.**[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bomba com selo mecânico.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.949 - EEEB Ana Maria (Louveira)

EEEB Ana Maria

EEEB ANA MARIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ANA MARIA](#)



Endereço: R. dos Imigrantes Italianos, 92 - Jd. Ana Maria, Louveira - SP, 13290-000, Brasil. nº 92. . CEP: 13290-000 / Cidade: Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0896208, long=-46.9466013, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Ana Maria - Louveira #91312537
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista geral da EEEB.



Foto 3 - Vista do painel elétrico da EEEB.



Foto 4 - Placa da obra para desativação da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Muro no entorno da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 2 - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

Volante no carro.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor volante.



Foto 2 - Extintor volante.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE-7.5] Observações

EEEB será desativada em breve.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.950 - EEEB Cruz Grande - DHL (Louveira)

EEEB Cruz Grande - DHL

EEEB CRUZ GRANDE - DHL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CRUZ GRANDE - DHL](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 177 - Louveira, SP, 13290-000, Brasil. nº 177. . **CEP:** 13290-000 / **Cidade:** Louveira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0896827, long=-46.9468058, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Cruz Grande - DHL - Louveira #91312550
Data de início da fiscalização	12/12/2023
Data de término da fiscalização	12/12/2023
Observações Gerais	Legenda: NÃO (vermelho) = NÃO CONFORME e SIM (verde) = CONFORME

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista do painel elétrico da EEEB.



Foto 3 - Vista interna da EEEB.



Foto 4 - Vista interna da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso à EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]




Foto 1 - Poço de sucção com uma bomba.



Foto 2 - Bomba reserva guardada no almoxarifado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Cesto da EEEB.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de indentificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndios da EEEB.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

Providenciar a limpeza do cesto da EEEB.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto com acúmulo de resíduos.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 27/12/2023 14:13:20)

É base de:

[Auto de Notificação 194/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 443/2023 - Relatório de fiscalização

Ofício 1.110/2023 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 301/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/12/2023 11:20:51 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 9.939..**

27/12/2023 11:24:23 André Aukar B. de Camargo D1 emitiu o **Auto de Notificação 194/2023** a partir deste documento.

27/12/2023 14:16:51 André Aukar B. de Camargo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 220/2023** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1- 220/2023

27/12/2023 14:17
(Encaminhado)

André C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

Para providências, por gentileza.

Atenciosamente,

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/12/2023 14:17:39 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)