

**Relatório de Fiscalização 214/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
125.717.030.069.562.649

Saae - Itapira

· 1939139505

CC

19/12/2023 14:29

Município

Itapira

· 19 3843-9103

CNPJ 45.281.144/0001-00

D2

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA**PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA**

Verificação de Não-Conformidades nos Sistemas de Água e esgoto

Americana, dezembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/11/2023 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes subsistemas de água e esgoto:

- Captação Superficial – Ribeirão da Penha
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setor Prados
- Estação de Tratamento de Água – ETA Itapira;
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Sede

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEAT ETA - Setor Prados	4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
Captação Ribeirão da Penha	3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
Captação Ribeirão da Penha	3.1 1	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA Itapira	5.1 3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA Itapira	5.1 4	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA Itapira	5.2 0	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	06/02/2024*
ETA Itapira	5.2 2	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Imediato
ETE Sede	8.1 3	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	06/02/2024*
ETE Sede	8.2 9	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Imediato

*Não-conformidades apontadas no

Relatório de Fiscalização 035/2022 - Relatório de Fiscalização (Saae - Itapira)

Relatório de Fiscalização FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA****PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA**

Verificação de Não-Conformidades

Americana, fevereiro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilncon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Engº. Paulo Roberto dos Santos - Diretor Técnico

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

Nelson Vergínio - Coordenador da Seção de Produção e Tratamento de Água

Ivan Correa Leite - Técnico de Segurança do Trabalho

José Bernardes - Coordenador da Seção de Tratamento de Esgoto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/01/2022 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes subsistemas de água e esgoto:

- Captação Superficial – Ribeirão da Penha
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara
- Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setor Prados
- Reservatório Braz Cavenaghi
- Reservatório ETA Quadrado
- Reservatório ETA Redondo
- Estação de Tratamento de Água – ETA Itapira;
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Santa Marta
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Juscelino Kubistchek
- Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Itapira

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara e ETA	4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara e ETA	4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT ETA - Setores Vila Ilza, Sta. Bárbara e ETA	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório ETA Quadrado	6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA Itapira	5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETA Itapira	5.18	Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Em até 180 dias
ETA Itapira	5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
EEEB Santa Marta	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ETE Itapira	8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE Itapira	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Itapira	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.130 - Captação Superficial - Ribeirão da Penha (Itapira)

Item fiscalizado 7.124 - EEAT ETA Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara e ETA (Itapira)

Item fiscalizado 7.141 - EEAT Setor Prados (Itapira)

Item fiscalizado 7.138 - Reservatório Braz Cavenaghi (Itapira)

Item fiscalizado 7.125 - Reservatório ETA Quadrado (Itapira)

Item fiscalizado 7.128 - Reservatório ETA Redondo (Itapira)

Item fiscalizado 7.123 - ETA Itapira (Itapira)

Item fiscalizado 7.136 - EEEB Santa Marta (Itapira)

Item fiscalizado 7.132 - EEEB Juscelino Kubistchek (Itapira)

Item fiscalizado 7.134 - Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici (Itapira)

Item fiscalizado 7.139 - ETE Itapira (Itapira)

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

É base de:

[Auto de Notificação 037/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

CADRI_lodo_ETA_2_.pdf (22,50 KB)	1 download
CADRI_lodo_ETE_2_.pdf (27,75 KB)	1 download
LOR_65003773_2_.pdf (27,52 KB)	1 download
Portaria_DAE_1560_2013_PDF_2_.pdf (378,64 KB)	1 download
RE_1561_a_1565_0_OUTUBRO_2013_1.semestral_Efluente_ETEs.pdf (153,09 KB)	1 download
RE_1826_a_1830_0_NOVEMBRO_2013_1.semestral_Efluente_ETEs.pdf (114,87 KB)	0 downloads
RE_2026_a_2033_0_DEZEMBRO_2013_1.semestral_Efluente_ETEs.pdf (190,27 KB)	0 downloads
RE_2040_a_2044_0_DEZEMBRO_2013_1.semestral_Efluente_ETEs.pdf (114,63 KB)	0 downloads

com prazo prorrogado até 06/02/204, solicitado por meio do Ofício SAAE nº 07/2023.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.994 - ETA ITAPIRA (Itapira)

ETA ITAPIRA

ETA ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ITAPIRA](#)




Fiscalizado	ETA ITAPIRA #91851846
Data de início da fiscalização	24/11/2023
Data de término da fiscalização	24/11/2023
Observações Gerais	Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.




Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.0]

**Foto 1** - Fachada da ETA**Foto 2** - Armazenamento de produto químico**Foto 3** - Armazenamento de produto químico**Foto 4** - Armazenamento de produto químico**Foto 5** - Armazenamento de produto químico**Foto 6** - Armazenamento de produto químico**Foto 7** - Chuveiro de emergência**Foto 8** - Macromedidor de vazão**Foto 9** - Macromedidor de vazão**Foto 10** - Macromedidor de vazão

**Foto 11** - Macromedidor de vazão**Foto 12** - Macromedidor de vazão**Foto 13** - Macromedidor de vazão**Foto 14** - Laboratório**Foto 15** - Relatório de operação**Foto 16** - Laboratório**Foto 17** - Laboratório**Foto 18** - Laboratório**Foto 19** - Decantador**Foto 20** - Entrada de água bruta




Foto 21 - CCO



Foto 22 - Entrada de água bruta



Foto 23 - Entrada de água bruta



Foto 24 - Floculadores



Foto 25 - Decantadores



Foto 26 - Tratamento de lodo



Foto 27 - Tratamento de lodo



Foto 28 - Tratamento de lodo



Foto 29 - Centrifugas

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento nos registros

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor vencido

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

O sistema de tratamento de lodo estava inoperante no momento da fiscalização

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Sistema de tratamento de lodo

Novo Item Fiscalizado 9.995 - CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA (Itapira)

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA](#)

Fiscalizado	Captação Ribeirão da Penha #91852771
Data de início da fiscalização	24/11/2023
Data de término da fiscalização	24/11/2023
Observações Gerais	Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Barrilete da casa de bombas



Foto 2 - Medidor de vazão



Foto 3 - Área da captação




Foto 4 - Medidores de vazão



Foto 5 - Conjuntos moto-bomba



Foto 6 - Barrilete da captação

**Foto 7** - Fachada da Casa de bombas**Foto 8** - Vista do Córrego**[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****Não Conforme****Fotos de [CSP-3.9]****Foto 1** - Drenagem da gaxeta inadequada**[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme****Fotos de [CSP-3.11]****Foto 1** - Extintor vencido**Novo Item Fiscalizado 9.996 - ETE SEDE (Itapira)****ETE SEDE**

ETE SEDE

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [ETE SEDE](#)**Fiscalizado**

ETE Sede #91854443

Data de início da fiscalização

24/11/2023

Data de término da fiscalização

24/11/2023

Observações Gerais

Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.



Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.0]****Foto 1 - Fachada da ETE****Foto 2 - Vista geral das lagoas****Foto 3 - Unidade de tratamento de lodo****Foto 4 - Vista geral das lagoas****Foto 5 - Vista geral das lagoas****Foto 6 - Vista geral das lagoas****Foto 7 - Entrada de esgoto bruto****Foto 8 - Gradeamento**



Foto 9 - Estação elevatória



Foto 10 - Estação elevatória



Foto 11 - Vista geral das lagoas




Foto 12 - Vista geral das lagoas

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

No momento da fiscalização, o sistema de tratamento de lodo estava inoperante.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Sistema de tratamento de lodo



Foto 2 - Tratamento de lodo desativado

Novo Item Fiscalizado 9.997 - EEA Setor Prados (Itapira)

EEA Setor Prados

EEA Setor Prados

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA Setor Prados](#)

Fiscalizado	EEAT ETA - Setor Prados #91962347
Data de início da fiscalização	24/11/2023
Data de término da fiscalização	24/11/2023
Observações Gerais	Considerando falha no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.0]




Foto 1 - Conjuntos moto-bomba




Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Paineis eletricos

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.7]




Foto 1 - Drenagem inadequada das gaxetas

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 5 vezes - última modificação: 21/12/2023 09:00:14)

É base de:

[Auto de Notificação 186/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 434/2023 - Relatório de Fiscalização de Itapira](#)

[CADRI_65001727_ETA_.pdf](#) (22,50 KB)

0 downloads

[CADRI_65001745_ETE_.pdf](#) (22,72 KB)

0 downloads

[LOR_65003773.pdf](#) (27,52 KB)

2 downloads

[Portaria_DAEE_3068_2023.pdf](#) (57,76 KB)

0 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/12/2023 09:01:15

Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.996..](#)

21/12/2023 09:14:56

Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 186/2023](#) a partir deste documento.

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 08/09/2025 16:17:14 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc