

**Relatório de Fiscalização 106/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
380.417.176.752.621.412

**Arespcj**

CC

06/06/2024 09:01

Município

**SAAEJ - Jaboticabal**

· 16996062765

2 setores envolvidos

**D1** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

**Relatório de Fiscalização**

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL****PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL - SAAEJ**

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2024

**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Prefeito: Emerson Rodrigo Camargo

Endereço: Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160

Telefone: (16) 3209-3322

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4831, de 17/05/17

**1.2 PRESTADOR**

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ)

Responsável legal: Alberto Claudio de Almeida Filho

Endereço: Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, 345, Jaboticabal/SP

Telefone: (16) 3209-9900

**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

**2.2 PRESTADOR**

Edson Antônio Cândido - Diretor Técnico de Planejamento e Controle

Leandro Faccio - Agente Administrativo

**3. FISCALIZAÇÃO**

Em 15/05/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto, e em 23/05/2024 inspeção via Drone, para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

| Subsistema                             | Código NC | Descrição NC                                                   | Prazo para solução |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| RES. MONTERREY - JABOTICABAL           | RES-6.2   | Ausência de identificação da área                              | Em até 180 dias    |
| RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA  | RES-6.10  | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Imediato           |
| RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA  | RES-6.2   | Ausência de identificação da área                              | Em até 180 dias    |
| RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA  | RES-6.3   | Existência de vazamentos aparentes                             | Imediato           |
| RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA II    | RES-6.7   | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados           | Em até 180 dias    |
| RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I     | RES-6.7   | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados           | Em até 180 dias    |
| RES. ELEVADO FLANMBOYANT - JABOTICABAL | RES-6.10  | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Imediato           |
| RES. COHAB II                          | RES-6.10  | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Imediato           |
| RES. COHAB II                          | RES-6.7   | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados           | Em até 180 dias    |

|                                                     |          |                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RES. CENTRO DE RESERVAÇÃO VALE DO SOL - JABOTICABAL | RES-6.1  | A área não está devidamente cercada                                                                         | Em até 180 dias |
| RES. CENTRO DE RESERVAÇÃO VALE DO SOL - JABOTICABAL | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. CENTRO DE RESERVAÇÃO VALE DO SOL - JABOTICABAL | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES. CENTRO DE RESERVAÇÃO VALE DO SOL - JABOTICABAL | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. CENTRO DE RESERVAÇÃO VALE DO SOL - JABOTICABAL | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| POÇO MONTERREY - JABOTICABAL                        | CSB-2.11 | Captação de água sem outorga                                                                                | Em até 180 dias |
| POÇO MONTERREY - JABOTICABAL                        | CSB-2.3  | Ausência de extintor de incêndio                                                                            | Imediato        |
| POÇO MONTERREY - JABOTICABAL                        | CSB-2.6  | Ausência de Macromedidor                                                                                    | Em até 180 dias |
| POÇO COHAB III                                      | CSB-2.5  | Ausência de laje de proteção                                                                                | Em até 180 dias |
| POÇO COHAB III                                      | CSB-2.9  | Ausência de tubo de medição de nível                                                                        | Em até 180 dias |
| MORADA DO CAMPO                                     | RES-6.12 | Reservatório sem tubo extravasor                                                                            | Em até 180 dias |
| MORADA DO CAMPO                                     | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| ENTERRADO COHAB I                                   | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO                     | EEE-7.12 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |

|                                 |         |                                            |                 |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|
| EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO | EEE-7.4 | Ausência de extintor de incêndio           | Imediato        |
| COHAB III                       | RES-6.2 | Ausência de identificação da área          | Em até 180 dias |
| BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO | EEA-4.8 | Existência de vazamentos aparentes         | Imediato        |
| BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO | EEA-4.9 | Extintor de incêndio com validade expirada | Imediato        |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.415 - Centro de Reservação COHAB I (Jaboticabal)

Centro de Reservação COHAB I

ENTERRADO COHAB I

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ENTERRADO COHAB I](#)



Endereço: Av. Jose Luiz Nogueira, 31 - Conj. Hab. Hugo Lacorte Vitalle II, Jaboticabal - SP, 14875-454, Brasil. nº 31. . CEP: 14875-454 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2523083, long=-48.3434159, accuracy=13.653

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservacao COHAB I #104611241 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024                    |
| Data de término da fiscalização | 15/05/2024                    |
| Observações Gerais              |                               |

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8A629618E41FB9622490C4A2&itd=3&origem=listagem&highlight=106%2F2024

4/34

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização | Conforme                                                                                                                                                                              |
| [RES-6.0] Observações                    | Durante a fiscalização ocorria uma obra de interligação da rede de distribuição ao Booster, sem passar pelo reservatório enterrado. O reservatório enterrado irá passar por reformas. |

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - área de reservação COHAB I



Foto 2 - Reservatório elevado COHAB I



Foto 3 - Reservatório enterrado COHAB I



Foto 4 - Visão geral aérea - COHAB I



Foto 5 - Visão geral - cobertura do reservatório semi-enterado - COHAB I

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                  | Conforme |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                    | Conforme |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                   | Conforme |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados | Conforme |

## Fotos de [RES-6.7]

**Foto 1** - COHAB I - para raios e descida

**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Ausência de tela de proteção sobre o telhado do reservatório em alguns pontos, como destacado nas imagens

## Fotos de [RES-6.9]

**Foto 1** - Ausência de tela de proteção**Foto 2** - Ausência de tela de proteção: pontos do telhado sem este item.

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

**Conforme**

## Fotos de [RES-6.10]

**Foto 1** - Tampa de inspeção - COHAB I

**[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível**

**Conforme**

**[RES-6.11] Observações**

Medição de nível por telemetria

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medição por telemetria

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Ponto de extravasão

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.416 - COHAB III (Jaboticabal)

COHAB III

COHAB III

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [COHAB III](#)



Endereço: R. Emídio de Laurentiz, 111 - Conj. Hab. Hugo Lacorte Vitalle II, Jaboticabal - SP, 14875-452, Brasil. nº 111. . **CEP:** 14875-452 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.253842, long=-48.3459578, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | RESERVATÓRIO COHAB III #104612750 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 15/05/2024                        |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada da área do reservatório COHAB III



Foto 2 - Reservatório COHAB III

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da área

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Não há qualquer identificação na área

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Conforme |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                        | Conforme |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições             | Conforme |

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção ao fundo

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível | Conforme |
|------------------------------------------------|----------|

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medição do nível por telemetria

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme |

Centro de Reserva  o Vale do Sol

RES. CENTRO DE RESERVA  O VALE DO SOL - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscaliza  o no Reservat  rio](#)

Sistema: [RES. CENTRO DE RESERVA  O VALE DO SOL - JABOTICABAL](#)



Endere  o: Alameda S  lvio Borsari, 1110 - Vale do Sol, Jaboticabal - SP, 14876-155, Brasil. n   1110. . CEP: 14876-155 / Cidade: Jaboticabal, S  o Paulo

Dados t  cnicos de localiza  o: lat=-21.234915, long=-48.3378376, accuracy=13.653

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                      | reserva  o vale do sol #104616481 |
| Data de in  cio da fiscaliza  o  | 15/05/2024                        |
| Data de t  rmino da fiscaliza  o | 23/05/2024                        |

Observa  es Gerais

Constata  es (Fiscaliza  o no Reservat  rio)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscaliza  o Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vis  o Geral Reservat  rio - Vale do Sol



Foto 2 - Vis  o Geral - 2 reservat  rios - Vale do Sol



Foto 3 - Vis  o Geral - Vale do Sol - A  rea

**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada****Não Conforme****[RES-6.1] Observações**Não há qualquer  
cercamento na área**Fotos de [RES-6.1]**

**Foto 1** - Ausência de cercamento - Centro de  
Reservação Vale do Sol

**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[RES-6.2] Observações**Não há qualquer  
identificação - Centro  
de Reservação Vale do  
Sol**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****[RES-6.3] Observações**Existência de  
vazamento vigoroso no  
reservatório azul**Fotos de [RES-6.3]**

**Foto 1** - Foco de vazamento - Centro de  
Reservação Vale do Sol - Reservatório azul

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Não Conforme****[RES-6.4] Observações**Não há guarda-corpos  
no reservatório azul,  
não havendo  
segurança para acesso  
a parte superior do  
reservatório.

## Fotos de [RES-6.4]

**Foto 1** - Guarda-corpos no reservatório branco**Foto 2** - Reservatório Azul - ausência de guarda-corpos**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****Não Conforme****[RES-6.7] Observações**

Para-raios com cabo de aterramento cortado

## Fotos de [RES-6.7]

**Foto 1** - Cabo de descida do para-raios cortado - -  
Centro de Reserva Vale do Sol**Foto 2** - Vista de cima, cabo de aterramento cortado.**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições****Conforme**

## Fotos de [RES-6.10]

**Foto 1** - Vale do sol - Reservatório branco - tampa regular, bem como ventilação**Foto 2** - Vale do sol - reservatório azul cobertura - tampas regulares**[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível****Conforme****[RES-6.11] Observações**

Reservatório conectado ao sistema de telemetria

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Sistema de telemetria - Centro de Reservação Vale do Sol

|                                                                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor                         | Conforme                                                                                                                                                   |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme                                                                                                                                                   |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | N/A                                                                                                                                                        |
| [RES-6.14] Observações                                                | Havia mato alto no local em 15/05, requerendo maior frequência de roçada/capina. Na inspeção por drone, realizada em 23/05, a área já havia sido capinada. |

Fotos de [RES-6.14]

- Foto 1 - Mato alto - Centro de Reservação Vale do Sol
- Foto 2 - Mato alto - Centro de Reservação Vale do Sol (2)
- Foto 3 - Vale do Sol - Visão geral e área capinada

Novo Item Fiscalizado 10.425 - RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA (Jaboticabal)

RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA

RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. LOTEAMENTO JARDIM NOVA APARECIDA](#)

Endereço: R. Mario Moreti, 486 - Jardim Nova Aparecida, Jaboticabal - SP, 14883-380, Brasil. nº 486. . CEP: 14883-380 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.238665, long=-48.303395, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório nova aparecida #104633418 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024                             |
| Observações Gerais              |                                        |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão Geral - RES Jardim Nova  
Aparecida

Foto 2 - Visão Geral Aérea - RES Jardim Nova  
Aparecida

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]

Foto 1 - Cercamento - RES Jardim Nova  
Aparecida

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Não há identificação da  
área

Fotos de [RES-6.2]

Foto 1 - Ausência de qualquer identificação - RES  
Jardim Nova Aparecida

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]

Foto 1 - Foco de vazamento - RES Jardim Nova  
Aparecida

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em  
situação inadequada

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas  
condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - RES Jardim Nova Aparecida - Cobertura -  
ausência de tampa

Novo Item Fiscalizado 10.426 - RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA II (Jaboticabal)

RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA II

RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA II](#)

Endereço: Av. Jaime Ribeiro, 988 - Vila Industrial, Jaboticabal - SP, 14883-125, Brasil. nº 988. .  
CEP: 14883-125 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2509967, long=-48.3018899, accuracy=13.653

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fiscalizado                     | Athenas II #104634378 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024            |
| Data de término da fiscalização | 15/05/2024            |
| Observações Gerais              |                       |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão Geral - RES Athenas Paulista II      Foto 2 - Visão Geral aérea - Athenas Paulista II

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]

Foto 1 - Cercamento da área - RES Athenas Paulista II

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [RES-6.2]

Foto 1 - Identificação da área - RES Athenas Paulista II

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - escada com guarda-corpos - RES  
Athenas Paulista II

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Ausência de para-raios

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - RES Athenas Paulista II - cobertura -  
ausência de para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - RES Athenas Paulista II - cobertura -  
tampa e ventilação regulares

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição de nível por sistema de telemetria.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.443 - Reservatório Monterrey - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Monterrey - Jaboticabal

RES. MONTERREY - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. MONTERREY - JABOTICABAL](#)

Endereço: PPJ2+MW - Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2682956, long=-48.2977224, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório Monterrey - SAAEJ Jaboticabal

Data de início da fiscalização 15/05/2024

Data de término da fiscalização

15/05/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vsta do reservatório elevado.

Foto 2 - Alimentação do reservatório pelo poço instalado no mesmo local.

Foto 3 - Tubulação de alimentação do reservatório.

Foto 4 - Observa-se as autulações de alimentação e saída do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]

Foto 1 - Área cercada e com portão de acesso.

Foto 2 - Cercamento da área.

Foto 3 - Cercamento da área.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Não foi verificada placa de identificação da unidade.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - Escada, plataforma de descanso e guarda-corpo na cobertura.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

Não visto integralmente

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Cabo de descida de aterramento

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Monitorado por sistema de telemetria

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.473 - RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I (Jaboticabal)

RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I

RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I](#)

Endereço: R. José Mauro Ferreira, 19 - Jaboticabal, SP, 14885-094, Brasil. nº 19. . **CEP:** 14885-094 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373212, long=-47.3188786, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | res athenas Paulista I #105741088 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024                        |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão Geral - Reservatório Athenas Paulista I

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não há para-raios

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório Athenas Paulista I - Ausência de Para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório Athenas Paulista I - Tampa regular

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.474 - RES. COHAB II (Jaboticabal)

RES. COHAB II

RES. COHAB II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. COHAB II](#)

Endereço: R. Manoel Esbaile, 30 - Cerradinho, Jaboticabal - SP, 14890-370, Brasil. nº 30. .  
CEP: 14890-370 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373848, long=-47.3189169, accuracy=13.653

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fiscalizado                     | Res. cohab II #105741318 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024               |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024               |
| Observações Gerais              |                          |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão Geral - Reservatório COHAB II

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

[RES-6.7] Observações Embora haja para-raios, não há cabo de aterramento

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório COHAB II - cobertura - para-raios e ausência de aterramento      Foto 2 - Reservatório COHAB II - cobertura - para-raios e ausência de aterramento (2)

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Embora haja tampa no reservatório, esta se encontra deslocada.

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório COHAB II - cobertura - tampa aberta

Novo Item Fiscalizado 10.475 - DISTRITO INDUSTRIAL (Jaboticabal)

DISTRITO INDUSTRIAL

DISTRITO INDUSTRIAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [DISTRITO INDUSTRIAL](#)

Endereço: Av. Alfeu Martini, 1860 - Distrito Industrial José Ap. Tomé, Jaboticabal - SP, 14874-020, Brasil. nº 1860. . CEP: 14874-020 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373952, long=-47.3190127, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | RES. DISTRITO INDUSTRIAL #105741545 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão Geral - Reservatório Distrito Industrial

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório Distrito Industrial - cobertura  
- para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório Distrito Industrial - cobertura  
- tampa regular e ventilação

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.476 - MORADA DO CAMPO (Jaboticabal)

MORADA DO CAMPO

MORADA DO CAMPO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [MORADA DO CAMPO](#)

Endereço: R. Augusto Chioda, 21 - Morada do Campo, Jaboticabal - SP, 14882-354, Brasil. nº 21. . CEP: 14882-354 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374529, long=-47.3189294, accuracy=13.653

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Fiscalizado                     | RES MORADA DO CAMPO #105741822 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024                     |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024                     |
| Observações Gerais              |                                |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vlsão Geral do Reservatório Morada do Campo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório Morada do Campo -  
cobertura - ausência de para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório Morada do Campo -  
cobertura - tampa regular

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Há extravasor no reservatório, no entanto, este encontra-se tampado.

Fotos de [RES-6.12]

Foto 1 - Reservatório Morada do Campo -  
cobertura - destaque para extravasor tampado

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]

Foto 1 - Reservatório Morada do Campo -  
cobertura - ventilação do reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.477 - JARDIM BOM JESUS (Jaboticabal)

JARDIM BOM JESUS

JARDIM BOM JESUS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [JARDIM BOM JESUS](#)

Endereço: R. Dr. Nelson Mendonca Júnior, 180 - Vale do Sol, Jaboticabal - SP, 14876-096, Brasil. nº 180. . CEP: 14876-096 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373534, long=-47.3189771, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES BOM JESUS #105742048

Data de início da fiscalização23/05/2024

Data de término da fiscalização23/05/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalizaçãoConforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Reservatório Bom Jesus - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevadosConforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório Bom Jesus - Para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condiçõesConforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório Bom Jesus - Tampa regular e ventilação

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilaçãoConforme

Novo Item Fiscalizado 10.478 - RES ELEVADO FLANMBOYANT (Jaboticabal)

RES ELEVADO FLANMBOYANT

RES. ELEVADO FLANMBOYANT - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO FLANMBOYANT - JABOTICABAL](#)

Endereço: Av. Maj. H. T. Pinheiro, 2261 - Sorocabano, Jaboticabal - SP, 14871-300, Brasil. nº 2261. . CEP: 14871-300 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374266, long=-47.3189468, accuracy=13.653

Fiscalizadoflanmboyant #105742234

Data de início da fiscalização23/05/2024

Data de término da fiscalização

23/05/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Visão geral - RES Elevado Flanmboyant

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - RES Flanmboyant - cobertura - para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

A tampa do reservatório encontrava-se aberta no momento da fiscalização.

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - RES Flanmboyant - cobertura - Tampa aberta

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]

Foto 1 - RES Flanmboyant - cobertura - ventilação

Novo Item Fiscalizado 10.481 - RESERVATÓRIO ROMANA (Jaboticabal)

RESERVATÓRIO ROMANA

RES. ROMANA - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ROMANA - JABOTICABAL](#)

Endereço: R. Honório Cardoso Braga, 350 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-196, Brasil. nº 350. . **CEP:** 14882-196 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374342, long=-47.3189529, accuracy=13.653

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Fiscalizado                     | RESERVATÓRIO ROMANA #105742777 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024                     |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024                     |
| Observações Gerais              |                                |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Reservatório Romana - Visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório Romana - Cobertura - Para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório Romana - Cobertura - Tampa regular e ventilação

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.482 - RESERVATÓRIO SÃO JOSÉ (Jaboticabal)

RESERVATÓRIO SÃO JOSÉ

RES. SÃO JOSÉ - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO JOSÉ - JABOTICABAL](#)

Endereço: Av. Francisco Alves de Oliveira, 1241 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-140, Brasil.  
nº 1241. . **CEP:** 14882-140 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.7375037, long=-47.3188954, accuracy=13.653

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fiscalizado                     | RES SÃO JOSÉ #105742924 |
| Data de início da fiscalização  | 23/05/2024              |
| Data de término da fiscalização | 23/05/2024              |
| Observações Gerais              |                         |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Reservatório São José - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório São José - Detalhe - para-raios

Foto 2 - Reservatório São José - para-raios e descida de aterramento

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Reservatório São José - Tampa regular e ventilação

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Estação Elevatória de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 10.420 - EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO (Jaboticabal)

EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO

EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO](#)

Endereço: R. Aida Maria Teixeira Giovanni, 21 - Morada do Campo, Jaboticabal - SP, 14882-376, Brasil. nº 21. . **CEP:** 14882-376 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2347289, long=-48.3152612, accuracy=13.653

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEEB MORADA DO CAMPO #104618186 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024                      |
| Data de término da fiscalização | 15/05/2024                      |
| Observações Gerais              |                                 |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]

Foto 1 - Visão geral - EEEB Morada do Campo

Foto 2 - Visão geral - EEEB Morada do Campo (2)

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]

Foto 1 - Cercamento da área - EEEB Morada do Campo

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Não há extintor de incêndio

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]

Foto 1 - Placa de identificação - EEEB LOTEAMENTO MORADA DO CAMPO

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Resíduos de limpeza de grade dispostos no chão

Fotos de [EEE-7.12]

Foto 1 - Resíduos de limpeza de grade dispostos no chão

Novo Item Fiscalizado 10.424 - BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO (Jaboticabal)

BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO

BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO](#)

Endereço: Av. José da Costa, 37 - Aparecida, Jaboticabal - SP, 14882-055, Brasil. nº 37. . CEP: 14882-055 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2533462, long=-48.3178507, accuracy=13.653

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Fiscalizado                     | booster José da costa #104631846 |
| Data de início da fiscalização  | 15/05/2024                       |
| Data de término da fiscalização | 15/05/2024                       |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEA-4.0]

Foto 1 - Visão geral - Booster José da costa

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEA-4.1]

Foto 1 - Cercamento da área - Booster José da Costa

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

Fotos de [EEA-4.2]

Foto 1 - Portão - acesso - Booster José da Costa

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas Conforme

Fotos de [EEA-4.7]

Foto 1 - Placa de identificação

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

Fotos de [EEA-4.8]

Foto 1 - Evidência de vazamento no registro

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada Não Conforme

Fotos de [EEA-4.9]

Foto 1 - Extintor com validade expirada

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Captção Subterrânea

Novo Item Fiscalizado 10.427 - Poço Monterrey (Jaboticabal)

Poço Monterrey

POÇO MONTERREY - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captção Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MONTERREY - JABOTICABAL](#)

Endereço: PPJ3+R3 - Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2679548, long=-48.2972618, accuracy=13.653

Fiscalizado poço Monterrey #104638263

Data de início da fiscalização 15/05/2024

Data de término da fiscalização 15/05/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

|                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização                         | Conforme                                                                  |
| Fotos de [CSB-2.0]                                               |                                                                           |
| Foto 1 - Entrada para área do Poço Monterrey                     |                                                                           |
| [CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada                  | Conforme                                                                  |
| [CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio                     | Não Conforme                                                              |
| [CSB-2.4] - Ausência de identificação da área                    | N/A                                                                       |
| [CSB-2.4] Observações                                            | Apontamento de NC<br>feito para o resevatório                             |
| [CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção                         | Conforme                                                                  |
| Fotos de [CSB-2.5]                                               |                                                                           |
| Foto 1 - Laje de proteção do Poço Monterrey                      |                                                                           |
| [CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor                             | Não Conforme                                                              |
| [CSB-2.6] Observações                                            | O macromedidor não<br>estava funcionando no<br>momento da<br>fiscalização |
| Fotos de [CSB-2.6]                                               |                                                                           |
| Foto 1 - Macromedidor do Poço Monterrey -<br>medição parada      |                                                                           |
| [CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta | Conforme                                                                  |
| Fotos de [CSB-2.8]                                               |                                                                           |
| Foto 1 - Tomada de água para coleta de água<br>bruta             |                                                                           |
| [CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível                 | Conforme                                                                  |
| Fotos de [CSB-2.9]                                               |                                                                           |
| Foto 1 - Tubo medição de nível - Poço Monterrey                  |                                                                           |
| [CSB-2.11] - Captação de água sem outorga                        | Não Conforme                                                              |

[CSB-2.11] Observações

A outorga ainda não foi transferida ao SAAEJ

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]

Foto 1 - Injeção de cloro e flúor na tubulação

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.442 - POÇO COHAB III (Jaboticabal)

POÇO COHAB III

POÇO COHAB III

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO COHAB III](#)

Endereço: R. Osmar Ramos Tocantins, 27 - Conj. Hab. Hugo Lacorte Vitalle II, Jaboticabal - SP, 14875-456, Brasil. nº 27. . CEP: 14875-456 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375165, long=-47.318925, accuracy=13.653

Fiscalizado

poço cohab 3 #104751605

Data de início da fiscalização

15/05/2024

Data de término da fiscalização

15/05/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Casa de Química - Poço Cohab III

Foto 2 - Cercamento e portão de entrada - Poço Cohab III

Foto 3 - Localização - Poço COHAB III

Foto 4 - Reservatório COHAB III

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]

Foto 1 - Cercamento da área - Poço COHAB III

Foto 2 - Cercamento da área - Poço COHAB III  
(2)

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Embora haja laje de proteção, essa se encontrava quebrada, deixando o poço vulnerável à contaminação.

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Laje de proteção quebrada - Poço COHAB III

Foto 2 - Laje de proteção quebrada (2)

Foto 3 - Laje de proteção quebrada (3)

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor - Poço COHAB III

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Tomada para coleta de água - Poço COHAB III

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB-2.9] Observações

Embora tenha orifício na placa, não havia tubo para medição de nível

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível - Poço COHAB III

Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível - Poço COHAB III

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Portaria de outorga no servidor (vencimento em julho de 2027)

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

Fotos de [CSB-2.12]

Foto 1 - Poço COHAB III - ausência de vazamentos

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.14] Observações

O laudo de monitoramento do poço COHAB III foi adicionado aos arquivos do servidor.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]

Foto 1 - Dutos - saída da casa de química e injeção na rede

Foto 2 - Saída da casa de química - cloro e flúor

Foto 3 - Saída da casa de química - cloro e flúor (2)

Paulo Marcos Faria Maciel  
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 07/06/2024 16:45:23)

É base de:

Auto de Notificação 099/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 200/2024 - Relatório 106/2024 - Fiscalização Programada em Jaboticabal

Ofício 720/2024 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 171/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/06/2024 15:39:39 Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o [Auto de Notificação 099/2024](#) a partir deste documento.

07/06/2024 16:46:10 Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 106/2024** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-  
106/2024**

07/06/2024 16:50  
(Respondido)

Paulo M. D1

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

Segue, para providências,  
Atenciosamente

—  
**Paulo Marcos Faria Maciel**  
*Analista de Fiscalização e Regulação*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/06/2024 16:50:40 E-mail para [philippe@arespcj.com.br](mailto:philippe@arespcj.com.br) E-mail entregue (1) 