

**Relatório de Fiscalização 117/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
432.617.189.818.287.645

Arespcj

CC

21/06/2024 11:57

Município

Saeam - Artur Nogueira

· 19 38772007

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
ARTUR NOGUEIRA****PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN**

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

Prefeito: Lucas Sia

Endereço: Rua Dez de Abril, 629 - Centro

Telefone: (19) 3827 -9700

E-mail: prefeito@arturnogueira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.006, de 17/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

Responsável legal: Gabriela Montoya Fernandes

Endereço: Rua Ademir de Barros nº 1741 – Jardim Wada

Telefone: (19) 3877-2007

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Gabriel Mattos da Rosa - Eng. Civil

Valmir Pereira de Freitas- Técnico de saneamento

Rodrigo Lourenço Dias - Chefe das ETAs (producao de agua)
Michelle Tayná Garuti - Chefe da ETE (ETE Sítio Novo)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/06/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto, em olo e com auxílio de drone, para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO 8 - ETA III - (ENTERRADO CONCRETO) - ARTUR NOGUEIRA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO 7 - ETA III (ENTERRADO CONCRETO) - ARTUR NOGUEIRA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. PALMEIRAS (NOVO 1)	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. NOGUEIRA 1	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. 5 (ETA III)	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias

POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO) - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO) - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO HUMBERTO ROSSETTI - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO HUMBERTO ROSSETTI - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO HUMBERTO ROSSETTI - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO ETA III - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO ETA III - ARTUR NOGUEIRA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
ETA III - ARTUR NOGUEIRA	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
EEEB CONQUISTA - ARTUR NOGUEIRA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEB CONQUISTA - ARTUR NOGUEIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB SÍTIO NOVO (ANTIGA ETE STOCCO) - ARTUR NOGUEIRA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Fiscalização na Estação de Tratamento de Água

Novo Item Fiscalizado 10.608 - ETA III - ARTUR NOGUEIRA (Artur Nogueira)

ETA III - ARTUR NOGUEIRA

ETA III - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [ETA III - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5735256, long=-47.1543511, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA III #107204321
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	A área da ETA III abrange unidade de concreto e de fibra para etapas de floculação, decantação e filtração. Ocorre chegada de água da captação Poquinha e Prainha, com medida de vazão após a mistura das duas fontes e antes da divisão entre as unidades de concreto e de fibra. A dosagem de cal hidratada, PAC e carvão ativado ocorrem antes do medidor de vazão Parshall. A ETA recebe, em média, 120 m³/h de água bruta, não havendo macromedição da água tratada. Ocorre lavagem dos filtros com frequência de 12 horas, segundo os operadores.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada da água bruta, captação Poquinha e Prainha, com dosagem de corretor de



Foto 2 - Dosagem de carvão ativado e medidor Parshall, com macromedidor ultrassônico Instalado.

pH e coagulante PAC



Foto 3 - unidade de floculação da ETA de concreto



Foto 4 - Flocos formatos na última câmara de floculação.



Foto 5 - Decantador de alta taxa - ETA de concreto



Foto 6 - filtros em operação de retrolavagem



Foto 7 - Comporta fechada para interromper a chegada de água decantada e iniciar retrolavagem



Foto 8 - Unidade de floculação da ETA de Fibra



Foto 9 - Decantador de alta taxa - ETA de Fibra



Foto 10 - Unidade de filtração - ETA de Fibra



Foto 11 - Ponto de chegada da água das duas ETA, com a dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico



Foto 12 - Detalhes da dosagem dos produtos químicos na região de mistura



Foto 13 - Tanque para chegada de água de lavagem



Foto 14 - Laboratório de controle de qualidade



Foto 15 - Placa de inauguração do laboratório de controle de qualidade



Foto 16 - Bancada de análises físico químicas. Equipamentos para medida de pH, cor, turbidez e cloro residual livre

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETA-5.2] Observações	Há não conformidade estabelecida no CAC 02/2024
[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência	Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] ObservaçõesNão há macromedidor
na saída da ETA**Fotos de [ETA-5.7]****Foto 1** - Macromedidor - entrada da ETA**[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**

Conforme

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]**Foto 1** - Ácido fluossilícico**Foto 2** - Estocagem hipoclorito de sódio**Foto 3** - Estocagem de hidróxido de cálcio**Foto 4** - Tanque com estocagem de PAC**[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas**

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor com validade regular



Foto 2 - Extintor com validade regular

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Medida contínua de pH, em fluxo



Foto 2 - Panilha com controle de variáveis do processo



Foto 3 - Aparelhos para medida de turbidez e cor



Foto 4 - Padrões operacionais da ETA



Foto 5 - Procedimento de calibração de aparelho de medida de flúor.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Conforme
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETA-5.20] Observações	Documento salvo no servidor da ARES-PCJ
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETA-5.21] Observações	O laboratório de controle de qualidade possui lista organizada com datas de vencimentos dos reagentes. Os produtos químicos usados na operação da ETA são fornecidos com regularidade, com apresentação de Notas fiscais pelo prestador.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Controle de validade de estoque de reagentes no laboratório de controle de qualidade.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Fiscalização em captações subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 10.611 - POÇO ETA III (Artur Nogueira)

POÇO ETA III

POÇO ETA III - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ETA III - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5734015, long=-47.1546918, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO ETA III #107210397
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	A água extraída deste poço é misturada à água filtrada tratada pela ETA III (unidades concreto e fibra). Ocorre cloração e fluoretação na mistura dessas águas.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Poço da ETA III



Foto 2 - Local onde se situa o Poço, na ETA III



Foto 3 - Painel elétrico - Poço ETA III

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**Não Conforme****[CSB-2.2] Observações**

Não há bomba reserva em estoque.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção**Conforme****Fotos de [CSB-2.5]****Foto 1** - Laje de concreto**[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor****Conforme****Fotos de [CSB-2.6]****Foto 1** - Macromedidor - Poço ETA III**[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****Conforme****[CSB-2.8] Observações**

A amostragem ocorre antes da mistura da água com a água filtrada da ETA III.

Fotos de [CSB-2.8]**Foto 1** - Local de chegada da água do Poço**[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível****Conforme**

Fotos de [CSB-2.9]

**Foto 1** - Tubo de medição de nível**[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida****Conforme****[CSB-2.10] Observações**

Documento salvo no servidor da ARES-PCJ.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga**Conforme****[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme****[CSB-2.13] Observações**

Na etiqueta de controle da manutenção consta que a próxima seria em julho de 2023.

Fotos de [CSB-2.13]

**Foto 1** - Etiqueta de controle da manutenção do extintor.**[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água****Conforme****[CSB-2.14] Observações**

Documento de monitoramento completo salvo no servidor da ARES-PCJ

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação**Conforme****[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos****Conforme****[CSB-2.16] Observações**

Nf de produtos químicos salva no servidor da ARES-PCJ.


Novo Item Fiscalizado 10.640 - Poço Seringueira (Humberto Rossetti) (Artur Nogueira)

Poço Seringueira (Humberto Rossetti)

POÇO HUMBERTO ROSSETTI - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HUMBERTO ROSSETTI - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Belizário Neves, 231 - Laranjeiras, Artur Nogueira - SP, 13164-134, Brasil. nº 231.
. CEP: 13164-134 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5681099, long=-47.1572568, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO SERINGUEIRA #107211975
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - POÇO SERINGUEIRA - Visão geral

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento de área - POÇO
SERINGUEIRA

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Não há conjunto
reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Não há extintor de
incêndio

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Não há identificação da
área

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Ausência de qualquer identificação -
POÇO SERINGUEIRA

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de concreto - POÇO SERINGUEIRA

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]**Foto 1** - Macromedidor - POÇO SERINGUEIRA**[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]**Foto 1** - Ponto de tomada de água bruta - POÇO SERINGUEIRA**[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível**

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]**Foto 1** - Tubo de medição de nível - POÇO SERINGUEIRA**[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida**

Conforme

[CSB-2.10] ObservaçõesDocumento salvo no
servidor da ARES-PCJ.**[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga**

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.14] Observações	Laudo presente no servidor da ARES-PCJ
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Cloração e fluoretação por dispositivo compacto

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 10.641 - POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO) (Artur Nogueira)

POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO)

POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO) - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO ITAMARATY II \(JOÃO BOMBO\) - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Prof. Carvalho Pinto, 319 - Artur Nogueira, SP, 13160-000, Brasil. nº 319. . CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5777129, long=-47.1501529, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO ITAMARATY II - JOÃO BOMBO #107214158
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [CSB-2.0]**

Foto 1 - POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO) -
Visão geral

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme****[CSB-2.3] Observações**

Não há extintor de
incêndio no local.

Fotos de [CSB-2.3]

Foto 1 - Sala com painel de controle da bomba e
transformador - ausência de extintor

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área**Não Conforme****[CSB-2.4] Observações**

Não há qualquer
identificação na área

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Portão - ausência de identificação

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de concreto - proteção do poço

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor - POÇO ITAMARATY II
(JOÃO BOMBO)

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Evidência de ponto de amostragem no poço

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível POÇO ITAMARATY II (JOÃO BOMBO)

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida Conforme

[CSB-2.10] Observações Documento de outorga salvo no servidor da ARES-PCJ

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Conforme

[CSB-2.14] Observações Laudo presente no servidor da ARES-PCJ

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Conforme

[CSB-2.15] Observações cloro e flúor antes da entrada no reservatório Itamaraty

Novo Item Fiscalizado 10.642 - POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS (Artur Nogueira)

POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS

POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Luciano Antônio Carmona, 826 - Jd Ricardo Duzzi, Artur Nogueira - SP, 13161-012, Brasil. nº 826. . **CEP:** 13161-012 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5807213, long=-47.1703328, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS #107214670
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS - Visão geral

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Área devidamente cercada POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.4] Observações	Não há identificação na área.
[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Não Conforme
[CSB-2.5] Observações	Não há laje de concreto, deixando o poço vulnerável à contaminação.

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Ausência de laje de concreto para proteção do poço.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
--------------------------------------	----------

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor - POÇO LAGOA DOS PÁSSAROS

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
--	----------

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Ponto de coleta de água bruta - POÇO
LAGOA DOS PÁSSAROS

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível - POÇO
LAGOA DOS PÁSSAROS

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.10] Observações

Documento de outorga
salvo no servidor da
ARES-PCJ

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.14] Observações

Monitoramento dos
parâmetros salvo no
servidor

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Cloração e fluoretação com dispositivo portátil

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Fiscalização em reservatórios

Novo Item Fiscalizado 10.613 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão) (Artur Nogueira)

Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)

RES. 9 (ETA 3)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. 9 \(ETA 3\)](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5735575, long=-47.1547182, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 9 - ETA III - APOIADO AÇO #107211776
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]**

Foto 1 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- Visão geral - solo



Foto 2 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- manômetro



Foto 3 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- aterramento



Foto 4 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- visão geral - aérea



Foto 5 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- localização

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Conforme****[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]**



Foto 1 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- escada com guarda-corpos

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Res Apoiado 600 mil L ETA III (Caldeirão)
- tampa e ventilação com tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

telemetria

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.614 - Reservatório enterrado concreto - interligado ETA III (Artur Nogueira)

Reservatório enterrado concreto - interligado ETA III

RESERVATÓRIO 7 - ETA III (ENTERRADO CONCRETO) - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 7 - ETA III \(ENTERRADO CONCRETO\) - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5732035, long=-47.1546289, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 7 - ETA III - ENTERRADO CONCRETO #107211366
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Aspecto da estrutura de concreto do reservatório enterrado



Foto 2 - Tampa de inspeção do reservatório enterrado



Foto 3 - Indicação do Reservatório - aérea

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção regular.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Não há extravasor no reservatório

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.615 - RESERVATÓRIO ENTERRADO CONCRETO INTERLIGADO II - ETA III (Artur Nogueira)

RESERVATÓRIO ENTERRADO CONCRETO INTERLIGADO II - ETA III

RESERVATÓRIO 8 - ETA III - (ENTERRADO CONCRETO) - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO 8 - ETA III - \(ENTERRADO CONCRETO\) - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5732744, long=-47.1545573, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 9 - ETA III - ENTERRADO CONCRETO #107211666
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Local onde se situa o RESERVATÓRIO ENTERRADO CONCRETO INTERLIGADO II - ETA III



Foto 2 - Indicação do Reservatório em fotografia aérea

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção - regular

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível Conforme

[RES-6.11] Observações

medição de nível em
telemetria

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Não há extravasor no
reservatório


Novo Item Fiscalizado 10.616 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L Vila Nogueira (Artur Nogueira)

RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L Vila Nogueira

RES. 5 (ETA III)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 5 \(ETA III\)](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5731946, long=-47.1545941, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 6 - NOVA ARTUR - ETA III ELEVADO AÇO #107211113
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	Águas deste reservatório são encaminhadas ao centro de reservação da Vila Nogueira

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L
Vila Nogueira - Visão Geral - solo



Foto 2 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L
Vila Nogueira - Visão geral - solo - 2



Foto 3 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L
Vila Nogueira - Localização - aérea

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L
Vila Nogueira - escada com guarda-corpos

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES-6.10] Observações	A tampa encontrava-se aberta no momento da fiscalização

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - RES. ETA III ELEVADO AÇO 140 mil L
Vila Nogueira - Tampa aberta

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	Medição de nível por telemetria
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.617 - Reservatório ETA III - 200 mil L - Nova Artur (Artur Nogueira)

Reservatório ETA III - 200 mil L - Nova Artur

RES. 6 (ETA III)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 6 \(ETA III\)](#)



Endereço: Av. Belizário Neves, 395 - JD CAROLINA, Artur Nogueira - SP, 13164-134, Brasil. nº 395. . **CEP:** 13164-134 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5730821, long=-47.1546632, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 4 - ETA III vila Nogueira #107210653
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]****Foto 1** - Reservatório ETA III 200 mil L - visão geral - solo**Foto 2** - Reservatório ETA III 200 mil L - detalhe de nova pintura**Foto 3** - Localização do Reservatório ETA III 200 mil L - aérea**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Conforme****[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]****Foto 1** - Escada com guarda-corpos - Reservatório ETA III - 200 mil L**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições****Conforme****Fotos de [RES-6.10]**



Foto 1 - Reservatório ETA III - 200 mil L - visto de cima - tampa regular

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	Medição por telemetria
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório ETA III - 200 mil L - cobertura - ventilação


Novo Item Fiscalizado 10.618 - Reservatório 110 mil L - Carolina (Artur Nogueira)

Reservatório 110 mil L - Carolina

RES. 3 (ETA III)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 3 \(ETA III\)](#)



Endereço: Av. Luiz Spadaro Cropanize, 2300 - Egydio Tagliari, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 2300. . CEP: 13160-000 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5731704, long=-47.1547796, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO 5 - ETA III vila nogueira #107210963
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - solo - Reservatório 110 mil litros - Carolina



Foto 2 - manômetro - Reservatório 140 mil litros



Foto 3 - Separação em câmaras - Reservatório 110 mil litros - Carolina



Foto 4 - Localização - Reservatório 110 mil litros - Carolina

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório 110 mil litros - Carolina - Cobertura com tampa regular

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição por telemetria

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.650 - ELEVADO CORAÇÃO CRIANÇA (Artur Nogueira)

ELEVADO CORAÇÃO CRIANÇA

ELEVADO CORAÇÃO CRIANÇA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [ELEVADO CORAÇÃO CRIANÇA](#)



Endereço: R. Waldemar Augusto Hobus, 221 - Vista Alegre, Artur Nogueira - SP, 13167-586, Brasil. nº 221. . CEP: 13167-586 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373491, long=-47.3189916, accuracy=13.653

Fiscalizado

ELEVADO CORAÇÃO CRIANÇA #108089150

Data de início da fiscalização

12/06/2024

Data de término da fiscalização

12/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Elevado Coração Criança -
visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Elevado Coração Criança -
cobertura com para-raios e tampa

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório Elevado Coração Criança - extravasor e ventilação


Novo Item Fiscalizado 10.651 - RESERVAÇÃO PALMEIRAS (Artur Nogueira)

RESERVAÇÃO PALMEIRAS

RES. PALMEIRAS (NOVO 1)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PALMEIRAS \(NOVO 1\)](#)



Endereço: R. Éder Mengue, 3 - Parque das Palmeiras, Artur Nogueira - SP, 13165-596, Brasil.
nº 3. . **CEP:** 13165-596 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373878, long=-47.3189551, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVAÇÃO PALMEIRAS #108089461
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservação Palmeiras - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Descida do para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Reservatório Palmeiras - Tela de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Em um dos três reservatórios ocorre chegada de água pela tampa, deixando esta semiaberta

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Palmeiras - tampa deslocada do local

Novo Item Fiscalizado 10.652 - RESERVATÓRIO NOSSO SONHO (Artur Nogueira)

RESERVATÓRIO NOSSO SONHO

RES. NOSSO SONHO - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. NOSSO SONHO - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: R. Antonio Sla, 516, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 516. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374237, long=-47.3189496, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO NOSSO SONHO #108089954
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - RESERVATÓRIO NOSSO SONHO -
Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - RESERVATÓRIO NOSSO SONHO -
presença de para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - RESERVATÓRIO NOSSO SONHO -
Cobertura - tampa regular

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - RESERVATÓRIO NOSSO SONHO -
Ventilação

Novo Item Fiscalizado 10.653 - RESERVAÇÃO VILA NOGUEIRA (Artur Nogueira)

RESERVAÇÃO VILA NOGUEIRA

RES. NOGUEIRA 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. NOGUEIRA 1](#)



Endereço: Av. João Miranda, 44 - Parque Res. Bom Jardim, Artur Nogueira - SP, 13165-110, Brasil. nº 44. . CEP: 13165-110 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374962, long=-47.3189298, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVAÇÃO VILA NOGUEIRA #108093119
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservação Vila Nogueira - Visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios - Reservação Vila Nogueira

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Um dos quatro reservatórios estava com a tampa aberta.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Vila Nogueira - cobertura - tampa aberta



Foto 2 - Reservatório Vila Nogueira - cobertura



Foto 3 - Reservatório Vila Nogueira - cobertura



Foto 4 - Reservatório Vila Nogueira - cobertura

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservação - Vila Nogueira - Ventilação

Fiscalização na Estação de Tratamento de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 10.639 - ETE SÍTIO NOVO (Artur Nogueira)

ETE SÍTIO NOVO

ETE SÍTIO NOVO - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÍTIO NOVO - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Estr. Mun. Atn-060 Pará Sítio Novo, 237 - Jd Blumenau, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 237. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5842972, long=-47.1892951, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE SÍTIO NOVO #107205400
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - ETE Sítio Novo - recolhimento de resíduos do peneiramento



Foto 2 - ETE Sítio Novo - peneira rotativa - tratamento preliminar



Foto 3 - ETE Sítio Novo - caixas de areia



Foto 4 - ETE Sítio Novo - medidor Parshall - com macromedidor ultrassônico



Foto 5 - ETE Sítio Novo - 3 bombas de recalque, 2 em operação. Dois reatores em paralelo



Foto 6 - ETE Sítio Novo - bancada e análise de série de sólidos



Foto 7 - ETE Sítio Novo - medidor de pH



Foto 8 - ETE Sítio Novo - medidor de oxigênio dissolvido



Foto 9 - ETE Sítio Novo - painel de comando

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Conforme
[ETE-8.3] Observações	Alternativamente, o prestador apresentou certificado de destinação final, enquanto recuperam o acesso ao sistema digital do CADRI. Documentos encontram-se no servidor da ARES-PCJ.
[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme

Fotos de [ETE-8.5]



Foto 1 - Duas em operação e uma reserva

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme
---	----------

Fotos de [ETE-8.6]



Foto 1 - ETE Sítio Novo - EPI para operadores



Foto 2 - ETE Sítio Novo - EPI para operadores (2)

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	N/A
[ETE-8.10] Observações	Há placa de identificação da obra. O prestador precisa avaliar a colocação de placa definitiva.
[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Conforme
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Conforme
[ETE-8.13] Observações	Laudo de monitoramento salvo no servidor da ARES-PCJ.
[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Conforme

Fotos de [ETE-8.14]



Foto 1 - Guarda-corpos na parte de cima do reator

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Conforme
[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme

Fotos de [ETE-8.17]




Foto 1 - Extintor de incêndio com validade regular

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme

[ETE-8.25] Observações	arquivo da licença de operação salvo no servidor da ARES-PCJ.
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme
[ETE-8.26] Observações	Arquivo salvo no servidor da ARES-PCJ.
[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETE-8.27] Observações	Há correta destinação dos resíduos de peneiramento e do desarenador. Ainda não houve retirada do lodo.
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE-8.28] Observações	Há macromedidor na entrada e na saída.
Fotos de [ETE-8.28]	
	
Foto 1 - ETE Sítio Novo - macromedidor de saída	
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Fiscalização em Estações Elevatórias de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 10.643 - EEEB CONQUISTA (Artur Nogueira)	
EEEB CONQUISTA	
EEEB CONQUISTA - ARTUR NOGUEIRA	
Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto	
Sistema: EEEB CONQUISTA - ARTUR NOGUEIRA	



Endereço: R. Joaquim Paula Fernandes, 175, Artur Nogueira - SP, 13160-468, Brasil. nº 175. .
CEP: 13160-468 / Cidade: Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5916387, long=-47.1779936, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB CONQUISTA #107214891
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - EEEB CONQUISTA - Visão geral

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cercamento da área - EEEB
CONQUISTA

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Condições de acesso EEEB CONQUISTA

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Não há gradeamento grosseiro.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Não há identificação da área.

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade regular

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.644 - EEE SÍTIO NOVO (Artur Nogueira)

EEE SÍTIO NOVO

EEEB SÍTIO NOVO (ANTIGA ETE STOCCO) - ARTUR NOGUEIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÍTIO NOVO \(ANTIGA ETE STOCCO\) - ARTUR NOGUEIRA](#)



Endereço: Estr. Mun. Atn-060 Pará Sítio Novo, 241 - Jd Blumenau, Artur Nogueira - SP, 13160-000, Brasil. nº 241. . **CEP:** 13160-000 / **Cidade:** Artur Nogueira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5840533, long=-47.189635, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE SÍTIO NOVO #107978843
Data de início da fiscalização	12/06/2024
Data de término da fiscalização	12/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Chegada do esgoto e gradeamento - EEE SÍTIO NOVO



Foto 2 - Poço de sucção - EEE SÍTIO NOVO



Foto 3 - Painel de controle - bomba - EEE SÍTIO NOVO

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva Conforme

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**Não Conforme****[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Conforme****[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Conforme****[EEE-7.6] Observações**

EEE contígua à ETE Sítio Novo, a qual possui placa de identificação da obra. Convém ao prestador avaliar a colocação de nova identificação.

Fotos de [EEE-7.6]

Foto 1 - Identificação da obra - ETE STOCCO
(Sítio Novo)

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes**Conforme****[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação****Conforme****[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****N/A****[EEE-7.12] Observações**

Não há guarda-corpos na região do gradeamento, pois a limpeza é feita manualmente e o operador precisa descer o degrau de acesso à grade.

Fotos de [EEE-7.12]

Foto 1 - Local de acesso ao gradeamento
grosseiro



Foto 2 - Rastelos de limpeza da grade e poço de
sucção tampado, ao fundo

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 24/06/2024 17:15:17)

É base de:

[Auto de Notificação 104/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 216/2024 - Relatório de Fiscalização Programada - Artur Nogueira](#)
- [Ofício 774/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 178/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/06/2024 13:57:31	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.618..
21/06/2024 14:37:10	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.614..
24/06/2024 08:54:30	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.616..
24/06/2024 08:56:03	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.616..
24/06/2024 15:22:14	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.616..
24/06/2024 15:23:27	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.617..
24/06/2024 15:24:16	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.618..

24/06/2024 16:33:29	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.639..
24/06/2024 16:35:29	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 104/2024 a partir deste documento.
24/06/2024 17:20:01	Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 117/2024 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
117/2024**

24/06/2024 17:20
(Encaminhado)

Paulo M. D1

DTO - Diretoria ...

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO ,

segue relatório, para providências,
atenciosamente

—

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/06/2024 17:20:52

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)