



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
333.817.199.281.242.716

Arespcj

CC

02/07/2024 10:48

Município

SAERP - Ribeirão Preto

· 16999913221

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Júnior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: Antônio Carlos de Oliveira Júnior

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2289

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Edson Akira Simabukuro – Assessor Técnico

Cleverson Fernandes Braga - Mecânico de Bombas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 06/06/2024, 07/06/2024 e 27/06/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e com captação de imagens aéreas por drone para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para solução
RES. MATADOURO (CAIXA DE SUCÇÃO)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. MARANHÃO II (APOIADO)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. MARANHÃO II (APOIADO)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. MARANHÃO - APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. MARANHÃO - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. MARANHÃO - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. JARDIM JAMIL SEME CURY (2) - APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. JARDIM JAMIL SEME CURY (2) - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. JARDIM JAMIL SEME CURY - APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. CORONEL CAMISÃO II (3) - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. CORONEL CAMISÃO II (3) - APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. CORONEL CAMISÃO II (2) - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. CORONEL CAMISÃO II (2) - APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

RES. CORONEL CAMISSÃO II (2) - APOIADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. CORONEL CAMISSÃO II (2) - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES MONTE ALEGRE	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES MONTE ALEGRE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEAT. VIA DO CAFÉ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT. MATADOURO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT. MATADOURO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT. KAISER	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT MONTE ALEGRE/ HEMOCENTRO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT JARDIM JAMIL SEME CURY	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT JARDIM JAMIL SEME CURY	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CORONEL CAMISSÃO II	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CORONEL CAMISSÃO II	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT CORONEL CAMISSÃO II	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. VILA TIBERIO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. VILA DO CAFÉ	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAP. VILA DO CAFÉ	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAP. VILA DO CAFÉ	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. VILA ALBERTINA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. VILA ALBERTINA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
CAP. PERNAMBUCO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. PEDREIRA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. PEDREIRA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. MAJOR RICARDO II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. KAISER	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. JARDIM PAIVA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

CAP. JARDIM PAIVA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. ELPÍDIO GOMES II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. CIANE II	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. CIANE II	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. CIANE I	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. CIANE I	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAP. CIANE I	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
CAP. CIANE I	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. AV. BANDEIRANTES	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. AV. BANDEIRANTES	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAP. AV. BANDEIRANTES	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. ARLINDO LAGUNA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 10.548 - 09 - Poço Kaiser (Ribeirão Preto)

09 - Poço Kaiser

CAP. KAISER

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. KAISER](#)



Endereço: Av. Fábio Barreto, 185 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-000, Brasil. nº 185. .

CEP: 14050-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1552672, long=-47.8082696, accuracy=13.653

Fiscalizado	09 - Poço Kaiser
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa do local



Foto 2 - Placa de identificação da reforma do reservatório



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 5 - Ponto de aplicação da dosagem de cloro e flúor



Foto 6 - Casa de dosagem de cloro e flúor



Foto 7 - Tubo de medição de nível



Foto 8 - Medidor em linha desligada para o reservatório



Foto 9 - Vista interna do local



Foto 10 - Cavalete do poço

[CSB-2.3] Observações

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio apontado na estação elevatória localizada na mesma área

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Reservatório em reforma, com manobras para abastecer direto na rede.

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Ausência de medição de vazão

Novo Item Fiscalizado 10.541 - 101 - Poço Pernambuco (Ribeirão Preto)

101 - Poço Pernambuco

CAP. PERNAMBUCO



Endereço: R. Pernambuco, 175 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-370, Brasil. nº 175. . **CEP:** 14080-370 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1726948, long=-47.807879, accuracy=13.653

Fiscalizado	101 - Poço Pernambuco
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço Pernambuco



Foto 2 - Laje de proteção e tubo de medição de nível



Foto 3 - Display do medidor de vazão do poço Pernambuco




Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta do poço Pernambuco



Foto 5 - Bombas reservas dos poços



Foto 6 - Bombas reservas dos poços



Foto 7 - Armazenamento e dosagem de Cloro



Foto 8 - Armazenamento e dosagem de Flúor



Foto 9 - Extintor de incêndio



Foto 10 - Extintor de incêndio, dentro da validade



Foto 11 - Placa de identificação

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB-2.17] Observações

Necessário reforma na casa de dosagem de produtos químicos

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Casa de dosagem de produtos químicos



Foto 2 - Casa de dosagem de produtos químicos

Novo Item Fiscalizado 10.551 - 123 - Poço Vila Tibério (Ribeirão Preto)

123 - Poço Vila Tibério

CAP. VILA TIBERIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA TIBERIO](#)



Endereço: R. Álvares de Azevedo, 1395 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-090, Brasil. nº 1395. . CEP: 14050-090 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1679317, long=-47.8256321, accuracy=13.653

Fiscalizado	123 - Poço Vila Tibério
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista da limpeza da área



Foto 3 - Tubo de medição de nível




Foto 5 - Ponto de aplicação da dosagem de cloro e flúor



Foto 2 - Cavalete do poço Vila Tibério



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Casa de dosagem de cloro e flúor



Foto 7 - Display do medidor de vazão

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.571 - 131 - Poço Pedreira (Ribeirão Preto)

131 - Poço Pedreira

CAP. PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. PEDREIRA](#)



Endereço: Av. Luigi Rosiello, 1839 - Subsetor Oeste - 5 (O-5), Ribeirão Preto - SP, 14051, Brasil.
nº 1839. . **CEP:** 14051 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.171895, long=-47.8403733, accuracy=13.653

Fiscalizado	131 - Poço Pedreira
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço Pedreira



Foto 2 - Tomada da coleta de água bruta



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Display do medidor de vazão



Foto 5 - Placa de identificação

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB-2.17] Observações

Realizar a roçagem e
limpeza da área

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Vista da área do poço



Foto 2 - Vista da área do poço



Foto 3 - Vista da área do poço

Novo Item Fiscalizado 10.587 - 147 - Poço Via do Café (Ribeirão Preto)

147 - Poço Via do Café

CAP. VILA DO CAFÉ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA DO CAFÉ](#)



Endereço: Av. do Café, 1595 - Vila Amelia, Ribeirão Preto - SP, 14050-230, Brasil. nº 1595. .
CEP: 14050-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1738385, long=-47.8323886, accuracy=13.653

Fiscalizado	147 - Poço Via do Café
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista interna do local



Foto 3 - Cavalete do poço via do café



Foto 4 - Macromedidor



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Tomada para coleta de água briura



Foto 7 - Laje de proteção do poço

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Abertura tela junto à quadra.

[CSB-2.3] Observações

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio apontado na ficha da elevatório localizada na mesma área

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Tomar as providências necessárias para disponibilizar a medição de vazão no visor.

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Fios cortados

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.568 - 157 - Poço Avenida Bandeirantes (Ribeirão Preto)

157 - Poço Avenida Bandeirantes

CAP. AV. BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. AV. BANDEIRANTES](#)



Endereço: Av. Bandeirantes, 1351 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14040-030, Brasil. nº 1351. . CEP: 14040-030 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1785365, long=-47.8327303, accuracy=13.653

Fiscalizado	157 - Poço Avenida Bandeirantes
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]




Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 4 - Tubo de medição de nível e laje de proteção do poço



Foto 5 - Armanezamento e dosagem de cloro



Foto 6 - Armanezamento e dosagem de flúor




Foto 7 - Chuveiro de emergência




Foto 8 - Cavale do poço Av. Bandeirantes

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Tomar as providências necessárias para disponibilizar a medição de vazão no visor .

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Ausência de macromedidor secundário

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB-2.17] Observações

Realizar a roçagem e
limpeza da área

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Vista da área do poço

Novo Item Fiscalizado 10.585 - 179 - Poço Vila Albertina (Ribeirão Preto)

179 - Poço Vila Albertina

CAP. VILA ALBERTINA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA ALBERTINA](#)

Fiscalizado	179 - Poço Vila Albertina
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Endereço: R. Rio Madeira, 474 - Vila Albertina, Ribeirão Preto - SP, 14060-210, Brasil. nº 474. .

CEP: 14060-210 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1505059, long=-47.8278766, accuracy=13.653



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Placa de identificação




Foto 3 - Cavalete do poço Vila Albertina




Foto 4 - Abrigo novo para armazenamento de cloro e flúor



Foto 5 - Laje de proteção do poço Vila Albertina




Foto 6 - Tubo de medição de nível



Foto 7 - Tomada para coleta de água briura




Foto 8 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 9 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 10 - Pannel de comando



Foto 11 - Vista da limpeza da área

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Tomar as providências necessárias para mostrar a vazão no display.

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Ausência de fios no display

183 - Poço Arlindo Laguna

CAP. ARLINDO LAGUNA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ARLINDO LAGUNA](#)



Endereço: R. Georges Yani Guebala, 40 - Planalto Verde, Ribeirão Preto - SP, 14056-675, Brasil. nº 495. . CEP: 14056-675 / Bairro: Planalto Verde / Cidade: Ribeirão Preto, SP

Dados técnicos de localização: lat=-21.1438594, long=-47.857224, accuracy=13.653

Fiscalizado	183 - Poço Arlindo Laguna
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Cavalete do poço Arlindo Laguna



Foto 4 - Tubo de medição de nível e laje de proteção do poço Arlindo Laguna



Foto 5 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 7 - Display do medidor de vazão



Foto 8 - Painel de comando



Foto 9 - Vista da limpeza da área



Foto 10 - Abrigo de dosagem de produtos químicos

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.546 - 197 - Poço Ciane I (Ribeirão Preto)

197 - Poço Ciane I

CAP. CIANE I

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. CIANE I](#)



Endereço: Av. Eduardo Andréia Matarazzo, 600 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14080-730, Brasil. nº 600. . **CEP:** 14080-730 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1629261, long=-47.8108802, accuracy=13.653

Fiscalizado	197 Poço Ciane I
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Vista externa do local



Foto 3 - Cavalete do poço Ciane I



Foto 4 - Cavalete do poço Ciane I



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Tomada de água para coleta de água bruta



Foto 7 - Vista interna da área limpa



Foto 8 - Vista interna da área cercada




Foto 9 - Vista interna da área



Foto 10 - Caixa protegida de furtos de equipamentos elétricos e visor do relógio de energia

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação danificada

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Providenciar laje de proteção e colocar CAP no tubo de medição de

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Ausência de laje de proteção



Foto 2 - Ausência de CAP no tubo de medição de nível

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.15] Observações

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação. Segundo prestador, o bombeamento é realizado para a EEA Matadouro onde é realizada a desinfecção e fluoretação.

Novo Item Fiscalizado 10.542 - 198 - Poco Ciane II (Ribeirão Preto)

198 - Poco Ciane II

CAP. CIANE II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. CIANE II](#)



Endereço: R. Pernambuco, 175 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-370, Brasil. nº 175. . CEP: 14080-370 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1549354, long=-47.808019, accuracy=13.653

Fiscalizado	198 - Poco Ciane II
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Cavalete do poço Ciane II



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Display do medidor de vazão



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 7 - Ponto de aplicação da dosagem de cloro e flúor



Foto 8 - Manômetro

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[CSB-2.17] Observações	Necessário roçagem e limpeza da área

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Vista interna do local

Novo Item Fiscalizado 10.583 - 203 - Poço Jardim Paiva (Ribeirão Preto)

203 - Poço Jardim Paiva

CAP. JARDIM PAIVA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. JARDIM PAIVA](#)



Endereço: R. José Antônio Bernardes, 780 - Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo, Ribeirão Preto - SP, 14056-746, Brasil. nº 780. . **CEP:** 14056-746 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1476931, long=-47.8404144, accuracy=13.653

Fiscalizado	203 - Poço Jardim Paiva
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Cercamento da área



Foto 3 - Caveleto do poço Jardim Paiva



Foto 4 - Vista da limpeza da área



Foto 5 - Laje de proteção do poço Jardim Paiva



Foto 6 - Tubo de medição de nível



Foto 7 - Tamada para coleta de água bruta



Foto 8 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 9 - Macromedidor de vazão



Foto 10 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 11 - Placa de identificação



Foto 12 - Abrigo dos produtos químicos



Foto 13 - Painel de comando



Foto 14 - Display do medidor de vazão



Foto 15 - Armazenamento e dosagem de cloro

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Detalhe do vazamento aparente



Foto 2 - Detalhe do vazamento aparente

Novo Item Fiscalizado 10.588 - 227 - Poço Coronel Camisão II (Ribeirão Preto)

227 - Poço Coronel Camisão II

CAP. CORONEL CAMISÃO II



Endereço: R. Marquês da Cruz, 1312 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-150, Brasil. nº 1312. . **CEP:** 14051-150 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.167733, long=-47.8396709, accuracy=13.653

Fiscalizado	227 - Poço Coronel Camisão II
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista da limpeza de área



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Laje de proteção do poço



Foto 5 - Macromedidor




Foto 6 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 7 - Montagem da nova casa de dosagem de produtos químicos



Foto 8 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 9 - Armazenamento e dosagem de flúor



Foto 10 - Displau do medidor de vazão


[CSB-2.3] Observações

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio apontado na EEAT localizada na mesma área

Novo Item Fiscalizado 10.580 - 237 - Poço Jardim Jamil Seme Cury (Ribeirão Preto)

237 - Poço Jardim Jamil Seme Cury

CAP. JARDIM JAMIL SEME CURY



Endereço: R. Pedro Freitas Alves, 340 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-660, Brasil. nº 340. . **CEP:** 14056-660 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1543524, long=-47.8484413, accuracy=13.653

Fiscalizado	237 - Poço Jardim Jamil Seme Cury
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]




Foto 1 - Vista externa do cercamento da área



Foto 2 - Cavalete do poço jardim Jamil Seme Cury



Foto 3 - Tubo de medição de nível do poço Jardim Jamil Seme Cury



Foto 4 - Laje de proteção do poço Jardim Jamil Seme Cury



Foto 5 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 7 - Vista da limpeza da área



Foto 8 - Display do medidor de vazão

[CSB-2.3] Observações

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio apontada na elevatória localizada na mesma área.

Novo Item Fiscalizado 10.550 - 249 - Poço Elpídio Gomes II (Ribeirão Preto)

249 - Poço Elpídio Gomes II

CAP. ELPÍDIO GOMES II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ELPÍDIO GOMES II](#)



Endereço: Av. Elpídio Gomes, 155 - Vila Amelia, Ribeirão Preto - SP, 14030, Brasil. nº 155. .

CEP: 14030 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1744639, long=-47.8185464, accuracy=13.653

Fiscalizado

249 - Poço Elpídio Gomes II

Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]




Foto 1 - Portão de acesso



Foto 2 - Vista interna da área do poço




Foto 3 - Cavalete do poço Elpídio Gomes II



Foto 4 - Ponto de aplicação da dosagem de cloro e flúor



Foto 5 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Macromedidor



Foto 7 - Laje de proteção do poço



Foto 8 - Tubo de medição de nível



Foto 9 - Cabine de força



Foto 10 - Cavalete do poço




Foto 11 - Painel de comando e controle



Foto 12 - Display do medidor de vazão



Foto 13 - Armazenamento e dosagem de fluor



Foto 14 - Armazenamento e dosagem de cloro



Foto 15 - Placa de identificação

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.575 - 250 - Poço Major Ricardo (Ribeirão Preto)

250 - Poço Major Ricardo

CAP. MAJOR RICARDO II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. MAJOR RICARDO II](#)



Endereço: R. José Lagana, 43 - Jardim Antartica, Ribeirão Preto - SP, 14051-240, Brasil. nº 43. .
CEP: 14051-240 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1654286, long=-47.8317908, accuracy=13.653

Fiscalizado	250 - Poço Major Ricardo
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]




Foto 1 - Vista externa do poço Major Ricardo



Foto 3 - Vista da limpeza da área




Foto 2 - Cavalete do poço Major Ricardo



Foto 4 - Laje de proteção do poço



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Tomada para coleta de água bruta




Foto 7 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 8 - Display do medidor de vazão



Foto 9 - Dosagem e armazenamento de flúor



Foto 10 - Dosagem e armazenamento de cloro

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.543 - 87 - Poço rotatória Amin Calil (Ribeirão Preto)

87 - Poço rotatória Amin Calil

CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. ROTATÓRIA AMIN CALIL](#)



Endereço: Rua Luiz Gama - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-220, Brasil. . CEP: 14080-220 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1634039, long=-47.811098, accuracy=13.653

Fiscalizado	87 - Poço rotatória Amin Calil
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa do poço rotatória Amin Calil



Foto 2 - Cavalete do poço rotatória Amin Calil



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Vista interna da limpeza da área



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Laje de proteção



Foto 7 - Aplicação Cloro e flúor na EEAT
Matadouro

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB-2.1] Observações

Realizar reparo no
cercamento danificado

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento danificado I



Foto 2 - Cercamento danificado II



Foto 3 - Cercamento danificado III

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Tomar as providências
necessárias para
mostrar a vazão no
display.

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor com fiação cortada



Foto 2 - Detalhe da fiação cortada

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Ausência de tomada para coleta de água bruta


Novo Item Fiscalizado 10.577 - 175 - Poço Monte Alegre (Ribeirão Preto)

175 - Poço Monte Alegre

POÇO MONTE ALEGRE - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MONTE ALEGRE - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R5Q3+9P - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1616255, long=-47.8460008, accuracy=13.653

Fiscalizado

175 - Poço Monte Alegre

Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço Monte Alegre



Foto 2 - Tubo de medição de nível



Foto 3 - Tomada de água para coleta de água bruta




Foto 4 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 5 - Abrigo de cloro e flúor



Foto 6 - Armazenamento dos produtos químicos, com bacia de contenção



Foto 7 - Macromedidor de vazão



Foto 8 - Vista da limpeza da área



Foto 9 - Reservatórios desativados para manutenção

[CSB-2.3] Observações

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio apontado na estação elevatória localizada no mesmo local do poço.

Estações elevatórias de água tratada


Novo Item Fiscalizado 10.549 - EEAT Kaiser (Ribeirão Preto)

EEAT Kaiser

EEAT. KAISER

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. KAISER](#)



Endereço: Av. Fábio Barreto, 231 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14050-000, Brasil. nº 231. .

CEP: 14050-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1688411, long=-47.8128276, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Kaiser
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Kaiser



Foto 2 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 3 - EEAT Kaiser



Foto 4 - Drenagem da gaxeta

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.570 - 147 - EEAT Via do Café (Ribeirão Preto)

147 - EEAT Via do Café

EEAT. VIA DO CAFÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. VIA DO CAFÉ](#)



Endereço: Av. do Café, 1595 - Vila Amelia, Ribeirão Preto - SP, 14050-230, Brasil. nº 1595. .

CEP: 14050-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1753565, long=-47.8337848, accuracy=13.653

Fiscalizado	147 - EEAT Via do Café
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Conjuntos motor-bombas



Foto 2 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 3 - Manômetro




Foto 4 - Sensor de presença



Foto 5 - Vista externa da EEAT Via do Café

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.589 - 227 - EEAT Coronel Camisão II (Ribeirão Preto)

227 - EEAT Coronel Camisão II

EEAT CORONEL CAMISSÃO II - RIBEIRÃO PRETO



Endereço: R. Marquês da Cruz, 1312 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-150, Brasil. nº 1312. . **CEP:** 14051-150 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1610108, long=-47.83671, accuracy=13.653

Fiscalizado	227 - EEAT Coronel Camisão II
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Coronel Camisão



Foto 2 - Vista interna da EEAT Coronel Camisão



Foto 3 - Conjunto motor-bomba I



Foto 4 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 5 - Vista do interior da EEAT Coronel Camissão



Foto 6 - Vista das válvulas



Foto 7 - Conjunto motor-bomba



Foto 8 - Conjunto motor-bomba II



Foto 9 - Display do medidor de vazão




Foto 10 - Medidor de vazão



Foto 11 - Placa de identificação

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada



Foto 2 - Drenagem inadequada

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA-4.8] Observações

1 ponto na válvula central.

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Detalhe da válvula com vazamento aparente



Foto 2 - Detalhe do vazamento aparente

Novo Item Fiscalizado 10.545 - EEAT Matadouro (Ribeirão Preto)

EEAT Matadouro

EEAT. MATADOURO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. MATADOURO](#)



Endereço: Rua Luiz Gama, 2 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-220, Brasil. nº 503. .
CEP: 14080-220 / Bairro: Campos Elísios / Cidade: Ribeirão Preto, SP

Dados técnicos de localização: lat=-21.1649937, long=-47.8140434, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Matadouro
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024

Observações Gerais

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista interna da área limpa



Foto 3 - Portão de acesso



Foto 4 - Vista externa da casa de bombas



Foto 5 - Conjuntos motor-bomba



Foto 6 - Vista interna da estação elevatória



Foto 7 - Paineis de comando e acionamento das bombas



Foto 8 - Conj. recalque do sistema Alto do Ipiranga, com bomba reserva



Foto 9 - Montagem da futura EEAT Campos Elísiod que será abastecido pelo poço Ciane III (em perfuração)



Foto 10 - Vista externa da EEAT e caixa de sucção Matadouro

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada de água



Foto 2 - Drenagem inadequada de água

Novo Item Fiscalizado 10.576 - 175 - EEAT Monte Alegre/Hemocentro (Ribeirão Preto)

175 - EEAT Monte Alegre/Hemocentro

EEAT MONTE ALEGRE/ HEMOCENTRO


Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT MONTE ALEGRE/ HEMOCENTRO](#)

Fiscalizado	175 - EEAT Monte Alegre/Hemocentro
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Endereço: R5Q3+9P - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1752679, long=-47.8114368, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista externa da EEAT Monte Alegre/Hemocentro




Foto 2 - Conjunto motor-bomba




Foto 3 - Manômetro




Foto 4 - Medidor de vazão


[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.581 - 237 - EEAT Jardim Jamil Seme Cury (Ribeirão Preto)

237 - EEAT Jardim Jamil Seme Cury

EEAT JARDIM JAMIL SEME CURY - RIBEIRÃO PRETO



Endereço: R. Pedro Freitas Alves, 340 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-660, Brasil. nº 340. . **CEP:** 14056-660 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1414774, long=-47.8673013, accuracy=13.653

Fiscalizado	237 - EEAT Jardim Jamil Seme Cury
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações

Recalque apenas para o Supera Park

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista interna da cada de bombas



Foto 2 - Conjunto motor-bombas



Foto 3 - Painel de comando e acionamento das bombas



Foto 4 - Vista externa da casa de bombas



Foto 5 - Booster Jardim Jamil Seme Cury

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Segundo prestador, foi retirada para conserto do selo mecânico

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Ausência de conjunto moto bomba reserva

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 10.574 - 227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Circular (Ribeirão Preto)

227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Circular

RES. CORONEL CAMISÃO II (3) - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CORONEL CAMISÃO II \(3\) - APOIADO](#)



Endereço: R. Cel. Camisão, 1199 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-050, Brasil. nº 1199. . **CEP:** 14051-050 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1672404, long=-47.8386395, accuracy=13.653

Fiscalizado	227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Circular
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Circular



Foto 2 - Medição de nível

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Detalhe dos vazamentos



Foto 2 - Detalhe dos vazamentos



Foto 3 - Detalhe dos vazamentos



Foto 4 - Detalhe dos vazamentos

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Providenciar o fechamento das aberturas no topo do reservatórios

Fotos de [RES-6.14]




Foto 1 - Detalhe da abertura




Foto 2 - Vista superior com 2 aberturas no topo

Novo Item Fiscalizado 10.573 - 227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Retangular (Ribeirão Preto)

227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Retangular

RES. CORONEL CAMISÃO II (2) - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CORONEL CAMISÃO II \(2\) - APOIADO](#)



Endereço: R. Marquês da Cruz, 1312 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-150, Brasil. nº 1312. . **CEP:** 14051-150 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1672194, long=-47.8380795, accuracy=13.653

Fiscalizado	227 - Reservatório Coronel Camisão - Concreto Retangular
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Coronel Camisão



Foto 2 - Tubo extravasor



Foto 3 - Medição de nível

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vista do local dos vazamentos



Foto 2 - Detalhe dos vazamentos



Foto 3 - Detalhe dos vazamentos

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]




Foto 1 - Escada inadequada

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Ausência de tela de proteção

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Aberturas na cobertura do reservatório


Novo Item Fiscalizado 10.572 - 227 - Reservatório Coronel Camisão II - Metálico (Ribeirão Preto)

227 - Reservatório Coronel Camisão II - Metálico

RES. CORONEL CAMISÃO II - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CORONEL CAMISÃO II - APOIADO](#)



Endereço: R. Marquês da Cruz, 1312 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14051-150, Brasil. nº 1312. . **CEP:** 14051-150 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1673254, long=-47.8387042, accuracy=13.653

Fiscalizado	227 - Reservatório Coronel Camisão II - Metálico
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]




Foto 1 - Medição de nível




Foto 2 - Tubo extravasor




Foto 3 - Escada de acesso, com guarda-corpo



Foto 4 - Reservatório Coronel Camisão



Foto 5 - Vista superior dos reservatórios



Foto 6 - Vista superior dos reservatórios

Novo Item Fiscalizado 10.569 - 147 - Reservatório Via do Café - Caixa de Sucção (Ribeirão Preto)

147 - Reservatório Via do Café - Caixa de Sucção

RES. VIA DO CAFÉ (CAIXA DE SUCÇÃO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VIA DO CAFÉ \(CAIXA DE SUCÇÃO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Av. do Café, 1595 - Vila Amelia, Ribeirão Preto - SP, 14050-230, Brasil. nº 1595. .
CEP: 14050-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1783304, long=-47.8234383, accuracy=13.653

Fiscalizado	147 - Reservatório Via do Café - Caixa de Sucção
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Via do Café - Caixa de Sucção



Foto 2 - Vista superior do reservatório Via do Café - Caixa de Sucção


Novo Item Fiscalizado 10.544 - Reservatório Matadouro - Caixa de Contato (Ribeirão Preto)

Reservatório Matadouro - Caixa de Contato

RES. MATADOURO (CAIXA DE SUCÇÃO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MATADOURO \(CAIXA DE SUCÇÃO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Rua Luiz Gama, 2 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-220, Brasil. nº 2. .
CEP: 14080-220 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1622204, long=-47.8111276, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatorio Matadouro - Caixa de Contato
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Matadouro - Caixa de Contato



Foto 2 - Chegada da água dos poços



Foto 3 - Vista interna da limpeza de área




Foto 4 - Vista superior da caixa de contato e estação elevatória Matadouro

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Ausência de tela de proteção no extravasor

Novo Item Fiscalizado 10.547 - 09 - Reservatório Kaiser (Ribeirão Preto)

09 - Reservatório Kaiser

RES. KAISER

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. KAISER](#)



Endereço: Av. Fábio Barreto, 231 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14050-000, Brasil. nº 231. .
CEP: 14050-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1550538, long=-47.8080999, accuracy=13.653

Fiscalizado	09 - Reservatório Kaiser
Data de início da fiscalização	06/06/2024
Data de término da fiscalização	06/06/2024
Observações Gerais	Nessa data a unidade não foi fiscalizada nos termos da resolução ARES PCJ nº48/2024, pois estava desativada para reforma

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Placa de identificação da reforma



Foto 2 - Reservatório Kaiser


Novo Item Fiscalizado 10.593 - 237 - Reservatório Jamil Seme Cury I (Ribeirão Preto)

237 - Reservatório Jamil Seme Cury I

RES. JARDIM JAMIL SEME CURY - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM JAMIL SEME CURY - APOIADO](#)



Endereço: R. Pedro Freitas Alves, 340 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-660, Brasil. nº 340. . **CEP:** 14056-660 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.161745, long=-47.8401057, accuracy=13.653

Fiscalizado	237 - Reservatório Jamil Seme Cury I
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Placa de identificação




Foto 2 - Portão de acesso aos reservatórios
Jardim Jamil Seme Cury



Foto 3 - Vista do acesso aos reservatórios Jardim
Jamil Seme Cury




Foto 4 - Vista geral da área dos reservatórios




Foto 5



Foto 6 - Reservatório Jamil Seme Cury I




Foto 7 - Guarda-corpos



Foto 8 - Vista da limpeza da área dos
reservatórios




Foto 9 - Cercamento da área dos reservatórios



Foto 10 - Vista superior do reservatório



Foto 11 - Vista superior da tampa do reservatório

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Ausência de medidor de nível




Foto 2 - Manômetro com água


Novo Item Fiscalizado 10.592 - 237- Reservatório Jardim Jamil Seme Cury II (Ribeirão Preto)

237- Reservatório Jardim Jamil Seme Cury II

RES. JARDIM JAMIL SEME CURY (2) - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM JAMIL SEME CURY \(2\) - APOIADO](#)



Endereço: R. Pedro Freitas Alves, 340 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-660, Brasil. nº 340. . CEP: 14056-660 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1496116, long=-47.8496763, accuracy=13.653

Fiscalizado

237- Reservatório Jardim Jamil Seme Cury II

Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Jardim Jamil Seme Cury II



Foto 2 - Guarda-corpo no topo do reservatório



Foto 3 - Vista da área dos reservatórios



Foto 4 - Vista geral da área dos reservatórios



Foto 5 - Vista superior da área dos reservatórios, poço e elevatória



Foto 6 - Vista da cobertura do reservatório



Foto 7 - Vista superior do reservatório

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Ausência de medidor de nível

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Existem pontos de oxidação no reservatório, fazer avaliação especializada e se necessário tomar as providências necessárias.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Pontos de oxidação no reservatório


Novo Item Fiscalizado 10.594 - Reservatório Maranhão I (Ribeirão Preto)

Reservatório Maranhão I

RES. MARANHÃO - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MARANHÃO - APOIADO](#)



Endereço: R. Maranhão, 1891 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-596, Brasil. nº 1891. . **CEP:** 14055-596 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1702454, long=-47.8157325, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Maranhão I
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista externa do reservatório Maranhão I




Foto 2 - Vista externa do reservatório Maranhão I



Foto 3 - tubo extravasor



Foto 4 - Vista lateral do reservatório



Foto 5 - Cercamento da área



Foto 6 - Cercamento da área



Foto 7 - Vista entre os reservatórios Maranhão



Foto 8 - Placa de identificação



Foto 9 - Vista superior do reservatório Maranhão I

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]




Foto 1 - Ausência de tela de proteção



Foto 2 - Vista superior da tubulação de ventilação, sem tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Vista da área



Foto 2 - Vista da área



Foto 3 - Vista da área


Novo Item Fiscalizado 10.584 - Reservatório Maranhão II (Ribeirão Preto)

Reservatório Maranhão II

RES. MARANHÃO II (APOIADO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MARANHÃO II \(APOIADO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Maranhão, 1891 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-596, Brasil. nº 1891. . **CEP:** 14055-596 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1494537, long=-47.8443516, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Maranhão II
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024

Observações Gerais

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]




Foto 1 - Reservatório Maranhão I




Foto 2 - Vista externa do reservatório Maranhão I



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Vista superior do Reservatório Maranhão I



Foto 5 - Vista da área dos reservatórios Maranhão I e II



Foto 6 - Vista superior dos reservatórios Maranhão I e II

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Detalhe dos vazamentos



Foto 2 - Detalhe dos vazamentos



Foto 3 - Detalhe dos vazamentos



Foto 4 - Detalhe dos vazamentos



Foto 5 - Detalhe dos vazamentos



Foto 6 - Detalhe dos vazamentos

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]




Foto 1 - Tubulação de ventilação, sem tela de proteção


[RES-6.11] Observações

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível apontado na ficha do reservatório Maranhão I, pois é vaso comunicante

Novo Item Fiscalizado 10.591 - 175 Reservatório Monte Alegre II (Ribeirão Preto)

175 Reservatório Monte Alegre II

RES MONTE ALEGRE II - RIBEIRÃO PRETO



Endereço: R5Q3+9P - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1615592, long=-47.8456983, accuracy=13.653

Fiscalizado	175 - Reservatório Monte Alegre II
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção não foi identificada não conformidade nova, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatórios Monte Alegre I e II



Foto 2 - Reservatório Monte Alegre



Foto 3 - Reservatórios Monte Alegre



Foto 4 - Reservatorios inoperantes para reforma



Foto 5 - Placa de identificação



Foto 6 - Manômetro


Novo Item Fiscalizado 10.590 - 175 - Reservatório Monte Alegre I (Ribeirão Preto)

175 - Reservatório Monte Alegre I

RES MONTE ALEGRE - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES MONTE ALEGRE - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R5Q3+9P - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1960067, long=-47.8253535, accuracy=13.653

Fiscalizado	175 - Reservatório Monte Alegre I
Data de início da fiscalização	07/06/2024
Data de término da fiscalização	07/06/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Reservatório Monte Alegre I



Foto 3 - Vista frontal dos reservatórios



Foto 4 - Guarda-corpo



Foto 5 - Vista da limpeza da área dos reservatórios

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

Providenciar o cercamento completo da área dos subsistemas Monte Alegre

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento danificado



Foto 2 - Cercamento danificado



Foto 3 - Cercamento danificado

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Ausência de tela de proteção no extravassor

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 7 vezes - última modificação: 03/07/2024 14:42:52)

É base de:

[Auto de Notificação 109/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 234/2024 - Relatório de Fiscalização Ribeirão Preto](#)

[Ofício 817/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 02/07/2024 13:42:26

Ludimila Turetta

D2

 emitiu o [Auto de Notificação 109/2024](#) a partir deste documento.
- 02/07/2024 15:10:13

Ludimila Turetta

D2

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.548..](#)
- 03/07/2024 14:21:40

Ludimila Turetta

D3

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.546..](#)
- 03/07/2024 14:26:28

Ludimila Turetta

D3

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.583..](#)
- 03/07/2024 14:30:47

Ludimila Turetta

D3

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.580..](#)
- 03/07/2024 14:32:29

Ludimila Turetta

D3

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.590..](#)
- 03/07/2024 14:44:52

Ludimila Turetta

D2

 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 123/2024** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
123/2024

03/07/2024 14:51
(Encaminhado)

Ludimila T.

D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/07/2024 14:51:16 E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

02/12/2024 11:35:40 Ludimila Turetta

D2

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.571..](#)

