

**Relatório de Fiscalização** 139/2024

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
276.017.219.195.774.927

SAAE SALTO

· 11 4602-6370

CNPJ 11.065.186/0001-83

CC

Município

Salto

· 11 4602-8500

CNPJ 46.634.507/0001-06

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

25/07/2024 11:59

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SALTO

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, 25 de julho de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto

Prefeito: Laerte Sonsin Júnior

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861 - Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-8500

E-mail: gabineteprefeito@salto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.250, de 20 de fevereiro de 2014.

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Responsável legal: Gilmar Souza dos Santos (Superintendente)

Endereço: Rua Nove de Julho, 1053 - Vila Nova, Salto/SP

Telefone: (11) 4602-6370

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Edilincon Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Caio César de Oliveira - Engenheiro SAAE Salto

Thales Barbosa de Brito - Engenheiro SAAE Salto

Alessandro Dário - Assuntos Regulatórios SAAE Salto

3. FISCALIZAÇÃO

Em 11/07/2024 e 16/07/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto que eram operados pela Sanesalto e assumidas pelo SAAE, para verificação de Não Conformidades conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) na Tabela 1 abaixo e também nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo traz apenas um resumo das não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Local	Item	Não Conformidade	Prazos
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.5	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.23	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE SANTA ISABEL	ETE - 8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB BURU 02	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB BURU 02	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB BURU 02	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB BURU 02	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB BURU 02	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEEE BURU 01	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEE BURU 01	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE BURU 01	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE FINAL	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEE FINAL	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE FINAL	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE GUARAU 2	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEE GUARAU 2	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEE GUARAU 2	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE GUARAU 2	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Local	Item	Não Conformidade	Prazos
EEEE MADRE PAULINA	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEE MADRE PAULINA	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE MADRE PAULINA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE GUARAU 1	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEE GUARAU 1	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEE GUARAU 1	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEE GUARAU 1	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE GUARAU 1	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE 02	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEE 02	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEE 02	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEE 02	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE 03	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEE 03	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEE 03	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEEB RONDON	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB RONDON	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEB RONDON	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 01	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB 01	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB 01	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB 01	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB NAÇÕES	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.741 - SANTA ISABEL (Salto)

SANTA ISABEL

SANTA ISABEL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [SANTA ISABEL](#)

Fiscalizado

#110990626

Data de início da fiscalização

11/07/2024

Data de término da fiscalização

11/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Tratamento preliminar



Foto 2 - Grade grossa

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EB43FACDA7B4FA512C5A66F7&itd=3&origem=listagem&highlight=139%2F2024

4/43



Foto 3 - Grade fina



Foto 4 - Desarenador - esteira



Foto 5 - Desarenador



Foto 6 - Canal de entrada com medidor de vazão



Foto 7 - Sistema queimador de gás



Foto 8 - Detalhe - queimador de gás



Foto 9 - Reatores UASB



Foto 10 - Vista - Reatores UASB



Foto 11 - Cobertura-Reator UASB



Foto 12 - Sistema distribuição - cobertura UASB



Foto 13 - Módulo de aeração - ampliação
(inoperante)



Foto 14 - Tanques de Aeração



Foto 15 - Tanques de aeração 2



Foto 16 - Decantador secundário



Foto 17 - Vista - Decantador secundário



Foto 18 - Bombas de recirculação de lodo



Foto 19 - Medição esgoto tratado (medidor
inoperante)



Foto 20 - Lançamento final



Foto 21 - Laboratório



Foto 22 - Reagentes químicos



Foto 23 - Laboratório - equipamentos



Foto 24 - Chuveiro de emergência



Foto 25 - EPIs



Foto 26 - Bombas de polímeros



Foto 27 - Tanque de polímeros



Foto 28 - Centrifugas de lodo



Foto 29 - Caçambas de lodo



Foto 30 - Leito de secagem

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Não Conforme

[ETE-8.3] ObservaçõesCADRI ativo em nome
da SANESALTO**[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência**

Conforme

Fotos de [ETE-8.4]**Foto 1** - Chuveira de emergência**[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva**

Não Conforme

[ETE-8.5] Observações

Durante a fiscalização foi informado pelo SAAE que a elevatória de esgoto bruto está operando com apenas 2 bombas, as outras estão em manutenção. Foi observado que tanque do desarenador está vertendo esgoto bruto, visto que a elevatória não tem a capacidade suficiente para bombear o esgoto bruto que chega. Os bombeamentos de lodo dos reatores UASB estão sem bomba reserva

Fotos de [ETE-8.5]**Foto 1** - Bombeamento de recirculação de lodo sem reserva**Foto 2** - Bomba de excesso de lodo sem reserva



Foto 3 - Esgoto bruto vertendo



Foto 4 - Bomba de lodo dos reatores UASB sem reserva



Foto 5 - Bomba de lodo dos reatores UASB sem reserva

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme
[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Identificação externa



Foto 2 - Placa de identificação

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Conforme
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
[ETE-8.13] Observações	Foi solicitado ao SAAE porém não foi apresentado
[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Conforme
[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme

[ETE-8.15] ObservaçõesParte do desarenador
sem guarda-corpo**Fotos de [ETE-8.15]****Foto 1** - Desarenador**[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****[ETE-8.16] Observações**Vários pontos de
vazamento nas
paredes dos tanques
UASB**Fotos de [ETE-8.16]****Foto 1** - UASB1**Foto 2** - UASB2**Foto 3** - UASB3**Foto 4** - Rachadura na parede**Foto 5** - Vazamento aparente**Foto 6** - Oxidação do tubo e vazamento

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Não Conforme
[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos	Não Conforme
[ETE-8.23] Observações	Tanque de polímero cheio de lodo

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - tanque de polímero

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE-8.25] Observações	Vencida desde 12/2023
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme
[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Não Conforme
[ETE-8.27] Observações	O SAAE, pela ausência do CADRI, está acumulando caçambas de lodo aguardando liberação para enviar ao aterro sanitário.

Fotos de [ETE-8.27]



Foto 1 - caçamba de lodo

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
---	----------

[ETE-8.28] Observações

Macromedidor de
entrada e de saída
(inoperante)

Fotos de [ETE-8.28]

Foto 1 - Macromedidor da entrada



Foto 2 - Macromedidor da saída

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

Durante a fiscalização foi informado pelo SAAE que a elevatória de esgoto bruto está operando com apenas 2 bombas, as outras estão em manutenção. Foi observado que tanque do desarenador está vertendo esgoto bruto, visto que a elevatória não tem a capacidade suficiente para bombear o esgoto bruto que chega. Verificou-se indícios de transbordamento no decantador secundário. Segundo o SAAE devido à falta de bomba reserva no descarte de lodo em excesso, que está em manutenção pela Sanesalto. Observou-se também ausência de bomba reserva na recirculação de lodo ao tanque de aeração. Observou-se que os instrumentos de medição junto aos tanques de aeração estão inoperantes (medidor de Oxigênio e

temperatura). Segundo informações do SAAE, apenas uma centrífuga está em funcionamento.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Centrífuga paralisada



Foto 2 - Transbordamento de lodo



Foto 3 - Bombeamento de recirculação de lodo sem reserva



Foto 4 - Esteira de areia aparentemente sem manutenção e com operação precária



Foto 5 - Esteira de areia aparentemente sem manutenção e com operação precária



Foto 6 - Indícios de transbordamento do reator UASB



Foto 7 - Distribuição precária da entrada do UASB



Foto 8 - Válvulas em péssimo estado de conservação

Novo Item Fiscalizado 10.742 - EEEB BURU 2 (Salto)

EEEB BURU 2

EEEB BURU 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB BURU 2](#)

Fiscalizado	#110990656
Data de início da fiscalização	11/07/2024
Data de término da fiscalização	11/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Fachada da EEEB



Foto 2 - Barrilete da EEEB



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Cesto de sólidos



Foto 5 - Vista geral da EEEB



Foto 6 - Conjunto Moto-Gerador



Foto 7 - Painel de acionamento



Foto 8 - Vista geral da área

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	A EEEB está sem bomba reserva
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor com data expirada

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Ausência de manutenção e limpeza

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Gerador está inoperante. Limpeza realizada de forma inadequada

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Resíduo do gradeamento despejado ao lado

Novo Item Fiscalizado 10.743 - EEEB BURU 1 (Salto)

EEEB BURU 1

EEEB BURU 1

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB BURU 1](#)

Fiscalizado	#110990705
Data de início da fiscalização	11/07/2024
Data de término da fiscalização	11/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Fachada da EEEB



Foto 2 - Barrilete da EEEB



Foto 3 - Poço de Sucção



Foto 4 - Vista dos abrigos do painel e gerador



Foto 5 - Vista geral da área



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Paineis de acionamento



Foto 8 - Conjunto moto-gerador

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	A elevatória está sem bomba reserva instalada
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Aparentemente o bombeamento estava paralisado e elevatória acima do nível de operação , estando o cesto afogado

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto afogado

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	A Elevatória estava inoperante no momento da fiscalização, dando indícios da ausência de manutenção e limpeza no sistema.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Poço de sucção cheio

Novo Item Fiscalizado 10.744 - EEEB FINAL (Salto)

EEEB FINAL

EEEB FINAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB FINAL](#)

Fiscalizado	#110990740
Data de início da fiscalização	11/07/2024
Data de término da fiscalização	11/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Fachada da área



Foto 3 - Paineis eletricos



Foto 4 - Paines eletricos



Foto 5 - Vista geral da área interna



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Gradeamento

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	Operando com apenas 2, a terceira está em manutenção
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Grade trabalhando afogada

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Canal do gradeamento afogado

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Limpeza inadequada

Novo Item Fiscalizado 10.745 - EEEB - GUARAU 2 (Salto)

EEEB - GUARAU 2

EEEB - GUARAU 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB - GUARAU 2](#)

Fiscalizado	#110991085
Data de início da fiscalização	11/07/2024
Data de término da fiscalização	11/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista geral da área



Foto 3 - Barrilete da Elevatória



Foto 4 - Barrilete



Foto 5 - Vista geral da área



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - Vista do painel de acionamento

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	Apenas 1 bomba instalada (mínimo para operar são 2), sem reserva
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEE-7.9] Observações

Indícios de vazamento pelas paredes

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Paredes do poço

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

Totalmente afogado

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Vista do poço

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Saca de residuos depositados na área da EEEB

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Vista geral

Novo Item Fiscalizado 10.746 - EEE MADRE PAULINA (Salto)

EEE MADRE PAULINA

EEE MADRE PAULINA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE MADRE PAULINA](#)

Fiscalizado	#110991159
Data de início da fiscalização	11/07/2024
Data de término da fiscalização	11/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Vista da elevatória



Foto 4 - Vista da elevatória



Foto 5 - Painel de acionamento



Foto 6 - Painel de acionamento



Foto 7 - Barrilete



Foto 8 - Gradeamento



Foto 9 - Poço de sucção

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Cesto trabalhando afogado

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto trabalhando afogado devido a ausencia de limpeza

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	resíduo jogado ao lado

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - limpeza inadequada

Novo Item Fiscalizado 10.747 - EEEB GUARAU 1 (Salto)

EEEB GUARAU 1

EEEB GUARAU 1

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB GUARAU 1](#)

Fiscalizado	#110991208
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Fachada da EEBB



Foto 2 - Identificação



Foto 3 - Vista do barrilete



Foto 4 - Vista do barrilete



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Poço de sucção



Foto 7 - ~Paineis eletricos



Foto 8 - Paineis eletricos

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	bomba parada, bomba reserva com a conasa

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - bombeamento parado

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Provavel descarte irregular de esgoto
bruto

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	cesto afogado , elevatória parada

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Bomba parada indica ausência de manutenção

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Poço de sucção indicando bomba paralisada



Foto 2 - Provavel descarte de esgoto devido a ausência de manutenção das bombas

Novo Item Fiscalizado 10.748 - EEEB - 03 (Salto)

EEEB - 03

EEEB 03 - SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB 03 - SALTO](#)

Fiscalizado	#110991253
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Fachada da área



Foto 3 - Poço de Sucção



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Vista geral



Foto 6 - Entrada de esgoto



Foto 7 - Painel de acionamento

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.3] Observações	Tem as 2 bombas instalada mas 1 tá sem acionamento , software start em manutenção pela conasa

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Soft-start

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Durante a inspeção a grade estava totalmente afogada , faltando limpeza e manutenção.
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Limpeza inadequada

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Resíduos do cesto

Novo Item Fiscalizado 10.749 - EEE - 02 (Salto)

EEE - 02

EEEB 2 SALTO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 2 SALTO](#)

Fiscalizado	#110993660
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação do local



Foto 2 - Vista geral da área



Foto 3 - Quadro elétrico



Foto 4 - Quadro elétrico



Foto 5 - Poço de sucção

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	apenas 1 bomba , sem reserva .

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Apenas 1 bomba instalada

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	O cesto instalado inadequadamente

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
---	--------------

[EEE-7.12] Observações

bombeamento parado
no momento da
fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 10.750 - EEEB RONDON (Salto)

EEEB RONDON

EEEB RONDON

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RONDON](#)

Fiscalizado #110993696

Data de início da fiscalização 16/07/2024

Data de término da fiscalização 16/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação do local



Foto 2 - Fachada da área



Foto 3 - Vista geral



Foto 4 - Barrilete



Foto 5 - Pço de sucção



Foto 6 - Painel de acionamento

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	apenas 1 bomba, a reserva está em manutenção com a Conasa
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.5] Observações	No momento da fiscalização o cesto estava na sala dos painéis

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Cesto

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	N/A
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.751 - EEEB 01 (Salto)

EEEB 01

EEEB 01

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB 01](#)

Fiscalizado	#110993730
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista geral



Foto 3 - Barrilete da Elevatória



Foto 4 - Poço de gradeamento



Foto 5 - Poço de sucção



Foto 6 - Painel de acionamento



Foto 7 - Vista geral da área

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	1 bomba instalada e outra em manutenção com a Conasa
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEE-7.9] Observações	Infiltração de esgoto na caixa do barrilete

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamentos e infiltração

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

O cesto estava afogado

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

O bombeamento estava paralisado no momento da inspeção, indicando ausência de manutenção

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tampas sem manutenção



Foto 2 - Guarda-corpo comprometido



Foto 3 - poço de sucção

Novo Item Fiscalizado 10.752 - EEEB NAÇÕES (Salto)

EEEB NAÇÕES

EEEB NAÇÕES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB NAÇÕES](#)

Fiscalizado	#110993782
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista geral



Foto 3 - Barrilete da Elevatória



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Detalhe Poço de sucção



Foto 6 - Vista da elevatória



Foto 7 - Painel de acionamento

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	N/A
[EEE-7.5] Observações	Não foi possível constatar, devido a impossibilidade de abertura do PV
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	O bombeamento encontrava-se paralisado no momento da fiscalização

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Poço de sucção

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 8 vezes - última modificação: 04/09/2024 08:56:10)

É base de:

Auto de Notificação 122/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 276/2024 - Aprovação Relatório SAAE Salto
- Ofício 1.005/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 206/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
- Ofício 435/2025 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/07/2024 14:31:19 Edilincon Martins de Albuquerque **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 10.741..**

25/07/2024 16:45:14 Edilincon Martins de Albuquerque **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 10.744..**

25/07/2024 16:47:36

	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.746..
25/07/2024 17:05:22	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.748..
26/07/2024 09:06:52	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.741..
26/07/2024 09:18:48	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.742..
26/07/2024 09:47:05	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.743..
26/07/2024 09:48:37	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.746..
26/07/2024 09:49:47	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.747..
26/07/2024 09:50:58	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.747..
26/07/2024 09:54:29	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.747..
26/07/2024 09:55:28	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.747..
26/07/2024 09:57:40	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.749..
26/07/2024 09:58:41	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.752..
26/07/2024 15:06:38	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.743..
30/07/2024 17:15:27	Edilinson Martins de Albuquerque D2 emitiu o Auto de Notificação 122/2024 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 139/2024 30/07/2024 17:20 (Encaminhado)	Philippe, Segue para andamento.
--	------------------------------------

Edilincon A.

D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Att.

—

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2025 10:18:52 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

