

**Relatório de Fiscalização 161/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
272.017.235.757.052.844

Ares-pcj

arespcj@arespcj.com.br

CC

13/08/2024 16:01

Município

Sumaré

· 19 3399-5101

CNPJ 45.787.660/0001-00

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

PRESTADOR: BRK SUMARÉ

Americana, agosto de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Sumaré

Prefeito: Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben

Endereço: Rua Dom Barreto, 1303, Centro

Telefone: (19) 3399-5100

1.2 PRESTADOR

Nome: BRK Ambiental - Sumaré

Responsável legal: Fernando Mangabeira

Endereço: Rua Emílio Leão Brambila, 300, Vila Menuzzo

Telefone: (19) 3854-9357

2. FISCALIZAÇÃO

Em 24 de junho de 2024 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone em alguns reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.7 - Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 - Reservatório sem tubulação de ventilação e 6.14 - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Reservatórios Bordon II	RES - 6.7	Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Centro de Reservação Carlota	RES - 6.7	Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Centro de Reservação Carlota	RES - 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Centro de Reservação Estrela Dalva	RES - 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Centro de Reservação Marmirolli	RES -6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Centro de Reservação Marmirolli	RES - 6.7	Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Centro de Reservação Marmirolli	RES - 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.718 - Reservatório Bordon II (Sumaré)

Reservatório Bordon II

BORDON II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [BORDON II](#)

Paraná Supermercados

Têxtil Assef Maluf



Endereço: R. Elizabete de Souza Campos, 232 - Jardim Picerno I, Sumaré - SP, 13175-080, Brasil. nº 232. . CEP: 13175-080 / Cidade: Sumaré, São Paulo

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=55FD066785B295013C6060C7&itd=3&origem=listagem&highlight=161%2F2024

2/11

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374038, long=-47.3189263, accuracy=13.653

Fiscalizado	BRK Sumaré
Data de início da fiscalização	24/06/2024
Data de término da fiscalização	24/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Aspecto geral do reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na cobertura e no acesso à escada

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Ausência de pára-raio no reservatório

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório com tampa de inspeção em boas condições

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório com tubulações de ventilação

Novo Item Fiscalizado 10.714 - Centro de Reservação Carlota (Sumaré)

Centro de Reservação Carlota

APOIADO 3 CARLOTA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [APOIADO 3 CARLOTA](#)



Endereço: R. Pres. Washington Luís, 116 - Vila Carlota, Sumaré - SP, 13175-482, Brasil. nº 116.
. CEP: 13175-482 / Cidade: Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374107, long=-47.3189104, accuracy=13.653

Fiscalizado	BRK Ambiental
Data de início da fiscalização	24/06/2024
Data de término da fiscalização	24/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Aspecto geral do reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]




Foto 1 - Guarda-corpo na cobertura e no acesso à escada


[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**Não Conforme****Fotos de [RES-6.7]**

Foto 1 - Não há pára-raios instalado no reservatório

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

As tubulações de ventilação estão oxidadas e, algumas, abertas, permitindo a entrada de animais e água da chuva. Necessário fazer manutenção e colocar tela que impeça a entrada de animais.

Fotos de [RES-6.14]

Foto 1 - Tubulações de ventilação oxidadas

Novo Item Fiscalizado 10.713 - Centro de Reservação Estrela Dalva (Sumaré)

Centro de Reservação Estrela Dalva

ESTRELA DALVA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [ESTRELA DALVA](#)



Endereço: R. Gaetano Marchezolo, 85 - Chácara Estrela Dalva, Sumaré - SP, 13176-106, Brasil. nº 85. . **CEP:** 13176-106 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373979, long=-47.3188443, accuracy=13.653

Fiscalizado	BRK Ambiental
Data de início da fiscalização	24/06/2024
Data de término da fiscalização	24/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Aspecto geral do reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Não há guarda-corpo na coberura do reservatório

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Pára-raio do reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.712 - Centro de Reservação Marmirolli (Sumaré)

Centro de Reservação Marmirolli

MARMIROLLI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [MARMIROLLI](#)



Endereço: Av. Rasmínio Wolf, 16 - Parque da Amizade (Nova Veneza), Sumaré - SP, 13176-323, Brasil. nº 16. . **CEP:** 13176-323 / **Cidade:** Sumaré, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374688, long=-47.31894, accuracy=13.653

Fiscalizado	BRK Ambiental
Data de início da fiscalização	24/06/2024
Data de término da fiscalização	24/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Aspecto geral do reservatório


[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Ausência de guarda-rorpo na cobertura do reservatório

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**Não Conforme****Fotos de [RES-6.7]****Foto 1** - Inexistência de pára-raios na cobertura**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

Necessário fazer o fechamento da abertura de entrada da água para que não entrem pequenos animais e água da chuva.

Fotos de [RES-6.14]**Foto 1** - Ausência de fechamento da abertura de entrada da água**Daniele Bertaco Ramirez***Analista de Fiscalização e Regulação**(editado 1 vez - última modificação: 13/08/2024 16:09:54)*

É base de:

[Auto de Notificação 140/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Ofício 1.107/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/08/2024 16:32:11 Daniele Bertaco Ramirez D3 emitiu o [Auto de Notificação 140/2024](#) a partir deste documento.

13/08/2024 16:33:25 Daniele Bertaco Ramirez D3 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 161/2024** com o certificado **DANIELE BERTACO RAMIREZ** CPF 312.XXX.XXX-88 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
161/2024**

14/08/2024 08:30
(Encaminhado)

João G. D3

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , segue para providências por gentileza.

Obrigado!

—
João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/08/2024 08:30:17 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)