

**Relatório de Fiscalização 166/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
187.117.237.482.585.949

Arespcj

CC

15/08/2024 15:57

Município

Coden - Nova Odessa

· 19 34768500

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
NOVA ODESSA

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Elsio Alvaro Boccaletto

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/08/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
CAPTAÇÃO LOPES	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - NOVA ODESSA	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE QUILOMBO	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. 5000	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.956 - ETE QUILOMBO (Nova Odessa)

ETE QUILOMBO

ETE QUILOMBO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE QUILOMBO](#)

Fiscalizado

ETE Quilombo #114054410

Data de início da fiscalização

14/08/2024

Data de término da fiscalização

14/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Endereço: Rod. Astrônomo Jean Nicolini, 2800 - Parque Industrial Recanto, Nova Odessa - SP, 13387-130, Brasil. n° 2800. . **CEP:** 13387-130 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.73735, long=-47.3188452, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista lateral do tratamento preliminar



Foto 2 - Gradeamento fino com peneiras rotativas



Foto 3 - Desarenador



Foto 4 - Sopradores



Foto 5 - Vista superior do UBOX



Foto 6 - Saída esgoto tratado na canaleta



Foto 7 - Vista superior do UBOX



Foto 8 - Casa desidratação de lodo



Foto 9 - Vista superior EEEB1, Tratamento preliminar e EEEB2



Foto 10 - Saída esgoto tratado do UBOX



Foto 11 - Vista lateral do UBOX



Foto 12 - Vista superior da usina de compostagem



Foto 13 - Usina de compostagem



Foto 14 - Vista interna da usina de compostagem



Foto 15 - Adubo orgânico produzido



Foto 16 - Trituração de podas



Foto 17 - Vista interna do sistema de processamento do lodo e podas



Foto 18 - Tanque de desinfecção



Foto 19 - Pannel de comando da ETE



Foto 20 - Gerador



Foto 21 - Análise de sólidos sedimentáveis em cone imhoff

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

Fotos de [ETE-8.3]

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		12	Processo Nº 34/00282/23
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 19/05/2028		Nº 34005919 Versão: 01 Data: 19/05/2023	
ENTIDADE GERADORA			
Nome MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA - ETE QUILOMBO		Cadastro na CETESB 482-048508-9	
Logradouro AVENIDA ASTRÔNOMO JEAN NICOLLINI		Número 2800	
Bairro RECANTO		Município NOVA ODESSA	
CEP 13460-000			
Destinação da Atividade Estações de tratamento de esgoto (ete): operação de			
Rota Hidrográfica 14 - PIRACICABA			
Nº de Funcionários 0			

Foto 1 - CADRI

[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETE-8.4]



Foto 1 - Chuveiro de emergência do laboratório

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETE-8.6]



Foto 1 - Cinto segurança



Foto 2 - Calçados segurança



Foto 3 - Luvas

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Placa de identificação

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETE-8.12]



Foto 1 - Laboratório



Foto 2 - Laboratório

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.13] Observações

O laudo da amostra coletada no dia 15/07 atendeu ao padrão de lançamento de DBO. Esgoto Bruto: 354 mg/L e Efluente Tratado: 19 mg/L

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

Fotos de [ETE-8.15]



Foto 1 - Guarda-corpos

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.16]



Foto 1 - Vazamento no 3 registro de recirculação de lodo do UBOX 1



Foto 2 - Detalhe do vazamento registro de recirculação de lodo

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Extintor dentro da validade

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

Fotos de [ETE-8.20]



Foto 1 - Análises de rotina

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETE-8.24] Observações

Amostragem realizada dentro da validade, conforme fotos.

Fotos de [ETE-8.24]



Foto 1 - Validade 09.11.25



Foto 2 - Validade 30.04.26



Foto 3 - Validade 31.12.25

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETE-8.25]

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	02	Processo Nº: 34/00448/20
	Nº: 34009428 Versão: 01 Data: 31/05/2021	
LICENÇA DE OPERAÇÃO VALIDADE ATÉ : 15/12/2024		
Ampliação		
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE		
Razão Social: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA - ETE QUILOMBO		CNPJ: 45.781.184/0001-02
Inscrição Estadual: AVENIDA ASTRÔNOMO JEAN NICOLLINI		Cadastro na CETESB: 482-48508-9
Número: 2890	Complemento: SARRO	CEP: 13460-000
Endereço: ETE QUILOMBO		Município: NOVA ODESSA
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO		
Atividade Principal:		
Caracterização: Estações de tratamento de esgoto (ete): operação de		

Foto 1 - Licença de Operação

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETE-8.27]



Foto 1 - Desidratação do lodo

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Medidor de vazão, com telemetria

Novo Item Fiscalizado 10.957 - EEEB ETE QUILOMBO 1 (Nova Odessa)

EEEB ETE QUILOMBO 1

EEEB ETE QUILOMBO 1

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ETE QUILOMBO 1](#)



Endereço: Rod. Astrônomo Jean Nicolini, 2800 - Parque Industrial Recanto, Nova Odessa - SP, 13387-130, Brasil. nº 2800. . CEP: 13387-130 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374031, long=-47.3187029, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB ETE Quilombo 1 #114051806
Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista superior dos conjuntos moto bomba



Foto 2 - Gradeamento manual



Foto 3 - Armazenamento dos resíduos do gradeamento



Foto 4 - Vista da casa de bombas



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Placa de identificação

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.958 - EEEB ETE QUILOMBO 2 (Nova Odessa)

EEEB ETE QUILOMBO 2

EEEB ETE QUILOMBO 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ETE QUILOMBO 2](#)



Endereço: R. Dr. João Zanaga, 404 - Chácara Machadinho II, Americana - SP, 13478-220, Brasil. nº 404. . CEP: 13478-220 / Cidade: Americana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374006, long=-47.3188913, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB ETE QUILOMBO 2 #114052133
Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Poço de sucção



Foto 2 - Vista lateral do poço de sucção



Foto 3 - Conjuntos motobomba em operação e reserva

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.962 - CAPTAÇÃO LOPES (Nova Odessa)

CAPTAÇÃO LOPES

CAPTAÇÃO LOPES

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO LOPES](#)



Endereço: R. Brasília, 273, Nova Odessa - SP, 13387-614, Brasil. nº 273. . **CEP:** 13387-614 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737428, long=-47.3188985, accuracy=13.653

Fiscalizado

Captação Lopes #114046363

Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Represa Lopes



Foto 2 - Tomada d água da captação Lopes



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 4 - Conjuntos motobomba



Foto 5 - Painéis de controle dos conjuntos motobomba

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [CSP-3.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga	Conforme

Fotos de [CSP-3.8]




Foto 1 - Outorga

[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.10]



Foto 1 - Detalhe do vazamento no mancal

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme

[CSP-3.13] Observações


A CODEN apresentou
laudo do
monitoramento
realizado em
26/06/2024.

Novo Item Fiscalizado 10.959 - ETA - NOVA ODESSA (Nova Odessa)

ETA - NOVA ODESSA

ETA - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [ETA - NOVA ODESSA](#)



Endereço: R. Alice Gazeta, 65 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 65. .
CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737443, long=-47.3189015, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA #114052359
Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Tela do Centro de Controle Operacional da CODEN



Foto 2 - Chegada de água bruta



Foto 3 - Floculadores



Foto 4 - Decantadores



Foto 5 - Limpeza do decantador



Foto 6 - Filtro

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETA-5.2] Observações	Segundo prestador, o lodo é enviado para ETE Quilombo

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Sistema de desidratação de lodo fora de operação

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - Calçado de segurança



Foto 2 - Luvas

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - AVCB



Foto 2 - Extintor de incêndio

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]




Foto 1 - Detalhe da telemetria com vazão ETA




Foto 2 - Visão geral da telemetria

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Laboratório de microbiologia



Foto 2 - Laboratório físico-químico

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpo

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Estocagem de PAC, com bacia de contenção



Foto 2 - Estocagem de ácido fluorsilícico, com bacia de contenção

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Apontamentos nos decantadores 1 e 2

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Detalhe vazamento na lateral do decantador



Foto 2 - Detalhe vazamento na lateral do decantador



Foto 3 - Detalhe vazamento na lateral do decantador



Foto 4 - Detalhe vazamento na lateral do decantador



Foto 5 - Detalhe vazamento na lateral do decantador

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Medição on line de flúor

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Gerador de cloro

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]




Foto 1 - Turbidez e Cloro




Foto 2 - Flúor

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Saída do vertedor

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.19] Observações

O laudo dos parâmetros analisados apresentado pela CODEN da amostra coletada na saída do tratamento em 09/04/2024 atendeu ao padrão de potabilidade

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - Licença de operação

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.21] Observações

Amostragem feita dentro da validade.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Validade 20/04/2026


Novo Item Fiscalizado 10.960 - RES. 5000 (Nova Odessa)

RES. 5000

RES. 5000

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 5000](#)



Endereço: Rua Eduardo Leekning, 520 - Nova Odessa, SP, 13385-016, Brasil. nº 2445. . CEP: 13385-016 / **Bairro:** Nova Odessa / **Cidade:** Nova Odessa, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374384, long=-47.3187956, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório 5000 m3 #114048731
Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório 5000m3

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Reservatório 5000m3

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Detalhe dos vazamentos



Foto 2 - Detalhe dos vazamentos



Foto 3 - Detalhe dos vazamentos



Foto 4 - Detalhe dos vazamentos

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpos na escada de acesso e cobertura

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	Possui telemetria
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.961 - EEAT KLAVIN (Nova Odessa)

EEAT KLAVIN

EEAT KLAVIN

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT KLAVIN](#)



Endereço: Av. Ampélio Gazzetta, 2445 - Jardim Éden, Nova Odessa - SP, 13380-290, Brasil. nº 2445. . CEP: 13380-290 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373833, long=-47.3188466, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Klavin #114048133
Data de início da fiscalização	14/08/2024
Data de término da fiscalização	14/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória



Foto 2 - Conjuntos motobomba



Foto 3 - Painel de comando dos conjuntos motobomba

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjuntos motobomba em operação e reserva

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio dentro da validade

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 3 vezes - última modificação: 26/08/2024 09:18:17)

É base de:

[Auto de Notificação 153/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 321/2024 - Relatório de Fiscalização 166/2024 - Nova Odessa

Ofício 1.213/2024 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 252/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/08/2024 08:03:00

Ludimila Turetta

D2

emitiu o Auto de Notificação 153/2024 a partir deste documento.

26/08/2024 09:18:00

Ludimila Turetta

D2

assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 166/2024 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

166/2024

26/08/2024 09:18

(Encaminhado)

Ludimila T.

D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/08/2024 09:18:52

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

08/10/2024 17:19:48

Ludimila Turetta

D2

realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.959..