



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
675.717.268.370.096.725

Arespcj

CC

20/09/2024 09:56

Município

Atibaia

· 11 4414-2551

CNPJ 45.279.635/0001-08

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Atibaia

PRESTADOR: Saneamento Ambiental Atibaia

Verificação de Não Conformidades

Americana, Setembro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia

Prefeito: Emil Ono

Endereço: Av. da Saudade, 252 - Centro, Atibaia - SP, 12940-560

Telefone: (11) 4414-2000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.954, de 27/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento Ambiental Atibaia

Responsável legal: Fabiane Santiago

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11

Telefone: (11) 4414-3500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Leonardo Lima Gomes - Engenheiro Eletricista

Maria Paula Alves dos Santos - Técnica em Eletrônica

3. FISCALIZAÇÃO

Em 09/09/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CAPT RIO ATIBAIA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT RIO ATIBAIA	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT RIO ATIBAIA	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EA DO TANQUE	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EA ESTÂNCIA PARQUE	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EA ESTÂNCIA PARQUE	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EA BROGOTÁ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EA BROGOTÁ	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EA MARANGUAPE	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER MARANGUAPE	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EA PINHEIRAL	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EA PINHEIRAL	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EA PINHEIRAL	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EA SÃO FELIPE	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO SÃO FELIPE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. APOIADO FILIPE CAMPIONI	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias

ELEVATÓRIA FILIPE CAMPIONI	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ELEVATÓRIA FILIPE CAMPIONI	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO MARANGUAPE	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ELEVADO MARANGUAPE (METÁLICO)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. VALE DAS FLORES	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. BAIRRO DO PORTÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. CENTRAL (ETA I)	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato


ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 11.072 - Captação Rio Atibaia (NOVO) (Atibaia)

Captação Rio Atibaia (NOVO)

CAPT RIO ATIBAIA - ATIBAIA



Endereço: Av. Terceiro Centenário, 1259 - Jardim Terceiro Centenario, Atibaia - SP, 12944-650, Brasil. nº 1259. . **CEP:** 12944-650 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1042808, long=-46.545811, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação Rio Atibaia #116699211
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Entrada da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 2 - Entrada da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 3 - Vista interna da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 4 - Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 5 - Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 6 - Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 7 - Tanques de produtos químicos da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia




Foto 8 - Tanques de produtos químicos da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia




Foto 9 - Dosadoras de produtos químicos da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 10 - Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 11 - Expansão da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 12 - Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 13 - Extintor de incêndio da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia



Foto 14 - Extintor de incêndio da Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[CSP-3.3] Observações	A captação antiga é utilizada como reserva se necessário
[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSP-3.5] Observações	Providenciar placa de identificação do SAAE
[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.10]



Foto 1 - Vazamentos na Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.14]



Foto 1 - Materiais dispersos na Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia

Foto 2 - Materiais dispersos na Captação Rio Atibaia (NOVA) em Atibaia

Novo Item Fiscalizado 11.073 - EA do Tanque (Atibaia)

EA do Tanque

EA DO TANQUE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA DO TANQUE](#)



Endereço: Av. Jerônimo de Camargo, 3210a - Jardim Terceiro Centenario, Atibaia - SP, 12944-651, Brasil. nº 3210a. . **CEP:** 12944-651 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1094874, long=-46.5510023, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória do tanque #116701360
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista da Elevatória de água do tanque em Atibaia



Foto 2 - Extintor de incêndio da Elevatória de água do tanque em Atibaia



Foto 3 - Bombas da Elevatória de água do tanque em Atibaia




Foto 4 - Bombas da Elevatória de água do tanque em Atibaia



Foto 5 - Bombas da Elevatória de água do tanque em Atibaia



Foto 6 - Bombas da Elevatória de água do tanque em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Materiais estranhos a operação na Elevatória de água do tanque em Atibaia

Novo Item Fiscalizado 11.074 - EA Estância Parque (Atibaia)

EA Estância Parque

EA ESTÂNCIA PARQUE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA ESTÂNCIA PARQUE](#)



Endereço: Estr. do Mato Dentro, 1 - Ponte, Atibaia - SP, 12944-480, Brasil. nº 1. . CEP: 12944-480 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1012143, long=-46.5555867, accuracy=13.653

Fiscalizado	Elevatória estância parque #116701914
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Entrada da Elevatória de água Estância Parque em Atibaia



Foto 2 - Elevatória de água Estância Parque em Atibaia



Foto 3 - Bombas da Elevatória de água Estância Parque em Atibaia




Foto 4 - Elevatória de água Estância Parque em Atibaia



Foto 5 - Elevatória de água Estância Parque em Atibaia



Foto 6 - Vazamento na Elevatória de água Estância Parque em Atibaia



Foto 7 - Vazamento na Elevatória de água Estância Parque em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.5] Observações	Providenciar troca da placa de identificação do SAAE
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na Elevatória de água
Estância Parque em Atibaia

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.075 - EA Brogotá (Atibaia)

EA Brogotá

EA BROGOTÁ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA BROGOTÁ](#)



Endereço: Estr. Silvio Caldas, 905 - Estancia Parque de Atibaia, Atibaia - SP, 12954-100, Brasil.
nº 905. . **CEP:** 12954-100 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0968772, long=-46.5495412, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster brogota #116704111
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Placa de identificação da Elevatória de água Brogotá em Atibaia



Foto 2 - Elevatória de água Brogotá em Atibaia



Foto 3 - Elevatória de água Brogotá em Atibaia



Foto 4 - Elevatória de água Brogotá em Atibaia



Foto 5 - Elevatória de água Brogotá em Atibaia




Foto 6 - Elevatória de água Brogotá em Atibaia



Foto 7 - Painel elétrico da Elevatória de água Brogotá em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEA-4.10] Observações	Realizar o corte de grama e limpeza do local

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Ausência de limpeza na Elevatória de água Brogotá em Atibaia

Novo Item Fiscalizado 11.080 - EA MARANGUAPE (Atibaia)

EA MARANGUAPE

EA MARANGUAPE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA MARANGUAPE](#)



Endereço: R. J, 53 - Jardim Shangri-La, Atibaia - SP, 12948-021, Brasil. nº 53. . CEP: 12948-021 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0951288, long=-46.56987, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória água elevado metálico #116707598
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]




Foto 1 - Bombas da Elevatória de Água Maranguape em Atibaia

Foto 2 - Entrada da Elevatória de Água Maranguape em Atibaia



Foto 3 - Extintores de incêndio da Elevatória de Água Maranguape em Atibaia

Foto 4 - Extintores de incêndio da Elevatória de Água Maranguape em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	N/A
[EEA-4.5] Observações	Indicado no RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEA-4.10] Observações	Armazenar a escada em local adequado

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Escada armazenada no local da Elevatória de Água Maranguape em Atibaia

Novo Item Fiscalizado 11.081 - BOOSTER MARANGUAPE (Atibaia)

BOOSTER MARANGUAPE

BOOSTER MARANGUAPE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER MARANGUAPE](#)



Endereço: Alameda Aron Sahm, 43 - Condomínio Parque das Garças I, Atibaia - SP, 12953-617, Brasil. nº 43. . CEP: 12953-617 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0947003, long=-46.5695889, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória do apoiado e Filipe campioni #116707859
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Bombas do Booster Maranguape em Atibaia



Foto 2 - Bombas do Booster Maranguape em Atibaia



Foto 3 - Painel elétrico do Booster Maranguape em Atibaia



Foto 4 - Entrada do Booster Maranguape em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

N/A

[EEA-4.5] Observações

Indicado no RES.
SEMIENTERRADO
MARANGUAPE

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA-4.10] Observações

Retirar e descartar
adequadamente
material

Fotos de [EEA-4.10]




Foto 1 - Material estranho a operação Booster
Maranguape em Atibaia





Foto 2 - Material estranho a operação Booster
Maranguape em Atibaia

Novo Item Fiscalizado 11.085 - EA Pinheiral (Atibaia)

EA Pinheiral

EA PINHEIRAL - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA PINHEIRAL - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Roberto A Silva Trofino, 267 - Atibaia Belvedere, Atibaia - SP, 12954-420, Brasil. nº 267. . **CEP:** 12954-420 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0962705, long=-46.5660126, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória pinheiral #116712839
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 2 - Bomba da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 3 - Pannel elétrico da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 4 - Extintor de incêndio da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 5 - Extintor de incêndio da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 6 - Bomba da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 7 - Vazamento na tubulação da Bomba da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 8 - Pannel elétrico da Elevatória Estância Parque em Atibaia



Foto 9 - Extintor de incêndio da Elevatória Estância Parque em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.5] Observações	Providenciar placa de identificação do SAAE
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA-4.7] Observações	Providenciar drenagem de modo que a água não fique parada e acumulada

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Bomba da Elevatória Estância Parque em Atibaia

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEA-4.8] Observações	Sanar vazamento na tubulação

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na tubulação da Bomba da Elevatória Estância Parque em Atibaia


[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

EA São Felipe

EA SÃO FELIPE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA SÃO FELIPE](#)



Endereço: Al. Barão de Limeira, 566 - Campos de Atibaia, Atibaia - SP, 12952-572, Brasil. nº 566. . **CEP:** 12952-572 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1024635, long=-46.574402, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória são felipe #116714910
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Extintor de incêndio da Elevatória de água São Felipe em Atibaia



Foto 2 - Painel da Elevatória de água São Felipe em Atibaia



Foto 3 - Bombas da Elevatória de água São Felipe em Atibaia



Foto 4 - Bombas da Elevatória de água São Felipe em Atibaia



Foto 5 - Vista da Elevatória de água São Felipe em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.5] Observações	Providenciar placa com a identificação do SAAE.
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.088 - Reservatório Elevado São Felipe (Atibaia)

Reservatório Elevado São Felipe

RES. ELEVADO SÃO FELIPE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO SÃO FELIPE](#)



Endereço: R. Dr. Joaquim Zeferino Ferreira, 359 - Marmeleiro, Atibaia - SP, 12952-573, Brasil. nº 359. . **CEP:** 12952-573 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1020766, long=-46.5747026, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório elevado são Felipe #116715117
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 2 - Medidor de nível do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 3 - Medidor de nível do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 4 - Vista do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 5 - Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 6 - Vista do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 8 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 9 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 10 - Vista por drone do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia



Foto 11 - Vista por drone do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.2] Observações	Indicado na EA São Felipe
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
---	--------------

[RES-6.9] Observações	Colocar telas de proteção na tubulação de ventilação
-----------------------	--

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem telas de proteção do Reservatório Elevado São Felipe em Atibaia

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
---	----------

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
--	----------

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
---	----------

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
---	----------

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

[RES-6.14] Observações	Verificar pontos de ferrugem através de análise de conservação da estrutura e verificar se há a necessidade de intervenção
------------------------	--


Novo Item Fiscalizado 11.086 - Reservatória Apoiado São Felipe (Atibaia)

Reservatória Apoiado São Felipe

RES. APOIADO SÃO FELIPE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO SÃO FELIPE](#)



Endereço: R. Dr. Joaquim Zeferino Ferreira, 296 - Marmeleiro, Atibaia - SP, 12952-573, Brasil. nº 296. . **CEP:** 12952-573 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1023029, long=-46.574187, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório são Felipe #116714650
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 2 - Entrada do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 3 - Vista do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 4 - Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 5 - Telas de proteção contra entrada de insetos do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 6 - Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 7 - Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 8 - Telas de proteção contra entrada de insetos do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 9 - Telas de proteção contra entrada de insetos do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 10 - Vista por drone do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 11 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 12 - Tubulação de ventilação do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia



Foto 13 - Tampa de inspeção do Reservatório Apoiado São Felipe em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.2] Observações	Indicado na EA São Felipe
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.084 - Reservatório Apoiado Filipe Campioni (Atibaia)

Reservatório Apoiado Filipe Campioni

RES. APOIADO FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Roberto A Silva Trofino, 267 - Atibaia Belvedere, Atibaia - SP, 12954-420, Brasil. nº 267. . **CEP:** 12954-420 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0962705, long=-46.566014, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório apoiado filipi campioni #116709495
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Apoiado Filipe Campioni em Atibaia



Foto 2 - Reservatório Apoiado Filipe Campioni em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações

Indicado na Elevatória
Filipe Campioni

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.083 - Elevatória de água Filipe Campioni (Atibaia)

Elevatória de água Filipe Campioni

ELEVATÓRIA FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [ELEVATÓRIA FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Roberto A Silva Trofino, 267 - Atibaia Belvedere, Atibaia - SP, 12954-420, Brasil. nº 267. . **CEP:** 12954-420 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0963254, long=-46.5659837, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória elevado filipi campioni #116709261
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]




Foto 1 - Bombas da elevatória de Água Filipe Campioni em Atibaia



Foto 2 - Bombas da elevatória de Água Filipe Campioni em Atibaia



Foto 3 - Bombas da elevatória de Água Filipe Campioni em Atibaia



Foto 4 - Elevatória de Água Filipe Campioni em Atibaia

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.082 - Reservatório Elevado Filipe Campioni (Atibaia)

Reservatório Elevado Filipe Campioni

RES. ELEVADO FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO FILIPE CAMPIONI - ATIBAIA](#)



Endereço: R. Roberto A Silva Trofino, 267 - Atibaia Belvedere, Atibaia - SP, 12954-420, Brasil. nº 267. . **CEP:** 12954-420 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0963232, long=-46.5660542, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório elevado filipi campioni #116708979
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Elevado Filipe Campioni em Atibaia



Foto 2 - Reservatório Elevado Filipe Campioni em Atibaia



Foto 3 - Painel elétrico e medidor de nível no Reservatório Elevado Filipe Campioni em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.2] Observações	Indicado na Elevatória Filipe Campioni
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.079 - Res. Elevado Maranguape (concreto) (Atibaia)

Res. Elevado Maranguape (concreto)

RES. ELEVADO MARANGUAPE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO MARANGUAPE](#)

Fiscalizado	reservatório elevado concreto maranguape #116707337
-------------	--

Data de início da fiscalização	09/09/2024
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	09/09/2024
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Cana de extravasamento de água do Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia



Foto 2 - Medição de nível no Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia



Foto 3 - Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia



Foto 4 - Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia




Foto 5 - À direita, vista por drone do Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia



Foto 6 - À esquerda, vista por drone do Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações	Indicado no RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	Realizar a limpeza com retirada dos materiais dispostos do local

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Ausência de limpeza no Reservatório elevado Maranguape (concreto) em Atibaia


Novo Item Fiscalizado 11.078 - Reservatório Elevado Maranguape (Metálico) (Atibaia)

Reservatório Elevado Maranguape (Metálico)

RES. ELEVADO MARANGUAPE (METÁLICO) - ATIBAIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO MARANGUAPE \(METÁLICO\) - ATIBAIA](#)



Endereço: Alameda Aron Sahm, 51 - Condomínio Parque das Garças I, Atibaia - SP, 12953-617, Brasil. nº 51. . CEP: 12953-617 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0950369, long=-46.5695667, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório elevado metálico maranguape #116706912
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 2 - Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 3 - Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 4 - Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 5 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 6 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 7 - Para-raios do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia



Foto 9 - Tampa de inspeção do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações

Indicado no RES.
SEMIENTERRADO
MARANGUAPE

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Colocar telas de
proteção na abertura
da tubulação do
extravasor

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação do extravasor sem tela de proteção do Reservatório elevado Maranguape (metálico) em Atibaia


[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.076 - RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE (Atibaia)

RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE

RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. SEMIENTERRADO MARANGUAPE](#)



Endereço: Alameda Aron Sahm, 43 - Condomínio Parque das Garças I, Atibaia - SP, 12953-617, Brasil. nº 43. . CEP: 12953-617 / Cidade: Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0949318, long=-46.5695865, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório apoiado maranguape #116705916
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 2 - Entrada do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 3 - Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 4 - Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 5 - Tampas de inspeção do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Providenciar troca da
placa de identificação
do SAAE

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Semienterrado Maranguape em Atibaia




Foto 2 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 3 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Semienterrado Maranguape em Atibaia




Foto 4 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 5 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Semienterrado Maranguape em Atibaia

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em
situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpos em situação inadequada no Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia



Foto 2 - Guarda-corpos em situação inadequada no Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações	apoiado
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES-6.9] Observações	Providenciar telas de proteção na tubulação de ventilação

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção do Reservatório Semienterrado Maranguape em Atibaia


[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)

RES. APOIADO (ETA III - CEREJEIRAS)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO \(ETA III - CEREJEIRAS\)](#)



Endereço: R. José Siqueira Bastos, 370 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-020, Brasil.
nº 370. . **CEP:** 12951-020 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373078, long=-47.3186131, accuracy=13.653

Fiscalizado	#118132325
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 2 - Vista por drone do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 5 - Tampas de inspeção do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 6 - Tubulações de ventilação do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]




Foto 1 - Vazamento na lateral do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Inexistência de guarda-corpo na tampa de inspeção superior do Reservatório Apoiado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.184 - RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS) (Atibaia)

RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)

RES. ELEVADO (ETA III - CEREJEIRAS)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO \(ETA III - CEREJEIRAS\)](#)



Endereço: R. Edmundo Zanoni, 302 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-030, Brasil. nº 302. . **CEP:** 12951-030 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374362, long=-47.3188348, accuracy=13.653

Fiscalizado #118132755

Data de início da fiscalização 09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 2 - Vista por drone do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 3 - Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 4 - Para-raios do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 5 - Tubulações de entrada e extravasamento do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 6 - Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 7 - Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamentos na estrutura do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 2 - Vazamentos na estrutura do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpos inadequados do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia




Foto 2 - Guarda-corpos inadequados do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 3 - Guarda-corpos inadequados do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Inexistência de telas de proteção na tubulação de ventilação do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia



Foto 2 - Inexistência de telas de proteção na tubulação de ventilação do Reservatório Elevado da ETA Cerejeiras em Atibaia

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.185 - RES. ALVINÓPOLIS (Atibaia)

RES. ALVINÓPOLIS

RES. ALVINÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ALVINÓPOLIS](#)



Endereço: Av. Cel. Miguel Brizola de Oliveira, 171 - Jardim do Alvinópolis, Atibaia - SP, 12943-500, Brasil. nº 171. . **CEP:** 12943-500 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373349, long=-47.3186354, accuracy=13.653

Fiscalizado	#118132875
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Alvinópolis em Atibaia



Foto 2 - Tampas de inspeção, tubulações de ventilação e guarda-corpos do Reservatório Alvinópolis em Atibaia



Foto 3 - Tampas de inspeção, tubulações de ventilação e guarda-corpos do Reservatório Alvinópolis em Atibaia



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Alvinópolis em Atibaia



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Alvinópolis em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.2] Observações	Indicado no ID notificação 195/2023
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.187 - RES. BAIRRO DO PORTÃO (Atibaia)

RES. BAIRRO DO PORTÃO

RES. BAIRRO DO PORTÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BAIRRO DO PORTÃO](#)



Endereço: R. Mário Bonani, 467 - Portão, Atibaia - SP, 12948-073, Brasil. nº 467. . **CEP:** 12948-073 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Fiscalizado	#118133950
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia



Foto 2 - Tubulações de saída e extravasão do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia



Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia



Foto 5 - Tampa de inspeção do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia



Foto 6 - Guarda-corpos do Reservatório Bairro do Portão em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Bairro do Portão em Atibaia



Foto 2 - Vazamentos na estrutura do Reservatório
Bairro do Portão em Atibaia

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.186 - RES. CENTRAL (ETA I) (Atibaia)

RES. CENTRAL (ETA I)

RES. CENTRAL (ETA I)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CENTRAL \(ETA I\)](#)



Endereço: Av. Juca Peçanha, 17 - Cidade Satélite, Atibaia - SP, 12941-041, Brasil. nº 17. . **CEP:** 12941-041 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373991, long=-47.3187382, accuracy=13.653

Fiscalizado	#118133036
Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 2 - Para-raios do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 4 - Tampa de inspeção do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 6 - Tampa de inspeção do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Central da ETA I em Atibaia



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório Central da ETA I em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES-6.10] Observações	Fechar tampas abertas

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção abertas do Reservatório Central da ETA I em Atibaia

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------


Novo Item Fiscalizado 11.182 - RES. VALE DAS FLORES (Atibaia)

RES. VALE DAS FLORES

RES. VALE DAS FLORES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VALE DAS FLORES](#)



Endereço: R. Manoel Gomes La Torre, 981 - Jardim Colonial, Atibaia - SP, 12952-200, Brasil. nº 981. . **CEP:** 12952-200 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7372747, long=-47.3185881, accuracy=13.653

Fiscalizado

#118132175

Data de início da fiscalização	09/09/2024
Data de término da fiscalização	09/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Vale das Flores em Atibaia



Foto 2 - Vista por drone do Reservatório Vale das Flores em Atibaia



Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Vale das Flores em Atibaia



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Vale das Flores em Atibaia



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Vale das Flores em Atibaia

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulações de ventilação sem telas de proteção no Reservatório Vale das Flores em Atibaia

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
---	----------

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
---	----------

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 10 vezes - última modificação: 25/09/2024 10:27:28)

É base de:

[Auto de Notificação 168/2024 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 394/2024 - Fiscalização Programada - Atibaia](#)

[Ofício 1.470/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/09/2024 10:54:45 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.072..](#)

20/09/2024 10:55:25 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.072..](#)

25/09/2024 09:39:43 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.080..](#)

25/09/2024 09:46:17 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.088..](#)

25/09/2024 09:59:52 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.079..](#)

25/09/2024 10:02:24 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.078..](#)

25/09/2024 10:03:17 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.078..](#)

25/09/2024 10:05:01 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.078..](#)

25/09/2024 10:07:06 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.076..](#)

25/09/2024 10:07:52 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.076..](#)

25/09/2024 10:12:47 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.183..](#)

25/09/2024 10:19:19 Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.184..](#)

25/09/2024 10:21:51

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)

Fiscalizado 11.184..

25/09/2024 10:25:38

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)

Fiscalizado 11.186..

26/09/2024 14:03:37

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 189/2024** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

26/09/2024 14:08:15

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 168/2024](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

189/2024

26/09/2024 14:09

(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

para providências por favor

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/09/2024 14:09:51

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 