

**Relatório de Fiscalização 215/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
691.917.284.128.405.652

Arespcj

CC

08/10/2024 15:40

Município

Daev - Valinhos

· 192122-4444

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTADOR: DAEV S.A.

Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valinhos

Prefeita: Lucimara Rossi de Godoy

Endereço: R. Antônio Carlos, 301 - Centro

Telefone: (19) 3849-8000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.671, de 29/04/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: DAEV S.A.

Responsável legal: Claudio Weimar Alonso

Endereço: Rua Orozimbo Maia, 1054, Vila Sônia / Rua Antônio Carlos, 301, Centro

Telefone: (19) 2122-4363 / (19) 9-9796-6331

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Ricardo Faria - Pintor de manutenção (apoio de operações)

Joaquim Marcolino Pereira Neto - Técnico em Química

Paulo Bonon - Tecnólogo em Saneamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/09/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto, e em 01/09/2024 inspeções com captações de imagens via Drone, para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO CEREJEIRAS	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. SÍTIO DIADEMA - VALINHOS	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. SÍTIO DIADEMA - VALINHOS	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
POÇO SÃO BENTO DO RECREIO 5 - VALINHOS	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SÃO BENTO DO RECREIO 5 - VALINHOS	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

POÇO P8 VALE VERDE	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
ETE SÃO BENTO DO RECREIO	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
EE BOSQUE DA MATA - VALINHOS	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EE BOSQUE DA MATA - VALINHOS	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 11.071 - RESERVATÓRIO VALE VERDE 2 (Valinhos)

RESERVATÓRIO VALE VERDE 2

RESERVATÓRIO VALE VERDE 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VALE VERDE 2](#)



Endereço: R. R Quarenta e Oito, 348 - Vale Verde, Valinhos - SP, 13279-140, Brasil. nº 348. .
CEP: 13279-140 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374317, long=-47.318907, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO VALE VERDE 2 #116697071
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Vale Verde 2 - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Vale Verde 2 - Cobertura



Foto 2 - Reservatório Vale Verde 2 - descida do para-raios 1



Foto 3 - Reservatório Vale Verde 2 - descida do para-raios 2



Foto 4 - Reservatório Vale Verde 2 - descida do para-raios 3

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Tampa de inspeção em boas condições, conforme fotos do item 6,7 e 6.13

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório Vale Verde 2 - ventilação do para-raios

Novo Item Fiscalizado 11.077 - RESERVATÓRIO VALE VERDE 1 (Valinhos)

RESERVATÓRIO VALE VERDE 1

RESERVATÓRIO VALE VERDE 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VALE VERDE 1](#)



Endereço: Av. Arquiteto Clayton Alves Corrêa, 6 - Vale Verde, Valinhos - SP, 13279-071, Brasil.
nº 6. . **CEP:** 13279-071 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374319, long=-47.3189461, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO VALE VERDE 1 #116706252
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Vale Verde 1 - visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Vale Verde 1 - cobertura



Foto 2 - Reservatório Vale Verde 1 - descida do para-raios e tampa de inspeção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Tampa de inspeção em boas condições, conforme item 6.7

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações


Conforme item 6.7

Novo Item Fiscalizado 11.091 - RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB (Valinhos)

RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB

RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB](#)



Endereço: R. Luís Carlos Brunelo, 28 - Chácara São Bento, Valinhos - SP, 13278-074, Brasil.
nº 28. . **CEP:** 13278-074 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373605, long=-47.3189667, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO COUNTRY CLUB #116728651
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Country Club - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

[RES-6.7] Observações

O para-raios do reservatório encontrava-se com suporte quebrado, não posicionado em seu local adequado.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Country Club - para-raios caído



Foto 2 - Reservatório Country Club - para-raios caído e tampa



Foto 3 - Reservatório Country Club - para-raios caído e tampa (2)

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]




Foto 1 - Reservatório Country Club - ausência de telas de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

A entrada da tampa de inspeção encontra-se oxidada, como se observa no item 6.7

Novo Item Fiscalizado 11.092 - RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO (Valinhos)

RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO

RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO](#)



Endereço: R. Geraldo de Gasperi, 5095 - Chácaras São Bento, Valinhos - SP, 13278-085, Brasil.
nº 5095. . **CEP:** 13278-085 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374504, long=-47.3189791, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO SAN FERNANDO ELEVADO #116728849
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório San Fernando - Visão Geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

[RES-6.7] Observações Embora haja para-raios, não há cabo de aterramento.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório San Fernando - Ausência de descida do para-raios (aterramento)

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório San Fernando - tampa de inspeção

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Reservatório San Fernando - extravasor


Novo Item Fiscalizado 11.093 - RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO (Valinhos)

RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO

RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MORADA DO SOL ELEVADO](#)



Endereço: R. Antenor Roncatti, 293 - Chácaras Alpina, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil. nº 293.
CEP: 13274-465 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737387, long=-47.3189405, accuracy=13.653

Fiscalizado	MORADA DO SOL ELEVADO #116728968
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Morada do Sol - visão geral



Foto 2 - Reservatório Morada do Sol - visão geral
(2)

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Morada do Sol - Para-raios e ventilação

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Tampa de inspeção em boas condições, conforme imagem do item 6.7 e foto deste item, do reservatório menor.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Morada do Sol - tampa de inspeção

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Reservatório Morada do Sol - entrada e extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Há tubulação de ventilação, conforme item 6.7

Novo Item Fiscalizado 11.095 - RESERVATÓRIO COLINA DOS PINHEIROS (Valinhos)

RESERVATÓRIO COLINA DOS PINHEIROS

RESERVATÓRIO COLINA DOS PINHEIROS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO COLINA DOS PINHEIROS](#)



Endereço: R. Américo Bonetto, 90 - Colina dos Pinheiros, Valinhos - SP, 13274-590, Brasil. nº 90. . CEP: 13274-590 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374281, long=-47.3189249, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO COLINA DOS PINHEIROS #116729115
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Colina dos Pinheiros - Visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Colina dos Pinheiros - para-raios



Foto 2 - Reservatório Colina dos Pinheiros - descida do para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Colina dos Pinheiros - tampa de inspeção e ventilação

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Há tubulação de ventilação, conforme item 6.10

Novo Item Fiscalizado 11.096 - RESERVATÓRIO CEREJEIRAS (Valinhos)

RESERVATÓRIO CEREJEIRAS

RESERVATÓRIO CEREJEIRAS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CEREJEIRAS](#)



Endereço: R. Me. Maria do Calvário - Jardim Jurema, Valinhos - SP, 13272-451, Brasil. . CEP: 13272-451 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374192, long=-47.3189592, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO CEREJEIRAS #116729206
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Cerejeiras - visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Cerejeiras - para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Não há tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Reservatório Cerejeiras - ausência de telas de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Cerejeiras - cobertura e tampa

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório Cerejeiras - ventilação

Novo Item Fiscalizado 11.097 - RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO (Valinhos)

RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO

RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO](#)



Endereço: R. Francisco Antonio Pozzuto, 71 - Jardim Sao Marcos, Valinhos - SP, 13272-820, Brasil. nº 71. . CEP: 13272-820 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374403, long=-47.3189362, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO SANTA MARIA ELEVADO #116729337
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Santa Maria Elevado - visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Embora haja para-raios, não há cabo de aterramento (descida)

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Santa Maria - para-raios



Foto 2 - Reservatório Santa Maria - ausência de descida do para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Santa Maria - Tampa de inspeção

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Reservatório Santa Maria - extravasor

Novo Item Fiscalizado 11.098 - RESERVATÓRIO LE VILLAGE (Valinhos)

RESERVATÓRIO LE VILLAGE

RESERVATÓRIO LE VILLAGE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO LE VILLAGE](#)



Endereço: Rua João Previtali, 2686-2688 - Samambaia, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil. .
CEP: 13274-465 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374735, long=-47.3189593, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO LE VILLAGE #116729483
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Le Village - Visão Geral

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório Le Village - Tampa, para-raios e ventilação



Foto 2 - Reservatório Le Village - descida de aterramento

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.10] Observações	Conforme item 6.7
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Conforme item 6.7

Novo Item Fiscalizado 11.099 - RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO (Valinhos)

RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO

RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO](#)



Endereço: Loteamento - R. Valdomiro Rossi, 736 - Nova Espírito Santo, Valinhos - SP, 13273-202, Brasil. nº 736. . **CEP:** 13273-202 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374517, long=-47.3189487, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO NOVA ESPÍRITO SANTO #116729666
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Nova Espírito Santo - Visão geral

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

[RES-6.7] Observações Observa-se, na Foto 2, ausência de cabo descida para aterramento do para-raios

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios - Reservatório Nova Espírito Santo



Foto 2 - Não conformidade - Ausência de aterramento do para-raios

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Nova Espírito Santo

Novo Item Fiscalizado 11.100 - RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2 (Valinhos)

RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2

RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2](#)



Endereço: R. Abrantes, 199 - Jardim Portugal, Valinhos - SP, 13273-282, Brasil. nº 199. . CEP: 13273-282 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374336, long=-47.3189329, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO PARQUE PORTUGAL 2 #116729788
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	01/09/2024
Observações Gerais	Inspeção feita por captação de imagens com Drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - Reservatório Parque Portugal 2

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório Parque Portugal 2 - tampa regular

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Necessidade de limpeza, a vegetação (trepadeira) já está próxima da tampa de inspeção

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Reservatório Parque Portugal 2 - Enfoque: crescimento descontrolado de trepadeira

Novo Item Fiscalizado 11.106 - ETE SÃO BENTO DO RECREIO (Valinhos)

ETE SÃO BENTO DO RECREIO

ETE SÃO BENTO DO RECREIO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÃO BENTO DO RECREIO](#)



Endereço: R. Itajaí, 105 - São Bento do recreio, Valinhos - SP, 13274-777, Brasil. nº 105. . **CEP:** 13274-777 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9607036, long=-46.9204881, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE SÃO BENTO DO RECREIO #116751701
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	Sistema de lodos ativados por batelada, desinfecção com hipoclorito de sódio

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Visão geral - ETE São Bento do Recreio



Foto 2 - Cilos de armazenamento de lodo - ETE São Bento do Recreio



Foto 3 - Tanques de aerção mais antigos - ETE São Bento do Recreio



Foto 4 - Medidor Parshall na entrada do esgoto e medidor de vazão ultrassônico - ETE São Bento do Recreio



Foto 5 - Painel de medição de vazão - ETE São Bento do Recreio



Foto 6 - Painel de controle dos reatores - ETE São Bento do Recreio

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - Área cercada por muro de alvenaria e cerca

[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [ETE-8.2]



Foto 1 - Bombas submersas instaladas - Elevatória da ETE São Bento do Recreio



Foto 2 - Acesso para manutenção das bombas instaladas da ETE São Bento do Recreio

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Conforme

[ETE-8.3] Observações

O Lodo é tratado na ETE Capuava, o CADRI desta ETE encontra-se no item fiscalizado 11.135 .

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETE-8.6]

Foto 1 - Luvas, luvas descartáveis, faceshield e máscaras

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Não há laboratório, testes são realizados na ETE Capuava

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.13] Observações

Laudos de monitoramento salvos no servidor da ARES-PCJ

[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

Fotos de [ETE-8.14]

Foto 1 - Escada para acesso aos reatores



Foto 2 - Plataforma de acesso aos reatores

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas Conforme

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Validade regular - extintor de incêndio



Foto 2 - Validade regular - extintor de incêndio (2)

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final Conforme

[ETE-8.20] Observações

Os laudos estão salvos no servidor da ARES-PCJ. Documentos impressos de análises são mantidos na ETE Capuava.

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos Conforme

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - Armazenamento de hipoclorito de sódio



Foto 2 - Tanque hipoclorito de sódio

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

A Licença de operação está vencida, embora tenha havido solicitação de renovação.

Fotos de [ETE-8.25]



Foto 1 - Licença de Operação da ETE São Bento do Recreio (vencida)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

Fotos de [ETE-8.26]



Foto 1 - Portaria de Outorgas - DAEV

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETE-8.27] Observações

O lodo é acondicionado em cilo e posteriormente encaminhado à ETE Capuava

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída


Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.107 - Poço São Bento do Recreio 5 (Valinhos)

Poço São Bento do Recreio 5

POÇO SÃO BENTO DO RECREIO 5 - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO SÃO BENTO DO RECREIO 5 - VALINHOS](#)





Endereço: R. Itajaí, 105 - São Bento do recreio, Valinhos - SP, 13274-777, Brasil. nº 105. . **CEP:** 13274-777 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9608241, long=-46.920666, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO SAO BENTO DO RECREIO 5 #116752534
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB-2.0] Observações	A perfuração não fica neste local, onde está o cavalete e o painel de acionamento da bomba

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Poço São Bento do Recreio 5- cavalete



Foto 2 - Poço São Bento do Recreio 5 - Visão geral



Foto 3 - Painel de acionamento da bomba

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.2] Observações	Há um contrato com empresa para retirada e manutenção de bomba, com instalação de conjunto provisório
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.4] Observações	Não há identificação da área.
[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	N/A
[CSB-2.5] Observações	A perfuração do poço fica em outro local
[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do Poço São Bento do Recreio 5

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	N/A
[CSB-2.9] Observações	perfuração em outro local
[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB-2.11] Observações	Portaria de outorga salva no servidor da ARES-PCJ.
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB-2.12] Observações	Há um gotejamento na junção das peças hidráulicas, no local com marcas de oxidação na foto.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Local com marcação de oxidação, onde há gotejamento

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	N/A
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.15] Observações	Adição de produtos na área do reservatório


Novo Item Fiscalizado 11.108 - RESERVATÓRIO SÃO BENTO DO RECREIO ELEVADO (Valinhos)

RESERVATÓRIO SÃO BENTO DO RECREIO ELEVADO

RESERVATÓRIO SÃO BENTO DO RECREIO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SÃO BENTO DO RECREIO ELEVADO](#)



Endereço: R. Itaipu, 3 - Chácara Alpina, Valinhos - SP, 13274-756, Brasil. nº 3. . **CEP:** 13274-756 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9611788, long=-46.9148497, accuracy=13.653

Fiscalizado	sao bento do recreio #116835385
Data de início da fiscalização	01/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024

Observações Gerais

captação de imagens via Drone em 01/09/2024 e
em solo em 10/09/2024

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - Reservatórios - São Bento do Recreio



Foto 2 - Visão geral - Reservatórios - São Bento do Recreio



Foto 3 - Dosagem de hipoclorito de Sódio - Reservatório São Bento do Recreio



Foto 4 - Fotografia aérea - Reservatório São Bento do Recreio

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da área - Reservatório São Bento do Recreio

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada com guarda-corpos e área de descanso - Reservatórios São Bento do Recreio

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Cobertura - Reservatório São Bento do Recreio - Para-raios instalado, tampa regular e ventilação

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Conforme foto do item 6.7 e foto deste item

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório São Bento do Recreio - unidade mais antiga - cobertura e tampa regular

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]




Foto 1 - Manômetro - Reservatório São Bento do Recreio

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Conforme foto do item 6.7

Novo Item Fiscalizado 11.109 - RESERVATÓRIO SÍTIO DIADEMA (Valinhos)

RESERVATÓRIO SÍTIO DIADEMA
RES. SÍTIO DIADEMA - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. SÍTIO DIADEMA - VALINHOS](#)



Endereço: R. Itaiú, 3 - Chácara Alpina, Valinhos - SP, 13274-756, Brasil. nº 3. . **CEP:** 13274-756 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9610872, long=-46.9147903, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO SÍTIO DIADEMA #116753533
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral do Reservatório Sítio Diadema



Foto 2 - Manômetro sob o Reservatório Sítio Diadema

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

Não há delimitação da área do reservatório

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área sem cercamento, junto à rodovia

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.2] Observações

Embora não haja placa de identificação, o reservatório possui pintura "DAEV"

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo na escada

Novo Item Fiscalizado 11.135 - ETE CAPUAVA - VALINHOS (Valinhos)

ETE CAPUAVA - VALINHOS

ETE CAPUAVA - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CAPUAVA - VALINHOS](#)



Endereço: Rod. Flávio de Carvalho, 2870 - Jardim Sao Paulo, Valinhos - SP, 13273-000, Brasil.
nº 2870. . **CEP:** 13273-000 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.945521, long=-46.9795973, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE CAPUAVA - VALINHOS #116751444
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	A ETE possui tratamento anaeróbico (UASB) seguido de flotação por ar dissolvido e desidratação de lodo com centrífuga. Na flotação por ar dissolvido, há dosagem de cloreto férrico. peróxido de hidrogênio e polímero aniônico e dosagem de polímero catiônico para condicionamento do lodo.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada de esgoto bruto - medidor parshall afogado



Foto 2 - Entrada do esgoto bruto, pré-gradeamento



Foto 3 - Dosagem de peróxido de hidrogênio - flotação por ar dissolvido



Foto 4 - Dosagem cloreto férrico - flotação por ar dissolvido



Foto 5 - Acondicionamento de cloreto férrico



Foto 6 - Unidade de flotação por ar dissolvido - flotador circular



Foto 7 - Vertedor de saída do efluente tratado



Foto 8 - Câmara de saturação de ar dissolvido



Foto 9 - Lançamento do efluente tratado



Foto 10 - Reatores UASB Submersos



Foto 11 - Galpão com unidades do tratamento preliminar



Foto 12 - Peneira rotativa



Foto 13 - Desarenador em limpeza



Foto 14 - Saída do desarenador

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Conforme

Fotos de [ETE-8.3]



Foto 1 - CADRI - destinação Orizon (Paulínia)



Foto 2 - CADRI - destinação Orizon (Paulínia)



Foto 3 - CADRI - destinação Corpus (Indaiatuba)

[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETE-8.4]



Foto 1 - Chuveiro de emergência - área de preparação de polímeros



Foto 2 - Lava-olhos em funcionamento

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [ETE-8.5]



Foto 1 - Dois conjuntos instalados e um reserva

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

[ETE-8.6] Observações

Os operadores possuem armários onde ficam armazenados EPI.

Fotos de [ETE-8.6]

**Foto 1** - Luvas e capa de proteção**Foto 2** - Máscaras e óculos de proteção**[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE-8.10]**Foto 1** - Entrada da ETE com identificação**[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**

Conforme

Fotos de [ETE-8.12]**Foto 1** - Laboratório de controle de parâmetros operacionais**Foto 2** - Medidores de pH**[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual**

Conforme

[ETE-8.13] Observações

Vide fotos do item ETE-8.20 e laudos salvos no servidor da ARES-PCJ

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[ETE-8.17] Observações

Embora tenha extintores no gradeamento, não

encontrada etiqueta de
manutenção

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Extintor na área de entrada do esgoto



Foto 2 - Extintor de incêndio com carga de CO2,
área de entrada do esgoto



Foto 3 - Extintor na área de preparação de
polímero

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

Ocorre auto monitoramento com controle em laboratório local e por análise de laboratório acreditado. Laudos salvos no servidor da ARES-PCJ.

Fotos de [ETE-8.20]



Foto 1 - Síntese de resultados médios do monitoramento da demanda bioquímica de oxigênio (dbio)

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - Acondicionamento de polímero catiônico

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos

Conforme

Fotos de [ETE-8.24]



Foto 1 - Amostra - polímero catiônico - validade regular



Foto 2 - Amostra - polímero aniônico - validade regular

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE-8.25] Observações

Licença de Operação regular. No escritório também são armazenados documentos da ETE São Bento do Recreio.

Fotos de [ETE-8.25]



Foto 1 - Licença de operação ETE Capuava _ Válida até 09/2028



Foto 2 - Licença de operação ETE São Bento do Recreio _ Válida até 09/2023



Foto 3 - Comprovante do pedido da Licença para ETE São Bento do Recreio

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

Fotos de [ETE-8.26]



Foto 1 - Portaria de Outorga de captações e de Lançamento - validade Jan 2027

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETE-8.27]



Foto 1 - Lodo desidratado por centrífuga disposto em caçamba



Foto 2 - Disposição do lodo desidratado em caçamba

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

[ETE-8.28] Observações

Não há medidor na entrada

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Macro medidor na saída do tratamento

Novo Item Fiscalizado 11.136 - POÇO P8 VALE VERDE (Valinhos)

POÇO P8 VALE VERDE

POÇO P8 VALE VERDE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P8 VALE VERDE](#)



Endereço: R. Vanderlei Muniz, 2 - Vale Verde, Valinhos - SP, 13279-032, Brasil. nº 2. . CEP: 13279-032 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0238868, long=-47.0283401, accuracy=13.653

Fiscalizado	p8 vale verde #116940774
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Visão geral - Poço P8 - Vale Verde



Foto 2 - Portão de entrada - Poço P8 - Vale Verde

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.2] Observações	Possui contrato com empresa para retirada de bomba.
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor de incêndio - validade regular - Poço P8 Vale Verde

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Conforme
---	----------

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação - Poço P8 Vale Verde

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do Poço P8 - Vale Verde

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo medidor de nível (centro da foto)

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga Conforme

[CSB-2.11] Observações Portaria de outorga salva no servidor da ARES-PCJ.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não Conforme

[CSB-2.14] Observações Auto monitoramento não recebido até o momento de fechamento do relatório.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Conforme

[CSB-2.15] Observações Clorado no reservatório.

Novo Item Fiscalizado 11.137 - EE Bosque da Mata (Valinhos)

EE Bosque da Mata

EE BOSQUE DA MATA - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EE BOSQUE DA MATA - VALINHOS](#)



Endereço: R. Dr. Alfredo Zacarias, 1510 - Vila Pagano, Valinhos - SP, 13277-280, Brasil. nº 1510. . CEP: 13277-280 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0043503, long=-46.9960777, accuracy=13.653

Fiscalizado	EE BOSQUE DA MATA #116940961
Data de início da fiscalização	10/09/2024
Data de término da fiscalização	10/09/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada - Estação Elevatória Bosque da Mata



Foto 2 - Local de registros para manobra e poço de entrada do esgoto bruto

Foto 3 - Poço de sucção da Estação Elevatória Bosque da Mata

Foto 4 - Painel de comando elétrico Estação Elevatória Bosque da Mata

Foto 5 - Gerador de energia - Estação Elevatória Bosque da Mata

Foto 6 - Detalhes de comando do painel - Estação Elevatória Bosque da Mata

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	Não foi possível constatar conjunto moto-bomba reserva.
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade regular
- Estação Elevatória Bosque da Mata

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
---	----------

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Entrada de esgoto com retenção de resíduos

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.6] Observações	Não há identificação da área

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Área da Estação Elevatória de Esgoto
sem identificação

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 09/10/2024 14:55:05)

É base de:

- Auto de Notificação 187/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
- Auto de Notificação 188/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
- Auto de Notificação 189/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 421/2024 - Relatório de fiscalização à DAEV S.A.
- Ofício 1.520/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 323/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/10/2024 09:52:07	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.106..
09/10/2024 09:58:05	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.109..

09/10/2024 10:00:00	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.135..
09/10/2024 10:10:56	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.136..
09/10/2024 10:12:17	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.137..
09/10/2024 10:15:26	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 187/2024 a partir deste documento.
09/10/2024 14:23:59	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.107..
09/10/2024 14:29:15	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 188/2024 a partir deste documento.
09/10/2024 15:09:06	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 189/2024 a partir deste documento.
09/10/2024 15:11:04	Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 215/2024 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
215/2024
09/10/2024 15:12
(Encaminhado)

Paulo M. D1
DTO - Diretoria ...
CC

Prezados Caio Faveri Marreiros - DTO e João Mateus Boll Gallas - DTO, segue relatório **215/2024**, para providências. O Auto de notificação correto é o de nº 189/2024.

Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/10/2024 15:12:49E-mail para caio@arespcj.com.br, joao@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (4)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2025 09:25:45 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc

<https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=C0D69C901C7AA9D6251B5F1B&itd=3&origem=listagem&highlight=215%2F2024#naolido> 50/50