



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
901.517.325.651.511.248

Arespcj

CC

25/11/2024 17:05

Município

Saae - Amparo

· 19 38088400

3 setores envolvidos

D3 D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMPARO

PRESTADOR: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito: Carlos Alberto Martins

Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro

Telefone: (19) 3817-9300

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.767, de 19/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo

Responsável legal: Gilberto Moreira Piassa Filho

Endereço: Rua José Bonifácio, 300 - Centro

Telefone: (19) 3808-8400

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cainan Spinieli - Gerente de engenharia

João Pedro Rodrigues Teixeira - Chefe de Gabinete

Luis Matheus Coelho - Engenheiro Sanitarista

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/10 e 06/11/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para solução
RESERVATÓRIO - ETA 1	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO - ETA 1	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO - ETA 1	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 4 - AMPARO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 2 - AMPARO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 1 - AMPARO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO JUCA BENTO - RIO CAMANDUCAIA	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 4 - AMPARO	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA 2 - AMPARO	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA 1 - AMPARO	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA 4 - AMPARO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 2 - AMPARO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 1 - AMPARO	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 4 - AMPARO	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ETA 4 - AMPARO	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA 2 - AMPARO	ETA-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
ETA 4 - AMPARO	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 11.516 - CAPTAÇÃO JUCA BENTO - RIO CAMANDUCAIA (Amparo)

CAPTAÇÃO JUCA BENTO - RIO CAMANDUCAIA

CAPTAÇÃO JUCA BENTO - RIO CAMANDUCAIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO JUCA BENTO - RIO CAMANDUCAIA](#)



Endereço: R. Vicente José Alberti, 140 - Castelo, Amparo - SP, 13902-100, Brasil. nº 140. . CEP: 13902-100 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7003265, long=-46.7493098, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Superficial Juca Bento
Data de início da fiscalização	06/11/2024
Data de término da fiscalização	06/11/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Conjuntos moto-bombas de recalque para ETA II.



Foto 2 - Painéis elétricos.



Foto 3 - Conjuntos moto-bombas de recalque para ETA I.



Foto 4 - Quadro de força e medidores de vazão.



Foto 5 - Medidor de vazão.



Foto 6 - Medidor de vazão.



Foto 7 - Poço de sucção.



Foto 8 - Poço de sucção.



Foto 9 - Poço de acúmulo de água bruta.



Foto 10 - Fachada.

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSP-3.1]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Cerca e portão.

[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [CSP-3.3]



Foto 1 - Conjuntos moto-bombas ETA II. (principal e reserva)



Foto 2 - Conjuntos moto-bombas ETA I. (principal e reserva)

[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSP-3.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSP-3.5]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

Fotos de [CSP-3.7]



Foto 1 - Outorga folha 01/02.



Foto 2 - Outorga folha 02/02.

[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.10]



Foto 1 - Detalhe do vazamento na flange com sistema de escoamento improvisado.

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSP-3.11]



Foto 1 - Validade do extintor.

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

Fotos de [CSP-3.13]

Foto 1 - Relatório de análises dos parâmetros de qualidade da água - Folha 01/05

Foto 2 - Relatório de análises dos parâmetros de qualidade da água - Folha 02/05

Foto 3 - Relatório de análises dos parâmetros de qualidade da água - Folha 03/05

Foto 4 - Relatório de análises dos parâmetros de qualidade da água - Folha 04/05



Foto 5 - Relatório de análises dos parâmetros de qualidade da água - Folha 05/05

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.488 - ETA I (Amparo)

ETA I

ETA 1 - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [ETA 1 - AMPARO](#)



Endereço: Condomínio Edifício Ney Corsi - R. Me. Maria Emília, 129 - Centro, Amparo - SP, 13900-300, Brasil. . CEP: 13900-300 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7042811, long=-46.761744, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA I
Data de início da fiscalização	29/10/2024
Data de término da fiscalização	29/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Laboratório de análises.



Foto 2 - Floculadores.



Foto 3 - Decantadores.



Foto 4 - Saída decantador.



Foto 5 - Vista do prédio ETA I.



Foto 6 - Filtros.



Foto 7 - Tubulação.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Display do macromedidor na entrada.



Foto 2 - Display do macromedidor na saída.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpos.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

O vazamento de PAC foi consertado pelo SAAE Amparo, conforme imagens vistoriadas em 06.11.24. O SAAE Amparo deverá providenciar o armazenamento dos produtos químicos de forma adequada, construção de bacia de contenção no armazenamento de PAC (foto 4) e concluir a instalação da contenção (foto 1 e 2).

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Ausência de bacia de contenção próximo ao laboratório.



Foto 2 - Bacia de contenção inutilizada



Foto 3 - Tanque de armazenamento de PAC, com bacia de contenção



Foto 4 - Ausência de bacia de contenção (hipoclorito de sódio).



Foto 5 - Vazamento no tanque de armazenamento de PAC em 29.10.24

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento nas tubulações na saída dos filtros.



Foto 2 - Vazamento nas tubulações na saída dos filtros.



Foto 3 - Vazamento nas tubulações na saída dos filtros.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Ponto de aplicação de flúor.

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]




Foto 1 - Planilha de Controle Operacional.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

Fotos de [ETA-5.19]



Foto 1 - Relatório de análises, folha 01/02.



Foto 2 - Relatório de análises, folha 02/02.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - Licença de operação, folha 01/02.



Foto 2 - Licença de operação, folha 02/02.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.21] Observações

Na amostragem realizada não foi encontrado produto químico vencido.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Equipamentos calibrados



Foto 2 - Equipamentos calibrados

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.478 - ETA II (Amparo)

ETA II

ETA 2 - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 2 - AMPARO](#)



Endereço: R. Carlos de Campos, 700 - Centro, Amparo - SP, 13900-260, Brasil. nº 700. . CEP: 13900-260 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373304, long=-47.3187656, accuracy=13.653

Fiscalizado ETA II

Data de início da fiscalização 29/10/2024

Data de término da fiscalização 29/10/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista lateral do prédio.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Equipamentos de análises laboratoriais.



Foto 4 - Chegada da água bruta.



Foto 5 - Floculadores.



Foto 6 - Decantadores.




Foto 7 - Vertedores.



Foto 8 - Filtros.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Não Conforme

[ETA-5.4] Observações

Operadora relatou que não recebeu EPI.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Display do medidor de vazão na entrada da ETA.



Foto 2 - Display do medidor de vazão na saída da ETA.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Vista da bancada do laboratório.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

Providenciar a instalação de bacia de contenção no produto armazenado na foto 3

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Produtos químicos com bacia de contenção.



Foto 2 - Produtos químicos com bacia de contenção.



Foto 3 - Ausência de bacia de contenção

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento no registro de gaveta.
localizado na saída dos filtros



Foto 2 - Vazamento no registro de gaveta
.localizado na saída dos filtros



Foto 3 - Vazamento no registro de gaveta.
localizado na saída dos filtros

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor de incêndio dentro da validade.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Ponto de aplicação flúor.

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Ponto de aplicação cloro.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Planilha de controle operacional.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

Fotos de [ETA-5.19]



Foto 1 - Relatório de análises, folha 01/02.



Foto 2 - Relatório de análises, folha 02/02.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - Licença de operação válida, folha 01/02.



Foto 2 - Licença de operação válida, folha 02/02.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.517 - ETA 4 - AMPARO (Amparo)

ETA 4 - AMPARO

ETA 4 - AMPARO



Endereço: Estr. Mun. Bairro da Varginha, 2644 - Arcadas, Amparo - SP, Brasil. nº 2644. .
Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7147, long=-46.77178, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA 4
Data de início da fiscalização	06/11/2024
Data de término da fiscalização	06/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Portão de acesso da ETA 4.



Foto 2 - Vista lateral da ETA 4.



Foto 3 - Chegada da água bruta.



Foto 4 - Floculadores.



Foto 5 - Decantadores.



Foto 6 - Filtros.



Foto 7 - Guarda-corpos.



Foto 8 - Saída da água tratada.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - Botas.



Foto 2 - Placa de segurança.



Foto 3 - Mapa de risco.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Display do macromedidor de vazão de entrada.



Foto 2 - Display do macromedidor de vazão de saída.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Bancada do laboratório de análises de rotina.



Foto 2 - Equipamentos calibrados.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Ausência de bacia de contenção no armazenamento do flúor.



Foto 2 - Ausência de bacia de contenção no armazenamento do PAC.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamentos na parede da ETA 4.



Foto 2 - Vazamento no registro.



Foto 3 - Vazamentos na parede da ETA 4.



Foto 4 - Vazamentos na parede da ETA 4.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Bombas dosadoras.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Planilha de controle do processo.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

Fotos de [ETA-5.19]



Foto 1 - Relatório de análises ETA 4.



Foto 2 - Relatório de análises ETA 4.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Fotos de [ETA-5.20]



Foto 1 - Licença de operação válida, folha 01/02.



Foto 2 - Licença de operação válida, folha 02/02.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

[ETA-5.22] Observações

Providenciar a instalação de tampa de proteção que impeça a entrada de água de chuva e entrada de animais.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Ausência tampa de proteção na saída da água tratada.



Foto 2 - Ausência tampa de proteção na saída da água tratada.

RESERVATÓRIO - ETA 1

RESERVATÓRIO - ETA 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO - ETA 1](#)



Endereço: R. Francisco de Souza Araújo, 212 - Centro, Amparo - SP, 13900-310, Brasil. nº 212.
. CEP: 13900-310 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7040247, long=-46.7619893, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA I - Quadrado
Data de início da fiscalização	29/10/2024
Data de término da fiscalização	29/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório ETA I - (Quadrado)



Foto 2 - Chafariz de água bruta



Foto 3 - Reservatório ETA I - (Quadrado)

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Detalhe de vazamentos aparentes



Foto 2 - Detalhe de vazamentos aparentes



Foto 3 - Detalhe de vazamentos aparentes



Foto 4 - Detalhe de vazamentos aparentes

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Há aberturas onde o SAAE deverá providenciar a instalação de tela de proteção.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Aberturas, sem tela de proteção.



Foto 2 - Aberturas, sem tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 7 vezes - última modificação: 11/12/2024 08:01:16)

É base de:

[Auto de Notificação 219/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 527/2024 - Relatório de Fiscalização Amparo](#)

[Ofício 1.827/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 382/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

Tramitação 1-

247/2024

25/11/2024 17:10

(Encaminhado)

Ludimila T. D3

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

D2 - Médias e Gr...

(19) 3471-5107

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/12/2024 09:02:26 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.404..](#)

10/12/2024 13:40:06 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.404..](#)

10/12/2024 16:25:56 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.478..](#)

10/12/2024 16:26:34 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.478..](#)

10/12/2024 16:27:50 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 219/2024](#) a partir deste documento.

11/12/2024 08:01:37 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 247/2024** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2- **247/2024**

11/12/2024 08:02

(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/12/2024 08:02:12 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐