



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
229.217.344.536.619.464

 Arespcj

CC

17/12/2024 13:41

Município

Araraquara

· 16 3301-5101

CNPJ 45.276.128/0001-10

D3

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Araraquara

PRESTADOR: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, **Dezembro** de **2024**

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araraquara

Prefeito: Edinho Silva

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro

Telefone: (16) 3301-5101

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 8.178/2014, de 09/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE

Responsável legal: **Delorges Mano**

Endereço: Rua Domingos Barbieri nº 100 Fonte Luminosa

Telefone: (16) 3324 9555

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Nilva Terezinha Pierre da Silva - Gerente de Manutenção e Serviços

Miguel Aparecido de Jesus - Coordenador de Manutenção Geral

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/12/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
FONTE	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
FONTE	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE BUENO DE ANDRADA	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA PAIOL	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA PAIOL	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETA PAIOL	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT SANTA LÚCIA II - ARARAQUARA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias

EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
R 51 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
R 52 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
R5	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
FLORA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
FLORA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 11.667 - FONTE (Araraquara)


ver completo »

FONTE

FONTE

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [FONTE](#)



Endereço: R. Napoleão Selmi Dei, 115 - Vila Harmonia, Araraquara - SP, 14802-500, Brasil. nº 115. . **CEP:** 14802-500 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7701826, long=-48.1703739, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETA Araraquara #125892788

Data de início da fiscalização

05/12/2024

Data de término da fiscalização

05/12/2024

Observações Gerais

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada de água bruta na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Entrada de água bruta na ETA Fonte em Araraquara



Foto 3 - Floculador na ETA Fonte em Araraquara



Foto 4 - Decantador na ETA Fonte em Araraquara



Foto 5 - Painéis elétricos na ETA Fonte em Araraquara



Foto 6 - Filtros na ETA Fonte em Araraquara



Foto 7 - Moduladores na ETA Fonte em Araraquara



Foto 8 - Moduladores na ETA Fonte em Araraquara



Foto 9 - Produtos químicos utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 10 - Produtos químicos utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 11 - ETA Fonte em Araraquara



Foto 12 - ETA Fonte em Araraquara



Foto 13 - Sala de bombas na ETA Fonte em Araraquara



Foto 14 - Sala de bombas na ETA Fonte em Araraquara



Foto 15 - Produtos químicos utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 16 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara



Foto 17 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara



Foto 18 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara



Foto 19 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara



Foto 20 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara



Foto 21 - Vista por drone na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETA-5.2] Observações

Vai para ETE

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Tanque de lodo na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Tanque de lodo na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Chuveiro de emergência na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - EPIs utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - EPIs utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 3 - EPIs utilizados na ETA Fonte em Araraquara



Foto 4 - EPIs utilizados na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Extintor de incêndio na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETA-5.6]



Foto 1 - Placa de identificação na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

[ETA-5.7] Observações

Só está funcionando o de entrada

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidor de entrada na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Macromedidor de entrada na ETA Fonte em Araraquara



Foto 3 - Macromedidor de entrada na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.8] Observações

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Laboratório de análises na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Laboratório de análises na ETA Fonte em Araraquara



Foto 3 - Laboratório de análises na ETA Fonte em Araraquara



Foto 4 - Laboratório de análises na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETA-5.10] Observações

guarda corpo

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpo não fixado ao solo na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Guarda-corpo não fixado ao solo na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Tanque de produto químico na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Vazamentos na calha
do filtro

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na estrutura do filtro na ETA
Fonte em Araraquara



Foto 2 - Vazamento na estrutura do filtro na ETA
Fonte em Araraquara



Foto 3 - Vazamento na estrutura do filtro na ETA
Fonte em Araraquara

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETA Fonte em
Araraquara

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Tanque de produto químico na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Dosagem de produtos químicos na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Dosagem de produtos químicos na ETA Fonte em Araraquara



Foto 2 - Dosagem de produtos químicos na ETA Fonte em Araraquara



Foto 3 - Dosagem de produtos químicos na ETA Fonte em Araraquara

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

ETE BUENO DE ANDRADA

ETE BUENO DE ANDRADA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BUENO DE ANDRADA](#)



Endereço: Av. Silvio Trovatti, 362 - Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. nº 362. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.671981811523438, long=-48.246070861816406, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Bueno #125904048
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Reator de batelada da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 3 - Reator de batelada da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 4 - Gradeamento da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 5 - Sala de centrifugas da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 6 - Sala de centrifugas da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 7 - Sala de centrifugas da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 8 - Leito de secagem do lodo da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 9 - Câmara de contato para cloração da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 10 - Câmara de contato para cloração da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 11 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 12 - Reator de batelada da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 13 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 14 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 15 - Controle de parâmetros da ETE Bueno de Andrade em Araraquara




Foto 16 - Controle de parâmetros da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 17 - Controle de parâmetros da ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 18 - Controle de parâmetros da ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 3 - ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE-8.2] Observações	Não tem elevatória
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Conforme
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	Conforme

Fotos de [ETE-8.4]




Foto 1 - Chuveiro na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	N/A
[ETE-8.5] Observações	Não tem elevatória
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme

Fotos de [ETE-8.6]



Foto 1 - EPIs utilizados na ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - EPIs utilizados na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
--	----------

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Não tem laboratório. As amostras são enviadas ao laboratório central

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.14]



Foto 1 - Guarda-corpo não fixado ao solo na ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Guarda-corpo não fixado ao solo na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - Produtos químicos estocados na ETE Bueno de Andrade em Araraquara



Foto 2 - Produtos químicos estocados na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Calha Parshall na ETE Bueno de Andrade em Araraquara




Foto 2 - Calha Parshall na ETE Bueno de Andrade em Araraquara

Novo Item Fiscalizado 11.676 - ETA PAIOL (Araraquara)

[ver completo »](#)**ETA PAIOL**

ETA PAIOL

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA PAIOL](#)

Endereço: Av. Silvio Trovatti, 362 - Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. nº 362. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.671981811523438, long=-48.246070861816406, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Paiol #125906295
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)**[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]**Foto 1** - Entrada da ETA Paiol em Araraquara**Foto 2** - Entrada da ETA Paiol em Araraquara



Foto 3 - Tanques de produtos químicos da ETA
Paio em Araraquara



Foto 4 - Tanques de produtos químicos da ETA
Paio em Araraquara



Foto 5 - Tanques de produtos químicos da ETA
Paio em Araraquara



Foto 6 - Dosadora de produtos químicos da ETA
Paio em Araraquara



Foto 7 - Tanques de produtos químicos da ETA
Paio em Araraquara



Foto 8 - ETA Paio em Araraquara



Foto 9 - Sala de bombas da ETA Paio em
Araraquara



Foto 10 - Paineleltrico da ETA Paio em
Araraquara



Foto 11 - Paineleltrico da ETA Paio em
Araraquara



Foto 12 - Entrada de água bruta da ETA Paiol em Araraquara



Foto 13 - Floculador da ETA Paiol em Araraquara



Foto 14 - Decantadores da ETA Paiol em Araraquara




Foto 15 - Saída da água decantada da ETA Paiol em Araraquara



Foto 16 - Decantadores da ETA Paiol em Araraquara



Foto 17 - Filtros da ETA Paiol em Araraquara



Foto 18 - Filtros da ETA Paiol em Araraquara



Foto 19 - ETA Paiol em Araraquara



Foto 20 - ETA Paiol em Araraquara



Foto 21 - Tanques de produtos químicos da ETA Paiol em Araraquara



Foto 22 - Entrada de água bruta da ETA Paiol em Araraquara



Foto 23 - Floculador da ETA Paiol em Araraquara



Foto 24 - Calha Parshall da ETA Paiol em Araraquara



Foto 25 - Vista por drone da ETA Paiol em Araraquara



Foto 26 - Vista por drone da ETA Paiol em Araraquara



Foto 27 - Vista por drone da ETA Paiol em Araraquara



Foto 28 - Vista por drone da ETA Paiol em Araraquara



Foto 29 - Vista por drone da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETA-5.1]



Foto 1 - ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - ETA Paiol em Araraquara



Foto 3 - ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Tanque de lodo da ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - Tanque de lodo da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

Fotos de [ETA-5.3]




Foto 1 - Chuveiro de emergência da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio da ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - Extintor de incêndio da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]




Foto 1 - Laboratório da ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - Laboratório da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETA-5.10] Observações

Guarda corpos soltos e quebrados

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpos não fixados no solo da ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - Guarda-corpos não fixados no solo da ETA Paiol em Araraquara



Foto 3 - Guarda-corpo quebrado da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.12]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na sala de bombas da ETA Paiol em Araraquara



Foto 2 - Vazamento na sala de bombas da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada	Conforme
[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada	Conforme
[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Conforme

Fotos de [ETA-5.17]




Foto 1 - Planilha de análises da ETA Paiol em Araraquara

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Conforme
[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Conforme
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.678 - Poço Santa Lucia II (Araraquara)

[ver completo »](#)

Poço Santa Lucia II

POÇO SANTA LÚCIA II - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA LÚCIA II - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Silvio Trovatti, 362 - Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. nº 362. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.671981811523438, long=-48.246070861816406, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Santa Lúcia #125910672
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Área cercada no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 2 - Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 3 - Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 4 - Válvula de atuação no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 5 - Ponto de coleta no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 6 - Medidor de vazão no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 7 - Tampas de inspeção no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 8 - Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 9 - Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Área cercada no Poço Santa Lucia em Araraquara



Foto 2 - Área cercada no Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor de incêndio no Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação no Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Medição de nível no Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Extintor de incêndio no Poço Santa Lucia em Araraquara

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.15] Observações	É feito no reservatório Carmo
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.680 - ETE Araraquara (Araraquara)

[ver completo »](#)

ETE Araraquara

ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ENG. MANOEL FERREIRA LEÃO NETO - ARARAQUARA](#)



Endereço: Av. Silvio Trovatti, 362 - Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. nº 362. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.671981811523438, long=-48.246070861816406, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Araraquara #125913142
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista da ETE Araraquara



Foto 2 - Entrada do efluente da ETE Araraquara



Foto 3 - Entrada do efluente da ETE Araraquara



Foto 4 - Entrada do efluente da ETE Araraquara



Foto 5 - Saída do efluente da ETE Araraquara



Foto 6 - Saída do efluente da ETE Araraquara



Foto 7 - Calha Parshall da ETE Araraquara



Foto 8 - Guarda-corpos da ETE Araraquara



Foto 9 - ETE Araraquara



Foto 10 - ETE Araraquara



Foto 11 - Peneiras desativadas da ETE Araraquara



Foto 12 - Peneiras desativadas da ETE Araraquara



Foto 13 - ETE Araraquara



Foto 14 - ETE Araraquara

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE-8.2] Observações	Não tem elevatória
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Conforme
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	Não Conforme
[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	N/A
[ETE-8.5] Observações	Não tem elevatória
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme

Fotos de [ETE-8.6]



Foto 1 - EPIs utilizados na ETE Araraquara



Foto 2 - EPIs utilizados na ETE Araraquara

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETE Araraquara

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Placa de identificação da área na ETE
Araraquara

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.11] Observações

Não utiliza

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Envia para o
laboratório central

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETE-8.14] Observações

Guarda corpo oxidado,
recomenda-se a pintura

Fotos de [ETE-8.14]



Foto 1 - Guarda-corpo oxidado da ETE
Araraquara

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETE-8.15] Observações

Guarda corpo oxidado,
recomenda-se a pintura

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Extintor de incêndio na ETE Araraquara



Foto 2 - Extintor de incêndio na ETE Araraquara

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - Estocagem de produtos químicos na ETE
Araraquara



Foto 2 - Estocagem de produtos químicos na ETE
Araraquara


[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Conforme
[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.682 - CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA (Araraquara) [ver completo »](#)

CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [CAPT POÇO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 419 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 419. . **CEP:** 14806-475 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.671981811523438, long=-48.246070861816406, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço São Rafael #125917295

Data de início da fiscalização 05/12/2024

Data de término da fiscalização 05/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Área cercada do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 2 - Estações elétricas do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 3 - Booster do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 4 - Saída de água do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 5 - Medidor de vazão do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 6 - Poço São Rafael em Araraquara



Foto 7 - Base do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 8 - Saída do do Poço São Rafael e entrada no Reservatório em Araraquara



Foto 9 - Medidor de vazão do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 10 - Ponto de coleta do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 11 - Booster do Poço São Rafael em Araraquara

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Extintor de incêndio do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 2 - Extintor de incêndio do Poço São Rafael em Araraquara



Foto 3 - Extintor de incêndio do Poço São Rafael em Araraquara

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Placa foi tirada

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Medidor de vazão do Poço São Rafael
em Araraquara

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água bruta do Poço São
Rafael em Araraquara

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme


[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.752 - Estação elevatória de água tratada Santa Lucia II (Araraquara) [Ver completo »](#)

Estação elevatória de água tratada Santa Lucia II

EEAT SANTA LÚCIA II - ARARAQUARA



Endereço: Av. Silvio Trovatti, 362 - Bueno de Andrada, Araraquara - SP, Brasil. nº 362. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374959, long=-47.3189411, accuracy=13.653

Fiscalizado	Araraquara #126358921
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Bomba da Estação elevatória de água tratada do Santa Lucia II em Araraquara



Foto 2 - Bomba da Estação elevatória de água tratada do Santa Lucia II em Araraquara

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas Não Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada na Bomba da Estação elevatória de água tratada do Santa Lucia II em Araraquara

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.753 - EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA (Araraquara)

[ver completo »](#)

EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRO DE RESERVAÇÃO SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 419 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 419. . CEP: 14806-475 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374853, long=-47.3189568, accuracy=13.653

Fiscalizado	Araraquara #126358957
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista por drone dos boosters do São Rafael em Araraquara



Foto 2 - Vista por drone dos boosters do São Rafael em Araraquara



Foto 3 - Boosters do São Rafael em Araraquara

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

N/A

[EEA-4.5] Observações

Indicado no Captação poço São Rafael

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento no medidor de vazão no
Booster São Rafael em Araraquara

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.754 - R28 - Jardim das Flores (Araraquara)

[ver completo »](#)

R28 - Jardim das Flores

R28 - JARDIM DAS FLORES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [R28 - JARDIM DAS FLORES](#)



Endereço: Av. Paulino Rodella, 1 - Parque Laranjeiras, Araraquara - SP, 14801-515, Brasil. nº 1.
. CEP: 14801-515 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374963, long=-47.3189578, accuracy=13.653

Fiscalizado	flores #126359374
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 2 - Área cercada do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara




Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 4 - Tampas de inspeção do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara




Foto 7 - Para-raios do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 8 - Vista das tubulações de entrada, extravasamento e ventilação do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara



Foto 9 - Vista por drone do Reservatório Jardim das Flores em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.755 - R 51 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA (Araraquara)


[ver completo »](#)

R 51 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA

R 51 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R 51 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA](#)



Endereço: 7RPX+F4 - Araraquara, SP, Brasil. . **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Fiscalizado	#126359667
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento no Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 2 - Guarda-corpo no Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 3 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento no Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 4 - Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 5 - Para-raios e tubulações de ventilação no Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta no Reservatório 51 Ipanema ZB em Araraquara

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.756 - R 52 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA (Araraquara)


[ver completo »](#)

R 52 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA

R 52 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R 52 - IPANEMA ZB - ARARAQUARA](#)



Endereço: 7RPX+F4 - Araraquara, SP, Brasil. . Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374961, long=-47.3189588, accuracy=13.653

Fiscalizado	#126359732
Data de início da fiscalização	05/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Guarda-corpos do R 52 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 2 - R 52 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 3 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento no R 52 Ipanema ZB em Araraquara



Foto 4 - Para-raios e tubulações de ventilação no R 52 Ipanema ZB em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta no R 52
Ipanema ZB em Araraquara

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.757 - R5 (Araraquara)


[ver completo »](#)

R5

R5

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R5](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . CEP: 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375014, long=-47.3189418, accuracy=13.653

Fiscalizado	#126359857
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tubulações de entrada, extravasamento e ventilação no Reservatório R5 em Araraquara



Foto 2 - Reservatório R5 em Araraquara



Foto 3 - Reservatório R5 em Araraquara



Foto 4 - Reservatório R5 em Araraquara



Foto 5 - Para-raios do Reservatório R5 em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa aberta no Reservatório R5 em Araraquara

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.758 - R23 (Araraquara)

[ver completo »](#)

R23

R23

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [R23](#)



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . CEP: 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374918, long=-47.3189368, accuracy=13.653

Fiscalizado	#126359905
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------



Foto 1 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento no Reservatório R23 em Araraquara



Foto 2 - Reservatório R23 ao lado direito em Araraquara



Foto 3 - Reservatório R23 ao lado esquerdo em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES-6.14] Observações	Recomenda-se o prestador verificar a integridade da estrutura devido a idade do reservatório e as marcas de oxidação



Endereço: R. Juvenal Ladeira, 20 - Chácara Flora Araraquara, Araraquara - SP, 14805-389, Brasil. nº 20. . CEP: 14805-389 / Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374982, long=-47.3189429, accuracy=13.653

Fiscalizado	flora #126360196
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento do Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Vista por drone no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 3 - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação do Reservatório Flora em Araraquara



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório Flora em Araraquara



Foto 5 - Vista por drone no Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na estrutura do Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Vazamento na estrutura do Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Inexistência de telas de proteção na tubulação de ventilação no Reservatório Flora em Araraquara



Foto 2 - Inexistência de telas de proteção na tubulação de ventilação no Reservatório Flora em Araraquara

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.764 - Reservatório 47 - SÃO RAFAEL (Araraquara)

[ver completo »](#)

Reservatório 47 - SÃO RAFAEL

RES 47 SÃO RAFAEL - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES 47 SÃO RAFAEL - ARARAQUARA](#)



Endereço: Rua Cabo Polícia Militar Benedito Vieira Goes, 419 - Jardim Indaia, Araraquara - SP, 14806-475, Brasil. nº 419. . **CEP:** 14806-475 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375079, long=-47.3189431, accuracy=13.653

Fiscalizado #126360320

Data de início da fiscalização 05/12/2024

Data de término da fiscalização 05/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 2 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 3 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 5 - Vista do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 6 - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação no Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 9 - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação no Reservatório São Rafael em Araraquara



Foto 10 - Para-raios do Reservatório São Rafael em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.763 - R39 (Araraquara)

[ver completo »](#)

R39

RES. R 39 - ARARAQUARA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. R 39 - ARARAQUARA](#)



Endereço: R. Ivo Antonio Magnani, 03 - Araraquara, SP, 14802-634, Brasil. nº 03. . **CEP:** 14802-634 / **Cidade:** Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374679, long=-47.3188748, accuracy=13.653

Fiscalizado #126360281

Data de início da fiscalização 05/12/2024

Data de término da fiscalização 05/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Para-raios do Reservatório R39 em Araraquara



Foto 2 - Tampa de inspeção do Reservatório R39 em Araraquara



Foto 3 - Reservatório R39 em Araraquara



Foto 4 - Reservatório R39 em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.761 - R46 (Araraquara)

[ver completo »](#)

R46

RES. R46 - ARARAQUARA



Endereço: Rua Ettore Berti, 752 - Araraquara, SP, 14804-187, Brasil. nº 752. . **CEP:** 14804-187 /
Cidade: Araraquara, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737493, long=-47.3189474, accuracy=13.653

Fiscalizado	#126360122
Data de início da fiscalização	05/12/2024
Data de término da fiscalização	05/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tubulações de entrada, saída e extravasamento do Reservatório R46 em Araraquara



Foto 2 - Tubulações de ventilação do Reservatório R46 em Araraquara



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório R46 em Araraquara



Foto 4 - Tampa de inspeção do Reservatório R46 em Araraquara



Foto 5 - Reservatório R46 em Araraquara



Foto 6 - Reservatório R46 em Araraquara

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 7 vezes - última modificação: 18/12/2024 09:50:18)

É base de:

Auto de Notificação 227/2024 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:

Memorando 541/2024 - Relatório de fiscalização Araraquara

Ofício 1.871/2024 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 394/2024 - Fiscalização Programada



Documentos_Requisita...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Tramitação 1-
268/2024

17/12/2024 13:41
(Encaminhado)

Aline C. D3

D1 - Adm Direta ...

CC

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/12/2024 15:20:28 Aline Aparecida Antunes Cornetti D3 emitiu o Auto de Notificação 227/2024 a partir deste documento.

18/12/2024 15:21:04 Aline Aparecida Antunes Cornetti D3 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 268/2024 com o certificado ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 2-**268/2024**

18/12/2024 16:18

(Encaminhado)

Aline C. D3DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Por favor, para providências

Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental**E-mail: aline@arespcj.com.br**Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

18/12/2024 16:18:13

E-mail para philippe@arespcj.com.brE-mail entregue (1) 

06/01/2025 15:57:42

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 11.752..](#)