



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
235.217.352.379.585.777

[Arespcj](#)

Município

[SAERP - Ribeirão Preto](#)

· 16999913221

CC

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

26/12/2024 15:32

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Antonio Duarte Nogueira Júnior

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, S/N, Ribeirão Preto /SP

Telefone: (16) 3977-9000

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: Antônio Carlos de Oliveira Júnior

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2289

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Adriano Francisco - Chefe divisão de captação, reservação, adução e distribuição

Edson Akira Simabukuro – Assessor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 27 e 28/11/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para solução	Detalhamento	Link visualizar cada ficha da inspeção
RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato	Providenciar o fechamento adequado das aberturas no topo do reservatório, garantindo a vedação completa para evitar possíveis contaminações e preservar a qualidade da água armazenada.	11.647 RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO Checklist: Fiscalização no Reservatório Sistema: RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO  Endereço: R. Íris Ricioni, 105 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 105. . CEP: 14070-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-21.1203625, long=-47.7943151, accuracy=13.653 Fiscalizado RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO Data de início da fiscalização 27/11/2024

Data de término da fiscalização	27/11/2024
Observações Gerais	Em 27 de novembro de 2024, durante a fiscalização dos investimentos destinados a reforma do Quintino, foi observado que, apesar de ter passado por reformas recentes o local apresenta danos na estrutura, na junção entre a parede e a laje de cobertura do reservatório de sucção (caixa de sucção).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

Foto 2 - Vista frontal da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
[RES-6.4] Observações	Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes

es e
fixar as
barras
adequa
dament
e.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo danificado, com barras soltas.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

**Não
Confor
me**

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 -
Tubulação sem
tela de proteção
contra entrada
de insetos e
pequenos
animais.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não
Confor
me**

[RES-6.10] Observações

Provide
nciar o
fecham
ento

adequado das aberturas no topo do reservatório, garantindo a vedação completa para evitar possíveis contaminações e preservar a qualidade da água armazenada.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Laje de entrada da água no reservatório sem fechamento adequado.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Realizar roçagem e limpeza da área;

proporcionar o reparo das partes danificadas na lateral da cobertura do reservatório, garantindo a integridade da estrutura.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 -
Vegetação alta

Foto 2 -
Vegetação alto



Foto 3 - Detalhe
dos danos
estruturais.

Foto 4 - Junta
da laje com a
parede do
reservatório
exposta.



Foto 5 - Danos estruturais na junção entre a parede e a laje

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO	RE S-6.1 4	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Realizar roçagem e limpeza da área; providenciar o reparo das partes danificadas na lateral da cobertura do reservatório, garantindo a integridade da estrutura.
---------------------------------	------------	--	----------	--

11.647

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Íris Ricioni, 105 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 105. .
CEP: 14070-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização:
lat=-21.1203625, long=-47.7943151, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO
-------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	27/11/2024
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/11/2024
---------------------------------	------------

Observações Gerais	Em 27 de novembro de 2024,
--------------------	----------------------------

durante a fiscalização dos investimentos destinados a reforma do Quintino, foi observado que, apesar de ter passado por reformas recentes o local apresenta danos na estrutura, na junção entre a parede e a laje de cobertura do reservatório de sucção (caixa de sucção).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

Foto 2 - Vista frontal da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
--	---------------------

[RES-6.4] Observações	Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes e fixar as barras adequadas
------------------------------	--

dament
e.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo danificado, com barras soltas.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

**Não
Confor
me**

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não
Confor
me**

[RES-6.10] Observações

Provide
nciar o
fecham
ento
adequa
do das
abertur
as no

topo do reservatório, garantindo a vedação o completo para evitar possíveis contaminações e preservar a qualidade da água armazenada.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Laje de entrada da água no reservatório sem fechamento adequado.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Realizar roçagem e limpeza da área; providenciar o reparo das

partes danificadas na lateral da cobertura do reservatório, garantindo a integridade da estrutura.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 -
Vegetação alta

Foto 2 -
Vegetação alto



Foto 3 - Detalhe
dos danos
estruturais.

Foto 4 - Junta
da laje com a
parede do
reservatório
exposta.




Foto 5 - Danos
estruturais na
junção entre a
parede e a laje

danos na estrutura, na junção entre a parede e a laje de cobertura do reservatório de sucção (caixa de sucção).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

Foto 2 - Vista frontal da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes e fixar as barras adequadamente.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo danificado, com barras soltas.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

**Não
Conforme**

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 -
Tubulação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não
Conforme**

[RES-6.10] Observações

Providenciar o fechamento adequado das aberturas no topo do reservatório, garantir

ndo a
vedaçã
o
complet
a para
evitar
possíve
is
contami
nações
e
preserv
ar a
qualida
de da
água
armaze
nada.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Laje de
entrada da água
no reservatório
sem fechamento
adequado.

[RES-6.14] - Ausência de
manutenção, limpeza,
conservação e segurança

Não
Confor
me

[RES-6.14] Observações

Realiza
r
roçage
m e
limpeza
da
área;
provide
nciar o
reparo
das
partes
danifica
das na
lateral

da
cobertu
ra do
reserva
tório,
garanti
ndo a
integrid
ade da
estrutur
a.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 -
Vegetação alta

Foto 2 -
Vegetação alto



Foto 3 - Detalhe
dos danos
estruturais.

Foto 4 - Junta
da laje com a
parede do
reservatório
exposta.




Foto 5 - Danos
estruturais na
junção entre a
parede e a laje

RES. CANADÁ - RIBEIRÃO PRETO	RE S- 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	Tomar as providências necessárias para sanar os vazamentos encontrados na caixa de sucção e no TAP	11.651 RES. JARDIM CANADÁ - CAIXA DE SUCÇÃO RES. CANADÁ - RIBEIRÃO PRETO Checklist: Fiscalização no Reservatório Sistema: RES. CANADÁ - RIBEIRÃO PRETO  Endereço: R. Joaquim Simões Gomes, 124 - Nova Aliança, Ribeirão Preto - SP, 14026-580, Brasil. nº 124. . CEP: 14026-580 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-21.2137232, long=-47.8190505, accuracy=13.653 Fiscalizado RES. JARDIM CANADÁ - CAIXA DE SUCÇÃO Data de início da fiscalização 28/11/2024 Data de término da fiscalização 28/11/2024 Observações Gerais Em 28 de novembro de 2024, durante a fiscalização dos investimentos destinados à reforma do Jardim Canadá, foi observado que, apesar das reformas recentes, o local apresenta vários pontos de vazamentos e umidade nas paredes externas
--	-----------------	------------------------------------	----------	--	---

da caixa de sucção. Essas anomalias são preocupantes, especialmente considerando que o reservatório foi recentemente reformado, o que implica que tais problemas não deveriam existir em um sistema que passou por intervenções de manutenções recentes. Os vazamentos e a umidade nas superfícies externas indicam falhas nas condições de impermeabilização e na integridade estrutural da caixa de sucção.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da caixa de sucção

Foto 2 - Vista frontal da caixa de sucção

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
--	--------------

[RES-6.3] Observações	Tomar as providências
-----------------------	-----------------------

necess
árias
para
sanar
os
vazame
ntos
encontr
ados
na
caixa
de
sucção
e no
TAP

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 -
Merejamento na
parede frontal da
caixa de sucção.

Foto 2 -
Exudação
aparente nas
fissuras da
parede da caixa
de sucção.



Foto 3 - Extensa
exudação na
parede do
reservatório,
indicando,
possivelmente,
falha na
impermeabilizaçã
o.

Foto 4 - Água
acumulada na
caixa de
alvenaria
próxima ao
reservatório,
contendo
vazamento no
TAP



Foto 5 - Pontos de umidade visível na parede onde estão as tubulações de sucção.

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO	RE S- 6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias	Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes e fixar as barras adequadamente.
---------------------------------	-----------	---	-----------------	---

11.647

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Íris Ricioni, 105 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 105. .
CEP: 14070-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização:
lat=-21.1203625, long=-47.7943151, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO
-------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	27/11/2024
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/11/2024
---------------------------------	------------

Observações Gerais	Em 27 de novembro de 2024, durante a fiscalização dos investimentos destinados a reforma do Quintino, foi observado que, apesar de ter passado por reformas recentes o local apresenta danos na estrutura, na junção entre a parede e a laje de cobertura do reservatório de sucção (caixa de sucção).
-----------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

Foto 2 - Vista frontal da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
---	--------------

[RES-6.4] Observações	Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes e fixar as
-----------------------	---

barras
adequa
dament
e.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo danificado, com barras soltas.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

**Não
Confor
me**

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 -
Tubulação sem
tela de proteção
contra entrada
de insetos e
pequenos
animais.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

**Não
Confor
me**

[RES-6.10] Observações

Provide
nciar o
fecham
ento
adequa
do das

aberturas no topo do reservatório, garantindo a vedação completa para evitar possíveis contaminações e preservar a qualidade da água armazenada.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Laje de entrada da água no reservatório sem fechamento adequado.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**Não
Conforme**

[RES-6.14] Observações

Realizar roçagem e limpeza da área; providenciar o

reparo das partes danificadas na lateral da cobertura do reservatório, garantindo a integridade da estrutura.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 -
Vegetação alta

Foto 2 -
Vegetação alto



Foto 3 - Detalhe
dos danos
estruturais.

Foto 4 - Junta
da laje com a
parede do
reservatório
exposta.




Foto 5 - Danos
estruturais na

					junção entre a parede e a laje
POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA	CS B- 2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias	Providenciar a instalação do visor do macromedidor.	11.644 POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA CAP. 260 POÇO LAGOINHA FIGUEIROA - RIBEIRÃO PRETO Checklist: <a>Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: <a>CAP. 260 POÇO LAGOINHA FIGUEIROA - RIBEIRÃO PRETO  Endereço: R. Mal. Mascarenhas de Moraes, 661 - Parque Ind, Lagoinha - SP, 14095-120, Brasil. nº 661. . CEP: 14095-120 / Cidade: Lagoinha, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-21.1916865, long=-47.7680313, accuracy=13.653 Fiscalizado POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA Data de início da fiscalização 27/11/2024 Data de término da fiscalização 27/11/2024 Observações Gerais No momento da inspeção foi constatada não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações

A área encontrada-se em obras com a construção da casa de dosagem de cloro/flúor e caixa de sucção

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa da área

Foto 2 - Placa de identificação da obra



Foto 3 - Cavalete do poço 260 Lagoinha

Foto 4 - Tomada para coleta de água



Foto 5 - Ponto

Foto 6 -

de aplicação de Macromedidor
cloro e flúor



Foto 7 -
Armazenamento
de cloro e flúor



Foto 8 -
Construção do
armazenamento
de produto
químico

Foto 9 -
Construção da
caixa de sucção

[CSB-2.6] - Ausência de
Macromedidor

Não
Confor
me

[CSB-2.6] Observações

Segund
o
SAERP
, o visor
do
macro
medido
r ainda
não foi
instalad
o.
Provide
nciar a
instalaç
ão.

Fotos de [CSB-2.6]

				 Foto 1 - Macromedidor
EEAT QUINTINO	EE A- 4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato	11.660 EEAT QUINTINO E.E QUINTINO Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água Sistema: E.E QUINTINO  Endereço: R. Íris Ricioni, 250 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 250. . CEP: 14070-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-21.1204867, long=-47.7936313, accuracy=13.653 FiscalizadoEEAT Quintino Data de início da fiscalização27/11/2024 Data de término da fiscalização27/11/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água) Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Quintino

Foto 2 - Painel de Comando e Controle



Foto 3 - Placa de identificação

Foto 4 - Conjuntos motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
---	---------------------

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	---------------------

[EEA-4.5] Observações	Prove-n-ciar a instalaç-ão da placa de identificação armazenada no interior da EEAT.
------------------------------	---

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
--	---------------------

[EEA-4.10] Observações	Prove-n-ciar a conclus-ão da
-------------------------------	-------------------------------------

					reforma da parte interna da EEAT Quintino Fotos de [EEA-4.10]  Foto 1 - Interior da EEAT Quintino Foto 2 - Interior da EEAT Quintino
EEAT QUINTINO	EE A-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	Providenciar a instalação da placa de identificação armazenada no interior da EEAT.	11.660 EEAT QUINTINO E.E QUINTINO Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água Sistema: E.E QUINTINO  Endereço: R. Íris Ricioni, 250 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 250. . CEP: 14070-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-21.1204867, long=-47.7936313, accuracy=13.653 Fiscalizado EEAT Quintino Data de início da fiscalização 27/11/2024

Data de término da fiscalização 27/11/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Quintino

Foto 2 - Painel de Comando e Controle



Foto 3 - Placa de identificação

Foto 4 - Conjuntos motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
--	--------------

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	--------------

[EEA-4.5] Observações	Providenciar a instalação da placa de identificação armazenada no
-----------------------	---

					interior da EEAT. [EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme [EEA-4.10] Observações Providenciar a conclusão da reforma da parte interna da EEAT Quintino Fotos de [EEA-4.10]  Foto 1 - Interior da EEAT Quintino Foto 2 - Interior da EEAT Quintino
EEAT QUINTINO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Providenciar a conclusão da reforma da parte interna da EEAT Quintino	11.660 EEAT QUINTINO E.E QUINTINO Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água Sistema: E.E QUINTINO  Endereço: R. Íris Ricioni, 250 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 250. .

CEP: 14070-230 / Cidade:
Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização:
lat=-21.1204867, long=-47.7936313,
accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Quintino
Data de início da fiscalização	27/11/2024
Data de término da fiscalização	27/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na
Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Quintino

Foto 2 - Painele de Comando e Controle



Foto 3 - Placa de identificação

Foto 4 - Conjuntos motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Confor me
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Confor me


Novo Item Fiscalizado 11.645 - POÇO 256 PAIVA II (Ribeirão Preto)

POÇO 256 PAIVA II

CAP. 256 - POÇO PAIVA II - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. 256 - POÇO PAIVA II - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Fábio Cirilo Machado, 125 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-878, Brasil. nº 125. . CEP: 14056-878 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1550445, long=-47.8502123, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO 256 PAIVA II
Data de início da fiscalização	27/11/2024
Data de término da fiscalização	27/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista da área do poço 256 Paiva II



Foto 2 - Cavalete do poço 256 Paiva II



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Tomada para coleta de água



Foto 5 - Laje de proteção



Foto 6 - Macromedidor



Foto 7 - Ponto de aplicação de cloro e flúor



Foto 8 - Casa de dosagem de cloro e flúor

Novo Item Fiscalizado 11.644 - POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA (Ribeirão Preto)

POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA

CAP. 260 POÇO LAGOINHA FIGUEIROA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. 260 POÇO LAGOINHA FIGUEIROA - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Mal. Mascarenhas de Moraes, 661 - Parque Ind, Lagoinha - SP, 14095-120, Brasil. nº 661. . **CEP:** 14095-120 / **Cidade:** Lagoinha, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1916865, long=-47.7680313, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO 260 LAGOINHA FIGUEIROA
Data de início da fiscalização	27/11/2024
Data de término da fiscalização	27/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção foi constatada não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações

A área encontra-se em obras com a construção da casa de dosagem de cloro/flúor e caixa de sucção

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa da área



Foto 2 - Placa de identificação da obra



Foto 3 - Cavalete do poço 260 Lagoinha



Foto 4 - Tomada para coleta de água



Foto 5 - Ponto de aplicação de cloro e flúor



Foto 6 - Macromedidor



Foto 7 - Armazenamento de cloro e flúor



Foto 8 - Construção do armazenamento de produto químico



Foto 9 - Construção da caixa de sucção

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB-2.6] Observações

Segundo SAERP, o visor do macromedidor ainda não foi instalado. Providenciar a instalação.

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor

Novo Item Fiscalizado 11.642 - POÇO 242 QUINTINO (CLUBINHO) (Ribeirão Preto)

POÇO 242 QUINTINO (CLUBINHO)

CAP. 242 - POÇO QUINTINO (CLUBINHO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. 242 - POÇO QUINTINO \(CLUBINHO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Itu, 1798 - Vila Brasil, Ribeirão Preto - SP, 14075-090, Brasil. nº 1798. . **CEP:** 14075-090 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1251637, long=-47.784499, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO 242 QUINTINO 4 (CLUBINHO)
Data de início da fiscalização	26/11/2024
Data de término da fiscalização	26/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço Clubinho



Foto 2 - Tubo de medição de nível



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4



Foto 5 - Ponto de aplicação de cloro e flúor



Foto 6 - Macromedidor



Foto 7 - Armazenamento de flúor



Foto 8 - Armazenamento de cloro

Estações elevatórias de água tratada


Novo Item Fiscalizado 11.648 - EEAT PRIMAVERA (Ribeirão Preto)

EEAT PRIMAVERA

EEAT PRIMAVERA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PRIMAVERA - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 2105 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14022-091, Brasil. nº 2105. . CEP: 14022-091 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2408935, long=-47.7920533, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT PRIMAVERA
-------------	----------------

Data de início da fiscalização	28/11/2024
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/11/2024
---------------------------------	------------

Observações Gerais

No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Primavera



Foto 2 - Vista interna da EEAT Primavera



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Painele de comando e controle

Novo Item Fiscalizado 11.639 - EEAT CLUBINHO (Ribeirão Preto)

EEAT CLUBINHO

EEAT CLUBINHO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CLUBINHO - RIBEIRÃO PRETO](#)

Fiscalizado	EEAT CLUBINHO
Data de início da fiscalização	26/11/2024
Data de término da fiscalização	26/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Endereço: R. Santa Rosa, 93 - Vila Brasil, Ribeirão Preto - SP, 14075-580, Brasil. nº 93. . CEP: 14075-580 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1252715, long=-47.7844874, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista externa da EEAT Clubinho



Foto 2 - Vista interna da EEAT Clubinho



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Validade do extintor de incêndio



Foto 5 - Painel de comando e controle



Foto 6 - Medição de vazão

Novo Item Fiscalizado 11.660 - E.E QUINTINO (Ribeirão Preto)

EEAT QUINTINO

E.E QUINTINO



Endereço: R. Íris Ricioni, 250 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. nº 250. .
CEP: 14070-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1204867, long=-47.7936313, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Quintino
Data de início da fiscalização	27/11/2024
Data de término da fiscalização	27/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Quintino



Foto 2 - Painel de Comando e Controle



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Conjuntos motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

Providenciar a instalação da placa de identificação armazenada no interior da EEAT.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA-4.10] Observações

Providenciar a conclusão da reforma da parte interna da EEAT Quintino

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Interior da EEAT Quintino



Foto 2 - Interior da EEAT Quintino

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 11.651 - RES. JARDIM CANADÁ - CAIXA DE SUCÇÃO (Ribeirão Preto)

RES. JARDIM CANADÁ - CAIXA DE SUCÇÃO

RES. CANADÁ - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CANADÁ - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Joaquim Simões Gomes, 124 - Nova Aliança, Ribeirão Preto - SP, 14026-580, Brasil.
nº 124. . CEP: 14026-580 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2137232, long=-47.8190505, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. JARDIM CANADÁ - CAIXA DE SUCÇÃO

Data de início da fiscalização	28/11/2024
Data de término da fiscalização	28/11/2024
Observações Gerais	Em 28 de novembro de 2024, durante a fiscalização dos investimentos destinados à reforma do Jardim Canadá, foi observado que, apesar das reformas recentes, o local apresenta vários pontos de vazamentos e umidade nas paredes externas da caixa de sucção. Essas anomalias são preocupantes, especialmente considerando que o reservatório foi recentemente reformado, o que implica que tais problemas não deveriam existir em um sistema que passou por intervenções de manutenções recentes. Os vazamentos e a umidade nas superfícies externas indicam falhas nas condições de impermeabilização e na integridade estrutural da caixa de sucção.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da caixa de sucção



Foto 2 - Vista frontal da caixa de sucção

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Tomar as providências necessárias para sanar os vazamentos encontrados na caixa de sucção e no TAP

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Merejamento na parede frontal da caixa de sucção.



Foto 2 - Exudação aparente nas fissuras da parede da caixa de sucção.



Foto 3 - Extensa exudação na parede do reservatório, indicando, possivelmente, falha na impermeabilização.



Foto 4 - Água acumulada na caixa de alvenaria próxima ao reservatório, contendo vazamento no TAP



Foto 5 - Pontos de umidade visível na parede onde estão as tubulações de sucção.

Novo Item Fiscalizado 11.647 - RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO (Ribeirão Preto)

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO

RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Íris Ricioni, 105 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-230, Brasil. n° 105. .

CEP: 14070-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1203625, long=-47.7943151, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. QUINTINO - CAIXA DE SUCÇÃO
Data de início da fiscalização	27/11/2024
Data de término da fiscalização	27/11/2024

Observações Gerais

Em 27 de novembro de 2024, durante a fiscalização dos investimentos destinados a reforma do Quintino, foi observado que, apesar de ter passado por reformas recentes o local apresenta danos na estrutura, na junção entre a parede e a laje de cobertura do reservatório de sucção (caixa de sucção).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista lateral da Caixa de Sucção do bairro Quintino.



Foto 2 - Vista frontal da Caixa de Sucção do bairro Quintino.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

Realizar o reparo dos guarda-corpos existentes e fixar as barras adequadamente.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo danificado, com barras soltas.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Providenciar o fechamento adequado das aberturas no topo do reservatório, garantindo a vedação completa para evitar possíveis contaminações e preservar a qualidade da água armazenada.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Laje de entrada da água no reservatório sem fechamento adequado.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Realizar roçagem e limpeza da área; providenciar o reparo das partes danificadas na lateral da cobertura do reservatório, garantindo a integridade da estrutura.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Vegetação alta



Foto 2 - Vegetação alto



Foto 3 - Detalhe dos danos estruturais.



Foto 4 - Junta da laje com a parede do reservatório exposta.




Foto 5 - Danos estruturais na junção entre a parede e a laje


Novo Item Fiscalizado 11.638 - RES. CLUBINHO (Ribeirão Preto)

RES. CLUBINHO

RES. CLUBINHO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CLUBINHO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Itu, 1798 - Vila Brasil, Ribeirão Preto - SP, 14075-090, Brasil. nº 1798. . **CEP:** 14075-090 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1252378, long=-47.7845686, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. CLUBINHO
Data de início da fiscalização	26/11/2024
Data de término da fiscalização	26/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações	Capacidade 2000 m3; Aço Vitrificado;Apoiado;Cilín drico;Ano Construção:2024
-----------------------	---

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista da área do reservatório Clubinho



Foto 2 - Reservatório Clubinho



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Vista lateral do reservatório Clubinho



Foto 5 - Vista lateral do reservatório Clubinho



Foto 6 - Barrilete




Foto 7 - Manômetro



Foto 8 - Tubo extravassor

Novo Item Fiscalizado 11.650 - RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO (Ribeirão Preto)

RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO

RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Dona Íria Alves, 770 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14110-970, Brasil. nº 770. . **CEP:** 14110-970 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2627375, long=-47.8133114, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO
Data de início da fiscalização	28/11/2024
Data de término da fiscalização	28/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

Capacidade 2000 m3;
Aço
Vitrificado;Apoiado;Cilín
drico;Ano
Construção:2024

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal do reservatório



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Medição de nível


Novo Item Fiscalizado 11.649 - RES. PRIMAVERA 4 (Ribeirão Preto)

RES. PRIMAVERA 4

RES. PRIMAVERA 4 - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PRIMAVERA 4 - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 2105 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14022-091, Brasil. nº 2105. . CEP: 14022-091 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2408313, long=-47.7914986, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. PRIMAVERA 4
Data de início da fiscalização	28/11/2024
Data de término da fiscalização	28/11/2024

Observações Gerais

No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

Capacidade 2000 m3;
Aço
Vitrificado;Apoiado;Cilín
drico;Ano
Contrução:2024

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal do reservatório Jd Primavera \$



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo


Novo Item Fiscalizado 11.662 - RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 (Ribeirão Preto)

RES. PARQUE RIBEIRÃO 3

RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. José Proni, 419 - Jardim Piratininga, Ribeirão Preto - SP, 14030-380, Brasil. nº 419. .
CEP: 14030-380 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1947553, long=-47.8422949, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. PARQUE RIBEIRÃO 3

Data de início da fiscalização

28/11/2024

Data de término da fiscalização	28/11/2024
Observações Gerais	No momento da inspeção, não foram constatadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações	Capacidade 2000 m3; Aço Vitrificado;Apoiado;Cilíndrico;Ano Construção:2024
-----------------------	---

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal do reservatório Parque Ribeirão



Foto 2 - Vista lateral do reservatório Parque Ribeirão



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 4 - Tubo extravasor

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

(editado 11 vezes - última modificação: 09/01/2025 10:50:04)

É base de:

Auto de Notificação 232/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Auto de Notificação 012/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 553/2024 - Relatório de Fiscalização - Ribeirão preto
- Ofício 1.887/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Ofício 1.888/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 401/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
- Ofício 048/2025 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 27/12/2024 08:58:05 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 232/2024](#) a partir deste documento.
- 27/12/2024 13:28:42 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.644..](#)
- 27/12/2024 14:20:16 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 274/2024** com o certificado **LUDIMILA TURETTA** CPF **096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 274/2024

27/12/2024 14:20
(Encaminhado)

Ludimila T. D2
DTO - Diretoria ...
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 27/12/2024 14:20:56 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)
- 09/01/2025 10:17:47 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 012/2025](#) a partir deste documento.
- 09/01/2025 10:47:35 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.660..](#)