

**Relatório de Fiscalização 022/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
590.817.382.619.782.618

Arespcj

CC

30/01/2025 15:32

Município

Ipeúna

· 19 3576-9001

CNPJ 44.660.603/0001-95

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Ipeúna**

PRESTADOR: Prefeitura Municipal de Ipeúna

Verificação de Não ConformidadesAmericana, **janeiro de 2025****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**Prefeitura Municipal de **Ipeúna**Prefeito: **Maria Luisa do Ildebran**

Endereço: Rua 1 nº 275, Centro

Telefone: (19) 3537.9001

E-mail: gabinete@ipeuna.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 629 de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Ipeúna

Responsável legal: Daniel José Piazza

Endereço: Rua 1 nº 275, Centro – Paço Municipal

Telefone: (19)3576.9021

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**Diego Ruiz Soares** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR**Luiz Pedro Chinelatto - **Químico**

3. FISCALIZAÇÃO

Em 15/01/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EEE Alto de ipeúna	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE Alto de ipeúna	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE Alto de ipeúna	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT PORTAL DOS NOBRES	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 1	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO 1	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO 1	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO 1	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ELEVADO CASTELO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ELEVADO CASTELO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ELEVADO CASTELO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
ELEVADO CASTELO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
POÇO 4 - IPEÚNA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO 4 - IPEÚNA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO 4 - IPEÚNA	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias

EEEE CENTRO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEE CENTRO	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEE CENTRO	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEE CENTRO	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEE CENTRO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE JARDIM DOS IPÊS - IPEÚNA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEE JARDIM DOS IPÊS - IPEÚNA	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEE NOVA IPEÚNA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEE NOVA IPEÚNA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE - IPEÚNA	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE - IPEÚNA	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETA PORTAL DOS NOBRES	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA PORTAL DOS NOBRES	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA PORTAL DOS NOBRES	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA PORTAL DOS NOBRES	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ELEVADO PORTAL DOS NOBRES	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ELEVADO PORTAL DOS NOBRES	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
ELEVADO PORTAL DOS NOBRES	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 11.835 - EEE Alto de ipeúna (Ipeúna)

EEE Alto de ipeúna

EEE ALTO DE IPEÚNA - IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE ALTO DE IPEÚNA - IPEÚNA](#)



Endereço: R. Joaquim Gomes Ferreira, 875 - Altos de, Ipeúna - SP, 13537-304, Brasil. nº 875. .
CEP: 13537-304 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4306889, long=-47.708011, accuracy=13.653

Fiscalizado	alto de ipeuna #129748551
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=832642E1F9D373FC25220BB2&itd=3&origem=listagem&highlight=022%2F2025

4/37



Foto 1 - Entrada da Elevatória de Esgoto Alto de Ipeúna em Ipeúna



Foto 2 - Cercamento da Elevatória de Esgoto Alto de Ipeúna em Ipeúna



Foto 3 - Vista da Elevatória de Esgoto Alto de Ipeúna em Ipeúna



Foto 4 - Elevatória de Esgoto Alto de Ipeúna em Ipeúna



Foto 5 - Elevatória de Esgoto Alto de Ipeúna em Ipeúna

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Cortar a grama

Novo Item Fiscalizado 11.889 - EEAT PORTAL DOS NOBRES (Ipeúna)

EEAT PORTAL DOS NOBRES

EEAT PORTAL DOS NOBRES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT PORTAL DOS NOBRES](#)



Endereço: R. Carlos da Silva Bueno, 1148, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 1148. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374973, long=-47.3189386, accuracy=13.653

Fiscalizado	#131434757
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Estação elevatória de água do Reservatório Semi-enterrado em Ipeúna



Foto 2 - Estação elevatória de água do Reservatório Semi-enterrado em Ipeúna

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	N/A
[EEA-4.4] Observações	Indicado na ETA

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Ausência de limpeza e organização do Estação elevatória de água do Reservatório Semi-enterrado em Ipeúna


Novo Item Fiscalizado 11.844 - POÇO 1 (Ipeúna)

POÇO 1

POÇO 1

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)


Sistema: [POÇO 1](#)



Endereço: Av. Sete, 530, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 530. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4372837, long=-47.7229485, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 1 #129758294
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [CSB-2.0]****Foto 1** - Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 2** - Vazamento na tubulação da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 3** - Medidor de vazão da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 4** - Estocagem de produtos químicos da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 5** - Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 6** - Laje de proteção da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**Foto 7** - Laje de proteção da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna**[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****Conforme**

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Conforme
[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Vazamento na tubulação da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna




Foto 2 - Vazamento na tubulação da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Ausência de limpeza da Captação subterrânea Poço 1 em Ipeúna


Novo Item Fiscalizado 11.843 - ELEVADO CASTELO (Ipeúna)

ELEVADO CASTELO

ELEVADO CASTELO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO CASTELO](#)



Endereço: R. Um, 624 - Centro, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 624. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4348588, long=-47.7232715, accuracy=13.653

Fiscalizado	2 #129756889
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório 2 - Castelo em Ipeúna



Foto 2 - Reservatório 2 - Castelo em Ipeúna



Foto 3 - Reservatório 2 - Castelo em Ipeúna



Foto 4 - Reservatório 2 - Castelo em Ipeúna



Foto 5 - Tubulações de entrada e saída no Reservatório 2 - Castelo em Ipeúna

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Não Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.842 - POÇO 4 (Ipeúna)

POÇO 4

POÇO 4 - IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 4 - IPEÚNA](#)



Endereço: G7WH+X5 Ipeúna - SP, Brasil. . CEP: 13537-000 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4525846, long=-47.7220037, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 4 #129755929
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [CSB-2.0]****Foto 1** - Entrada da Captação subterrânea 4 em Ipeúna**Foto 2** - Captação subterrânea 4 em Ipeúna**Foto 3** - Manômetro da Captação subterrânea 4 em Ipeúna**Foto 4** - Painel elétrico da Captação subterrânea 4 em Ipeúna**Foto 5** - Tomada de água da Captação subterrânea 4 em Ipeúna**[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****Conforme****[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme****[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção****Conforme****[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor****Conforme****[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****Conforme****[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível****Não Conforme****[CSB-2.10] - Captação de água com outorga vencida****Conforme**

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.15] Observações	faz mistura no reservatório 2
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.841 - EEEB CENTRO (Ipeúna)

EEEB CENTRO

EEEB CENTRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CENTRO](#)



Endereço: R. Oito, 323, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 323. . CEP: 13537-000 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4333568, long=-47.7182137, accuracy=13.653

Fiscalizado	centro #129754430
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Estação elevatória de esgoto Centro em Ipeúna



Foto 2 - Extintor de incêndio vencido da Estação elevatória de esgoto Centro em Ipeúna



Foto 3 - Bomba da Estação elevatória de esgoto Centro em Ipeúna

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamento na parede da Estação elevatória de esgoto Centro em Ipeúna

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Cortar grama e limpar o interior da elevatória

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Vista do exterior da Estação elevatória de esgoto Centro em Ipeúna


Novo Item Fiscalizado 11.840 - EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA (Ipeúna)

EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA

EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA - IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA - IPEÚNA](#)



Endereço: H7FP+68, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. . CEP: 13537-000 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.42697, long=-47.7142135, accuracy=13.653

Fiscalizado	zilda #129752518
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna



Foto 2 - Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna



Foto 3 - Acesso para manutenção da Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna



Foto 4 - Acesso para manutenção da Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna



Foto 5 - Bombas da Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Trocar tampa

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Condição insegura da Elevatória de Esgoto RESIDENCIAL ZILDA SCAGLIA DORTA em Ipeúna

Novo Item Fiscalizado 11.839 - EEEB JARDIM DOS IPÊS (Ipeúna)

EEEB JARDIM DOS IPÊS

EEEB JARDIM DOS IPÊS - IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM DOS IPÊS - IPEÚNA](#)



Endereço: Av. Luiz Scaglia, 950, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 950. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4301017, long=-47.7118474, accuracy=13.653

Fiscalizado	jardim dos ipes #129751842
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Cercamento da Elevatória de esgoto Jardim dos Ipês em Ipeúna



Foto 2 - Painele elétrica da Elevatória de esgoto Jardim dos Ipês em Ipeúna



Foto 3 - Elevatória de esgoto Jardim dos Ipês em Ipeúna



Foto 4 - Elevatória de esgoto Jardim dos Ipês em Ipeúna



Foto 5 - Elevatória de esgoto Jardim dos Ipês em Ipeúna


[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.837 - RESERVATÓRIO 3 (Ipeúna)

RESERVATÓRIO 3

RUA ARAPIPE CUSTÓDIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RUA ARAPIPE CUSTÓDIO](#)



Endereço: R. Araripe Custódio da Fonseca, 516, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 516. . CEP: 13537-000 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4325745, long=-47.7110589, accuracy=13.653

Fiscalizado	rel 3 #129750190
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 2 - Entrada do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 3 - Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 4 - Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 5 - Vista do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 6 - Para-raios do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 7 - Tubulação de entrada do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 8 - Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 9 - Guarda-corpo do Reservatório 3 em Ipeúna



Foto 10 - Guarda-corpo do Reservatório 3 em Ipeúna

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.834 - SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES (Ipeúna)

SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES

SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO ETA PORTAL DOS NOBRES](#)



Endereço: R. Carlos da Silva Bueno, 1148, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 1148. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.437613, long=-47.7044496, accuracy=13.653

Fiscalizado 5 #129742050

Data de início da fiscalização 15/01/2025

Data de término da fiscalização 15/01/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna



Foto 2 - Tubulação de ventilação do Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna



Foto 3 - Tampas de inspeção do Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de [RES-6.12]




Foto 1 - Tubo extravasor do Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	Retirar materiais desnecessários e organizar o ambiente

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Ausência de limpeza do Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna



Foto 2 - Ausência de limpeza do Reservatório semi-enterrado da ETA em Ipeúna

Novo Item Fiscalizado 11.833 - EEEB NOVA IPEÚNA (Ipeúna)

EEEB NOVA IPEÚNA

EEEB NOVA IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB NOVA IPEÚNA](#)



Endereço: R. Geraldo Abdalla, 1265, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 1265. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4366792, long=-47.7034511, accuracy=13.653

Fiscalizado	nova ipeuna #129746162
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 2 - Vista da Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 3 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em obras em Ipeúna



Foto 4 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em obras em Ipeúna



Foto 5 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 6 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 7 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 8 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em Ipeúna



Foto 9 - Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em obras em Ipeúna

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.5] Observações	Não há gradeamento, porém utiliza-se de tanques de decantacao
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	Fazer a retirada dos materiais e tampar os buracos existentes

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Ausência de segurança e limpeza
Estação elevatória de esgoto de Nova Ipeúna em
Ipeúna


Novo Item Fiscalizado 11.832 - ETE (Ipeúna)

ETE

ETE - IPEÚNA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - IPEÚNA](#)



Endereço: H73W+H3, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. . **CEP:** 13537-000 / **Cidade:** Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4460939, long=-47.7047903, accuracy=13.653

Fiscalizado	ete #129744159
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Cercamento da ETE em Ipeúna



Foto 2 - Entrada da ETE em Ipeúna



Foto 3 - Placa de identificação da ETE em Ipeúna



Foto 4 - Lagoas da ETE em Ipeúna



Foto 5 - Lagoas da ETE em Ipeúna



Foto 6 - Lagoas da ETE em Ipeúna

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	N/A
[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Conforme
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	N/A
[ETE-8.4] Observações	Foi informado que não possui laboratório ou operadores
[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Conforme
[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Não Conforme

Fotos de [ETE-8.14]



Foto 1 - Guarda-corpos enferrujados e quebrados na ETE em Ipeúna

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETE-8.23] Observações	Foi informado que não possui dosagem de produtos químicos
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETE-8.27] Observações	Foi informado que não possui lodo para ser retirado
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Calha Parshall na entrada da ETE em Ipeúna

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 11.831 - ETA PORTAL DOS NOBRES (Ipeúna)

ETA PORTAL DOS NOBRES

ETA PORTAL DOS NOBRES

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)
Sistema: [ETA PORTAL DOS NOBRES](#)



Endereço: Av. Um, 525, Ipeúna - SP, 13537-013, Brasil. nº 525. . CEP: 13537-013 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4117537, long=-47.6950763, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta #129740400
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na ETA)****[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [ETA-5.0]****Foto 1** - Tanque de produtos químicos da ETA em Ipeúna**Foto 2** - Entrada do laboratório da ETA em Ipeúna**Foto 3** - Dosagem de produtos químicos da ETA em Ipeúna**Foto 4** - Chuveiro de emergência da ETA em Ipeúna**Foto 5** - Laboratório da ETA em Ipeúna**Foto 6** - Licença de operação vencida da ETA em Ipeúna




Foto 7 - Dosagem de produtos químicos da ETA em Ipeúna



Foto 8 - Dosagem de produtos químicos da ETA em Ipeúna



Foto 9 - Tanques da ETA em Ipeúna



Foto 10 - Tanques da ETA em Ipeúna



Foto 11 - Tanques da ETA em Ipeúna



Foto 12 - Tanques da ETA em Ipeúna



Foto 13 - Estocagem de produtos químicos da ETA em Ipeúna



Foto 14 - Estocagem de produtos químicos da ETA em Ipeúna

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETA-5.2] Observações

Item incluído no CAC
com prazo em aberto:
19/04/2025

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - EPIs dos operadores da ETA em Ipeúna

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macro medidor de vazão da ETA em Ipeúna



Foto 2 - Macro medidor de vazão da ETA em Ipeúna

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpos enferrujados na ETA em Ipeúna

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada	Conforme
[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada	Conforme
[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Conforme
[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Conforme
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETA-5.20] Observações	Licença vencida, foi informado que está em renovação
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETA-5.22] Observações	Tanques estão amplamente enferrujados.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Tanques enferrujados da ETA em Ipeúna



Foto 2 - Tanques enferrujados da ETA em Ipeúna


Novo Item Fiscalizado 11.830 - ELEVADO PORTAL DOS NOBRES (Ipeúna)

ELEVADO PORTAL DOS NOBRES

ELEVADO PORTAL DOS NOBRES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO PORTAL DOS NOBRES](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 97 - Ipeuna, Ipeúna - SP, 13537-000, Brasil. nº 97. . CEP: 13537-000 / Cidade: Ipeúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4089834, long=-47.6835158, accuracy=13.653

Fiscalizado	4 #129738629
Data de início da fiscalização	15/01/2025
Data de término da fiscalização	15/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 2 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 4 - Pannel elétrico do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 5 - Tubulações de entrada e saída do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 6 - Vista do interior do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 7 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 8 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 9 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 10 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 11 - Vista do Reservatório elevado 4 em Ipeúna



Foto 12 - Boosters desativados do Reservatório elevado 4 em Ipeúna

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento no Reservatório elevado 4 em Ipeúna

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível**Não Conforme****[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

Realizar a poda da grama

Fotos de [RES-6.14]

Foto 1 - Ausência de limpeza no Reservatório elevado 4 em Ipeúna

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 04/02/2025 07:47:45)

É base de:





[Auto de Notificação 031/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 046/2025 - Relatório de fiscalização IPEÚNA](#)

[Ofício 169/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

Proc. Administrativo 049/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

04/02/2025 07:48:49

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 022/2025** com o certificado **ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI** CPF 401.XXX.XXX-19 conforme **MP nº 2.200/2001**.

06/02/2025 10:46:25

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 11.841..**

06/02/2025 10:48:02

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 11.833..**

06/02/2025 10:48:52

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 11.832..**

06/02/2025 10:51:32

Aline Aparecida Antunes Cornetti **D1** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 11.831..**

06/02/2025 10:56:59

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o [Auto de Notificação 031/2025](#) a partir deste documento.

**Tramitação 1-
022/2025**

06/02/2025 10:59
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências, por favor
Obrigada
Att

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2025 10:59:49

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)