

**Relatório de Fiscalização 030/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
699.517.387.855.564.834

Ares Pcj

CC

05/02/2025 16:59

Município

Saae - Pedreira

· 19 38524283

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, Fevereiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de PEDREIRA

Prefeito: Fábio Vinicius Polidoro

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira

Telefone: (19) 3893-3522

E-mail: gabinete@pedreira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Responsável legal: Leonardo Selingardi

Endereço: Rua Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 - Vila Santo Antonio

Telefone: (19) 3853-3105

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Lucas Yoshinaga Alves – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Douglas Henrique Rodrigues - Encarregado do setor de esgoto

João Paulo Polydoro - Engenheiro

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/01/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistemas	Código da Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias

M³ - PEDREIRA			
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais	Imediato

		nas tubulações de ventilação	
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) - PEDREIRA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) - PEDREIRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) - PEDREIRA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

EEE SÃO SEBASTIÃO - PEDREIRA	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE SÃO SEBASTIÃO - PEDREIRA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE FINAL - PEDREIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE FINAL - PEDREIRA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE 2 ALTOS SANTA CLARA - PEDREIRA	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE 2 ALTOS SANTA CLARA - PEDREIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 2 ALTOS SANTA CLARA - PEDREIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO) - PEDREIRA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO) - PEDREIRA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA JARDIM ALZIRA - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA ALTOS DE SANTA CLARA - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
--	---------	---------------------------------------	----------

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 11.861 - EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO) (Pedreira)

EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO)

EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO) -PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA \(COLETOR TRONCO\) -PEDREIRA](#)



Endereço: R. Pacífico Barbim, 325 - Vila Santo Antonio, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 325. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7449124, long=-46.8941964, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE 1 - TRECHO 1 - BAIRRO SANTA RITA (COLETOR TRONCO)
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da EEE



Foto 2 - Painéis elétricos das bombas

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Alamedado que cerca a EEE

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação Elevatória

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Tubulações de recalque



Foto 2 - Válvulas de manobra

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**Conforme****Fotos de [EEE-7.4]****Foto 1 - Extintor de incêndio****[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Conforme****Fotos de [EEE-7.5]****Foto 1 - Gradeamento - Foto 1****Foto 2 - Tampa da caixa de entrada de esgoto****Foto 3 - Gradeamento - Foto 2****[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[EEE-7.6] Observações**

É necessário providenciar a identificação da área

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes**Conforme****[EEE-7.9] Observações**

Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada**Conforme****Fotos de [EEE-7.10]**



Foto 1 - Etiqueta com a validade

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.11] Observações	Conforme imagens que constam no item 7.5
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEE-7.12] Observações	É necessária a substituição das tampas às quais apresentam avarias.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tampa em estado de deterioração 1



Foto 2 - Tampa em estado de deterioração 2

Novo Item Fiscalizado 11.862 - EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES (Pedreira)

EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES

EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Angelo Adabo, 10 - Jardim Santa Edwirges, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 10. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.759131, long=-46.8831217, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE 2 JARDIM SANTA EDWIRGES
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da EEE



Foto 2 - Válvulas de manobra



Foto 3 - Painéis elétricos das bombas



Foto 4 - Gerador



Foto 5 - Acesso para manutenção do gerador

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEE-7.1] Observações Imagem do cercamento no item 7.0

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**Conforme****[EEE-7.2] Observações**

Imagem do acesso no item 7.0

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva**Não Conforme****[EEE-7.3] Observações**

Instalar motobomba reserva

Fotos de [EEE-7.3]**Foto 1** - Apenas uma bomba operando**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio****Conforme****Fotos de [EEE-7.4]****Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Conforme****Fotos de [EEE-7.5]****Foto 1** - Gradeamento**[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[EEE-7.6] Observações**

É necessário fazer a identificação da área

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.9] Observações	Não há vazamentos aparentes
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Área da EEE




Foto 2 - Área da EEE

Novo Item Fiscalizado 11.863 - EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES (Pedreira)

EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES

EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Tadeu Crepaldi, 140 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 140. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7507084, long=-46.8799277, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE1 JARDIM SANTA EDWIRGES
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da EEE



Foto 2 - Válvulas de manobra



Foto 3 - Painel elétrico da bomba

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Não Conforme

[EEE-7.1] Observações É necessária a correção das falhas no cercamento da área

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Área sem alambrado



Foto 2 - Alambrado caído

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação Elevatória

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Tubulações de recalque

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Gradeamento

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[EEE-7.6] Observações É necessário fazer a identificação da área

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEE-7.9] Observações Não foram encontrados vazamentos

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Válvulas de manobra



Foto 2 - Tubulações de recalque

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação Conforme

[EEE-7.11] Observações Imagem do gradeamento no item 7.5

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEE-7.12] Observações Necessária a manutenção ou substituição da grade, bem como a limpeza do local.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Área da EEE



Foto 2 - Grade com avaria


Novo Item Fiscalizado 11.864 - RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) (Pedreira)

RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO)

RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO) - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA \(METÁLICO\) - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Romualdo Perón, 16, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 16. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7523495, long=-46.8834849, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (METÁLICO)
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

É necessário completar o cercamento da área

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento incompleto da área



Foto 2 - Cercamento incompleto da área

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações É necessário fazer a identificação da área

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.3] Observações Não foram encontrados vazamentos aparentes

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Reservatório



Foto 2 - Reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo



Foto 2 - Escada com guarda-corpo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

[RES-6.7] Observações É necessário instalar SPDA completo

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Imagem aérea do reservatório

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições		Conforme
[RES-6.10] Observações		Imagem no item 6.9
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível		Não Conforme
[RES-6.11] Observações		Medição feita por telemetria (sem comunicação no momento). É necessário reestabelecer a comunicação.
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor		Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação		Conforme
[RES-6.13] Observações		Imagem no item 6.9
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança		Conforme

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Área no entorno do reservatório


Novo Item Fiscalizado 11.865 - RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) (Pedreira)

RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA)

RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA) - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA \(FIBRA\) - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Romualdo Perón, 637, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 637. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.752099, long=-46.8834639, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO ALTOS DE SANTANA (FIBRA)
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

**Foto 1 - Reservatório****Foto 2 - Reservatório****Foto 3 - Reservatório****[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**

N/A

[RES-6.1] ObservaçõesNC já apontada na
ficha do
RESERVATÓRIO
ALTOS DE SANTANA
(METÁLICO)**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área**

N/A

[RES-6.2] ObservaçõesNC já apontada na
ficha do
RESERVATÓRIO
ALTOS DE SANTANA
(METÁLICO)**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**

Conforme

[RES-6.3] ObservaçõesNão foram encontrados
vazamentos aparentes**Fotos de [RES-6.3]****Foto 1 - Reservatório****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

Não há guarda-corpo

Fotos de [RES-6.4]**Foto 1** - Reservatório**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

N/A

[RES-6.7] Observações

Diante da proximidade do reservatório metálico, o qual possuir uma altura superior esse, a instalação do sistema de aterramento pode ser feita apenas no reservatório mais alto.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações

Não há tubo ventilador

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]**Foto 1** - Vista aérea do reservatório**[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível**

Não Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Não há tubo extravasor

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Reservatório

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme
[RES-6.13] Observações	Não há tubulação de ventilação
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	É necessário realizar a limpeza no entorno do reservatório (imagem no item 6.12)


Novo Item Fiscalizado 11.866 - RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI (Pedreira)

RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI

RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI - PEDREIRA](#)



Endereço: R. JOSE RODRIGUES JUNIOR, 215 - Terras di Castellari, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 215. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7259013, long=-46.8918235, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO TERRA DI CASTELLARI
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]****Foto 1** - Entrada da área do reservatório**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [RES-6.1]****Foto 1** - Alamedado no entorno do reservatório**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[RES-6.2] Observações**

É necessário fazer a identificação da área

Fotos de [RES-6.2]**Foto 1** - Ausência de identificação da área**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[RES-6.3] Observações**

Não foram encontrados vazamentos aparentes

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

É necessário instalar SPDA completo

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Ausência de para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

É necessária a instalação de tela de proteção no tubo extravasor

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubo extravasor sem tela de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

imagem no item 6.9

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível



Foto 2 - Medidor de nível

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Imagem no item 6.7

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Fezes de animais indicando que esses estão adentrando a área do reservatório. É

necessário impedir a
passagem desses
animais.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Fezes no entorno do reservatório

Novo Item Fiscalizado 11.867 - EEE 2 ALTOS SANTA CLARA (Pedreira)

EEE 2 ALTOS SANTA CLARA

EEE 2 ALTOS SANTA CLARA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 2 ALTOS SANTA CLARA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Alcides Neri, 83, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 83. . CEP: 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.752653, long=-46.9203132, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE 2 ALTOS SANTA CLARA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE



Foto 2 - Gerador



Foto 3 - Painéis elétricos das bombas



Foto 4 - Tubulação da EEE



Foto 5 - Válvulas de manobra



Foto 6 - Gerador



Foto 7 - Painéis elétricos das bombas

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Alambrado cercando a EEE



Foto 2 - Alambrado cercando a EEE

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEE-7.2] Observações

A imagem do acesso para manutenção na Estação Elevatória está no item 7.6

Fotos de [EEE-7.2]**Foto 1** - Acesso para manutenção do gerador**[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva**

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]**Foto 1** - Tubulações de recalque**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]**Foto 1** - Extintor de incêndio**[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro**

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Grade com avaria.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

É necessário fazer a identificação da área

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Portão de entrada da EEE

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.9] Observações

Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

É necessária a manutenção ou substituição da grade (Imagem no item 7.5)

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

É necessário realizar a roçagem no local.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Mato alto na área da EEE


Novo Item Fiscalizado 11.868 - EEE SÃO SEBASTIÃO (Pedreira)

EEE SÃO SEBASTIÃO

EEE SÃO SEBASTIÃO - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SÃO SEBASTIÃO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. XV de Novembro, 151, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 151. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7413874, long=-46.9080181, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE SÃO SEBASTIÃO
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada da EEE



Foto 2 - Painéis elétricos das bombas

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada**Não Conforme****[EEE-7.1] Observações**

É necessária a instalação de cercamento que garanta a segurança do local e impeça o acesso de terceiros

Fotos de [EEE-7.1]

**Foto 1** - Cerca improvisada para impedir o acesso de terceiros**[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****Conforme**

Fotos de [EEE-7.2]

**Foto 1** - Acesso para manutenção na Estação Elevatória**[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva****Não Conforme**

[EEE-7.3] Observações

É necessário instalar o conjunto motobomba reserva

Fotos de [EEE-7.3]

Foto 1 - Entrada do esgoto

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]

Foto 1 - Gradeamento

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Identificação da área

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.9] Observações

Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Conforme

[EEE-7.11] Observações

Imagem no item 7.5

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [EEE-7.12]




Foto 1 - Área da EEE

R4 - ETA (VILA SANTO ANTONIO- PARTE ALTA)

R4 - ETA (VILA SANTO ANTONIO- PARTE ALTA) - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [R4 - ETA \(VILA SANTO ANTONIO- PARTE ALTA\) - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Padre Alexandrino do Rego Barros, 230, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 230.
. CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7378899, long=-46.8913564, accuracy=13.653

Fiscalizado	R4 - ETA (VILA SANTO ANTONIO- PARTE ALTA)
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	Reservatório não é mais utilizado para o abastecimento da Vila Santo Antônio, apenas para a lavagem dos filtros da ETA

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	Reservatório de difícil acesso sobre o prédio administrativo da ETA

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Acesso para área do reservatório



Foto 2 - Vista aérea da ETA

Novo Item Fiscalizado 11.870 - Reservatório Apoiado Morro do Cristo (Pedreira)

Reservatório Apoiado Morro do Cristo

RES. APOIADO MORRO DO CRISTO - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO MORRO DO CRISTO - PEDREIRA](#)



Endereço: 733V+H2, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7469026, long=-46.908101, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Apoiado Morro do Cristo
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	O reservatório está sendo operado de forma provisória e será instalado sobre a laje da nova construção

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Obra no local



Foto 2 - Reservatório



Foto 3 - Vista geral



Foto 4 - Vista geral


Novo Item Fiscalizado 11.871 - EEA ALTOS DE SANTA CLARA (Pedreira)

EEA ALTOS DE SANTA CLARA

EEA ALTOS DE SANTA CLARA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ALTOS DE SANTA CLARA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Antônio Elias, 2 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 2. . CEP: 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.745744484775823, long=-46.91394231022659, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA ALTOS DE SANTA CLARA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]

**Foto 1** - Vista externa da EEA**Foto 2** - Vista externa da EEA**Foto 3** - Vista externa da EEA**Foto 4** - Vista interna da EEA**Foto 5** - Entrada da EEA**[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [EEA-4.1]****Foto 1** - Gradil cercando a EEA**Foto 2** - Gradil cercando a EEA**[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****Conforme****Fotos de [EEA-4.2]**



Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação Elevatória

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[EEA-4.5] Observações É necessário fazer a identificação da área

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas N/A

[EEA-4.7] Observações Selo mecânico

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEA-4.8] Observações Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Manômetro



Foto 2 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio



Foto 3 - Selo do Inmetro

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[EEA-4.10] Observações

Imagens no item 4.0


Novo Item Fiscalizado 11.872 - RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA 500 (Pedreira)

RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA 500

RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA CONCRETO 500 M³ - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Antônio Elias, 2 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 2. . CEP: 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.745806, long=-46.9138582, accuracy=13.653

Fiscalizado

RESERVATÓRIO JARDIM ALZIRA 500

Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada da área do reservatório



Foto 2 - Vista aérea



Foto 3 - Vista aérea

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área cercada por alambrado

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações É necessária a identificação da área

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.3] Observações

Não há vazamentos aparentes (imagens no item 6.0)

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

É necessária a instalação de guarda-corpo no reservatório

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - Escada com guarda-corpo



Foto 2 - Reservatório sem guarda-corpo

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações

Não foi possível visualizar através das imagens obtidas com drone

Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Tubulação de ventilação

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

É necessária a instalação de tampa no local onde está sem e a manutenção ou substituição da tampa azul, de modo que não acumule água e faça a adequada vedação do reservatório

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório sem tampa de inspeção



Foto 2 - Tampa azul (citada na observação)

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

É necessário fazer a medição do nível do reservatório

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

É necessário a instalação de tubo extravasor no reservatório, sendo observados na fiscalização apenas os drenos da laje

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Dreno da laje 1



Foto 2 - Dreno da laje 2



Foto 3 - Dreno da laje 3

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Imagem no item 6.9

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

É necessária a limpeza da vegetação presente na laje - Ademais, é necessária a vedação urgente do local em que será instalada a tampa de inspeção, a qual deverá ser instalada posteriormente

Fotos de [RES-6.14]**Foto 1** - Área roçada**Foto 2** - Vegetação crescendo sobre a laje do reservatório**Foto 3** - Galhos das árvores encobrendo a laje do reservatório**Foto 4** - Reservatório sem tampa de inspeção

Novo Item Fiscalizado 11.877 - EEE TERRAS DI CASTELLARI (Pedreira)

EEE TERRAS DI CASTELLARI

EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE TERRAS DI CASTELLARI - PEDREIRA](#)



Endereço: Av. Antônio Serafim Petean, 99999, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 99999. .
CEP: 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7258311, long=-46.8917712, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE TERRAS DI CASTELLARI
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE



Foto 2 - Válvulas de manobra

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Área cercada com alambrado

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]

Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação Elevatória

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

É necessária a instalação de uma motobomba reserva

Fotos de [EEE-7.3]

Foto 1 - Tubulação de recalque

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Gradeamento

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

É necessário fazer a identificação da área

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Entrada da EEE

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.9] Observações

Não foram encontrados vazamentos aparentes

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Válvulas de manobra

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação Não Conforme

[EEE-7.11] Observações É necessária a limpeza da grade

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Gradeamento

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEE-7.12] Observações É necessária a substituição das tampas avariadas, bem como a colocação de tampa onde está sem

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tampa 1



Foto 2 - Tampa 2 e 3

EEE FINAL

EEE FINAL - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE FINAL - PEDREIRA](#)



Endereço: R. José Manoel de Freitas, 1 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7180868, long=-46.895289, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE FINAL
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Área da EEE



Foto 2 - Painéis elétricos das bombas



Foto 3 - Painéis elétricos das bombas



Foto 4 - Painéis elétricos das bombas

**Foto 5 - Tampas****Foto 6 - Caixa de entrada de esgoto****Foto 7 - Válvula de manobra****[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [EEE-7.1]****Foto 1 - Área cercada com alambrado****[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****Conforme****Fotos de [EEE-7.2]****Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação Elevatória****[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva****Não Conforme**

[EEE-7.3] Observações

É necessária a
instalação de uma
motobomba reserva

Fotos de [EEE-7.3]

Foto 1 - Tubulação de recalque

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]

Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]

Foto 1 - Gradeamento

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação da área

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEE-7.9] Observações Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Etiqueta de validade de extintor de incêndio

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação Conforme

[EEE-7.11] Observações Imagem no item 7.5

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEE-7.12] Observações É necessária a limpeza das caixas, bem como a adequação do sistema de resfriamento dos painéis elétricos - de modo que seja autossuficiente (sem a necessidade de uso do ventilador)

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Painel elétrico das bombas



Foto 2 - Caixa com acúmulo de sedimentos 1



Foto 3 - Caixa com acúmulo de sedimentos 2

Novo Item Fiscalizado 11.881 - RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA (Pedreira)

RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA

RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Ana Francisca de Oliveira, 2524 - Nadir Figueiredo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 2524. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7193014, long=-46.8892466, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada da área do reservatório



Foto 2 - Vista aérea do local

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área cercada

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

É necessário fazer a identificação da área

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.3] Observações

Não há vazamentos aparentes

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo e escada

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

É necessário fazer a instalação do SPDA completo

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

É necessário fazer a instalação de tela no tubo extravasor

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

É necessário fazer a medição de nível do reservatório

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Não foi possível visualizar
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.882 - EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA (Pedreira)

EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA

EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Ana Francisca de Oliveira, 2524 - Nadir Figueiredo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 2524. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7424374, long=-46.9248965, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA ETE CONDOMÍNIO VIDA NOVA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.0]

**Foto 1** - Motobombas**Foto 2** - Motobombas**Foto 3** - Painéis elétricos das bombas**Foto 4** - Painéis elétricos das bombas**[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada**

Conforme

Fotos de [EEA-4.1]

**Foto 1** - Área cercada com alambrado**[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]

**Foto 1** - Acesso para manutenção na Estação Elevatória**[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva**

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

É necessária a identificação da área

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA-4.7] Observações

Selo mecânico

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Motobombas

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.8] Observações

Não foram encontrados vazamentos aparentes

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Etiqueta de validade do extintor de incêndio

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Área roçada

Novo Item Fiscalizado 11.883 - RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO (Pedreira)

RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO

RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO - PEDREIRA](#)

Fiscalizado	RESERVATÓRIO CJ. HAB. MARIA CECONELO
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Endereço: R. Osvaldo Parpineli, 141 - Amparo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 141. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7180789, long=-46.8929822, accuracy=13.653



Foto 1 - Acesso para área do reservatório



Foto 2 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES-6.1] Observações	É necessário completar o cercamento da área

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento incompleto da área

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES-6.2] Observações	É necessário fazer a identificação da área
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.3] Observações	Não foram encontrados vazamento aparentes
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme

[RES-6.4] Observações

1. Adequar a altura do guarda-corpo - 2. Recomenda-se o impedimento do acesso de terceiros à escada do reservatório

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - Escada e guarda-corpo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

É necessária a instalação do SPDA completo

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Não há cabo de aterramento no reservatório

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

É necessária a instalação de telas na parte superior e lateral da tampa (respiro do reservatório)

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Vista aérea do reservatório



Foto 2 - Respiro na lateral da tampa de inspeção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta alto grau de corrosão (imagem no item 6.9), sendo necessária sua substituição

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

É necessário a instalação de medidor de nível no reservatório

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

1. É necessária a substituição do eletroduto, de modo a proteger os fios - 2. É necessária a reforma do reservatório, de modo que fique protegido contra a oxidação ou a implantação de outra solução viável

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Fios expostos



Foto 2 - Área no entorno do reservatório - Foto 1



Foto 3 - Área no entorno do reservatório - Foto 2



Foto 4 - Reservatório



Foto 5 - Reservatório

Novo Item Fiscalizado 11.884 - RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA (Pedreira)

RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA

RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Luís Betaglioli, 312, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 312. . **CEP:** 13920-000 /
Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7526947, long=-46.9184696, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO JARDIM SANTA CLARA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista externa da área



Foto 2 - Vista externa da área

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área cercada com alambrado

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Identificação da área

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.3] Observações

Não foram encontrados vazamentos aparentes

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo e escada

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

É necessária a instalação do SPDA completo

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubo extravasor



Foto 2 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.10] Observações

Imagem no item 6.9

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível



Foto 2 - Medidor de nível

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor



Foto 2 - Tubo extravasor

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Imagem no item 6.9
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	1. É necessária a vedação do vão entre a tampa e o reservatório, de modo a evitar a entrada de insetos e pequenos animais - 2 É necessário fazer a limpeza na área do reservatório

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Limpeza necessária no local



Foto 2 - Limpeza necessária no local




Foto 3 - Tampa de inspeção aberta ou com defeito

EEA VILA CANESSO

EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Ana Francisca de Oliveira, 566 - Vila Cau, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 566. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.745617105359788, long=-46.914026803712126, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA CANESSO
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA



Foto 2 - Vista externa da EEA



Foto 3 - Vista interna da EEA



Foto 4 - Vista interna da EEA

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.1] Observações

Imagem na ficha da
EEA Altos de Santa
Clara

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação
Elevatória

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.5] Observações	É necessário fazer a identificação da área
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	N/A
[EEA-4.7] Observações	Selo mecânico
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEA-4.8] Observações	É necessária a correção dos vazamentos.

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento



Foto 2 - Vazamento

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Etiqueta do INMETRO



Foto 2 - Etiqueta de validade do extintor



Foto 3 - Manômetro

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.886 - EEA ALTOS SANTANA PARA JD. EDWIRGES (Pedreira)

EEA ALTOS SANTANA PARA JD. EDWIRGES

EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ALTOS DE SANTA EDWIRGES](#)



Endereço: R. Romualdo Perón, 637, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 637. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.752214410078622, long=-46.88348336436761, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA ALTOS SANTANA PARA JD. EDWIRGES
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]

**Foto 1** - Vista externa da EEA**Foto 2** - Vista interna da EEA**Foto 3** - Vista interna da EEA**Foto 4** - Painel elétrico 1**Foto 5** - Painel elétrico 2**Foto 6** - Acesso para a EEA**[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada**

N/A

[EEA-4.1] Observações

Imagem na ficha do reservatório

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]**Foto 1** - Acesso para manutenção na Estação Elevatória**[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva**

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

É necessário instalar uma motobomba reserva

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Motobomba

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Placa de identificação da área

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA-4.7] Observações

É necessária a
correção do vazamento

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Vazamento



Foto 2 - Vazamento

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes**Não Conforme****[EEA-4.8] Observações**É necessária a
correção do vazamento**Fotos de [EEA-4.8]**

Foto 1 - Vazamento



Foto 2 - Vazamento

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada**Não Conforme****[EEA-4.9] Observações**É necessária a
substituição por extintor
dentro da validade**Fotos de [EEA-4.9]**

Foto 1 - Validade expirada



Foto 2 - Manômetro



Foto 3 - Validade expirada

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.887 - EEA JARDIM ALZIRA (Pedreira)

EEA JARDIM ALZIRA

EEA JARDIM ALZIRA - PEDREIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA JARDIM ALZIRA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Ana Francisca de Oliveira, 566 - Vila Cau, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 566. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.705152026466457, long=-47.013356977482964, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA JARDIM ALZIRA
Data de início da fiscalização	29/01/2025
Data de término da fiscalização	29/01/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA



Foto 2 - Vista externa da EEA



Foto 3 - Vista interna da EEA

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.1] Observações

Imagem na ficha da
EEA Altos de Santa
Clara

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Acesso para manutenção na Estação
Elevatória

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Motobombas

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.4] Observações

Imagem na ficha da
EEA Altos de Santa
Clara

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações	É necessário fazer a identificação da área
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	N/A
[EEA-4.7] Observações	Selo mecânico
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.8] Observações	Não foram encontrados vazamentos aparentes
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.9] Observações	Imagem na ficha da EEA Altos de Santa Clara
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Lucas Yoshinaga Alves
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 14/02/2025 09:57:13)

É base de:
[Auto de Notificação 035/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 055/2025 - Relatório de Fiscalização - Pedreira

Ofício 201/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 056/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2025 16:18:46

Lucas Yoshinaga Alves

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado](#) 11.872..

06/02/2025 16:22:10	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
06/02/2025 16:23:35	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
06/02/2025 16:27:04	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.877..
06/02/2025 16:30:59	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.880..
06/02/2025 16:35:47	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.881..
06/02/2025 16:37:22	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.882..
06/02/2025 16:39:15	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.883..
06/02/2025 16:41:01	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.884..
06/02/2025 16:43:13	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
10/02/2025 11:15:02	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.861..
10/02/2025 11:18:42	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.862..
10/02/2025 11:21:22	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.864..
10/02/2025 11:22:32	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.865..
10/02/2025 11:26:06	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.866..
10/02/2025 11:28:30	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.867..
10/02/2025 11:29:52	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.868..
10/02/2025 11:31:00	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.870..

10/02/2025 11:31:55	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.871..
10/02/2025 11:32:58	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
10/02/2025 11:35:21	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
10/02/2025 11:39:07	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.872..
10/02/2025 11:44:01	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.877..
10/02/2025 11:46:07	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.880..
10/02/2025 11:50:01	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.880..
10/02/2025 11:53:15	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.881..
10/02/2025 11:54:19	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.882..
10/02/2025 11:55:39	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.883..
10/02/2025 11:58:22	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.883..
10/02/2025 11:59:09	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.883..
10/02/2025 13:24:17	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.866..
10/02/2025 13:47:31	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.884..
10/02/2025 13:49:01	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.885..
10/02/2025 13:50:10	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.886..
10/02/2025 13:50:50	Lucas Yoshinaga Alves D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.887..

14/02/2025 09:02:03 Lucas Yoshinaga Alves D1 emitiu o [Auto de Notificação 035/2025](#) a partir deste documento.

14/02/2025 09:59:33 Lucas Yoshinaga Alves D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 030/2025** com o certificado **LUCAS YOSHINAGA ALVES** CPF 407.XXX.XXX-70 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-

030/2025

14/02/2025 10:01

(Encaminhado)

Lucas A. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, para providências, por gentileza.

—
Lucas Yoshinaga Alves
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/02/2025 10:01:28 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐